Kunstwerk	Kunstwerk	Kunstwerktype	Geplande onderhoudsmaatregelen/	Schadebeelden	Lengte
code	naam	naam	lopende acties (bron beheerder)		
KZG0602	Keizersgracht, rak 03-02	Walmuur, metselwerk	Onderhoud uitgevoerd in 2012	De kademuur komt tpv de vleugelwand naar voren verschuiving 8cm. Tevens helt de kademuur hier bovenin over 8 m1	124,1
KZG1101	Keizersgracht, rak 11-01	Walmuur, metselwerk		2 Verticale scheuren, 2 horizontale scheuren, verschuiving en komt naar voren tpv huis 710 van dilatatie tot dilatatie	234,6
PRG0801	Prinsengracht, rak 08-01	Walmuur, metselwerk	Onderhoud uitgevoerd in 2012	tpv huis 432 komt kademuur 8-10 cm naar voren en is er een diagonale scheur geconstateerd. De achterliggende bestrating is verzakt tpv opslag materiaal en er staat 1 boom	156
PRG0907	Prinsengracht, rak 09-02	Walmuur, metselwerk	Staat op lijst voor vernieuwing	Kademuur oude deel is verzakt helt over 5-10 cm op, al verzakkingen, gaten en verschuivingen	327,5
PRG1001	Prinsengracht, rak 10-01	Walmuur, metselwerk	Deels in 2012 onderhoud uitgevoerd	Huis 644 begin walmuur tpv boom over lengte 20 m scheefstand boven en naar het water toe, op ut metselwerk naar water toe gezakt klinkt los en hol, 2 scheuren verticaal 1 scheur horizontaal	241,3
PRG1002	Prinsengracht, rak 10-02	Walmuur, metselwerk	Deels in 2012 onderhoud uitgevoerd	Ter plaatse van het electro huisje is de schade van de kademuur in vergelijking met voorgaande inspectie aanzienlijk toegenomen.	232,3
PRG1102	Prinsengracht, rak 11-02	Walmuur, metselwerk	Onderhoud uitgevoerd in 2012	tussen huis 963 en 973 helt de kademuur 5 cm naar voren.	269,4
OLS0201	Oude Schans, rak 02-01	Walmuur, metselwerk		Horizontale, verticale en diagonale scheuren nabij de dilatatie bij de aanslutting met verschuiving van scheurranden. De walmuur helt voorover tpv Sneukjesgracht	153,1
PMG0302	Plantage Muidergracht, rak 03-02	Oeverbescherming, algemeen		De grondkering bestaande uit perkoenpalen is aan het eind van zijn technische levensduur	277,6
PMG0205	Plantage Muidergracht, rak 02-05	Walmuur, basaltblokken		Dekstoot onbreekt deels, de voegmortel en zetmortel zijn zwaar aangetast en er is worteldoorgroei van bomen tussen basaltstenen aanwezig.	88,3
PMG0102	Plantage Muidergracht, rak 02-01	Kribwerk, basaltblokken	Onderhoud uitgevoerd in 2012	Opzonder de waterlijn van de frontmuur zijn twee gaten aanwezig. Wellicht betreft het oude afvoeren/uitlaat	20,8
EPD0103	Entrepotdok, rak 01-03	Walmuur, metselwerk	Onderhoud wordt in 2014 uitgevoerd	Zware corrosie van de stalen damwand, plaatselijk zitten er corrosiegaten in de stelen oiewand door materiaalafname. De metselwerk walmuur vertoont veel achterstallig onderhoud zoals zware v	255,4
EPD0202	Entrepotdok, rak 02-02	Walmuur, algemeen	Onderhoud wordt in 2014 uitgevoerd	Diverse schades met hoge graadse zoals verticale scheuren, stenen van het metselwerk zijn deels/afgd en de voegmortel in slechte staat.	38,2
EPD0205	Entrepotdok, rak 02 05	Walmuur, algemeen	Onderhoud wordt in 2014 uitgevoerd	De walmuur is over 25% van de engte in slechte staat van onderhoud. De walmuur helt achterover.	55,5
RLG0402	Reguliersgracht, rak 04-02	Walmuur, metselwerk	Onderhoud wordt uitgevoerd in periode 2014-2017	De kademuur slingert en vertoont horizontale scheuren.	166
SIN0303	Singel, rak 03-03	Walmuur, metselwerk		Een element van de kademuur zakt over 10 m1 onderuit. Ter plaatse van de aanslutring met de brug vertoont de kademuur 2 verticale schauren en een horizontale scheur.	132,7
HEG1102	Herengracht, rak 11-02	Walmuur, metselwerk		Ter plaatse van huisnr. 597 slingerd de kademuur over circa 30 m1 15 cm naar voren.	159,8
HEG1302	Herengracht, rak 10-02	Walmuur, metselwerk		De kademuur zakt en slingert.	94,9
AMS0204	Amstel, rak 02-04	Walmuur, metselwerk		Ter plaatse van huisnr. 174 staat de dilatatie open en staan de kaciumar elementen tonse tpv elkaar	315
REG0201	Reaiersgracht, rak 02-01	Walmuur, metselwerk		De kademuur vertoont meerdere scheuren met verschuiving tevens staat de kademuur naar voren.	154,9
KBS0301	Kromboomssloot, rak 03-01	Walmuur, metselwerk	Rak wordt gemonitoord	Meerdere verticale schauren en horizontale scheuren met enstige scheurvidtes tot 1 cm. De muur vertoont lichte uitbuiing over de eerste 20 m1.	58,2
KBS0302	Kromboomssloot, rak 03-02	Walmuur, metselwerk	Rak wordt gemonitoord	Meerdere verticale schauren en horizontale scheuren met ersiige scheurwijdte. De muur helt voorover over 30 m1.	45,1
KBS0101	Kromboomssloot, rak 01-01	Walmuur, metselwerk	Rak wordt gemonitoord	Verticale scheur ersiige scheurwijdte. De muur helt voorover over 10 m1.	43,5
KBS0102	Kromboomssloot, rak 01-02	Walmuur, metselwerk	Rak wordt gemonitoord	De gehele walmuur helt over de gehele lengte ernstig (circa 10 cm) voorover.	86,9
RBS0201	Recht Boomssloot, rak 02 01	Walmuur, metselwerk	Rak wordt gemonitoord	De walmuur helt zwaar voorover ter plaatse van de Oude Schans over een lengte van 30m1. De rest van de walmuur helt licht voorover	96,5
RRG0401	Brouwersgracht, rak 04-01	Walmuur, metselwerk	Staat op lijst voor vernieuwing	De walmuur verschuift t.p.v. boom en huisnummer 75. De schade is in de afgelopen 8 jaar toegenomen.	148,7
PRG0601	Prinsengracht, rak 06-01	Walmuur, metselwerk	Onderhoud wordt in 2014 uitgevoerd	De walmuur helt zwaar achterover	130,5
PRG0701	Prinsengracht, rak 07-01	Walmuur, metselwerk	Onderhoud wordt in 2014 uitgevoerd	De walmuur helt zwaar voorover over een lengte van 6 m1	171,4
BRG0301	Brouwersgracht, rak 03-01	Walmuur, metselwerk	Onderhoud uitgevoerd in 2013	De kademuur vertoont afschuiving, horizontale scheuren en verticale scheuren.	308
LYG0101	Lijnbaansgracht, rak 01-01	Walmuur, metselwerk		Ter plaatse van huisnr. 6 en 15 is de kademuur afgeschoven, vertoont scheefstand en slingerd	221
WEG0202	Waaiseilandsgracht, rak 02-02	Walmuur, metselwerk		De walmuur helt voorover ter plaatse van huisnr 10-20 en vertoont horizontale scheuren met afschuiving bij de betonner paal in de walmuur.	23,7
GRI0101	Grimburgwal, rak 01-01	Walmuur, metselwerk	Onderhoud wordt uitgevoerd in 2014	De walmuur helt achterover en vertoont veel scheurvorming, inspectie 2006/2007 heeft niet plaats gevonden	158
ERG0102	Brouwersgracht, rak 01-02	Walmuur, metselwerk	Onderhoud uitgevoerd in 2013	De walmuur is horizontaal gemiddeld 5 cm afgeschoven.	218,9
SIN0201	Singel, rak 02-01	Walmuur, metselwerk		De walmuur helt licht voorover, veel horizontale scheurvorming met afschuiving.	133,8
SIN0401	Singel, rak 04-01	Walmuur, metselwerk		De walmuur zakt flink onderuit.	78,4
HIJ0304	Het IJ, rak 03-04	Damwand, staal		De staler damwand is eindeleversduur	82
LLG0201	Leliegracht, rak 02-01	Walmuur, metselwerk		De kademuur vertoont een verticale scheur die in de afgelopen vijf jaar sterk is toegenomen huisnr 46	80,2
SIN0302	Singel, rak 03-02	Walmuur, metselwerk	Staat op lijst voor vernieuwing	De kademuur staat voorover en schuift af	152
KZG0601	Keizersgracht rak 06-01	Walmuur, metselwerk		Ter plaatse van de aanslutring met brug 49 is de dilatatie circa 10 verschoven, staat bol vertoont een horizontale scheur en is onder uitgezakt.	210,9
KZG0501	Keizersgracht rak 05-01	Walmuur, metselwerk		Horizontale scheur ter plaatse van boom en de kademuur is onderuit gezakt.	246
KZG0101	Keizersgracht rak 01-01	Walmuur, metselwerk		Vanaf huis 23 is een horizontale scheur geconstateerd met afschuiving tot en met brug nr. 55 lengte circa 100 m1	288,3
HEG0102	Herengracht rak 01-02	Walmuur, metselwerk	Staat op lijst voor vernieuwing	De kademuur vertoont over circa 40 m1 een horizontale scheur met afschuiving dit deel boven de waterlijn vervangen.	