

# 5.1, 2, e

Omgevingsaanvraag terugbrengen raamluiken



Betreft: foto's en toelichting omgevingsaanvraag

Datum: 17 mei 2022

## Informatie pand

Woonplaats

Adres of postcode

Huisnummer

Toevoeging



### DE SCHOONHEID VAN AMSTERDAM

#### Ruimtelijk systeem

Binnenstad (1)

#### Deel van een ruimtelijk systeem

Centrum (1A)

#### Transformatiegebieden

transformatiegebieden Binnenstad

#### Gebied

De 17de eeuwse stadsuitbreiding (0106)

#### Orde

Orde 1

#### Niveau van welstand

Beschermd welstandsniveau

#### Monument

Ja (voor wijzigingen aan monumenten gelden ook eventuele randvoorwaarden en criteria van Bureau Monumenten & Archeologie)



*Informatie monumentenstatus*

*archief foto uit Beeldbank*

## Aanleiding

De eigenaar van het pand aan 5.1, 2, e heeft LinQ Vastgoed Adviseurs B.V. opdracht gegeven om een omgevingsaanvraag in te dienen voor het terugplaatsen van de raamluiken. Deze zijn in het verleden zonder vergunning verwijderd. In deze toelichting willen wij graag meer inzicht geven in de raamluiken. Dit gebeurt met archief tekeningen en foto's.

### Laatst vergunde toestand

Op de laatst vergunde toestand tekening uit 1985 is te zien dat er een drietal raamluiken aanwezig zijn. Deze bevonden zich aan de voorgevel 2 en 3 hoog t.p.v. het middelste kozijn en aan de zijgevel 2 hoog richting de voorgevel.



*Architectekening uit 1985, 3 raamluiken aanwezig*

### Beeldbank Amsterdam

In de Beeldbank van Amsterdam zijn een aantal foto's gevonden waarop de raamluiken zichtbaar zijn. Wel moet gezegd worden dat het overzichtsfoto's betreffen van dermate weinig kwaliteit, dat er nagenoeg geen details t.a.v. de toen aanwezige dakluiken zichtbaar zijn. Wel geven de foto's een redelijke indruk van de raamluiken. De hierna volgende foto's 1 t/m 4 betreffen de historische foto's uit Beeldbank.

Archief foto's 1 t/m 4 uit Beeldbank



Foto 1 overzicht



Foto 1 ingezoomd



Foto 2 overzicht



Foto 2 ingezoomd



Foto 3 overzicht



Foto 3 ingezoomd



Foto 4 overzicht



Foto 4 ingezoomd

### Huidige situatie

In de huidige situatie zijn geen raamluiken meer aanwezig. Wel zijn er nog delen en/of restanten van de scharnieren aanwezig. De hierna volgende foto's 5 en 6 tonen de huidige/werkelijke situatie.

### Foto's 5 en 6 huidige situatie



*Foto 5 kozijnen 2 en 3 hoog in voorgevel. 4 x scharnieren 3 hoog aanwezig/zichtbaar. Kozijn 2 hoog heeft nog 1 scharnier (linksboven) overige 3 scharnieren niet meer aanwezig.*



*Foto 6 kozijn zijgevel voorzijde, 2 scharnieren links aanwezig/zichtbaar*

### **Doel omgevingsaanvraag**

Het doel is om de raamluiken na te laten maken en terug te plaatsen. De aanwezige scharnieren van het kozijn 2 hoog in de zijgevel en het kozijn 3 hoog in de voorgevel zullen daarbij hergebruikt worden. Voor het kozijn 2 hoog in de voorgevel is dit helaas niet mogelijk, omdat hier 3 van de 4 scharnieren ontbreken. Op de bouwkundige tekening D.01 is de detaillering van de nieuwe raamluiken weergegeven. Hierbij zijn de archief foto's als uitgangspunt genomen.