




VOORGEVEL
Willemsparking
Bestaande situatie

ZIJGEVEL
Koninghoning
Bestaande situatie



DOORSNEDE A-A
Bestaande situatie


DOORSNEDE B-B
Bestaande situatie



VOORGEVEL
Willemsparking
Nieuwe situatie


ZIJGEVEL
Koninghoning
Nieuwe situatie

AKKOORD
4-7-2016
Commissie voor Monument en Meubilair
de secretaris
H. A. C. van der ...




DOORSNEDE A-A
Nieuwe situatie


DOORSNEDE B-B
Nieuwe situatie




KELDER
Willemsparking 2204a
Nieuwe situatie




BEGANE GROND
Willemsparking 2204a
Nieuwe situatie




EERSTE VERDIEPING
Willemsparking 2204
Nieuwe situatie




TWEDE VERDIEPING
Willemsparking 2204
Nieuwe situatie




DERDE VERDIEPING
Willemsparking 2204b
Nieuwe situatie




DAK
Bouwkosten voor Willemsparking 2204a
Nieuwe situatie




KELDER
Willemsparking 2204a
Bestaande situatie




BEGANE GROND
Willemsparking 2204a
Bestaande situatie




EERSTE VERDIEPING
Willemsparking 2204
Bestaande situatie



TWEDE VERDIEPING
Willemsparking 2204
Bestaande situatie



DERDE VERDIEPING
Willemsparking 2204
Bestaande situatie



DAK
Bestaande situatie

LEGENDA	TOEGANG	TOEGANG
...



Situatie schaal 1:1000
Kadastrale gemeente: Amsterdam
Ruimtelijk systeem: 19de-eeuwse Ring (3)
Adres: Willemsparking 220
Orde: 3
Monument: Nee

ALLE MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN

Project: www.huischeck.nl
Locatie: 1071 JX Amsterdam
Aanvraag omgevingsvergunning
Functiegebied, monument, stadsdeel

House Check

AHAM Vastgoed
Sapstraat 3/10A
1012 NB AMSTERDAM

01

10 09 03 02 01 C7 B7 A7 C8 B8 A8 C9 B9

11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

the scale towards document

C1 B1 A1 C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11

41

Image Engineering - Scan Reference Chart - TE263 - Serial No.