



Retouradres: Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam

AANGETEKEND EN PER GEWONE POST VERZONDEN

5.1, 5

5.1, 5

1001 EM Amsterdam

VERZONDEN

13 NOV. 2024

Datum	13 november 2024
Ons kenmerk	Z2024-C000738
Behandeld door	Mw. mr. 5.1, 2, e
Bijlage	Rapport 2 ^e hercontrole
Onderwerp	Besluit last onder dwangsom Dam 4

Geacht bestuur,

U ontvangt deze brief omdat u gebruiker bent van het bouwwerk op het adres 5.1, 5 1012 NP in Amsterdam. In dit bouwwerk is 5.1, 5 gevestigd. Een afschrift van deze brief is ook aan de gemachtigde van de eigenaren van dit bouwwerk gestuurd.

1^e controle

Een toezichthouder van het Expertiseteam Brandveiligheid van de gemeente Amsterdam (hierna: ETB) controleerde op 25 juli 2022 het bouwwerk op het adres 5.1, 5 in Amsterdam. De gebruiksmelding, met het kenmerk OLO 4994927, is het toetsingskader. Van deze controle is een rapport opgesteld.

Op 28 juli 2022 is dit rapport per mail naar een medewerker van 5.1, 5 gestuurd omdat zij tijdens de controles ook de contactpersoon was. In deze mail is aangegeven dat binnen zes weken (begunstigingstermijn) de geconstateerde overtredingen moeten zijn beëindigd en dat na de begunstigingstermijn een 1^e hercontrole wordt uitgevoerd.

1^e hercontrole

Op 12 september 2022 heeft onze toezichthouder van het ETB een 1^e hercontrole uitgevoerd. Tijdens deze controle is gebleken dat de overtredingen niet beëindigd zijn. Van deze hercontrole is een rapport opgesteld.

Update overtredingen

Op 17 oktober 2023 is per mail het rapport van de 1^e hercontrole naar dezelfde medewerker van 5.1, 5 gestuurd. Gevraagd is om uiterlijk 24 oktober 2023 aan te geven of de geconstateerde overtredingen inmiddels zijn beëindigd. Hier hebben wij geen reactie op ontvangen. Daarom is op 31 januari 2024, middels een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom, het handhavingstraject opgestart.

Overtredingen

De onderstaande overtredingen zijn nog niet beëindigd:

1. De brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie heeft geen geldig CCV-inspectiecertificaat afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallaties/Ontruimingsalarminstallaties.
2. Op de derde verdieping is de vluchtrouteaanduiding niet op een duidelijk waarneembare plaats aangebracht. De vluchtrouteaanduiding wijst bovendien niet in de richting van een vluchtroute.
3. Diverse verlichte vluchtrouteaanduidingen staan in storing. Dit blijkt uit het oranje lampje dat brandt.
4. De verlichte vluchtrouteaanduidingen worden niet adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd. Hierdoor functioneren deze installaties niet naar behoren.
5. Door het trappenhuis voert een extra beschermde vluchtroute. In een extra beschermde vluchtroute mogen geen objecten worden geplaatst. In dit geval staat de extra beschermde vluchtroute (het trappenhuis) in open verbinding met ruimtes waar objecten (o.a. meubilair, stellingrekken en pashokken) zijn geplaatst die bij brand een gevaarlijke situatie veroorzaken door de snelle verspreiding van giftige rook en brand. Hierdoor wordt het vluchten ernstig belemmerd.

Welke regels zijn overtreden?

Omgevingswet

Artikel 4.3, eerste lid, onderdeel a, bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over bouwactiviteiten, sloopactiviteiten, het gebruik en het in stand houden van bouwwerken, die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.

Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl)

Artikel 1.1a, eerste lid, bepaalt dat dit besluit op de artikelen 4.3, eerste lid, 5.1, 16.1, derde lid, en 23.1 van de Omgevingswet berust.

Brandmeldinstallatie

Artikel 3.115, eerste lid, bepaalt dat een gebruiksfunctie een brandmeldinstallatie heeft als bedoeld in NEN 2535 met een omvang

van de bewaking en een doormelding zoals aangegeven in bijlage II, als:

- a. de gebruiksoppervlakte van de gebruiksfunctie of de totale gebruiksoppervlakte aan

gebruiksfuncties van dezelfde soort in het gebouw voor zover die gebruiksfuncties op eenzelfde vluchtroute zijn aangewezen groter is dan de in die bijlage genoemde waarde;

b. de hoogste vloer van een verblijfsruimte van de gebruiksfunctie gemeten boven het meetniveau hoger ligt dan op de in die bijlage genoemde hoogte; of

c. die bijlage dit aanwijst zonder dat sprake is van een hoogte als hierboven bedoeld.

Brandmeldinstallatie / certificering / onderhoud, beheer en controle

Artikel 6.32, eerste lid, bepaalt dat de in bijlage II bedoelde gevallen een in artikel 3.115 voorgeschreven brandmeldinstallatie een geldig inspectiecertificaat heeft dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.

Artikel 6.32, tweede lid, bepaalt dat een krachtens de wet voorgeschreven brandmeldinstallatie op adequate wijze beheerd, gecontroleerd en onderhouden wordt.

Artikel 6.32, derde lid, bepaalt dat een inspectiecertificaat een geldigheidsduur van drie jaar heeft. Als op grond van artikel 3.115 doormelding is verplicht, is de geldigheidsduur een jaar.

Ontruimingsalarminstallatie

Artikel 3.119, eerste lid, bepaalt dat een gebruiksfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 3.115, eerste tot en met derde lid, een ontruimingsalarminstallatie als bedoeld in NEN 2575 heeft.

Ontruimingsalarminstallatie / certificering / onderhoud, beheer en controle

Artikel 6.33, eerste lid, bepaalt dat de in bijlage II bedoelde gevallen een in artikel 3.119 voorgeschreven ontruimingsalarminstallatie een geldig inspectiecertificaat heeft dat is afgegeven op grond van het CCV-inspectieschema Brandbeveiliging.

Artikel 6.33, tweede lid, bepaalt dat een krachtens de wet voorgeschreven ontruimingsalarminstallatie op adequate wijze beheerd, gecontroleerd en onderhouden wordt.

Artikel 6.33, derde lid, bepaalt dat een inspectiecertificaat een geldigheidsduur van drie jaar heeft. Als op grond van artikel 3.115 doormelding verplicht is, is de geldigheidsduur een jaar.

Vluchtrouteaanduiding

Artikel 3.120, eerste lid, bepaalt dat een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen een vluchtrouteaanduiding hebben die voldoet bij een te bouwen bouwwerk aan NEN 3011 of bij een bestaand bouwwerk aan NEN 6088, en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.

Artikel 3.120, derde lid, onderdeel a, bepaalt dat een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid op een duidelijk waarneembare plaats is aangebracht.

Artikel 3.120, derde lid, onderdeel b, bepaalt dat een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit,

gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen die uit het eerste en tweede lid volgen.

Artikel 3.120, vierde lid, bepaalt dat op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid gelegen op een vluchtroute vanuit een ruimte met een verlichtingsinstallatie die geen noodverlichting is als bedoeld in artikel 3.101, bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid bedoelde zichtbaarheidseisen niet van toepassing zijn.

Beheer, onderhoud en controle verlichte vluchtrouteaanduidingen

Artikel 2.6, bepaalt dat een bij of krachtens de wet aanwezige installatie als bedoeld in hoofdstuk 6 van dit besluit:

- a. overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften functioneert;
- b. adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd wordt, en
- c. zodanig wordt gebruikt dat geen gevaar voor de gezondheid of de veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Extra beschermde vluchtroute

Artikel 3.37, eerste lid, bepaalt dat een besloten ruimte in een brandcompartiment ligt.

Artikel 3.37, derde lid, bepaalt dat in afwijking van het eerste lid, een extra beschermde vluchtroute niet door een brandcompartiment voert.

Artikel 3.52, derde lid, bepaalt dat een vluchtroute in een besloten trappenhuis waarin een hoogteverschil van meer dan 12,5 m wordt overbrugd, een extra beschermde vluchtroute is.

Veilig vluchten via extra beschermde vluchtroute

Artikel 6.4, bepaalt dat degene die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat als gevolg van het gebruik een van de volgende situaties kan ontstaan, verplicht is alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs kunnen worden gevraagd om te voorkomen dat:

- a. brandgevaar wordt veroorzaakt;
- b. bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt;
- c. de melding van, alarmering bij of bestrijding van brand wordt belemmerd;
- d. het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd;
- e. het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd; en
- f. er op een andere manier gevaar voor de brandveiligheid ontstaat of voortduurt.

Zienswijze en onze reactie

Bij brief van 31 januari 2024 hebben wij u op de hoogte gebracht van ons voornemen om een last onder dwangsom op te leggen. U kon een zienswijze indienen. Van deze mogelijkheid heeft u gebruik gemaakt en op 17 februari 2024 uw zienswijze ingediend. Op 23 juli 2024 heeft u een aanvullende zienswijze ingediend. Hieronder treft u een samenvatting van uw zienswijzen en daaronder onze reactie.

1. Brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie

Op 11 juni 2024 heeft u een recent inspectiecertificaat van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie uit 2024 aangeleverd.

Onze reactie ad 1:

Het inspectiecertificaat is door onze toezichthouder beoordeeld. Deze overtreding is beëindigd.

2. Vluchtrouteaanduidingen

U geeft aan dat de overtredingen met betrekking tot de vluchtrouteaanduidingen zijn beëindigd.

Onze reactie ad 2:

Op 29 februari 2024 heeft onze toezichthouder naar aanleiding van uw zienswijze een 2^e hercontrole op locatie uitgevoerd. Tijdens deze controle is gebleken dat de overtredingen 2 t/m 4 zijn beëindigd. Dit rapport treft u bijgaand aan.

3. Extra beschermde vluchtroute

U geeft aan dat in 2010 een gebruiksmelding is gedaan en een omgevingsvergunning bouwen is aangevraagd en ook verleend. Het brandveiligheidsconcept op basis van gelijkwaardigheid is een integraal onderdeel van deze omgevingsvergunning. Het brandveiligheidsconcept op basis van gelijkwaardigheid omvat uitgebreide brandveiligheidsinstallaties (sprinkler, BMI, OAI) in het gehele bouwwerk, waarmee een beginnende brand tijdig wordt geconstateerd en bestreden. Deze installaties worden volgens de normen periodiek gekeurd. Middels deze installatietechnische voorzieningen wordt gewaarborgd dat aanwezig personen het bouwwerk veilig kunnen ontvluchten, al dan niet via de separate vluchtrappen. Het risico dat er als gevolg van brand menselijke slachtoffers vallen, wordt met de aanwezige voorzieningen geminimaliseerd.

U geeft aan dat de objecten in de extra beschermde vluchtroute al jaren aanwezig zijn en ook via de gebruiksmeldingen geaccordeerd zijn. In 2016 en 2020 zijn de gebruiksmeldingen geactualiseerd zonder aanpassingen aan het brandveiligheidsconcept. Ook deze meldingen zijn akkoord verklaard door het bevoegd gezag. U ging er derhalve vanuit dat dit standpunt ook door het bevoegd gezag werd gedeeld.

U geeft aan dat trappenhuisen die een hoogteverschil overbruggen van meer dan 8 meter, dienen te zijn uitgevoerd als een extra beschermde vluchtroute (BBL art.4.69 lid 7), voorheen genoemd een brand- en rookvrije vluchtroute. Dit betekent dat deze ruimten vrij moeten blijven van brandgevaarlijke spullen. Vanuit de notitie van Leeuwesteijn B.V. met kenmerk 202/not1/cln d.d. 02-06-2010 behorende bij de bouwvergunning van 2010 wordt dit artikel aangehaald (destijds art. 5.158 van het Bouwbesluit 2003).

U geeft aan dat de trap, die zich bevindt in een extra beschermde vluchtroute, ingeval van calamiteit door brandschermen wordt gescheiden van de winkel. Deze brandschermen zitten inclusief de kast en de paskamers, sinds de opening in 2012, op deze locatie. Ten aanzien van

paskamers en ander meubilair nabij de klantentrap geeft u aan dat men erop dient toe te zien dat vluchtroutes te allen tijde onbelemmerd blijven. De aanwezigheid van kleding en andere verkoopwaren in de besproken ruimten vormen een restrisico voor het ontstaan en ontwikkelen van brand. Echter, met de aanwezigheid van een sprinklerinstallatie wordt dat restrisico geminimaliseerd tot een niveau zoals de wetgever het heeft beoogd.

U geeft aan dat in de BBL géén verbod is opgenomen om meubilair en andere inventaris te plaatsen in een ruimte waardoor een vluchtroute voert. Maar dit meubilair mag de vluchtmogelijkheden niet belemmeren. Tevens mag aankleding van een ruimte geen brandgevaar opleveren en dient derhalve aan de hiertoe opgelegde voorschriften (art. 6.14) te voldoen. Tot slot geeft u aan dat in de BBL de specifieke zorgplicht (art. 6.4) is opgenomen, waarin een beroep wordt gedaan op eenieder die weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat als gevolg van het gebruik van een gebouw onveilige situaties ontstaan. Met dit artikel wordt beoogd om restrisico's te ondervangen.

Onze reactie ad 3:

De meest recente gebruiksmelding en de gebruiksmelding die als toetsingskader is gebruikt betreft de gebruiksmelding d.d. 3 maart 2020, met het OLO kenmerk 4994927. Op de tekeningen behorende bij deze gebruiksmelding staan objecten. Deze melding is getoetst aan de bepalingen van artikel 1.19 van het Bouwbesluit 2012 (dit is het huidige artikel 6.7 en 6.8 van het Bbl. De melding is vervolgens volledig verklaard. Dit betekent uitsluitend dat voldaan is aan de procedurele voorschriften voor het indienen van een gebruiksmelding.

In de door u genoemde notitie van Leeuwesteijn B.V. d.d. 2 juni 2010, staat het volgende: *"Voor het trappenhuis is een firescreen aangebracht met direct ernaast een brandwerende zelfsluitende deur waarvan de draairichting met de vluchtroute meedraait. Deze voorzieningen zijn noodzakelijk omdat dit trappenhuis vanwege een hoogteoverbrugging van meer dan 8 meter een brand- en rookvrije vluchtroute moet zijn volgens het Bouwbesluit. Dergelijke trappenhuisen moeten brandwerend worden afgescheiden en mogen niet in een brandcompartiment zijn gelegen."*

Uit het Bbl blijkt dat objecten, waaronder meubilair, de vluchtmogelijkheden niet moeten belemmeren. Indien sprake is van een extra beschermd vluchtroute geldt als aanvullende eis, volgens artikel 3.37 derde lid van het Bbl maar daarnaast ook uit de bovenvermelde tekst van Leeuwesteijn B.V., dat een extra beschermd vluchtroute nooit in een brandcompartiment en dus ook niet in een subbrandcompartiment mag liggen. Dit betekent dat er in de extra beschermd vluchtroute geen brand mag kunnen uitbreken. Dit is van cruciaal belang zodat de veiligheid van de extra beschermd vluchtroute wordt gewaarborgd.

Bij de 5.1, 5 op 5.1, 5 voert door het trappenhuis een extra beschermd vluchtroute. De winkel wordt, ingeval van calamiteiten, door de brandschermen/firescreens van het trappenhuis gescheiden. De brandschermen/firescreens moeten ervoor zorgen dat de extra beschermd vluchtroute niet in een brandcompartiment ligt en er dus geen brandgevaar is. Bij de 5.1, 5 op 5.1, 5 bevinden de objecten zich in een dergelijke situatie echter in het

trappenhuis. Met de aanwezigheid van de objecten ontstaat ook het risico voor het ontstaan en ontwikkelen van brand in de extra beschermde vluchtroute. Door het plaatsen van objecten in de extra beschermde vluchtroute wordt het doel en de functie dat door het Bbl met betrekking tot de extra beschermde vluchtroute wordt nagestreefd, gepasseerd. Dit kan uiteraard niet de bedoeling zijn. Daarbij bevindt de sprinklerinstallatie zich niet in de extra beschermde vluchtroute. Dit betekent dat de ontstane brand in de extra beschermde vluchtroute niet door de sprinklerinstallatie beheerst/geblust kan worden. Er is dan ook geen sprake van een gelijkwaardige oplossing met betrekking tot de extra beschermde vluchtroute.

Volgens het Programma van Eisen heeft het bouwwerk een brandmeldinstallatie met ruimte bewaking en niet-automatische bewaking vanwege o.a. de samenvallende vluchtroutes (doodlopende einden) en de open trap in het bouwwerk. De aanwezigheid van een brandmeldinstallatie heeft dus geen invloed op de bepalingen van het Bbl die voor de extra beschermde vluchtroute gelden.

Tot slot is de specifieke zorgplicht van artikel 6.4 Bbl van toepassing. Uit dit artikel blijkt dat alle brandgevaarlijke objecten in de extra beschermde vluchtroute verwijderd moeten zijn en ook verwijderd moeten blijven zodat wordt voldaan aan o.a. de artikelen 3.37 en 3.53 van het Bbl. Volgens deze artikelen moet voorkomen worden dat brandgevaar wordt veroorzaakt, bij brand een gevaarlijke situatie wordt veroorzaakt, het gebruik van vluchtmogelijkheden bij brand wordt belemmerd, het redden van personen of dieren bij brand wordt belemmerd en er op een andere manier gevaar voor de brandveiligheid ontstaat of voortduurt.

Gelet op het voorgaande zijn er bij ons geen feiten en/of omstandigheden bekend om af te zien van handhavend optreden.

Opleggen last onder dwangsom

Wij hebben besloten om handhavend op te treden tegen deze overtreding. Dit doen wij door u een last onder dwangsom op te leggen.

Wij zien u als overtreder omdat u de gebruiker van Dam 4 bent.

Uit te voeren last

De last onder dwangsom betekent het volgende:

1. Alle objecten (o.a. meubilair, stellingrekken en pashokken) moeten uit de extra beschermde vluchtroute worden verwijderd en verwijderd blijven. Dit moet u doen **binnen vijf dagen**, na dagtekening van dit besluit. Doet u dit niet dan moet u een dwangsom betalen van € 10.000,- ineens. Geen bedrag wordt boven dit bedrag verbeurd.

Wat gebeurt er als u de last niet uitvoert

U moet op tijd en volledig de last uitvoeren. Betalen van een dwangsom betekent niet dat de overtreding mag blijven bestaan. Wij mogen u opnieuw een last onder dwangsom opleggen.

Wij mogen dan ook een hogere dwangsom opleggen. Ook kunnen wij besluiten bestuursdwang toe te passen. Dan maken wij een einde aan de overtreding. De kosten daarvan moet u dan betalen.

Waarop is de hoogte van de dwangsom gebaseerd

De hoogte van de dwangsom baseren we op ons VTH-Beleid Fysieke Leefomgeving 2024. Volgens ons zijn de dwangsommen in redelijke verhouding tot de zwaarte van de overtredingen. En van wat we willen bereiken met het opleggen van de dwangsom.

Wat gebeurt er als u de dwangsom niet betaalt

U moet een verbeurde dwangsom binnen zes weken betalen, anders vorderen wij de dwangsom in. Dat betekent dat wij het bedrag alsnog bij u innen. Daarvoor schakelen we een incassobureau in als dat nodig is. Alle extra kosten brengen wij ook bij u in rekening.

Waarom wij optreden tegen overtredingen

Bij overtredingen moeten wij handhaven. Wij kunnen alleen afzien van handhaven als er concreet zicht op legalisatie is of handhaven onevenredig is tot de te dienen belangen. In dit geval is er geen concreet zicht op legalisatie omdat het verboden is een bouwwerk, dat niet voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bbl, in gebruik te nemen en of in stand te houden. Dit staat in artikel 4.3, eerste lid, onderdeel a, van de Omgevingswet. Hiervan kunnen wij geen vergunning verlenen.

In dit geval is handhavend optreden niet onevenredig in verhouding tot de daarmee te dienen belangen omdat het hier gaat om een situatie waarin niet wordt voldaan aan de voorschriften van het Bbl. Het is onze wettelijke taak en plicht om te bewerkstelligen dat bouwwerken voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften van het Bbl. Uw (eventuele) financiële belang/afweging om de overtreding niet te beëindigen laten wij niet prevaleren boven het algemene belang. In dit specifieke geval de veiligheid van de gebruikers van het bouwwerk. Zij mogen ervan uitgaan dat het bouwwerk veilig is.

Wat zijn onze bevoegdheden om handhavend op te treden

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam mag optreden tegen overtredingen. Dit staat in artikel 125 Gemeentewet. Wij mogen een last onder dwangsom opleggen in plaats van een last onder bestuursdwang. Dit staat in artikel 5:32, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Voor wie geldt dit besluit nog meer

Volgens artikel 18.4a van de Omgevingswet geldt dit besluit ook voor rechtsopvolgers. Dat betekent dat als u het bouwwerk verkoopt of als iemand anders het gaat gebruiken, dat die persoon verplicht is dit besluit uit te voeren.

Vragen of meer informatie

Misschien hebt u nog vragen. Of wilt u meer informatie. Neem dan contact op met 5.1, 2, e via 5.1, 2, e of 5.1, 2, e [@amsterdam.nl](mailto:5.1, 2, e@amsterdam.nl).

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens het college,

5.1, 2, e

Mw. mr. 5.1, 2, e
Handhavingsjurist Expertiseteam Brandveiligheid

BEZWAARCLAUSULE

Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via:

www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt ook bezwaar maken per post:

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit
- de reden(en) waarom u bezwaar maakt.
- eventueel: uw telefoonnummer en e-mailadres

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: <https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/> onder het tabblad 'Contact'.

Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor de kosten daarvoor en de informatie over de voorwaarden naar:

- www.rechtspraak.nl
- tabblad 'de Rechtspraak'
- keuze 'Organisatie'
- keuze 'Rechtsgebieden' (onder de kop 'U en de rechtspraak')
- 'Hoe werkt het bestuursrecht' (onder het kopje 'Bestuursrecht?')
- Voorlopige voorzieningen (onder het kopje 'Voorlopige voorzieningen')