BRU237





Overzicht





Twee filtsers werken niet zowel oost als west

Rode licht is gescheurd oost kant

NO 1

Storing aan de slagboom verlichting westzijde

Er was een glaszekering stuk, maar toch bleef de slagboomverlichting

Aan de oost zijde, dit is volgens schema niet goed moet worden onderzocht.

De verlichting werkt wel.