Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Weesperstraat 113
1018 VN Amsterdam

Postbus 95089
1090 HB Amsterdam
Telefoon 14 020
www.amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam

Aan de bewoner(s) van dit adres Ite Boeremastraat Jetje de Bosch Kemperpad, en de Nicolaas Beetsstraat, in stadsdeel West.

Datum	18 oktober '21
Ons kenmerk	Ite Boeremastraat in stadsdeel West
Uw kenmerk	Ite Boeremastraat in stadsdeel West
Behandeld door	Directievoerder Bomen, 10.2.e
Kopie aan	
Bijlage(n)	
Onderwerp	Noodkap Populus nigra 'Italica' met id-nummer (van bomenlaag) 503839.

Geachte Bewoner(s),

Aan de Ite Boeremastraat stadsdeel West staat een Populus nigra 'Italica' met id.-nummer (van bomenlaag) 503839 met een aantasting door de dikrandtonderzwam aangetroffen. Deze boom wordt op maandag 18 oktober 2021 gekapt. Voor het kappen van de boom is een Nood kapvergunning . Deze boom moet zo snel mogelijk worden verwijderd.

Herplant
Amsterdam wil het bomenbestand op peil houden. Daarom moet elke boom gecompenseerd worden. Op www.amsterdam.nl/bomen kunt u lezen hoe we dat aanpakken.

Wat is Dikrandtonderzwam (Ganoderma adspersum)
De vruchtlichamen van de dikrandtonderzwam zijn hoefijzervormig en kunnen uiteindelijk meer dan 50 cm breed worden. De bruine vruchtlichamen hebben een witte rand en ook de onderzijde is wit. De zwammen groeien soms dakpansgewijs boven elkaar.
De dikrandtonderzwam zorgt voor rot in de boomwortels en stamvoet. De aantasting verspreidt zich doorgaans traag waardoor bomen nog jarenlang kunnen blijven staan. De zwam is uiteindelijk in staat om alle afgrendelingszones te doorbreken, zodat uiteindelijk door stambreuk, windworp (is het omwaaien van een boom met wortel en al. Dit komt doordat de wortels hun stabiliteit verloren hebben door rot, afsterven) kan ontstaan. Er is ***geen*** bestrijding van de zwam mogelijk. Hierdoor is een verhoogd risico op stambreuk. De boom staat enigszins
scheef, bij aantasting door dikrandtonderzwam moet rekening worden gehouden dat ondergrondse boomdelen en het wortelstelsel eveneens zijn aangetast. Naast een verhoogd risico op stambreuk is daarbij ook risico op instabiliteit.

 Voorbeeldfoto.

De veiligheidscategorie is risicoboom. Er is een verhoogd risico op breuk vanuit de stam en stamvoet. In de huidige situatie vormt de boom een verhoogd veiligheidsrisico voor de omgeving.

Informatie in relatie tot beleid (Herplant):
Er is voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte aanwezig, zodat een nieuwe boom zich goed kan ontwikkelen.

Samen met uw hulp voorkomen we dat deze boom ***niet*** eens spontaan zal omgaan. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Heeft u nog vragen? Mail ons dan: 10.2.e @amsterdam.nl ,
10.2.e @amsterdam.nl of bel 14 020.

Met vriendelijke groet,

10.2.e
Directievoerder Bomen
RVE Stadswerken gemeente Amsterdam




foto 1 Overzichtsfoto van boom 503898

foto 2 stam en stamvoet, boomnr 503898.



Tomogrambeeld 503898