Civieltechnische Schouw:

Object: BRU0237, Walter Suskind.
Locatie: in de Oostelijke Handelskade, over de Nieuwe Herengracht.

Datum schouw: 15 mei 2018
Uitgevoerd door: [redacted]



Geconstateerde tekortkomingen:

- Veel houtrot in de hoofdconstructie, foto 1.
- Schilderwerk slecht.
- Slijtlaag wegdek op aantal plekken verdwenen, foto 2.
- Aantal dekplanken op de kopsekanten verrot, foto 3.
- Houtwerk naastliggende doorvaarten ook erg verrot, foto 4.
- Landhoofden hebben aanvaarschade, ook foto 4.
- Graffiti op windscherm bedieningspaneelruimte, foto 5.
- Veel onkruid rondom object, foto 6.

Foto's van meest urgente tekortkomingen:

Foto 1, houtrot in de hoofdconstructie.



Foto 2, slijtlaag wegdek op aantal plekken verdwenen.



Foto 3, aantal dekplanken op de kopsekanten verrot.



Foto 4, aanvaarschade landhoofden.



Foto 5, graffiti op bedieningspaneelruimte.



Foto 6, onkruid.



Algehele indruk van object:
Erg veel achterstallig onderhoud. Brug wordt in 2019 vernieuwd.
Meerpalen goed. Brugwachtershuisje staat goed in de verf, toilet heeft meermaals problemen gehad met de afvoer. Waarschijnlijk is huisaansluiting aan vervanging toe.

Het dossier inclusief foto's van de inspectie staat in onderstaande map:
G:\VOR\SenT\02 Objectgegevens\01 Beweegbare bruggen\0237 - Walter Suskind\2018\06 Schouw Civiel