Gemeente Amsterdam
Centrum

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Amsterdams Vastgoed Beheer
T.a.v. de heer 5.1, 2, e
James Wattstraat 60 hs
1097 DM AMSTERDAM

Datum	**17 januari 2019**
Ons kenmerk	4105469
Adres	5.1, 2, e 5.1, 2, e
Behandeld door	5.1, 2, e , 2, e afdeling Vergunningen
	5.1, 2, e , 5.1, 2, e @amsterdam.nl
Bijlage	Checklist ontbrekende gegevens
Onderwerp	Verzoek aanvullende gegevens

Geachte heer 5.1, 2, e ,

Op 19 december 2018 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op het gebouw 5.1, 2, e 5.1, 2, e ten behoeve van de woonfunctie.

Aanvullende gegevens nodig
Uw aanvraag is niet volledig. De gegevens die u volgens de Regeling omgevingsrecht (Mor) moet aanleveren staan vermeld in de checklist (zie bijlage). U moet deze gegevens in één keer aanleveren vóór 28 februari 2019.

De beslistermijn wordt opgeschort omdat de aanvraag niet volledig is en er aanvullende gegevens nodig zijn. Het opschorten van de beslistermijn gaat in op de dag na het verzenden van deze brief. De beslistermijn is weer van toepassing vanaf de dag waarop wij de aanvullende gegevens hebben ontvangen.

Wanneer de gegevens niet volledig of te laat worden aangeleverd, kunnen wij uw aanvraag buiten behandeling laten op basis van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,
namens hen,
medewerker Vergunningen, stadsdeel Centrum

5.1, 2, e

5.1, 2, e , 2, e

Bijlage bij brief met kenmerk 4105469

Ontbrekende gegevens inzake activiteit bouwen (art.2.1 lid 1a wabo):

- Foto's van het bestaande dakvlak;
- Tekeningen afstemmen. In de doorsnede nieuwe toestand staan 2 dakkapellen en in de bestaande geen;

Advies welstand:

- ***Gemandateerde van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 14-01-2019***
  Niet akkoord.
  In principe is het plaatsen van een dakkapel mogelijk maar de voorgestelde dichte dakkapel voldoet niet aan de criteria. Op de doorsnede lijkt de dakkapel ook qua positie niet te voldoen aan de criteria, maar in het aanzicht lijkt dit wel te zijn. De dakkapel zal aan de voorzijde voorzien moeten worden van kozijnen en glas. Verder de detaillering aanpassen conform de nieuwe situatie.