From: "Terwel, Lotte"
Sent: Tue, 11 Jul 2023 10:54:34 +0200
To: "5.1.2,e " <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: FW: Rondgang Oosterspeeltuin 1-6-2023

En nog eentje voor de woo documentatie

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @witteveenbos.com>
Verzonden: vrijdag 23 juni 2023 17:36
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @WitteveenBos.com>; 5.1.2,e <5.1.2,e @witteveenbos.com>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; Terwel, Lotte <lotte.terwel@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Rondgang Oosterspeeltuin 1-6-2023

Beste 5.1.2,e

Nog even een paar aandachtspunten naar aanleiding van onderstaande mailwisseling inzake de laatste wijzigingen voor het bestek Funenpark.

De staande boot

- We horen graag nog even waar de staande boot naar toe moet worden vervoerd, dit nemen we dan op in het bestek. Ons voorstel is een nader te bepalen locatie op te nemen binnen een straal van 25 km. We horen graag of dat akkoord is?

Zandbak speeltuin

- Graag aandacht voor het vastleggen van de afspraken in een overeenkomst. We hebben deze aanpassingen in gang gezet om het zand te weren uit de speeltuin, daar er ongelukken van komen en het zand zeer moeilijk te onderhouden is. We zien graag de afspraken op papier ter voorkoming van een nieuwe discussie met beheer achteraf. 5.1.2,e is bezig met een voorstel voor het eiland, dit is extra werk voor ons.

Kistenkasteel

- Ik adviseer om te starten met de kraag rondom de glijbaan en te bekijken of dit afdoende is. Het volledig dicht maken van de trappentoren van het Kistenkasteel brengt andere problemen met zich mee, namelijk:
  - Het kunnen horen van de kinderen binnen (gillen/huilen/paniek);
  - De aanvoer van frisse lucht/ventilatie;
  - Het weren van zwervers of het creëren van een aantrekkelijke hangplek.

  Dringend verzoek dan ook om het bovenste gedeelte niet volledig af te sluiten.

Losse rubber tegels

- Hierin sluit ik mij volledig aan bij de opmerking van 5.1.2,e dat de verwachtte oorzaak van het losraken van de tegels voortkwam uit de slijtage van het valzand dat onder de tegels komt. De verwachting is dat door het verwijderen van het valzand deze slijtage van de lijm van de rubber tegels op de betontegels niet meer voorkomt en de rubber tegels daardoor blijven liggen en niet makkelijk door kinderen uitgenomen kunnen worden. Het vervangen van deze strook naar “gewone” betontegels is technisch mogelijk, maar verstoord natuurlijk wel het beoogde beeld van de speeltuin. Daarnaast zijn de rubber tegels makkelijker te snijden naar de ronde vormen van de speeleilanden waar deze op aansluiten. Dit geeft dus een veel aantrekkelijker beeld.

We zien je reactie op bovenstaande punten met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2,e (5.1.2,e)
5.1.2,e
5.1.2,e
5.1.2,e

Witteveen+Bos
Hoogoorddreef 15 | Postbus 12205 | 1100 AE AMSTERDAM
5.1.2,e | www.witteveenbos.com

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @witteveenbos.com>
Verzonden: donderdag 8 juni 2023 17:18
Aan: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1.2,e <5.1.2,e @witteveenbos.com>; 5.1.2,e <5.1.2,e @WitteveenBos.com>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; Terwel, Lotte <lotte.terwel@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Rondgang Oosterspeeltuin 1-6-2023

Beste 5.1.2,e

Gisteren heb ik een overleg gehad met 5.1.2,e en 5.1.2,e van het ABT. We hebben de eerder vermelde punten besproken en zijn tot overeenstemming gekomen hoe we dit aan gaan passen. Dit pakken we vanaf volgende week op. Hierbij nemen we onder staande ook mee.

Vwb. de volgende punten:

- **Zandbak in de speeltuin:** hier komt inderdaad ruimte voor door het verwijderen van de staande boten en kan eventueel ook rondom de liggende boot worden ingepast. Alleen rondom de schommel is een valondergrond hierin verplicht. Hiervoor maken wij een schets die wij kunnen delen. Afhankelijk van de uitkomst wordt dit dan meegenomen in het bestek;
- **Losse rubber tegels:** op basis van de eerdere intake met Donkergroen was hun inschatting dat de oorzaak van het losraken van de tegels voortkwam uit de slijtage van het valzand dat onder de tegels komt. De verwachting is dat door het verwijderen van het valzand deze slijtage van de lijm van de rubber tegels op de betontegels niet meer voorkomt en de rubber tegels daardoor blijven liggen en niet makkelijk door kinderen uitgenomen kunnen worden. Het vervangen van deze strook naar “gewone” betontegels is technisch mogelijk, maar verstoord natuurlijk wel het beoogde beeld van de speeltuin. Daarnaast zijn de rubber tegels makkelijker te snijden naar de ronde vormen van de speeleilanden waar deze op aansluiten.

Ik heb 5.1.2,e even uit deze mailwisseling gehaald, dan kan jij de keuze maken in hoeverre we dit met haar willen delen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e (5.1.2,e)
5.1.2,e | 5.1.2,e

Witteveen+Bos
Hoogoorddreef 15 | Postbus 12205 | 1100 AE Amsterdam
5.1.2,e | www.witteveenbos.com

From: 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Sent: donderdag 1 juni 2023 15:40
To: 5.1.2,e <5.1.2,e @witteveenbos.com>; Terwel, Lotte <lotte.terwel@amsterdam.nl>; '5.1.2,e 5.1.2,e' <5.1.2,e @dock.nl>
Cc: 5.1.2,e <5.1.2,e @witteveenbos.com>; 5.1.2,e <5.1.2,e @WitteveenBos.com>; 5.1.2,e 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>
Subject: Rondgang Oosterspeeltuin 1-6-2023

Hallo 5.1.2,e en anderen,

Lotte Terwel (portefeuillehouder), 5.1.2,e en ik hebben net een rondje gelopen door de Oosterspeeltuin.

De volgende zaken zijn besproken:

- **Schaduwvoorziening:**
  ik heb gemeld dat het jammer is maar dat de constructeur van Witteveen en Bos heeft aangegeven dat het constructief niet gewenst is om lamellen aan de zijkant of aan het dak aan te brengen.
- **De staande boot:**
  Deze gaat in zijn geheel weg. Naast de inklimbaarheid belemmert deze nu het toezicht op een groot gedeelte van de speeltuin.
- **Zandbak in de speeltuin**:
  5.1,2,e geeft aan dat er toch heel veel kleine kinderen op dit eiland spelen en dat er een grote behoefte is hier een zandbak met speelzand aan te leggen. Zonder speelzand heeft het eiland feitelijk geen functie. Dit heb ik fout ingeschat. 5.1,2,e gaat met 5.1,2,e in overleg of het mogelijk is om eenzelfde constructie af te spreken als met de BOE. Dock is dan verantwoordelijk voor het dagelijkse veegwerk en dit leggen we vast in een gebruiksovereenkomst. Volgens mij is hier door Witteveen en Bois al een ontwerp voor gemaakt met de helft speelzand (bij de liggende boot) en een deel rubber ondergrond bij de schommel. Het speelzand zou dan ook wat lager kunnen. @5.1,2,e vooruitlopend op de uitkomst moet dit nog verder uitgewerkt worden?
- **Kistenkasteel met glijbaan:**
  Naast de kraag is er nog behoefte aan het dichtzetten van het bovenste gedeelte met plexiglas. Dit nemen we ook mee.
- **Losse rubber tegels:**
  5.1,2,e oppert het idee om de rubber tegels te vervangen door gewone grijze tegels. Kan Witteveen en Bos hier een advies over geven?

Mochten er nog zaken zijn die ik vergeten ben of anders zijn dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Gemeente Amsterdam
5.1,2,e
Projectmanagementbureau
M 5.1,2,e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

DISCLAIMER:
This e-mail is strictly confidential and is intended solely for the addressee.
It is prohibited for unauthorized persons to utilize the information contained within this e-mail.
If you receive this e-mail and you are not the addressee,
then please delete it from your system and notify the person who sent it to you.

Our company accepts no liability for the content of this email,
or for the consequences of any actions taken on the basis of the information provided,
unless that information is subsequently confirmed in writing.

Before printing, think about the environment.