Bureau onderzoek panden gelegen aan de Singel 110-182 en Bergstraat 1-3.



Locatie: Singel 110-158 en Bergstraat 1-3

Huisnummer	Singel 5.1.2,e	Jaar	1916
Fundering	Het pand voorzien van houtenpalen.		
Verbouwing	In 1916 is het pand gedeeltelijk verbouwt en vernieuwd.		
Monument	-		
Kwaliteitsmonitor	6		

Huisnummer	Singel 5.1.2,e 5.1.2,e	Jaar	1915
Fundering	Het pand voorzien van houtenpalen (Amsterdamse fundering). In 2010 is het pand voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -13,25 m zijn aangebracht. In 2013 is er een splitsingsvergunning voor het pand afgegeven. Door het afgeven van deze vergunning kan ervanuit worden gegaan dat de aanwezige fundering nog voor ca. 25 jaar zijn functie kan doen.		
Verbouwing	In 2010 en 2013 is het pand verbouwt. Waarbij in 2010 een staalconstructie in het pand is aangebracht.		
Monument	Nr. 5.1.2,e A is een Gemeentelijk monument (5.1.2,e)		
Kwaliteitsmonitor	6		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e 5.1,2,e	Jaar	1750
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven. In 1987 is het achterhuis voorzien van een aantal stalen buispalen en een nieuwe betonnen vloer die in de bestaande muren is ingetand. De palen zijn tot ca. N.A.P. -13 m aangebracht.		
Verbouwing	In 1984, 1987 en 1992 is het pand verbouwt. Waarbij 1987 een portaalconstructie in het achterhuis is aangebracht.		
Monument	Nr. 114 A is een Rijksmonument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	6		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e 5.1,2,e	Jaar	1750
Fundering	Het pand is gefundeerd op houtenpalen (Amsterdamse fundering).		
Verbouwing	In 1986, 1992 en 2005 is het pand verbouwt.		
Monument	Huis met de neuzen is een Rijksmonument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	6		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e	Jaar	1905
Fundering	Het pand is gefundeerd op houtenpalen (Amsterdamse en Rotterdamse fundering).		
Verbouwing	In 1913, 1988 en 2008 is het pand verbouwd..		
Monument	Nr. 5.1,2,e A is een Rijksmonument (5.1,2,e) Nr. 5.1,2,e is een Rijksmonument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	6		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e 5.1,2,e	Jaar	1756
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de voormalige situatie aangeven.		
Verbouwing	In 1881 en 1987 is het pand verbouwd.		
Monument	-		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e 5.1,2,e	Jaar	1710
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven.		
Verbouwing	In 1926, 2001 en 2010 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 5.1,2,e A is een Rijksmonument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	5		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e	Jaar	1916
Fundering	Het pand voorzien van houtenpalen (Amsterdamse fundering).		
Verbouwing	In 1914, 1915, 1930, 1939, 1951 en 1968 is het pand verbouwd.		
Monument	Gemeentelijk monument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e	Jaar	1730
Fundering	Het pand voorzien van houtenpalen (Amsterdamse fundering). In 1948 is er een nieuwe vloer in de kelder aangebracht die inde bestaande muren is ingetand.		
Verbouwing	In 1835, 1948, 1963, 1969, 1999 en 2011 is het pand verbouwd. Waarbij in 1963 een staalconstructie in het pand is aangebracht.		
Monument	Rijksmonument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e	Jaar	1740
Fundering	Het pand voorzien van houtenpalen (Amsterdamse fundering).		
Verbouwing	In 1919, 1921, 1951 en 1999 is het pand verbouwd.		
Monument	Rijksmonument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e 5.1,2,e	Jaar	1900
Fundering	Het pand voorzien van houtenpalen (Amsterdamse fundering). In 2009 is het pand voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -18,75 m zijn aangebracht.		
Verbouwing	In 1920, 1939, 1942, 1960, 1966, 2009, 2010 en 2011 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 5.1,2,e 5.1,2,e is een Rijksmonument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e 5.1,2,e	Jaar	1905
Fundering	Het pand voorzien van houtenpalen (Rotterdamse fundering). In 1993 is er een splitsingsvergunning voor het pand afgegeven. Door het afgeven van deze vergunning kan ervanuit worden gegaan dat de aanwezige fundering nog voor ca. 25 jaar zijn functie kan doen.		
Verbouwing	In 1993 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 5.1,2,e A is een Rijksmonument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e	Jaar	1605
Fundering	Nr. 5.1,2,e is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering). Van nr. 140 zijn geen funderingstekeningen in het archief aanwezig.		
Verbouwing	In 1960, 2000 en 2010 is nr. 5.1,2,e verbouwd. In 1983, 2001, 2003 en 2009 zijn beide panden verbouwd. Waarbij in 2009 een stempelconstructie is aangebracht. In 1916, 1917, 1924, 1942, 1947 en 2008 is nr. 5.1,2,e verbouwt.		
Monument	De Dolphijn is een Rijksmonument (5.1,2,e en 5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1.2,e	Jaar	1625
Fundering	Het pand zijn geen funderingstekening in de archieven aanwezig. In 2015 is de fundering t.p.v. de achtergevel hersteld.		
Verbouwing	In 1916, 1917, 1924, 1942, 1947, 2015 en 2016 is het pand verbouwd.		
Monument	Rijksmonument (5.1.2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1.2,e 5.1.2,e	Jaar	1650
Fundering	Het pand zijn geen funderingstekening in de archieven aanwezig.		
Verbouwing	In 1934, 1942, 1945, 1997 en 2018 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 5.1.2,e A is een Rijksmonument (5.1.2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1.2,e	Jaar	1735
Fundering	Het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering). In 2009 is er een CFO onderzoek uitgevoerd. Waarbij de conclusie was dat de fundering niet meer voldeed aan het Bouwbesluit van 2003 en aanschrijvingsniveau IV had. In 2013 heeft er funderingsherstel plaats gevonden waarbij teven s de kelderverdieping is verdiept.		
Verbouwing	In 1934, 1948, 1968, 1979, 2009 en 2013 is het pand verbouwd. Waarbij in 2009 een portaalconstructie in de voorgevel is aangebracht.		
Monument	Rijksmonument (5.1.2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1.2,e	Jaar	1650
Fundering	Van het pand zijn geen tekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven.		
Verbouwing	-		
Monument	Nr. 5.1.2,e 5.12,e is een Rijksmonument (5.1.2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		



Locatie: Singel 160-182

Huisnummer	Singel 5.1.2,e / Bergstraat 5.1.2,e	Jaar	1941
Fundering	Het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering).		
Verbouwing	In 1939, 1949, 1959, 1965, 1993, 1997, 2002, 2006, 2010 en 2012 is het pand verbouwt		
Monument	Bergstraat nr. 5.1.2,e is een Gemeentelijk monument (5.1.2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1.2,e	Jaar	1751
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig.		
Verbouwing	In 1890, 1948 en 1950 is het pand verbouwt.		
Monument	-		
Kwaliteitsmonitor	6		

Huisnummer	Singel 5.1.2,e 5.1.2,e	Jaar	1771
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven. In 1947 is de begane grond vloer vervangen door een nieuwe betonnen in de muren ingetande vloer.		
Verbouwing	In 1908, 1913, 1922, 1935, 1941, 1946, 1958, 1978 en 1983 is het pand verbouwt. Waarbij in 1958 een portaalconstructie in het pand is aangebracht.		
Monument	Nr. 5.1.2,e 5.1.2,e is een Rijksmonument (5.1.2,e)		
Kwaliteitsmonitor	6		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e	Jaar	1753
Fundering	Het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering). In 2010 heeft er een funderingsonderzoek plaats gevonden, waaruit geconcludeerd is dat de fundering kwaliteitsniveau IV heeft en dat er overgegaan moet worden tot volledig funderingsherstel		
Verbouwing	In 1941, 1958, 2004, 2010 en 2012 is het pand verbouwt. Waarbij in 1958 een portaalconstructie in het pand is aangebracht.		
Monument	Nr. 5.1,2,e 5.1,2,e is een Rijksmonument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	6		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e	Jaar	1779
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de voormalige situatie aangeven.		
Verbouwing	In 1998 is het pand verbouwd.		
Monument	Rijksmonument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e	Jaar	1742
Fundering	Van het pand zijn geen tekeningen in de archieven aanwezig die de bestaande situatie aangeven.		
Verbouwing	In 2017 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 5.1,2,e 5.1,2,e is een Rijksmonument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	6		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e 5.1,2,e	Jaar	1714
Fundering	Het pand is gefundeerd op houten palen (Amsterdamse fundering)		
Verbouwing	In 1923, 1958, 1982, 1994, 2001, 2003, 2008, 2009 en 2010 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 5.1,2,e 5.1,2,e is een Rijksmonument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1,2,e 5.1,2,e	Jaar	1730
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de voormalige situatie aangeven. In 1977 is het pand voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -13 m zijn aangebracht. In 1978 is er een splitsingsvergunning voor het pand afgegeven. Door het afgeven van deze vergunning kan ervanuit worden gegaan dat de aanwezige fundering nog voor ca. 25 jaar zijn functie kan doen.		
Verbouwing	In 1942, 1976, 1977, 1978 en 2011 is het pand verbouwd. Waarbij in 1978 een portaalconstructie in het pand is aangebracht.		
Monument	Nr. 5.1,2,e 5.1,2,e is een Rijksmonument (5.1,2,e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1.2.e 5.1.2.e	Jaar	1738
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen in de archieven aanwezig die de voormalige situatie aangeven. In 1977 is het pand voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -13 m zijn aangebracht In 1978 is er een splitsingsvergunning voor het pand afgegeven. Door het afgeven van deze vergunning kan ervanuit worden gegaan dat de aanwezige fundering nog voor ca. 25 jaar zijn functie kan doen.		
Verbouwing	In 1946, 1976, 1978 en 2016 is het pand verbouwd. Waarbij in 2016 een portaalconstructie t.p.v. nr. 5.1.2.e 5.1.2.e is aangebracht.		
Monument	Nr. 5.1.2.e 5.1.2.e is een Rijksmonument (5.1.2.e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1.2.e 5.1.2.e	Jaar	1905
Fundering	Het pand is op houten palen gefundeerd (Amsterdamse fundering) In 2005 is het pand voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. De vloer is gefundeerd op stalen palen, die tot ca. N.A.P. -13 m zijn aangebracht. In 2006 is er een splitsingsvergunning voor het pand afgegeven. Door het afgeven van deze vergunning kan ervanuit worden gegaan dat de aanwezige fundering nog voor ca. 25 jaar zijn functie kan doen.		
Verbouwing	In 1916, 1989, 2004, 2005 en 2006 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 5.1.2.e 5.1.2.e is een Rijksmonument (5.1.2.e)		
Kwaliteitsmonitor	7		

Huisnummer	Singel 5.1.2.e	Jaar	1905
Fundering	Van het pand zijn geen funderingstekeningen aanwezig die de bestaande situatie aangeven		
Verbouwing	In 1909 en 1999 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 5.1.2.e 5.1.2.e is een Gemeentelijk monument (5.1.2.e)		
Kwaliteitsmonitor	6		

Huisnummer	Singel 5.1.2.e	Jaar	1715
Fundering	Het pand is op houten palen gefundeerd (Amsterdamse fundering) In 2000 heeft er een funderingsonderzoek plaats gevonden, waaruit geconcludeerd is dat de fundering zich in slechte staat bevind. In 2003 is het pand voorzien van een nieuwe betonnen vloer, die in de bestaande muren is ingetand. Rondom is de nieuwe vloer voorzien van damwand planken. De nieuwe vloer is gefundeerd op stalen palen die op ca. N.A.P. -14 m zijn aangebracht.		
Verbouwing	In 1999, 2004 en 2009 is het pand verbouwd.		
Monument	Nr. 5.1.2.e 5.1.2.e is een Rijksmonument (5.1.2.e)		
Kwaliteitsmonitor	7		