Evaluatieformulier Techdesk CBTC 16-5-2021

10.2.e

- 7:04h VKL meldt CC 075 combined test niet gelukt ,voertuig staat op EASA spoor 3 , MSS gecontroleerd geen storing meldingen op deze voertuig , gekoppeld met 083 en 081. 081 is ook goed in MSS , 083 is niet zichtbaar in MSS (TM210516 001 aangemaakt en naar Alstom storingsdienst gestuurd) 10:24h Alstom heeft alle voertuigen gecontroleerd, volgens hun zou alles moeten werken, VKL heeft voertuigen laten ontkoppelen en opnieuw gekoppeld, helaas combined test lukt niet, voorgesteld aan VKL om B zijde van CC 075 te koppelen (bedankt 10.2.e !) en dat gaan ze laten uitvoeren. 11:07h VKL meldt dat koppelen op B zijde niet lukt, ze krijgen deze voertuig combinatie niet in beweging richting MDW, deze worden buiten dienst genomen.
- 7:19h VKL meldt gele driehoek in voertuig CC 072, deze is gekoppeld met 079 en 076, alle drie voertuigen in MSS gecontroleerd en er zijn geen meldingen, wel TRS1 external link 2 van voertuig 076 fault code 1 pendelt
- 8:02h Volgende voertuigen zijn niet zichtbaar in MSS

CC_70
CC_82
CC_83
CC_86
CC_92
CC_93
CC_95
CC_97
CC_98
CC_99
CC_102
CC_105
CC_47
CC_50
CC_56
CC_63
CC_109
CC_121

- 8:04h CC 094 heeft melding aan VIOM1 CORE1 DLU-board 1 (61213) error code 46 severity 100, wagen gekoppeld met 091 en 106, op dit moment in dienst en geen verstoringen zichtbaar bij bestuurder.
- 8:15h Alstom belt dat MSS even wordt gepauzeerd om voertuigen te dicsoveren. 8:32h pauze geëindigd , voertuigen die op LWP staan niet zichtbaar in MSS, overige wel.
- Voertuigen buiten dienst en op LWP CC 046,047,048,049,050,051,
- 055,056,057,058,063,065,073,074,077,080,082,084,086,087,088,092,095,097,098,100,101,
- 102,105,127,129,135,139
- 8:34h volgende wagens hebben F melding op VIO part 1 & 2 , alle (zichtbare) M5, alle (zichtbare) M4 behalve CC 084, sommige voertuigen hebben severity 100 en sommige 700?.
- 9:13h twee wissels geven storing in MSS (1531 ITW en 1905B ZD) TM210516 005 en 006 aangemaakt en doorgegeven aan storingsdienst S&C. S&C pakt deze meldingen maandag op na overleg met Alstom.

- 10:10h CC 093 heeft melding aan VIOM1 CRE1 DLU-board 1 (61427) error code 46 severity 700, gekoppeld met 103 en104 en in dienst, bij VKL nagevraagd en ze hebben op deze combinatie geen last.
-

10.2.e

17:45 VKL systeem vastgelopen. Metro's stonden stil tot ongeveer 18:45