Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 8 september 2020 12:36
Aan: [redacted]
CC: [redacted]; [redacted]; [redacted]
Onderwerp: RE: opnames grimburgwal
Bijlagen: inspectie--risicogebied.pdf; RE: BVO GBW0104

Hoi [redacted],

Gisteren hebben we bijgevoegde tekening van HvS ontvangen met hierop de resultaten tot nu toe van het duikonderzoek. De verwachting is dat HvS morgen begint met het slopen van deel 3 aangezien dit deel ook op instorten staat. Vandaag wordt nog onderzoek tpv deel 4 uitgevoerd, mogelijk dat naar aanleiding hiervan een deel van deel 4 ook gesloopt moet worden.
Mijn collega, [redacted], is bezig na te gaan op welke termijn de BVO kan worden uitgevoerd. Hierbij worden de panden binnen de rode cirkel zoals jij geschetst heb meegenomen + panden aan de Langebrugsteeg (zie mail in bijlage). Zou jij op basis van de inspectietekening willen nagaan of uitbreiding van de te onderzoeken panden (meetbouten en BVO) nodig is?

Zodra ik meer info heb over de werkgrenzen dan hoor je het van me!

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Technisch Manager
Programma Bruggen & Kademuren

E [redacted]
T [redacted]

Gemeente Amsterdam
Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
www.amsterdam.nl/bruggenkademuren

Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 4 september 2020 08:36
Aan: [redacted]
Onderwerp: opnames grimburgwal

Hoi [redacted], het niet zo'n fraaie schets maar ik zou van de panden binnen de rode lijn een vooropname maken en op de gele gearceerde delen op de gevel, brug en kade meetpunten plaatsen. Als de damwand nog verder richting het oosten gaat moet je mogelijk ook nog panden Oudezijds Achterburgwal 229, 231 en 235 meenemen in de vooropname.



Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur Techniek
Programma Bruggen & Kademuren

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
M [redacted]