125213.0 480826.0

125266.0 480878.0

nl.imkl

KA0000._GebiedsinformatieLevering_19O054129

1

2019-06-26T20:18:55.708+02:00

1

2019-06-26T20:18:55.708+02:00

true

bronnen/GB_19O054129.png

nl.imkl

KA0000._GebiedsinformatieAanvraag_19O054129

2019-06-26T16:00:23.000+02:00

9810005883

0000000010

19O054129

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @amsterdam.nl

Gemeente Amsterdam

Weesperplein

8

AMSTERDAM

1018XA

NL

(10)(2e)@amsterdam.nl

E3718-26 (10)(2e)

2019-06-26T16:00:23.000+02:00

Bijlmerdreef 108 1102CT Amsterdam NL

3365

Frankemaheerd

3

Amsterdam

1102AN

0363010012135060

nl.imkl

KA0000._Orientatiepolygoon_19O054129

2019-06-26T16:00:23.000+02:00

125213.0 480858.0 125230.0 480826.0 125266.0 480845.0 125249.0 480878.0 125247.0 480877.0 125238.0 480871.0 125213.0 480858.0

nl.imkl

KL1624._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:09:43.000+02:00

3365 true

true

false

nl.imkl

KL1624._Belang_5011130

200

2017-03-18T00:00:00.000+01:00

VRI

Velzel

06 (10)(2e)

(10)(2e) @amsterdam.nl

nl.imkl

KL1624._Belang_5011125

200

2016-11-30T00:00:00.000+01:00

OVL

(10)(2e)

(10)(2 (10)(2e)

(10)(2e) @amsterdam.nl

nl.imkl

KL1624._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1624

Gemeente Amsterdam, rve Verkeer

& Openbare Ruimte

34366966

nl.imkl

KL1089._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:53:30.000+02:00

true

true

false

nl.imkl

KL1089._Belang_5055161

1

2019-02-20T00:00:00.000+01:00

Klicbelang 2019-02-19

Afdeling BackBone Networks

[redacted] - [redacted]

[redacted]@tele2.com

3365

Afdeling BackBone Networks

(10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@tele2.com

Afdeling Operations Centre

(10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@tele2.com

nl.imkl

KL1089._Belang_5055004

1

2018-12-25T00:00:00.000+01:00

Klicbelang 2018-12-24

Afdeling BackBone Networks

(10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@tele2.com

Afdeling BackBone Networks

(10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@tele2.com

Afdeling Operations Centre

(10)(2e) - (10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @tele2.com

nl.imkl

KL1089._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1089

Tele2 Nederland B.V.

nl.imkl

KL1011._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:09:14.000+02:00

true

true

false

nl.imkl

KL1011._Belang_5000355

701

2019-02-16T00:00:00.000+01:00

Regio West 01

Network Inventory Management

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@vodafoneziggo.com

Network Inventory Management

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@vodafoneziggo.com

Network Operations Centre

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@vodafoneziggo.com

nl.imkl

KL1011._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1011

Ziggo B.V.

nl.imkl

KL1435._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:33:51.000+02:00

true

true

false

nl.imkl

KL1435._Belang_5015344

101

2019-03-12T00:00:00.000+01:00

Nieuw belang

Eljes Infra

([redacted]) [redacted]

[redacted]@eljes.nl

Eljes Infra

([redacted]) [redacted]

[redacted]@eljes.nl

[redacted] Infra

([redacted]) [redacted]

[redacted]@eljes.nl

nl.imkl

KL1435._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1435

Equinix (Netherlands) B.V.

nl.imkl

KL1040._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:03:26.000+02:00

true

true

false

nl.imkl

KL1040._Belang_5000677

1002

2019-05-07T00:00:00.000+02:00

NUONZ_2

Liander Schadepreventie

(10)(2e (10)(2e)

3365 (10)(2e)@alliander.com

Liander Schadepreventie

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@alliander.com

Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom

0800 9009

nl.imkl

KL1040._Belang_5000670

901

2019-05-07T00:00:00.000+02:00

NUONZ_1

Liander Schadepreventie

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@alliander.com

Liander Schadepreventie

088 (10)(2e)

(10)(2e)@alliander.com

Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom

0800 9009

nl.imkl

KL1040._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1040

https://www.liander.nl/sites/default/files/Aannemers_Installateurs-Voorkom_Storing_en_Schade.pdf

Liander N.V. Pac 2Ai68G2

nl.imkl

KL1049._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T20:17:59.000+02:00

true

false

false

nl.imkl

KL1049._Belang_5011178

102

2019-03-28T00:00:00.000+01:00

Regio Noord-West

Reggefiber ttH B.V.

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @kpn.com

Reggefiber ttH B.V.

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @kpn.com

(10)(2e) Telecom

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@vwtelecom.com

nl.imkl

KL1049._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1049

Reggefiber Operator B.V.

nl.imkl

KL1098._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:03:35.000+02:00

true

true

false

nl.imkl

KL1098._Belang_5055294

1

2019-04-02T00:00:00.000+02:00

2019-euNetworks-totaal

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @adinfbv.nl

(10)(2e)

((10)(2 (10)(2e)

(10)(2e) @adinfbv.nl

Eunetworks NOC

0080006500650

(10)(2e)@eunetworks.com

nl.imkl

KL1098._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1098

Eunetworks p/a Adinf B.V.

34184491

nl.imkl

KL1607._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:03:46.000+02:00

true

true

false

nl.imkl

KL1607._Belang_5012656

1401

2019-05-10T00:00:00.000+02:00

Belang A-Fiber Speedlink C.V.

Kabel en leidingbeheer

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@bam.nl

Kabel en leidingbeheer

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@bam.nl

Storingsdienst

(10)(2e)) 10)(2e 10)(2e

(10)(2e)@bam.com

nl.imkl

KL1607._Belang_5012696

101

2019-05-10T00:00:00.000+02:00

A-Fiber Toekomstig trace

Kabel en leidingbeheer

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@bam.nl

Kabel en leidingbeheer

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@bam.nl

Storingsdienst

((10)(2e)) 10)(2e 10)(2e

(10)(2e)@bam.com

nl.imkl

KL1607._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1607

Buzzard Infra C.V.

(10)(2e)

3365 nl.imkl

KL1097._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:03:43.000+02:00

true

true

false

nl.imkl

KL1097._Belang_5055398

1

2019-05-11T00:00:00.000+02:00

2019-CenturyLink-Totaal

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @adinfbv.nl

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @adinfbv.nl

NOC

0800-0229758

nl.imkl

KL1097._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1097

Level 3 p/a Adinf B.V.

nl.imkl

KL1278._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:16:07.000+02:00

true

true

false

nl.imkl

KL1278._Belang_5055421

1

2019-06-21T00:00:00.000+02:00

KlicBelang_RELINED11_MEI_2019

Beheerder Relined bv

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@relined.eu

Relined NOC

(10)(2 (10)(2e)

(10)(2e)@relined.eu

Relined storing

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@relined.eu

nl.imkl

KL1278._Belang_5055531

1

2019-06-22T00:00:00.000+02:00

KlicBelang_RELINED_JUNI 2019

Beheerder Relined bv

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@relined.eu

Relined NOC

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@relined.eu

Relined storing

(10)(2e (10)(2e)

(10)(2e)@relined.eu

nl.imkl

KL1278._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1278

Relined B.V.

30189673

nl.imkl

KL1088._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:03:55.000+02:00

true

true

true

nl.imkl

KL1088._Belang_5000768

402

2019-05-20T00:00:00.000+02:00

3365

totaal belang

klantenservice Waternet

09009394

(10)(2e) @waternet.nl

klantenservice Waternet

09009394

(10)(2e) @waternet.nl

klantenservice Waternet

09009394

(10)(2e) @waternet.nl

nl.imkl

KL1088._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1088

3365 Waternet

Afdeling Projecten

nl.imkl

KL1016._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:21:51.000+02:00

true

true

false

nl.imkl

KL1016._Belang_5055540

1

2019-06-25T00:00:00.000+02:00

Telf_2019june24

afdeling engineering infrastructure

3365 0[redacted]

[redacted]@bt.com

afdeling engineering infrastructure

[redacted]

[redacted]@bt.com

kies optie1(NCC),optie2 dan 4(NL)

08000233387

[redacted]@bt.com

nl.imkl

KL1016._Belang_5055497

1

2019-06-06T00:00:00.000+02:00

TELF_ 2019june 05

afdeling engineering infrastructure

[redacted]

[redacted]@bt.com

afdeling engineering infrastructure

(10)(2e (10)(2e)

(10)(2e) @bt.com

kies optie1(NCC),optie2 dan 4(NL)

08000233387

(10)(2e) @bt.com

nl.imkl

KL1016._Belang_5055436

1

2019-05-21T00:00:00.000+02:00

TELF_2019mai20

afdeling engineering infrastructure

(10)(2e (10)(2e)

(10)(2e) @bt.com

afdeling engineering infrastructure

(10)(2e (10)(2e)

3365 [redacted]@bt.com

kies optie1(NCC),optie2 dan 4(NL)

08000233387

[redacted]@bt.com

nl.imkl

KL1016._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1016

Bt Nederland N.V.

nl.imkl

KL1693._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:03:19.000+02:00

true

true

3365

false

nl.imkl

KL1693._Belang_5055437

1

2019-05-21T00:00:00.000+02:00

VOR OVL

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @amsterdam.nl

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @amsterdam.nl

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @amsterdam.nl

nl.imkl

KL1693._Belang_5055438

1

2019-05-21T00:00:00.000+02:00

VOR VRI

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @amsterdam.nl

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @amsterdam.nl

(10)(2e) (10)(2e)

020- (10)(2e)

(10)(2e) @amsterdam.nl

nl.imkl

KL1693._Belang_5015578

101

2019-05-22T00:00:00.000+02:00

Centrum

(10)(2e) (10)(2e)

14-020

(10)(2e) @amsterdam.nl

(10)(2e) (10)(2e)

14-020

(10)(2e) @amsterdam.nl

(10)(2e) (10)(2e)

14-020

(10)(2e) @amsterdam.nl

3365 nl.imkl

KL1693._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1693

Gemeente Amsterdam

Verkeer en Openbare Ruimte

34366966

nl.imkl

KL1028._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:03:55.000+02:00

true

true

false

nl.imkl

KL1028._Belang_5055089

4

2019-05-26T00:00:00.000+02:00

WAB-NW-ADM-ZO

Engelgeer

+(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @nuon.com

Engelgeer

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @nuon.com

StoringsMeldPost

0800-0513

nl.imkl

KL1028._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1028

https://ops.nuonheat.nl/apps/klic-win/documents/KL1028

3365

NUON Warmte

nl.imkl

KL1051._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T19:52:02.000+02:00

true

true

false

nl.imkl

KL1051._Belang_5002912

701

2019-06-18T00:00:00.000+02:00

KPN_1

Klic

([redacted]) [redacted]

[redacted]@kpn.com

Loket van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar

([redacted]) [redacted]

[redacted]@kpn.com

Loket van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar

([redacted]) [redacted]

[redacted]@kpn.com

nl.imkl

KL1051._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1051

KPN B.V.

Centercode 13395, de heer M. Driezen

nl.imkl

KL1010. Belanghebbende 19O054129

1

2019-06-26T17:24:57.000+02:00

true

true

false

nl.imkl

KL1010._Belang_5055300

12

2019-06-21T00:00:00.000+02:00

Netwerk Eurofiber 2019-2

Tetelepta

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @eurofiber.com

Tetelepta

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e) @eurofiber.com

Network Monitoring Center

0800-387634237

(10)(2e)@eurofiber.com

nl.imkl

KL1010._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1010

Eurofiber Nederland B.V.

nl.imkl

KL1177._Belanghebbende_19O054129

1

2019-06-26T16:28:07.000+02:00

true

true

false

nl.imkl

KL1177._Belang_5001859

601

2019-06-25T00:00:00.000+02:00

COLT_1

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@colt.net

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@colt.net

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

(10)(2e)@colt.net

3365 nl.imkl

KL1177._Beheerder

2000-01-01T00:00:00.000+01:00

KL1177

Colt Technology Services B.V.

33303165

nl.imkl

KL1089.brief-betrokken

2019-06-26T16:53:18

bronnen/KL1089/nl.imkl-KL1089_19O054129.brief-betrokken.pdf

nl.imkl-KL1089.brief-betrokken

nl.imkl

KL1089.datatransport

2019-06-26T16:53:14

3365

2019-06-26T16:53:18

KL1089.datatransport1

nl.imkl

2019-06-26T16:53:18

underground

2019-06-26T16:53:18

KL1089.datatransport2

nl.imkl

2019-06-26T16:53:18

underground

3365

2019-06-26T16:53:18

KL1089.datatransport3

nl.imkl

2019-06-26T16:53:18

underground

2019-06-26T16:53:18

KL1089.datatransport4

nl.imkl

2019-06-26T16:53:18

underground

2019-06-26T16:53:18

3365

KL1089.datatransport5

nl.imkl

2019-06-26T16:53:18

underground

nl.imkl

KL1089.overzicht

2019-06-26T16:53:18

bronnen/KL1089/nl.imkl-KL1089_19O054129.overzicht.pdf

nl.imkl-KL1089.overzicht

2019-06-26T16:53:18

KL1089.ulink_datatransport1.1

nl.imkl

3365125252.69575 480862.786249954 125254.15305 480862.480249952 125256.65555 480857.836699954 125260.6966 480850.340599955 125264.351632851 480844.130028449

false

2019-06-26T16:53:18

underground

2019-06-26T16:53:18

KL1089.ulink_datatransport2.1

nl.imkl

125252.69575 480862.786249954 125254.15305 480862.480249952 125260.6966 480850.340599955 125264.351632851 480844.130028449

false

2019-06-26T16:53:18

underground

2019-06-26T16:53:18

KL1089.ulink_datatransport3.1

nl.imkl

125252.69575 480862.786249954 125254.15305 480862.480249952 125256.65295 480857.841199953 125260.6966 480850.340599955 125264.351632851 480844.130028449

false

2019-06-26T16:53:18

underground

2019-06-26T16:53:18

KL1089.ulink_datatransport4.1

nl.imkl

125252.69575 480862.786249954 125253.0318 480864.559699952 125246.561561141 480876.707707428

false

2019-06-26T16:53:18

underground

2019-06-26T16:53:18

KL1089.ulink_datatransport5.1

nl.imkl

125245.472256569 480875.981504379 125247.31765 480872.576899954 125252.69575 480862.786249954

false

2019-06-26T16:53:18

underground

nl.imkl

KL1011.BijlageAlgemeen__223

2019-06-26T16:07:47.4725624+02:00

bronnen/KL1011/nl.imkl-KL1011_19O054129.BriefBelang_Algemeen_69b3b208_63a6_42c8_b01d_ef0d956dd1cf.pdf

nl.imkl-KL1011.BriefBelang_Algemeen_69b3b208_63a6_42c8_b01d_ef0d956dd1cf

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_orca_conduit_2519832890_2

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_orca_conduit_2519833928_156

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322031705_46

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322131435_52

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322291050_42

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322291794_48

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322297482_54

nl.imkl

3365

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322300006_160

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322300018_152

nl.imkl

3365

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322302356_50

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322304729_44

nl.imkl

3365 underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322312725_158

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322312737_148

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322326295_164

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322326307_146

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322335933_56

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322364339_150

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322364351_110

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322755565_112

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322755569_162

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322755612_20

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322838442_22

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392026587879_126

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392029652008_120

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392029730987_122

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392029870721_28

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044113_144

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044117_130

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044121_132

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044125_142

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044129_138

nl.imkl

underground

3365

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044133_136

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044141_62

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044145_134

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044153_128

nl.imkl

underground

3365

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044181_58

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044185_60

nl.imkl

underground

3365

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044244_102

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044248_32

nl.imkl

underground

3365

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044252_40

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044256_34

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044260_38

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030059255_36

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

3365

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030059267_26

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030059275_24

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

3365

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030105955_114

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030105959_116

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

3365

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030105963_118

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030105967_106

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030105971_104

3365

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030105975_108

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030108427_30

3365

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068786959_154

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787057_96

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787061_88

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787065_94

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787069_92

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787073_98

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787077_90

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787081_100

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068807142_4

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834493_78

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834497_86

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834501_74

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834505_70

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834509_84

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834513_76

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834521_80

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834525_82

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834529_64

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834557_72

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834561_68

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835641_14

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835645_12

nl.imkl

3365

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835649_8

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835653_16

nl.imkl

3365

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835657_10

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835661_18

nl.imkl

3365

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835665_6

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392175845688_66

nl.imkl

3365 underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392175845692_140

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.DUCT_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392175845704_124

nl.imkl

underground

nl.imkl

KL1011.EG_TechnischGebouw_orca_housing_2515510757_219

2019-06-26T16:07:47+02:00

125239.08408 480863.965343996 125239.08572 480863.965503997
125239.49016 480864.036263997 125239.49176 480864.036663997 125239.8792 480864.172663997 125239.88068
480864.173343997 125240.24064 480864.370903997 125240.24204 480864.371783997 125240.5648 480864.625623996 125240.566
480864.626743997 125240.84284 480864.929983997 125240.84384 480864.931303996 125241.06736 480865.275783997
125241.06812 480865.277223997 125241.2322 480865.653623996 125241.23272 480865.655183996 125241.33296
480866.053383996 125241.33324 480866.054983997 125241.36696 480866.464183996 125241.36696 480866.465703996
125241.34344 480866.808143997 125241.34328 480866.809503997 125241.27308 480867.145503997 125241.27268
480867.146823997 125241.15712 480867.470023996 125241.1566 480867.471303997 125240.99788 480867.775623997
125240.99724 480867.776623997 125240.85656 480867.982463997 125240.85596 480867.983263996 125240.69544
480868.174023997 125240.69476 480868.174743997 125240.51608 480868.348583997 125240.51536 480868.349263997
125240.3202 480868.504463997 125240.31936 480868.505023997 125240.10976 480868.640023997 125240.10892
480868.640543996 125239.88688 480868.753983997 125239.88596 480868.754383996 125239.65376 480868.845143997
125239.6528 480868.845463997 125239.41268 480868.912623997 125239.41168 480868.912863997 125239.13544
480868.959463997 125239.13432 480868.959583997 125238.85464 480868.974943997 125238.85352 480868.974943997
125238.5738 480868.958943997 125238.57268 480868.958783997 125238.29656 480868.911543996 125238.29548
480868.911303997 125238.02636 480868.833503996 125238.02528 480868.833143996 125237.76656 480868.725703996
125237.76556 480868.725223997 125237.52048 480868.589543997 125237.51952 480868.588943997 125237.29116
480868.426663996 125237.29028 480868.425943997 125237.08152 480868.239143997 125237.08076 480868.238343997
125236.8942 480868.029383997 125236.89348 480868.028543997 125236.73148 480867.799983996 125236.73088
480867.799023997 125236.59548 480867.553783997 125236.595 480867.552783997 125236.48784 480867.293943996 125236.48748
480867.292863997 125236.41 480867.023663996 125236.40976 480867.022583997 125236.36288 480866.746383997 125236.36272
480866.745263996 125236.34704 480866.465583997 125236.34708 480866.464383997 125236.36744 480866.146063996
125236.3676 480866.144783997 125236.42832 480865.831623996 125236.42864 480865.830423996 125236.52872
480865.527583996 125236.5292 480865.526383996 125236.66704 480865.238703997 125236.66776 480865.237423997 125236.8972
480864.896903996 125236.8982 480864.895623997 125237.18028 480864.597263996 125237.18152 480864.596183996
125237.50868 480864.348023997 125237.51008 480864.347143997 125237.8734 480864.155863996 125237.87488
480864.155223996 125238.26464 480864.025983997 125238.26624 480864.025583997 125238.67188 480863.961903996
125238.67352 480863.961783996 125239.08408 480863.965343996

nl.imkl

KL1011.EG_TechnischGebouw_pni_building_1943463162317730061_217

2019-06-26T16:07:47+02:00

125230.49682 480859.64108 125230.49806 480859.64124 125230.49926 480859.64156 125230.5009 480859.64228 125239.78486 480864.79524 125239.78594 480864.79592 125239.7869 480864.79676 125239.78778 480864.79768 125239.7885 480864.79872 125239.7891 480864.7998 125239.78954 480864.801 125239.78986 480864.80224 125239.79002 480864.80348 125239.78998 480864.80476 125239.78982 480864.806 125239.7895 480864.8072 125239.78878 480864.80884 125237.49778 480868.93384 125237.49706 480868.93492 125237.49626 480868.93588 125237.49534 480868.93676 125237.4943 480868.93748 125237.49322 480868.93808 125237.49202 480868.93852 125237.49078 480868.93884 125237.48954 480868.939 125237.48826 480868.93896 125237.48702 480868.9388 125237.48582 480868.93848 125237.48418 480868.93776 125228.20022 480863.7858 125228.19914 480863.78512 125228.19818 480863.78428 125228.1973 480863.78336 125228.19658 480863.78232 125228.19598 480863.78124 125228.19554 480863.78004 125228.19522 480863.7788 125228.19506 480863.77756 125228.1951 480863.77628 125228.19526 480863.77504 125228.19558 480863.77384 125228.1963 480863.7722 125230.4873 480859.6462 125230.48798 480859.64512 125230.48882 480859.64416 125230.48974 480859.64328 125230.49078 480859.64256 125230.49186 480859.64196 125230.49306 480859.64152 125230.4943 480859.6412 125230.49554 480859.64104 125230.49682 480859.64108

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_154091172_202

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_154091173_206

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_154618978_208

nl.imkl

3365

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_155320116_196

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_155354633_204

nl.imkl

3365

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_156122304_180

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_156137825_174

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_156137828_170

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_156137829_200

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_156151188_176

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_156151189_172

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_566865764_182

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_566865908_166

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_566865909_188

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_566878379_184

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_566932158_192

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_566932159_178

nl.imkl

underground

3365

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_566932160_190

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_566944264_168

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_566945000_186

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_566945057_194

nl.imkl

underground

0

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.KBED_Kabelbed_566945058_198

nl.imkl

underground

0

onGroundSurface

125238.857 480866.468343997

KL1011.TGBW_TechnischGebouw_orca_housing_2515510757_220

nl.imkl

onGroundSurface

125233.9925 480864.29

KL1011.TGBW_TechnischGebouw_pni_building_1943463162317730061_218

nl.imkl

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.TKAB_Telecommunicatiekabel_orca_sheathsection_2519598715_214

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.TKAB_Telecommunicatiekabel_orca_sheathsection_2519832889_216

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.TKAB_Telecommunicatiekabel_orca_sheathsection_2529547058_210

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.TKAB_Telecommunicatiekabel_orca_sheathsection_2529547059_212

nl.imkl

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_orca_conduit_2519832890_1

nl.imkl

125240.989 480867.771 125242.006 480868.214 125257.508093612 480840.518160517

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_orca_conduit_2519833928_155

nl.imkl

125240.825719741 480872.88381316 125242.199 480870.4 125239.41 480868.903

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322031705_45

nl.imkl

125242.199 480870.4 125237.983 480868.061

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322131435_51

nl.imkl

125242.199 480870.4 125237.983 480868.061

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322291050_41

nl.imkl

125242.199 480870.4 125237.983 480868.061

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322291794_47

nl.imkl

125242.199 480870.4 125237.983 480868.061

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322297482_53

nl.imkl

125242.199 480870.4 125237.983 480868.061

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322300006_159

nl.imkl

125256.368 480842.549 125257.471 480840.596

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322300018_151

nl.imkl

125255.757 480843.63 125256.368 480842.549

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322302356_49

nl.imkl

125242.199 480870.4 125237.983 480868.061

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322304729_43

nl.imkl

125242.199 480870.4 125237.983 480868.061

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322312725_157

nl.imkl

125256.368 480842.549 125257.471 480840.596

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322312737_147

nl.imkl

125255.757 480843.63 125256.368 480842.549

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322326295_163

nl.imkl

125256.368 480842.549 125257.471 480840.596

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322326307_145

nl.imkl

125255.757 480843.63 125256.368 480842.549

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322335933_55

nl.imkl

125242.199 480870.4 125237.983 480868.061

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322364339_149

nl.imkl

125255.757 480843.63 125256.368 480842.549

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322364351_109

nl.imkl

125256.368 480842.549 125257.471 480840.596

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322755565_111

nl.imkl

125253.496399999 480838.400877777 125257.471 480840.596

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322755569_161

nl.imkl

125256.368 480842.549 125257.471 480840.596

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

3365

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322755612_19

nl.imkl

125253.496399999 480838.400877777 125257.471 480840.596

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_1943463162322838442_21

nl.imkl

125253.496399999 480838.400877777 125257.471 480840.596

false

underground

3365

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392026587879_125

nl.imkl

125242.199 480870.4 125237.983 480868.061

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392029652008_119

nl.imkl

125242.199 480870.4 125237.983 480868.061

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392029730987_121

nl.imkl

125242.199 480870.4 125237.983 480868.061

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392029870721_27

nl.imkl

125255.757 480843.63 125256.368 480842.549

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044113_143

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044117_129

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044121_131

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044125_141

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044129_137

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044133_135

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044141_61

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044145_133

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044153_127

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044181_57

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_46282253920300441 85_59

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_46282253920300442 44_101

nl.imkl

125238.866 480866.471 125242.006 480868.214

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044248_31

nl.imkl

125238.866 480866.471 125242.006 480868.214

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044252_39

nl.imkl

125238.866 480866.471 125242.006 480868.214

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044256_33

nl.imkl

125238.866 480866.471 125242.006 480868.214

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030044260_37

nl.imkl

125238.866 480866.471 125242.006 480868.214

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030059255_35

nl.imkl

125238.866 480866.471 125242.006 480868.214

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

3365

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030059267_25

nl.imkl

125255.757 480843.63 125256.368 480842.549

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030059275_23

nl.imkl

125256.368 480842.549 125257.471 480840.596

false

underground

3365

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030105955_113

nl.imkl

125242.006 480868.214 125255.757 480843.63

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030105959_115

nl.imkl

125242.006 480868.214 125255.757 480843.63

false

underground

3365

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030105963_117

nl.imkl

125242.006 480868.214 125255.757 480843.63

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030105967_105

nl.imkl

125242.006 480868.214 125255.757 480843.63

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030105971_103

nl.imkl

125242.006 480868.214 125255.757 480843.63

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030105975_107

nl.imkl

125242.006 480868.214 125255.757 480843.63

false

3365

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392030108427_29

nl.imkl

125256.004 480844.487 125255.757 480843.63

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068786959_153

nl.imkl

125240.483088899 480872.655392599 125246.902 480860.907 125256.047 480844.637 125256.004 480844.487

3365

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787057_95

nl.imkl

125257.472 480840.594 125257.512803607 480840.520646348

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787061_87

nl.imkl

125257.472 480840.594 125257.512803607 480840.520646348

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787065_93

nl.imkl

125257.472 480840.594 125257.512803607 480840.520646348

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787069_91

nl.imkl

3365

125257.472 480840.594 125257.512803607 480840.520646348

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787073_97

nl.imkl

125257.472 480840.594 125257.512803607 480840.520646348

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787077_89

nl.imkl

125257.472 480840.594 125257.512803607 480840.520646348

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068787081_99

nl.imkl

125257.472 480840.594 125257.512803607 480840.520646348

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068807142_3

nl.imkl

125255.757 480843.63 125254.389394572 480838.872180469

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834493_77

nl.imkl

125240.825698486 480872.883798991 125242.058 480870.655

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834497_85

nl.imkl

125240.825698486 480872.883798991 125242.058 480870.655

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834501_73

nl.imkl

125240.825698486 480872.883798991 125242.058 480870.655

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

3365

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834505_69

nl.imkl

125240.825698486 480872.883798991 125242.058 480870.655

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834509_83

nl.imkl

125240.825698486 480872.883798991 125242.058 480870.655

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834513_75

nl.imkl

125240.825698486 480872.883798991 125242.058 480870.655

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834521_79

nl.imkl

125240.825698486 480872.883798991 125242.058 480870.655

false

underground

3365

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834525_81

nl.imkl

125240.825698486 480872.883798991 125242.058 480870.655

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834529_63

nl.imkl

125240.825698486 480872.883798991 125242.058 480870.655

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834557_71

nl.imkl

125240.825698486 480872.883798991 125242.058 480870.655

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068834561_67

nl.imkl

125240.825698486 480872.883798991 125242.058 480870.655

false

3365

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835641_13

nl.imkl

125257.471 480840.596 125257.472 480840.594

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835645_11

nl.imkl

125257.471 480840.596 125257.472 480840.594

false

3365

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835649_7

nl.imkl

125257.471 480840.596 125257.472 480840.594

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835653_15

nl.imkl

125257.471 480840.596 125257.472 480840.594

3365

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835657_9

nl.imkl

125257.471 480840.596 125257.472 480840.594

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835661_17

nl.imkl

125257.471 480840.596 125257.472 480840.594

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392068835665_5

nl.imkl

125257.471 480840.596 125257.472 480840.594

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392175845688_65

nl.imkl

3365 125240.825698486 480872.883798991 125242.058 480870.655

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392175845692_139

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Duct_conduitsection_pni_conduit_4628225392175845704_123

nl.imkl

125242.199 480870.4 125237.983 480868.061

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_154091172_201

nl.imkl

125240.825719741 480872.88381316 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_154091173_205

nl.imkl

125242.199 480870.4 125239.41 480868.903

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_154618978_207

nl.imkl

125257.508093612 480840.518160517 125242.006 480868.214 125240.989 480867.771

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_155320116_195

nl.imkl

125256.368 480842.549 125257.471 480840.596

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_155354633_203

nl.imkl

125253.496399999 480838.400877777 125257.471 480840.596

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

3365

KL1011.UL_Kabelbed_156122304_179

nl.imkl

125256.004 480844.487 125255.757 480843.63

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_156137825_173

nl.imkl

125242.006 480868.214 125255.757 480843.63

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_156137828_169

nl.imkl

125242.199 480870.4 125237.983 480868.061

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_156137829_199

nl.imkl

125255.757 480843.63 125256.368 480842.549

false

underground

3365

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_156151188_175

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.199 480870.4

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_156151189_171

nl.imkl

125238.866 480866.471 125242.006 480868.214

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_566865764_181

nl.imkl

125257.96 480840.866 125256.004 480844.487

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_566865908_165

nl.imkl

125240.483088899 480872.655392599 125246.902 480860.907 125256.047 480844.637 125256.004 480844.487

false

3365

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_566865909_187

nl.imkl

125257.472 480840.594 125257.512803607 480840.520646348

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_566878379_183

nl.imkl

125255.757 480843.63 125254.389394572 480838.872180469

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_566932158_191

nl.imkl

125257.96 480840.866 125257.472 480840.594

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_566932159_177

nl.imkl

125242.058 480870.655 125242.745 480870.121 125258.707 480841.279

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_566932160_189

nl.imkl

125258.006841225 480840.781388424 125257.96 480840.866

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_566944264_167

nl.imkl

125240.825698486 480872.883798991 125242.058 480870.655

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_566945000_185

nl.imkl

125258.707 480841.279 125258.761889277 480841.179886007

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_566945057_193

nl.imkl

125257.471 480840.596 125257.472 480840.594

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Kabelbed_566945058_197

nl.imkl

125258.707 480841.279 125257.96 480840.866

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Telecommunicatiekabel_orca_sheathsection_2519598715_213

nl.imkl

125257.508093612 480840.518160517 125242.006 480868.214 125240.989 480867.771

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Telecommunicatiekabel_orca_sheathsection_2519832889_215

nl.imkl

125257.508093612 480840.518160517 125242.006 480868.214 125240.989 480867.771

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Telecommunicatiekabel_orca_sheathsection_2529547058_209

nl.imkl

125242.199 480870.4 125239.41 480868.903

false

underground

2019-06-26T00:00:00+02:00

KL1011.UL_Telecommunicatiekabel_orca_sheathsection_2529547059_211

nl.imkl

125240.825719741 480872.88381316 125242.199 480870.4

false

underground

3365

nl.imkl

KL1011.UNET_telecommunications_1

2019-06-26T00:00:00+02:00

2019-09-26T16:07:34.0505757+02:00

1

nl.imkl

KL1435.brief-betrokken

2019-06-26T16:33:36

bronnen/KL1435/nl.imkl-KL1435_19O054129.brief-betrokken.pdf

nl.imkl-KL1435.brief-betrokken

nl.imkl

KL1435.datatransport

2019-06-26T16:33:36

3365

2019-06-26T16:33:36

KL1435.datatransport1

nl.imkl

2019-06-26T16:33:36

underground

2019-06-26T16:33:36

KL1435.ulink_datatransport1.1

nl.imkl

125245.989659013 480876.326439342 125264.09832834 480843.996339957

false

2019-06-26T16:33:36

underground

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__E_Mantelbuis_Label_TC__445415360_60477614

2000-01-01T00:00:00+01:00

PEbuis 100

22

125237.85 480835.29

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__G_Afsluiter_Label__381092982_60523011

2016-01-23T01:00:00+01:00

CH9961 (1849)

-28

125253.094 480840.079

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Aansluiting_Label__468821748_62040859

2000-01-01T00:00:00+01:00

Algemene aansluiting

0

125236.24 480863.91

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__484353140_2871973

2019-06-14T06:21:48+02:00

125239.044 480839.487 125237.482 480842.347

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__484353147_2871978

2019-06-14T06:21:48+02:00

125247.821 480844.28 125246.26 480847.14

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__484353154_2871984

2019-06-14T06:21:48+02:00

125256.596 480849.074 125255.037 480851.931

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__484395586_2872003

2019-06-14T06:21:48+02:00

125246.73 480861.805 125248.728 480862.912

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__484395593_2871988

2019-06-14T06:21:48+02:00

125251.582 480853.061 125253.583 480854.172

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__484395600_2871980

2019-06-14T06:21:48+02:00

125256.436 480844.318 125258.436 480845.429

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__484395615_2871961

2019-06-14T06:21:48+02:00

125250.073 480835.11 125250.654 480838.152

nl.imkl

3365

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__484409484_2872005

2019-06-14T06:21:48+02:00

125245.033 480864.866 125244.235 480862.073

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__489422765_2871990

2019-06-14T06:21:48+02:00

125221.91 480853.34 125220.577 480856.345

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__489422772_2871999

2019-06-14T06:21:48+02:00

125230.692 480858.106 125229.089 480861.003

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__489422779_2872001

2019-06-14T06:21:48+02:00

125239.456 480862.923 125241.045 480860.051

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__489422786_2872008

2019-06-14T06:21:48+02:00

125248.219 480867.74 125249.717 480872.943

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__490979517_2871983

2019-06-14T06:21:48+02:00

125263.518 480849.584 125268.742 480847.799

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Aanhaal__491018075_2871963

2019-06-14T06:21:48+02:00

125231.844 480835.576 125230.283 480838.436

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Label__484353140_62813178

2019-06-14T06:21:48+02:00

1/1b

0

125237.482 480842.347

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Label__484353147_62813181

2019-06-14T06:21:48+02:00

1/1b

0

125246.26 480847.14

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Label__484353154_62813183

2019-06-14T06:21:48+02:00

1/1b

0

125255.037 480851.931

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Label__484395586_62813191

2019-06-14T06:21:48+02:00

2

0

125248.728 480862.912

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Label__484395593_62813184

2019-06-14T06:21:48+02:00

2

0

3365

125253.583 480854.172

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Label__484395600_62813179

2019-06-14T06:21:48+02:00

2

0

125258.436 480845.429

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Label__484395615_62813173

2019-06-14T06:21:48+02:00

3365

3

0

125250.654 480838.152

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Label__484409484_62813190

2019-06-14T06:21:48+02:00

2

0

125244.235 480862.073

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Label__489422765_62813185

2019-06-14T06:21:48+02:00

1/1b

0

125220.577 480856.345

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Label__489422772_62813189

2019-06-14T06:21:48+02:00

1/1b

3365

0

125229.089 480861.003

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Label__489422779_62813188

2019-06-14T06:21:48+02:00

1/1b

0

125241.045 480860.051

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Label__489422786_62813192

2019-06-14T06:21:48+02:00

1/1b

0

125249.717 480872.943

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Label__491018075_62813174

2019-06-14T06:21:48+02:00

1/1b

0

125230.283 480838.436

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__484353140_5786517

2019-06-14T06:21:48+02:00

125238.902439139 480839.704428366 125239.150439139 480839.249428366
125239.185560861 480839.268571634 125238.937560861 480839.723571634 125238.912241574 480839.709771232

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__484353147_5786524

2019-06-14T06:21:48+02:00

3365 125247.679440607 480844.496425673 125247.926440607 480844.043425673 125247.961559393 480844.062574327 125247.714559393 480844.515574327 125247.689202983 480844.501748646

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__484353154_5786529

2019-06-14T06:21:48+02:00

125256.45645413 480849.287400914 125256.70045413 480848.841400914 125256.73554587 480848.860599086 125256.49154587 480849.306599086 125256.466075965 480849.292664878

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__484395586_5786366

2019-06-14T06:21:48+02:00

125246.969305041 480861.960493078 125246.471305041 480861.684493078 125246.490694959 480861.649506922 125246.988694959 480861.925506922 125246.97521284 480861.949833355

3365

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__484395593_5786355

2019-06-14T06:21:48+02:00

125251.824287141 480853.218483146 125251.320287141 480852.938483145
125251.339712859 480852.903516854 125251.843712859 480853.183516855 125251.830275656 480853.20770382

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__484395600_5786526

2019-06-14T06:21:48+02:00

125256.677284185 480844.475481503 125256.175284185 480844.196481503
125256.194715815 480844.161518497 125256.696715815 480844.440518497 125256.683252817 480844.464742243

3365

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__484409484_5786371

2019-06-14T06:21:48+02:00

125244.796730946 480864.711526915 125245.288730946 480864.985526915 125245.269269054 480865.020473085 125244.777269054 480864.746473085 125244.790861708 480864.722065838

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__489422765_5786357

2019-06-14T06:21:48+02:00

125221.774726635 480853.594870785 125222.008726635 480853.068870785 125222.045273365 480853.085129215 125221.811273365 480853.611129215 125221.78597757 480853.599875953

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__489422772_5786365

3365

2019-06-14T06:21:48+02:00

125230.523498741 480858.369319817 125230.825498741 480857.823319817
125230.860501259 480857.842680183 125230.558501259 480858.388680183 125230.535118792 480858.375747024

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__489422779_5786368

2019-06-14T06:21:48+02:00

125239.301503479 480863.159311257 125239.574503479 480862.666311257
125239.609496521 480862.685688743 125239.336496521 480863.178688743 125239.31206334 480863.165158807

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__489422786_5786372

2019-06-14T06:21:48+02:00

125248.079500034 480867.950317479 125248.323500034 480867.509317479 125248.358499966 480867.528682521 125248.114499966 480867.969682521 125248.089020033 480867.95558478

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__490979517_5786531

2019-06-14T06:21:48+02:00

125263.352052227 480849.876175181 125263.648052227 480849.274175181 125263.683947773 480849.291824819 125263.387947773 480849.893824819 125263.364810137 480849.882448174

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__491018075_5786508

2019-06-14T06:21:48+02:00

125231.702465863 480835.7923795 125231.950465863 480835.3403795 125231.985534137 480835.3596205 125231.737534137 480835.8116205 125231.712207228 480835.79772432

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Bundelannotatie_Lob__491189929_5786521

2019-06-14T06:21:48+02:00

125261.951517768 480842.308650275 125261.702517768 480842.760650275
125261.667482232 480842.741349725 125261.916482232 480842.289349725 125261.941777057 480842.303284264

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label__409949592_64086363

2015-01-10T01:00:00+01:00

B5X1.5

62

125231.61 480842.25

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label__426575478_64086366

2019-03-02T01:00:00+01:00

B10+4

61

125253.27 480845.23

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label__426881015_64086367

3365

2019-03-02T01:00:00+01:00

K8431 B95 TWEE

-29

125238.3 480845.7

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label__427557558_64086369

2017-08-15T02:00:00+02:00

V533906 B150ALK 12006

-29

125218.65 480860.55

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label__427935635_64086361

2019-03-02T01:00:00+01:00

B10+4

-29

125240.61 480832.93

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label__427935645_64086362

2015-01-10T01:00:00+01:00

B10+4

3365

-29

125241.65 480838.13

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label__427935649_64086368

2015-01-10T01:00:00+01:00

B10+4

61

125244.78 480859.87

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label__427935653_64086365

2015-01-10T01:00:00+01:00

B10+4

61

125252.14 480844.6

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label_lijn__409949592_7842664

2015-01-10T01:00:00+01:00

125232.63 480833.68 125235.8 480835.34 125234.16 480838.47

3365

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label_lijn__426575478_7842670

2019-03-02T01:00:00+01:00

125256.81 480839.79 125255.6 480842.02

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label_lijn__426881015_7842667

2019-03-02T01:00:00+01:00

125249.78 480835.14 125249.38 480835.85 125249.44 480843.37 125246.13 480844.86 125244.2 480848.39

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label_lijn__427557558_7842676

2017-08-15T02:00:00+02:00

125240.98 480864.89 125237.62 480871.11 125235.32 480869.84

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label_lijn__427645832_7842674

2019-01-26T01:00:00+01:00

125255.17 480857.97 125260.68 480861.09

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label_lijn__427935635_7842665

3365

2019-03-02T01:00:00+01:00

125248.11 480835.76 125245.92 480834.63 125244.9 480835.87 125243.81 480835.28

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label_lijn__427935645_7842666

2015-01-10T01:00:00+01:00

125249.21 480834.72 125245.74 480840.97 125244.85 480840.48

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label_lijn__427935649_7842675

2015-01-10T01:00:00+01:00

3365 125245.92 480863.33 125244.03 480862.27 125244.97 480860.55

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Kabel_Label_lijn__427935653_7842669

2015-01-10T01:00:00+01:00

125256.31 480838.02 125254.47 480841.4

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Ov_Label__469671788_64741983

2000-01-01T00:00:00+01:00

81900R

-29

125231.64 480837.4

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Ov_Label__469671795_64741984

2000-01-01T00:00:00+01:00

81181G

-29

125219.2 480847.99

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__LS_Ov_Label__469671958_64741986

3365

2000-01-01T00:00:00+01:00

82178BGR

61

125258.11 480857.73

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Aanhaal__479818741_8545582

2019-06-14T06:21:48+02:00

125247.298 480833.49 125245.844 480835.678

nl.imkl

3365

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Aanhaal__479818875_8545586

2019-06-14T06:21:48+02:00

125254.273 480843.733 125252.138 480842.554

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Aanhaal__479818882_8545583

2019-06-14T06:21:48+02:00

125249.441 480852.488 125247.308 480851.31

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Aanhaal__479818889_8545581

2019-06-14T06:21:48+02:00

125244.608 480861.243 125242.474 480860.065

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Aanhaal__479818896_8545579

2019-06-14T06:21:48+02:00

125239.771 480869.995 125237.638 480868.816

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Aanhaal__479840807_8545585

2019-06-14T06:21:48+02:00

125255.754 480839.105 125251.229 480840.017

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Label__479818741_65265553

2019-06-14T06:21:48+02:00

3

0

125245.844 480835.678

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Label__479818875_65265558

2019-06-14T06:21:48+02:00

2

3365

0

125252.138 480842.554

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Label__479818882_65265554

2019-06-14T06:21:48+02:00

2

0

125247.308 480851.31

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Label__479818889_65265552

2019-06-14T06:21:48+02:00

2

0

125242.474 480860.065

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Label__479818896_65265549

2019-06-14T06:21:48+02:00

2

0

125237.638 480868.816

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Label__479840807_65265557

2019-06-14T06:21:48+02:00

3

0

125251.229 480840.017

nl.imkl

3365

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Lob__479818875_9593756

2019-06-14T06:21:48+02:00

125253.898676022 480843.503496441 125254.665676022 480843.927496441
125254.646323978 480843.962503559 125253.879323978 480843.538503559 125253.889808981 480843.519536583

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Lob__479818882_9593755

2019-06-14T06:21:48+02:00

125249.068670026 480852.259493127 125249.832670026 480852.681493127
125249.813329974 480852.716506873 125249.049329974 480852.294506873 125249.059843225 480852.275473402

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Lob__479818889_9593752

3365 2019-06-14T06:21:48+02:00

125244.234668193 480861.013492115 125245.000668193 480861.436492115
125244.981331807 480861.471507885 125244.215331807 480861.048507885 125244.225821465 480861.02951243

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Lob__479818896_9593750

2019-06-14T06:21:48+02:00

125239.397668193 480869.766492115 125240.163668193 480870.189492115
125240.144331807 480870.224507885 125239.378331807 480869.801507885 125239.388821465 480869.78251243

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Bundelannotatie_Lob__479840807_9593758

2019-06-14T06:21:48+02:00

3365

125255.39134671 480839.614924444 125256.08434671 480838.572924444 125256.11765329 480838.595075556 125255.42465329 480839.637075556 125255.412852842 480839.629227466

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Kabel_Label__409443493_66007457

2017-09-06T02:00:00+02:00

8000 AA150AL 8002 (55m)

-29

125222.816 480857.61

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Kabel_Label__409468995_66007458

2000-01-01T00:00:00+01:00

3365

8000 AA150AL 8001 (..m)

-29

125223.198 480856.727

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Kabel_Label_lijn__409443418_10211375

2013-04-19T02:00:00+02:00

125248.85 480834.97 125237.19 480856 125219.29 480846.07

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Kabel_Label_lijn__409443479_10211377

3365

2017-09-06T02:00:00+02:00

125248.13 480834.04 125237.15 480853.85 125223.96 480846.53

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Kabel_Label_lijn__409443493_10211389

2017-09-06T02:00:00+02:00

125240.708 480867.917 125236.828 480865.747

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Kabel_Label_lijn__409443497_10211394

2017-09-06T02:00:00+02:00

125250.86 480849.55 125265.09 480857.35

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Kabel_Label_lijn__409468995_10211388

2000-01-01T00:00:00+01:00

125241.5 480867.254 125236.41 480864.424

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Kabel_Label_lijn__409468999_10211395

2000-01-01T00:00:00+01:00

125251.98 480848.27 125265.93 480855.93

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__MS_Kabel_Label_lijn__409502642_10211379

2000-01-01T00:00:00+01:00

125247.31 480833.05 125237.03 480851.6 125225.04 480844.95

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Aansluiting_Label__471083346_68597173

2000-01-01T00:00:00+01:00

2MB

59

125254.62 480854.69

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TCBundelannotatie_Aanhaal__477381369_13989348

2019-06-14T06:21:48+02:00

125244.317 480864.127 125249.91 480862.487

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TCBundelannotatie_Aanhaal__477381382_13989351

2019-06-14T06:21:48+02:00

125249.145 480855.359 125252.264 480857.091

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TCBundelannotatie_Aanhaal__478039508_13989347

2019-06-14T06:21:48+02:00

125245.443 480854.974 125243.424 480853.851

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TCBundelannotatie_Aanhaal__478819914_13989344

2019-06-14T06:21:48+02:00

125242.466 480860.375 125240.419 480859.256

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TCBundelannotatie_Aanhaal__478820035_13983087

2019-06-14T06:21:48+02:00

125252.348 480842.45 125250.367 480841.367

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TCBundelannotatie_Aanhaal__478820057_13989343

2019-06-14T06:21:48+02:00

125239.272 480866.183 125237.196 480865.05

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TCBundelannotatie_Aanhaal__478872006_13989345

2019-06-14T06:21:48+02:00

125240.587 480870.905 125243.73 480872.642

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TCBundelannotatie_Aanhaal__478872019_13989352

2019-06-14T06:21:48+02:00

125252.37 480849.537 125253.984 480855.132

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TCBundelannotatie_Aanhaal__490218262_13983083

2019-06-14T06:21:48+02:00

125231.359 480832.829 125232.911 480829.972

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TCBundelannotatie_Aanhaal__491986064_13983086

2019-06-14T06:21:48+02:00

125237.482 480836.439 125240.035 480834.42

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Label__477381369_68712943

2019-06-14T06:21:48+02:00

8

0

125249.91 480862.487

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Label__477381382_68712944

2019-06-14T06:21:48+02:00

8

0

125252.264 480857.091

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Label__478039508_68713001

2019-06-14T06:21:48+02:00

2

0

125243.424 480853.851

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Label__478819914_68712999

2019-06-14T06:21:48+02:00

2

0

125240.419 480859.256

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Label__478820035_68707703

2019-06-14T06:21:48+02:00

2

0

125250.367 480841.367

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Label__478820057_68712997

2019-06-14T06:21:48+02:00

2

0

125237.196 480865.05

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Label__478872006_68713002

2019-06-14T06:21:48+02:00

8

0

125243.73 480872.642

3365

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Label__478872019_68712946

2019-06-14T06:21:48+02:00

8

0

125253.984 480855.132

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Label__490218262_68707698

2019-06-14T06:21:48+02:00

1b

0

125232.911 480829.972

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Label__491986064_68707702

2019-06-14T06:21:48+02:00

1b

0

125240.035 480834.42

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Lob__477381369_14175233

3365

2019-06-14T06:21:48+02:00

125245.692410081 480864.900550882 125242.923410081 480863.387550882 125242.942589919 480863.352449118 125245.690609647 480864.853985358

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Lob__477381382_14175236

2019-06-14T06:21:48+02:00

125250.505293102 480856.137486456 125247.765293102 480854.616486456 125247.784706898 480854.581513544 125250.504180351 480856.091119063

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Lob__478039508_14175235

2019-06-14T06:21:48+02:00

125245.704265254 480855.142470968 125245.162265254 480854.840470968
125245.181734746 480854.805529032 125245.723734746 480855.107529032 125245.710694644 480855.130932129

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Lob__478819914_14175232

2019-06-14T06:21:48+02:00

125242.748389307 480860.552539515 125242.164389307 480860.232539515
125242.183610693 480860.197460485 125242.767610693 480860.517460485 125242.755173735 480860.540157934

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Lob__478820035_14175302

2019-06-14T06:21:48+02:00

125252.564409358 480842.591550487 125252.112409358 480842.344550487
125252.131590642 480842.309449513 125252.583590642 480842.556449513 125252.569732984 480842.581808467

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Lob__478820057_14175230

2019-06-14T06:21:48+02:00

125239.581413336 480866.37455266 125238.942413336 480866.02555266 125238.961586664 480865.99044734 125239.600586664 480866.33944734 125239.588776803 480866.361070554

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Lob__478872006_14175231

2019-06-14T06:21:48+02:00

125241.970326658 480871.691505041 125239.185326658 480870.152505041 125239.204673342 480870.117494959 125241.968283222 480871.64467471

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Lob__478872019_14175301

2019-06-14T06:21:48+02:00

125251.002666419 480848.758491135 125253.757666419 480850.279491135 125253.738333581 480850.314508865 125251.004116206 480848.804982684

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Lob__490218262_14168911

2019-06-14T06:21:48+02:00

125231.496565552 480832.618563022 125231.257565552 480833.057563022 125231.222434448 480833.038436978 125231.461434448 480832.599436978 125231.48708293 480832.613400502

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Bundelannotatie_Lob__491986064_14168913

2019-06-14T06:21:48+02:00

125237.694392886 480836.296697655 125237.295392886 480836.611697655
125237.270607114 480836.580302345 125237.669607114 480836.265302345 125237.68759717 480836.288089749

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Kabel_Label__419963583_68853835

2000-01-01T00:00:00+01:00

BZ E60+ T808

-29

125228.06 480850.32

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Kabel_Label__420212797_68853840

2018-01-04T01:00:00+01:00

E28+ BLM 2

61

125246.81 480866.14

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Kabel_Label_lijn__419963583_14294218

2000-01-01T00:00:00+01:00

125243.21 480859.18 125238.08 480856.35

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Kabel_Label_lijn__419963587_14294215

2000-01-01T00:00:00+01:00

125250.12 480846.54 125257.8 480850.8 125263.03 480841.34

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Kabel_Label_lijn__419984162_14294217

2000-01-01T00:00:00+01:00

125256.13 480850.66 125265.75 480855.99

nl.imkl

3365

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Kabel_Label_lijn__420208157_14294214

2018-01-04T01:00:00+01:00

125253.76 480844.29 125258.39 480846.86 125261.83 480840.62

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Kabel_Label_lijn__420208167_14294213

2018-01-04T01:00:00+01:00

125255.94 480840.35 125259.25 480842.24 125260.54 480839.96

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_Annotatie__TC_Kabel_Label_lijn__420212797_14294216

2018-01-04T01:00:00+01:00

125250.54 480850.11 125255.01 480852.58 125252.11 480857.82

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_OlieGasChemicalienPijpleiding__G_Distributieleiding__3675621510_61045137

2000-04-21T02:00:00+02:00

114mm ST 86 0.1 bar

-30

125245.323092481 480836.336723082

nl.imkl

KL1040.ANNO_IMKL_OlieGasChemicalienPijpleiding__G_Transportleiding__7972579050_61731522

2018-12-25T01:00:00+01:00

324mm ST 78 1 bar

61

125251.967666049 480847.008022813

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__G_Eindstuk__387127358_73675920

nl.imkl

125238.018 480832.069

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

3365

false

150

2017-03-28T02:00:00+02:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__G_Overgangsstuk__797258210_73854285

nl.imkl

125242.127 480864.574

2017-03-28T02:00:00+02:00

underground

false

-119

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Aansluiting__468821744_77447896

nl.imkl

3365

125236.62 480864.29

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

false

90

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Mof__458437958_80994764

nl.imkl

125238.49 480867.12

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

false

0

3365

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Mof__458752207_80994758

nl.imkl

125245.74 480863.5

2009-09-24T02:00:00+02:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Mof__459009479_80994756

nl.imkl

125255.62 480857.14

2000-01-01T01:00:00+01:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Mof__459482772_80994751

nl.imkl

125262.94 480843.85

2000-01-01T01:00:00+01:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Mof__459747367_80994748

nl.imkl

125247.13 480837.67

2007-05-14T02:00:00+02:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Mof__460747192_80994742

nl.imkl

125232.81 480833.33

2002-04-30T02:00:00+02:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Mof__461208241_80994741

nl.imkl

125229.26 480832.92

2003-11-20T01:00:00+01:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Mof__461844467_80994752

nl.imkl

125220.1 480852.49

3365

2005-06-20T02:00:00+02:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Mof__461844477_80989722

nl.imkl

125246.01 480874.82

1983-01-01T01:00:00+01:00

underground

false

0

2017-08-15T02:00:00+02:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Mof__463260078_80994747

nl.imkl

125247.4 480836.79

2002-04-30T02:00:00+02:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Ov__469671784_83408210

nl.imkl

125230.22 480835.47

9999-12-31T00:00:00+01:00

onGroundSurface

false

-29

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Ov__469671791_83408212

nl.imkl

125219.54 480851.27

9999-12-31T00:00:00+01:00

onGroundSurface

false

135

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Ov__469671951_83408214

nl.imkl

125257.72 480858.25

9999-12-31T00:00:00+01:00

onGroundSurface

false

-28

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ls_Ov__469672009_83408218

nl.imkl

125245.23 480874.41

9999-12-31T00:00:00+01:00

onGroundSurface

false

135

2017-09-06T02:00:00+02:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__Ms_Mof__787628768_84100806

3365

nl.imkl

125255.07 480841.89

2016-01-01T01:00:00+01:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__TC_Aansluiting__471083342_84193174

nl.imkl

125255.43 480851.78

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__TC_Mof__421539820_84244434

nl.imkl

125251.69 480848.02

1960-01-01T01:00:00+01:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__TC_Mof__421722415_84244433

nl.imkl

125251.39 480844.2

1960-01-01T01:00:00+01:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__TC_Mof__422842799_84244436

nl.imkl

125255.41 480841.28

1960-01-01T01:00:00+01:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

3365

KL1040.APPU_IMKL_Appurtenance__TC_Mof__422842927_84244432

nl.imkl

125241.58 480862.17

1960-01-01T01:00:00+01:00

underground

false

0

nl.imkl

KL1040.BijlagAlgemeen_37ad1d97_3213_424b_aacc_0b9a4ed7ca89_1

2019-06-25T02:00:21.80786 (10)(2e)

bronnen/KL1040/nl.imkl-KL1040_19O054129._0190107_KLICWIN_ALG_v1_4liander_0bd78f97_6481_462c_bb16_c16e7f34 (10)(2e)

nl.imkl-KL1040._0190107_KLICWIN_ALG_v1_4liander_0bd78f97_6481_462c_bb16_c16e (10)(2e)

nl.imkl

KL1040.EG_IMKL_TechnischGebouw_Stationinrichting_Elektra_LS_423339661_101792937

2019-06-25T01:59:36+02:00

125244.4337 480832.02208 125244.43494 480832.02224 125244.43614 480832.02256 125244.43782 480832.02328 125245.59882 480832.65728 125245.5999 480832.65792 125245.60058 480832.65848 125245.63054 480832.68448 125245.63142 480832.68536 125245.63222 480832.68636 125245.63286 480832.68744 125245.63338 480832.6886 125245.63374 480832.68984 125245.63394 480832.69108 125245.63398 480832.69204 125245.63398 480832.73604 125245.6339 480832.73732 125245.63366 480832.73856 125245.63326 480832.73976 125245.63274 480832.74084 125243.85178 480835.9868 125243.8511 480835.98788 125243.8503 480835.98884 125243.84938 480835.98972 125243.84834 480835.99044 125243.84726 480835.99108 125243.84606 480835.99152 125243.84486 480835.99184 125243.84358 480835.992 125243.84234 480835.99196 125243.84106 480835.9918 125243.83986 480835.99148 125243.83822 480835.99076 125242.63826 480835.33076 125242.63718 480835.33008 125242.63622 480835.32928 125242.63534 480835.32836 125242.63458 480835.32732 125242.63398 480835.3262 125242.63354 480835.32504 125242.63322 480835.3238 125242.63306 480835.32256 125242.6331 480835.32128 125242.63326 480835.32004 125242.63358 480835.3188 125242.63426 480835.31724 125244.42422 480832.02728 125244.4249 480832.0262 125244.4257 480832.0252 125244.42662 480832.02436 125244.42766 480832.0236 125244.42878 480832.023 125244.42994 480832.02252 125244.43118 480832.0222 125244.43242 480832.02204 125244.4337 480832.02208

nl.imkl

KL1040.EG_IMKL_TechnischGebouw__Stationinrichting_Elektra_MS__423339661_101902629

2019-06-25T02:00:05+02:00

125244.4337 480832.02208 125244.43494 480832.02224 125244.43614 480832.02256 125244.43782 480832.02328 125245.59882 480832.65728 125245.5999 480832.65792 125245.60058 480832.65848 125245.63054 480832.68448 125245.63142 480832.68536 125245.63222 480832.68636 125245.63286 480832.68744 125245.63338 480832.6886 125245.63374 480832.68984 125245.63394 480832.69108 125245.63398 480832.69204 125245.63398 480832.73604 125245.6339 480832.73732 125245.63366 480832.73856 125245.63326 480832.73976 125245.63274 480832.74084 125243.85178 480835.9868 125243.8511 480835.98788 125243.8503 480835.98884 125243.84938 480835.98972 125243.84834 480835.99044 125243.84726 480835.99108 125243.84606 480835.99152 125243.84486 480835.99184 125243.84358 480835.992 125243.84234 480835.99196 125243.84106 480835.9918 125243.83986 480835.99148 125243.83822 480835.99076 125242.63826 480835.33076 125242.63718 480835.33008 125242.63622 480835.32928 125242.63534 480835.32836 125242.63458 480835.32732 125242.63398 480835.3262 125242.63354 480835.32504 125242.63322 480835.3238 125242.63306 480835.32256 125242.6331 480835.32128 125242.63326 480835.32004 125242.63358 480835.3188 125242.63426 480835.31724 125244.42422 480832.02728 125244.4249

33652.0262 125244.4257 480832.0252 125244.42662 480832.02436 125244.42766 480832.0236 125244.42878 480832.023
125244.42994 480832.02252 125244.43118 480832.0222 125244.43242 480832.02204 125244.4337 480832.02208

nl.imkl

KL1040.EG_IMKL_TechnischGebouw__TC_Station__407551690_101957393

2019-06-25T02:00:20+02:00

125244.49068 480831.97008 125244.49192 480831.97024 125244.49312
480831.97056 125244.49484 480831.97128 125245.70484 480832.64128 125245.70592 480832.64196 125245.70688 480832.6428
125245.70776 480832.64372 125245.70848 480832.64472 125245.70908 480832.64584 125245.70952 480832.64704 125245.70984
480832.64824 125245.71 480832.64952 125245.70996 480832.65076 125245.7098 480832.65204 125245.70948 480832.65324
125245.70876 480832.65484 125245.23276 480833.52184 125243.9088 480835.9348 125243.90812 480835.93588 125243.90732
480835.93684 125243.9064 480835.93772 125243.90536 480835.93844 125243.90428 480835.93908 125243.90308 480835.93952
125243.90188 480835.93984 125243.9006 480835.94 125243.89936 480835.93996 125243.89808 480835.9398 125243.89688
480835.93948 125243.89524 480835.93876 125242.69524 480835.27876 125242.69416 480835.27808 125242.6932 480835.27728
125242.69232 480835.27636 125242.69156 480835.27532 125242.69096 480835.2742 125242.69052 480835.27304 125242.6902
480835.2718 125242.69004 480835.27056 125242.69008 480835.26928 125242.69024 480835.26804 125242.69056 480835.2668
125242.69124 480835.26524 125244.4812 480831.97528 125244.48188 480831.9742 125244.48268 480831.9732 125244.4836
480831.97236 125244.48464 480831.9716 125244.48576 480831.971 125244.48692 480831.97052 125244.48816 480831.9702
125244.4894 480831.97004 125244.49068 480831.97008

2019-04-30T02:00:00+02:00

3365

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__409831958_24364423

nl.imkl

2000-01-01T01:00:00+01:00

underground

400

400

2019-03-02T01:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__409836728_24356465

nl.imkl

2000-01-01T01:00:00+01:00

underground

400

400

2019-04-30T02:00:00+02:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__409836944_24364431

nl.imkl

2005-06-20T02:00:00+02:00

underground

400

400

2019-01-26T01:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__409837225_24364439

nl.imkl

1983-01-01T01:00:00+01:00

underground

400

3365

400

2015-01-10T01:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__409949386_24364419

nl.imkl

2007-05-14T02:00:00+02:00

underground

400

400

2015-01-10T01:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__409949586_24364661

nl.imkl

1986-01-01T01:00:00+01:00

underground

400

400

2019-03-02T01:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__426575472_24356447

nl.imkl

2000-01-01T01:00:00+01:00

underground

400

400

2015-01-10T01:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__426613260_24364417

nl.imkl

2002-04-30T02:00:00+02:00

underground

400

400

2019-03-02T01:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__426650226_24356449

nl.imkl

1991-04-30T02:00:00+02:00

underground

400

400

2019-04-30T02:00:00+02:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427523037_24364421

nl.imkl

2003-11-20T01:00:00+01:00

underground

400

400

2017-08-15T02:00:00+02:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427557552_24364437

nl.imkl

2009-09-24T02:00:00+02:00

underground

400

400

3365

2019-04-30T02:00:00+02:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427626763_24364655

nl.imkl

2000-01-01T01:00:00+01:00

underground

400

400

2015-01-10T01:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427765766_24364631

nl.imkl

2002-04-30T02:00:00+02:00

underground

400

400

2019-03-02T01:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427819401_24364427

nl.imkl

1986-04-30T02:00:00+02:00

underground

400

400

2019-03-02T01:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427935629_24364429

nl.imkl

2002-04-30T02:00:00+02:00

underground

400

400

2015-01-10T01:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427935639_24364425

nl.imkl

1982-01-01T01:00:00+01:00

underground

0

400

2019-03-02T01:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__459009487_24356455

nl.imkl

2000-01-01T01:00:00+01:00

underground

400

400

2019-04-30T02:00:00+02:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__460476247_24364433

nl.imkl

2005-06-20T02:00:00+02:00

underground

400

400

2019-04-30T02:00:00+02:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__461844475_24364415

nl.imkl

2005-06-20T02:00:00+02:00

underground

400

400

2019-01-26T01:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__461844485_24364435

nl.imkl

1983-01-01T01:00:00+01:00

underground

400

400

2019-01-26T01:00:00+01:00

3365

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__461849370_24364441

nl.imkl

1983-01-01T01:00:00+01:00

underground

400

400

2013-04-19T02:00:00+02:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ms_Kabel__409443412_31066677

nl.imkl

1991-01-01T01:00:00+01:00

underground

10000

10000

2017-09-06T02:00:00+02:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ms_Kabel__409443473_31066675

nl.imkl

1977-01-01T01:00:00+01:00

underground

10000

10000

2017-09-06T02:00:00+02:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ms_Kabel__409443487_31066535

nl.imkl

1968-01-01T01:00:00+01:00

underground

10000

10000

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.EKBL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ms_Kabel__409468989_31066665

nl.imkl

1966-01-01T01:00:00+01:00

underground

0

10000

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__GIS_Zichtlijn_LS__436975611_32452325

2019-06-14T06:21:46+02:00

125224.69 480832.02 125232.18 480836.17

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__GIS_Zichtlijn_LS__436975623_32452231

2019-06-14T06:21:46+02:00

125233.39 480833.94 125232.87 480834.9

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hld_pijl_misc_ls__426866833_88153866

2019-06-14T06:21:46+02:00

-29

125231.7 480837.05

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hld_pijl_misc_ls__426906891_88153865

2019-06-14T06:21:46+02:00

-29

125223.44 480851.96

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hld_pijl_misc_ls__427128357_88153867

2019-06-14T06:21:46+02:00

-119

125239.78 480864.81

3365

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hld_pijl_misc_ls__433025031_88153868

2019-06-14T06:21:46+02:00

151

125241.72 480861.31

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hld_pijl_misc_ms__426861561_91573193

2019-06-14T06:21:46+02:00

151

125236.7 480835.03

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hld_pijl_misc_ms__426861571_91573195

3365

2019-06-14T06:21:46+02:00

151

125251.31 480839.82

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hld_pijl_misc_tc__426823759_92376976

2019-06-14T06:21:46+02:00

151

125249.48 480843.15

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hld_pijl_misc_tc__426823769_92376858

2019-06-14T06:21:46+02:00

150

125241.32 480862.02

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hld_pijl_misc_tc__426861551_92376977

2019-06-14T06:21:46+02:00

151

125247.94 480845.96

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hld_pijl_misc_tc__426861591_92376975

2019-06-14T06:21:46+02:00

151

3365

125251.65 480839.21

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hld_pijl_misc_tc__449361237_92376859

2019-06-14T06:21:46+02:00

151

125237.49 480868.93

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_ls__426866833_36272038

2019-06-14T06:21:46+02:00

125231.7 480837.05 125208.76 480824.35 125202.06 480820.63 125195.17 480816.82 125174.85 480805.56

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_ls__426906891_36272040

2019-06-14T06:21:46+02:00

125223.44 480851.96 125163.1 480818.58

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_ls__427128357_36271771

2019-06-14T06:21:46+02:00

125239.78 480864.81 125241.72 480861.32

3365

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_ls__433025031_36271770

2019-06-14T06:21:46+02:00

125241.72 480861.31 125245.74 480863.5

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_ms__426823689_39880083

2019-06-14T06:21:46+02:00

125239.51 480829.96 125236.71 480835.03

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_ms__426861561_39880084

3365

2019-06-14T06:21:46+02:00

125236.7 480835.03 125253.99 480844.62

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_ms__426861571_39880085

2019-06-14T06:21:46+02:00

125251.31 480839.82 125255.07 480841.89

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_tc__426823659_40671025

2019-06-14T06:21:46+02:00

3365 125253.72 480835.44 125252.62 480837.46 125251.66 480839.21

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_tc__426823669_40671026

2019-06-14T06:21:46+02:00

125253.72 480835.44 125252.62 480837.46 125251.66 480839.21 125249.49 480843.15

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_tc__426823679_40670780

2019-06-14T06:21:46+02:00

125253.72 480835.44 125252.62 480837.46 125251.66 480839.21 125249.49 480843.15
125247.95 480845.96

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_tc__426823759_40670782

2019-06-14T06:21:46+02:00

125249.48 480843.15 125251.39 480844.2

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_tc__426823769_40670794

2019-06-14T06:21:46+02:00

125241.32 480862.02 125241.58 480862.17

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_tc__426861551_40670783

2019-06-14T06:21:46+02:00

125247.94 480845.96 125251.69 480848.02

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_tc__426861591_40670781

2019-06-14T06:21:46+02:00

125251.65 480839.21 125255.41 480841.28

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Maatvoering_hulplijn_misc_tc__449361237_40670796

2019-06-14T06:21:46+02:00

125237.49 480868.93 125237.58 480868.98

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_Label_misc_ls__427128362_96421212

2019-06-14T06:21:46+02:00

4.0

151

125243.61 480863.82

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_Label_misc_ls__433025036_96421213

3365

2019-06-14T06:21:46+02:00

[1.2]

61

125246.9 480863.91

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_Label_misc_ms__426823694_98828538

2019-06-14T06:21:46+02:00

[5.8]

-29

3365

125237.24 480835.56

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_Label_misc_ms__426861566_98828543

2019-06-14T06:21:46+02:00

[17.8]

61

125255.96 480847.42

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_Label_misc_ms__426861576_98828541

3365

2019-06-14T06:21:46+02:00

[5.0]

61

125255.39 480843.08

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_Label_misc_tc__426823664_99838696

2019-06-14T06:21:46+02:00

[4.3]

-29

125249.94 480837.95

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_Label_misc_tc__426823674_99838698

2019-06-14T06:21:46+02:00

[8.8]

-29

125247.83 480841.73

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_Label_misc_tc__426823684_99838700

2019-06-14T06:21:46+02:00

[12.0]

3365

-29

125245.53 480844.49

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_Label_misc_tc__426823764_99838701

2019-06-14T06:21:46+02:00

[2.4]

61

125251.56 480845.06

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_Label_misc_tc__426823774_99838703

2019-06-14T06:21:46+02:00

[0.4]

61

125241.5 480862.93

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_Label_misc_tc__426861556_99838702

2019-06-14T06:21:46+02:00

[4.0]

3365

61

125253.65 480851.34

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_Label_misc_tc__426861596_99838699

2019-06-14T06:21:46+02:00

[4.0]

61

125258.24 480844.25

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_Label_misc_tc__449361242_99838704

2019-06-14T06:21:46+02:00

0.1

61

125238.26 480868.8

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_ls__426866838_43847639

2019-06-14T06:21:46+02:00

125231.7 480837.05 125208.76 480824.35 125202.06 480820.63 125195.17 480816.82 125174.85 480805.56

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_ls__426906896_43847645

2019-06-14T06:21:46+02:00

125223.44 480851.96 125163.1 480818.58

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_ls__427128362_43847650

2019-06-14T06:21:46+02:00

125239.78 480864.81 125241.72 480861.32

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_ls__433025036_43847649

2019-06-14T06:21:46+02:00

125241.72 480861.31 125245.74 480863.5

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_ms__426823694_47392359

2019-06-14T06:21:46+02:00

125239.51 480829.96 125236.71 480835.03

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_ms__426861566_47392358

3365

2019-06-14T06:21:46+02:00

125236.7 480835.03 125253.99 480844.62

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_ms__426861576_47392361

2019-06-14T06:21:46+02:00

125251.31 480839.82 125255.07 480841.89

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_tc__426823664_48314950

2019-06-14T06:21:46+02:00

3365

125253.72 480835.44 125252.62 480837.46 125251.66 480839.21

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_tc__426823674_48314948

2019-06-14T06:21:46+02:00

125253.72 480835.44 125252.62 480837.46 125251.66 480839.21 125249.49 480843.15

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_tc__426823684_48314946

2019-06-14T06:21:46+02:00

125253.72 480835.44 125252.62 480837.46 125251.66 480839.21 125249.49 480843.15
125247.95 480845.96

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_tc__426823764_48314947

2019-06-14T06:21:46+02:00

125249.48 480843.15 125251.39 480844.2

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_tc__426823774_48314944

2019-06-14T06:21:46+02:00

125241.32 480862.02 125241.58 480862.17

nl.imkl

3365

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_tc__426861556_48314945

2019-06-14T06:21:46+02:00

125247.94 480845.96 125251.69 480848.02

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_tc__426861596_48314949

2019-06-14T06:21:46+02:00

125251.65 480839.21 125255.41 480841.28

nl.imkl

KL1040.MAAT_IMKL_Maatvoering__Mv_Sublijn_Hld_Lijn_misc_tc__449361242_48314943

2019-06-14T06:21:46+02:00

125237.49 480868.93 125237.58 480868.98

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.MABS_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__427415732_49613755

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

100

false

1

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.MABS_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__427416021_49613757

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

100

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.MABS_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__427416029_49613753

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

100

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.MABS_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__427416037_49613751

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

100

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.MABS_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__434347273_49613775

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

100

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.MABS_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__434347281_49613771

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

100

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.MABS_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__434347289_49613773

3365 nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

100

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.MABS_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__434836240_49613777

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.MABS_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__435210725_49613767

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

false

0

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.MABS_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_TC__427416045_50691110

nl.imkl

3365

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

100

false

1

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.MABS_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_TC__445415352_50691112

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

100

false

1

2000-04-21T02:00:00+02:00

3365

KL1040.OGCP_IMKL_OlieGasChemicalienPijpleiding__G_Distributieleiding__367562151_58364448

nl.imkl

1986-01-01T01:00:00+01:00

underground

114

0.1

2018-12-25T01:00:00+01:00

KL1040.OGCP_IMKL_OlieGasChemicalienPijpleiding__G_Transportleiding__797257905_51327409

nl.imkl

1978-01-01T01:00:00+01:00

underground

324

3365 1

2017-03-28T02:00:00+02:00

KL1040.OGCP_IMKL_OlieGasChemicalienPijpleiding__G_Transportleiding__797258297_51327407

nl.imkl

2016-10-24T02:00:00+02:00

underground

315

1

1986-07-30T02:00:00+02:00

onGroundSurface

125244.1335 480834.007

KL1040.TGBW_IMKL_TechnischGebouw__Stationinrichting_Elektra_LS__423339661_101792938

nl.imkl

true

0

3 027 071/I533906

1986-07-30T02:00:00+02:00

onGroundSurface

125244.1335 480834.007

KL1040.TGBW_IMKL_TechnischGebouw__Stationinrichting_Elektra_MS__423339661_101902630

nl.imkl

true

0

3 027 071/I533906

9999-12-31T00:00:00+01:00

onGroundSurface

125244.19 480833.96

KL1040.TGBW_IMKL_TechnischGebouw__TC_Station__407551690_101957394

nl.imkl

true

0

10272

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__416629230_60184881

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__416822304_60184513

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__417264684_60184503

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

3365

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__417697257_60184875

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2018-01-04T01:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__417746423_60184507

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__417975671_60184879

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__418357294_60184877

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__418675232_60184873

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__419963577_60184521

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__419984156_60184523

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__419984186_60184511

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__419984196_60184527

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2018-01-04T01:00:00+01:00

3365

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__420207801_60184377

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2018-01-04T01:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__420208151_60184519

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2018-01-04T01:00:00+01:00

3365

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__420208161_60184517

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2018-01-04T01:00:00+01:00

KL1040.TKAB_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__420212787_60184525

nl.imkl

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

nl.imkl

KL1040.TOPO_Bebouwing_ontwerp726211_1 (10)(2e)

2018-06-27T02:00:0 (10)(2e)

125215.444675076 480853.398258681 125215.892 480853.647 125216.26 480852.984 125216.959 480853.372 125216.591 480854.035 125220.087 480855.978 125220.456 480855.315 125221.155 480855.704 125220.787 480856.367 125224.283 480858.31 125224.651 480857.647 125225.351 480858.036 125224.982 480858.699 125228.479 480860.642 125228.847 480859.979 125229.808 480860.513 125227.666 480864.368 125237.495 480869.761 125237.358 480870.009 125237.794 480870.281 125237.530168486 480870.755687613

nl.imkl

KL1040.TOPO_Kant_Verharding_ontwerp1708260_1 (10)(2e)

2016-09-09T02:00:0 (10)(2e)

125233.57 480846.94 125258.003339504 480860.522929199

nl.imkl

KL1040.TOPO_Kant_Verharding_ontwerp1708261_1 (10)(2e)

2016-09-09T02:00:0 (10)(2e)

125233.58 480846.92 125232.81 480846.76 125232.14 480847.25 125232.02 480848.03 125232.5 480848.65 125257.092475878 480862.291076238

nl.imkl

KL1040.TOPO_Kant_Verharding_ontwerp1708262_1 (10)(2e)

2016-09-09T02:00:0 (10)(2e)

125218.376389099 480847.879738166 125224.74 480851.59 125254.184022625 480867.936897257

nl.imkl

KL1040.TOPO_Kant_Verharding_ontwerp1708622_1 (10)(2e)

2016-09-09T02:00:0 (10)(2e)

125225.195660414 480835.04346275 125260.910977774 480854.878690204

2019-04-30T02:00:00+02:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__409831958_24364422

nl.imkl

125229.26 480832.92 125228.42 480834.47 125230.22 480835.47

false

2000-01-01T01:00:00+01:00

underground

2019-03-02T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__409836728_24356464

nl.imkl

125255.62 480857.14 125257.72 480858.25

false

2000-01-01T01:00:00+01:00

underground

3365

2019-04-30T02:00:00+02:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__409836944_24364430

nl.imkl

125220.1 480852.49 125220.3 480852.05 125219.36 480851.63 125219.55 480851.28 125219.54 480851.27

false

2005-06-20T02:00:00+02:00

underground

2019-01-26T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__409837225_24364438

nl.imkl

125246.01 480874.82 125245.24 480874.42 125245.23 480874.41

false

1983-01-01T01:00:00+01:00

underground

3365

2015-01-10T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__409949386_24364418

nl.imkl

125247.13 480837.67 125246.95 480837.42 125246.95 480837.16 125247.564442887 480835.270122635

false

2007-05-14T02:00:00+02:00

underground

2015-01-10T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__409949586_24364660

nl.imkl

125232.81 480833.33 125232.34 480834.25 125232.33 480834.25

false

1986-01-01T01:00:00+01:00

3365 underground

2019-03-02T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__426575472_24356446

nl.imkl

125263.137421716 480843.489194795 125262.94 480843.85

false

2000-01-01T01:00:00+01:00

underground

2015-01-10T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__426613260_24364416

nl.imkl

125247.827129567 480835.408762827 125247.4 480836.79

false

2002-04-30T02:00:00+02:00

underground

3365

2019-03-02T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__426650226_24356448

nl.imkl

125263.470568562 480843.665022297 125261.04 480848.15 125263.65170181 480849.558461191

false

1991-04-30T02:00:00+02:00

underground

2019-04-30T02:00:00+02:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427523037_24364420

nl.imkl

125229.26 480832.92 125229.52 480833.07 125231.06 480835.22 125232.35 480835.82 125240.37 480840.2 125243.53 480841.93 125250.0 480845.46 125250.54 480845.76 125252.55 480846.86 125258.87 480850.31 125262.298534208 480852.185198302

false

2003-11-20T01:00:00+01:00

underground

2017-08-15T02:00:00+02:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427557552_24364436

nl.imkl

125245.74 480863.5 125244.07 480866.57 125237.36 480862.92 125236.62 480864.29

false

2009-09-24T02:00:00+02:00

underground

2019-04-30T02:00:00+02:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427626763_24364654

nl.imkl

125226.991884132 480831.662335752 125229.26 480832.92

false

3365

2000-01-01T01:00:00+01:00

underground

2015-01-10T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427765766_24364630

nl.imkl

125227.489050189 480830.726493763 125232.32 480833.35 125232.81 480833.33 125233.19 480833.33 125234.08 480833.37 125234.96 480833.5 125235.19 480833.55 125236.04 480833.78 125236.88 480834.08 125237.18 480834.22 125237.97 480834.62 125238.73 480835.1 125239.43 480835.64 125240.09 480836.24 125240.68 480836.9 125241.11 480837.46 125241.6 480837.96 125242.15 480838.4 125242.74 480838.77 125242.88 480838.85 125243.52 480839.13 125244.18 480839.34 125244.88 480839.48 125245.36 480839.53 125245.53 480839.56 125245.84 480839.55 125246.14 480839.47 125246.31 480839.38 125246.54 480839.18 125246.72 480838.93 125246.83 480838.64 125247.13 480837.67 125247.4 480836.8 125247.4 480836.79

false

2002-04-30T02:00:00+02:00

underground

2019-03-02T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427819401_24364426

nl.imkl

125245.74 480863.5 125245.74 480863.52 125250.0 480855.83 125258.278613793 480840.924823946

3365

false

1986-04-30T02:00:00+02:00

underground

2019-03-02T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427935629_24364428

nl.imkl

125247.4 480836.79 125247.85 480836.61 125248.16865259 480835.589011089

false

2002-04-30T02:00:00+02:00

underground

2015-01-10T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__427935639_24364424

nl.imkl

125258.343423819 480840.959029238 125250.0 480855.99 125242.55 480869.4 125238.49

480867.12

false

1982-01-01T01:00:00+01:00

underground

2019-03-02T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__459009487_24356454

nl.imkl

125262.94 480843.85 125259.31 480850.55 125255.63 480857.14 125255.62 480857.14

false

2000-01-01T01:00:00+01:00

underground

2019-04-30T02:00:00+02:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__460476247_24364432

nl.imkl

125220.1 480852.49 125220.11 480852.5 125223.04 480853.8 125240.8 480863.63 125242.71 480864.69 125249.4 480868.39 125249.62 480868.51 125250.01 480868.73 125252.939707317 480870.352332855

false

2005-06-20T02:00:00+02:00

underground

2019-04-30T02:00:00+02:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__461844475_24364414

nl.imkl

125216.717250274 480851.002823013 125220.1 480852.49

false

2005-06-20T02:00:00+02:00

underground

2019-01-26T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__461844485_24364434

nl.imkl

125255.62 480857.14 125255.62 480857.15 125250 480867.22 125246.01 480874.82

false

1983-01-01T01:00:00+01:00

underground

2019-01-26T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ls_Kabel__461849370_24364440

nl.imkl

125246.01 480874.82 125245.423289902 480875.948859935

false

1983-01-01T01:00:00+01:00

underground

2013-04-19T02:00:00+02:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ms_Kabel__409443412_31066676

nl.imkl

3365
480839.734966555
125256.87666435 480840.184906185 125256.83 480840.27 125256.024147157

false

1991-01-01T01:00:00+01:00

underground

2017-09-06T02:00:00+02:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ms_Kabel__409443473_31066674

nl.imkl

125255.07 480841.89 125256.207647219 480839.83181381

false

1977-01-01T01:00:00+01:00

underground

2017-09-06T02:00:00+02:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ms_Kabel__409443487_31066534

nl.imkl

3365 125255.07 480841.89 125255.07 480841.9 125252.38 480846.77 125250.0 480851.09 125242.54 480864.6 125238.73227682 480871.488184547

false

1968-01-01T01:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Elektriciteitskabel__Ms_Kabel__409468989_31066664

nl.imkl

125239.044507439 480871.696338292 125242.87 480864.78 125250.0 480851.86 125252.71 480846.96 125253.99 480844.63 125254.29 480844.09 125256.549440622 480840.012204773

false

1966-01-01T01:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__427415732_49613754

nl.imkl

125227.488891197 480830.72679304 125232.238 480833.306

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__427416021_49613756

nl.imkl

125227.488891197 480830.72679304 125232.238 480833.306

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__427416029_49613752

nl.imkl

3365

125227.488891197 480830.72679304 125232.238 480833.306

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__427416037_49613750

nl.imkl

125227.488891197 480830.72679304 125232.238 480833.306

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__434347273_49613774

nl.imkl

125261.685 480848.78 125263.574973781 480849.707403837

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__434347281_49613770

nl.imkl

125261.685 480848.78 125263.574973781 480849.707403837

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__434347289_49613772

nl.imkl

125261.685 480848.78 125263.574973781 480849.707403837

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__434836240_49613776

nl.imkl

125252.953336452 480870.325876299 125221.08 480852.93

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_LS__435210725_49613766

nl.imkl

125262.295830642 480852.190446401 125230.97 480835.09

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_TC__427416045_50691109

nl.imkl

125227.488891197 480830.72679304 125232.238 480833.306

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Mantelbuis__E_Mantelbuis_TC__445415352_50691111

nl.imkl

125238.72 480838.01 125235.39 480833.8

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-04-21T02:00:00+02:00

KL1040.UL_IMKL_OlieGasChemicalienPijpleiding__G_Distributieleiding__367562151_58364447

nl.imkl

125238.018 480832.069 125248.355 480838.108 125251.187130726 480837.182096772

false

1986-01-01T01:00:00+01:00

underground

2018-12-25T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_OlieGasChemicalienPijpleiding__G_Transportleiding__797257905_51327408

nl.imkl

125256.038016572 480839.742286524 125242.127 480864.574

3365

false

1978-01-01T01:00:00+01:00

underground

2017-03-28T02:00:00+02:00

KL1040.UL_IMKL_OlieGasChemicalienPijpleiding__G_Transportleiding__797258297_51327406

nl.imkl

125242.127 480864.574 125241.209 480866.227 125245.273 480868.526 125249.116 480870.714 125245.989975803 480876.326650536

false

2016-10-24T02:00:00+02:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__416629230_60184880

nl.imkl

125241.275367311 480873.183578207 125241.889 480871.288 125244.885 480865.857 125249.139 480858.073 125250.021 480856.495 125254.729 480848.015 125258.559803825 480841.073229797

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__416822304_60184512

nl.imkl

125227.489050189 480830.726493763 125232.32 480833.35 125233.2 480833.32 125234.09 480833.37 125234.97 480833.5 125235.2 480833.55 125240.07 480839.7 125240.38 480840.2 125243.54 480841.93 125244.89 480839.48 125246.72 480836.15 125247.28171444 480835.120904843

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__417264684_60184502

nl.imkl

3365 125239.621627907 480872.081085271 125240.11 480870.54 125243.19 480864.96 125247.47 480857.22 125250.0 480852.64 125253.04 480847.14 125256.877921985 480840.185569937

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__417697257_60184874

nl.imkl

125240.300475756 480872.533650504 125240.847 480870.813 125243.899 480865.298 125248.183 480857.561 125250.03 480854.161 125253.724 480847.495 125257.579096521 480840.555634275

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2018-01-04T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__417746423_60184506

nl.imkl

3365

125236.807758621 480870.380034483 125237.58 480868.99 125254.342631643 480838.847500034

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__417975671_60184878

nl.imkl

125240.894278985 480872.929519323 125241.467 480871.178 125244.517 480865.72 125248.745 480857.987 125249.976 480855.792 125254.337 480847.899 125258.195402752 480840.880907008

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__418357294_60184876

nl.imkl

3365

125240.565277313 480872.710184876 125241.115 480871.029 125244.166 480865.542 125248.449 480857.807 125249.974 480854.996 125253.989 480847.689 125257.858849297 480840.703281573

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__418675232_60184872

nl.imkl

125239.975924375 480872.317282917 125240.504 480870.664 125243.563 480865.107 125247.836 480857.378 125250.031 480853.385 125253.393 480847.291 125257.224213106 480840.368334695

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__419963577_60184520

nl.imkl

3365

125241.58 480862.17 125250 480846.76 125250.54 480845.77 125251.39 480844.21 125251.39 480844.2

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__419984156_60184522

nl.imkl

125251.39 480844.2 125251.46 480844.86 125250.85 480845.99 125256.2 480850.52 125255.43 480851.78

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__419984186_60184510

nl.imkl

125251.39 480844.2 125251.4 480844.2 125254.330197142 480838.840937381

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2000-01-01T00:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__419984196_60184526

nl.imkl

125237.034114318 480870.497739446 125237.81 480869.1 125240.8 480863.62 125241.58 480862.17

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2018-01-04T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__420207801_60184376

nl.imkl

125239.04179462 480871.694529747 125242.856 480864.788 125247.117 480857.073 125249.995 480851.893 125252.695 480846.987 125256.556874543 480840.016128231

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2018-01-04T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__420208151_60184518

nl.imkl

125251.69 480848.02 125252.38 480846.77 125255.41 480841.29 125255.41 480841.28

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2018-01-04T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__420208161_60184516

3365

nl.imkl

125255.41 480841.28 125256.215122733 480839.83575922

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

2018-01-04T01:00:00+01:00

KL1040.UL_IMKL_Telecommunicatiekabel__TC_Kabel__420212787_60184524

nl.imkl

125238.732279261 480871.488186174 125242.54 480864.6 125246.11 480858.13 125250.0 480851.09 125251.69 480848.03 125251.69 480848.02

false

9999-12-31T00:00:00+01:00

underground

3365

nl.imkl

KL1040.UNET_electricityLS_2

2019-06-21T11:51:03+02:00

0.8

nl.imkl

KL1040.UNET_electricityMS_3

2019-06-21T11:51:03+02:00

0.8

nl.imkl

KL1040.UNET_oilGasChemicalsGHD_5

2019-06-21T11:51:03+02:00

1

nl.imkl

KL1040.UNET_oilGasChemicalsGLD_6

2019-06-21T11:51:03+02:00

1

nl.imkl

KL1040.UNET_telecommunications_8

2019-06-21T11:51:03+02:00

0.6

nl.imkl

KL1049.brief-nietbetrokken

2019-06-26T20:17:52

3365>nnen/KL1049/nl.imkl-KL1049_19O054129.brief-nietbetrokken.pdf

nl.imkl-KL1049.brief-nietbetrokken

2019-01-01T00:00:00

KL1098.1158_link

nl.imkl

125263.65050627 480843.75998942 125263.340862048 480844.32194585 125246.42030662 480876.613537746

false

1900-01-01T00:00:00

underground

nl.imkl

KL1098.EUnetworks_datatransport

2019-01-01T00:00:00

nl.imkl

KL1098.ExtraDetailinfo-EuNetworks_brief.pdf-496

2019-01-01T00:00:00

bronnen/KL1098/nl.imkl-KL1098_19O054129.EuNetworks_brief.pdf

nl.imkl-KL1098.EuNetworks_brief

125264.535034265 480844.22682364 125262.765978274 480843.2931552 125262.46502034 480843.839347361 125262.455097179 480843.857811607 125245.583617955 480876.055745303 125247.0 480877.0 125247.274779757 480877.137389879 125264.221762104 480844.79536422 125264.535034265 480844.22682364

2019-01-01T00:00:00

KL1098.Kabelbed-1068

nl.imkl

1900-01-01T00:00:00

underground

6XHDPE 50mm

3365

2019-01-01T00:00:00

KL1607.143

nl.imkl

1900-01-01T00:00:00

underground

40

10)(2e 4 - BUZ-X11 (4x14DB)

10)(2e 5 - VIL-X22 (Ø40MM)

2019-01-01T00:00:00

KL1607.143_link

nl.imkl

125263.717027553 480843.795097875 125246.442551201 480876.628367467

false

1900-01-01T00:00:00

underground

3365

2019-01-01T00:00:00

KL1607.144

nl.imkl

1900-01-01T00:00:00

underground

10)(2e 4 - BUZ-X11 (4x14DB)

10)(2e 5 - VIL-X22 (Ø40MM)

2019-01-01T00:00:00

KL1607.144_link

nl.imkl

125263.717027553 480843.795097875 125246.442551201 480876.628367467

false

1900-01-01T00:00:00

underground

nl.imkl

KL1607.Afiber_datatransport

2019-01-01T00:00:00

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21268

2019-01-01T00:00:00

125262.97649348932 480848.4418078874 125263.41898698834 480848.6746157552

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21269

2019-01-01T00:00:00

125261.19924642055 480847.50674985506 125259.60574719383 480846.6683665612

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21270

2019-01-01T00:00:00

125262.53399999024 480848.2090000197 125261.64173991964 480847.7395577228

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21271

2019-01-01T00:00:00

125262.93769217803 480848.5155568039 125263.0152948006 480848.3680589709 125262.53399999024 480848.2090000197 125262.93769217803 480848.5155568039

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21272

2019-01-01T00:00:00

125261.16044510927 480847.58049877157 125261.23804773184 480847.43300093856 125261.64173991964 480847.7395577228 125261.16044510927 480847.58049877157

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21273

2019-01-01T00:00:00

1.0

-28

125259.59006040897 480846.88610533765

3365

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21280

2019-01-01T00:00:00

125247.98249349336 480876.24280788953 125248.42498699238 480876.4756157573

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21281

2019-01-01T00:00:00

125246.49278930383 480875.4590339885 125244.76654202736 480874.55080833426

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21282

2019-01-01T00:00:00

125247.53999999427 480876.0100000218 125246.93528280291 480875.6918418562

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21283

2019-01-01T00:00:00

125247.94369218205 480876.31655680604 125248.02129480464 480876.169058973
125247.53999999427 480876.0100000218 125247.94369218205 480876.31655680604

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21284

2019-01-01T00:00:00

125246.45398799251 480875.532782905 125246.53159061511 480875.38528507197
125246.93528280291 480875.6918418562 125246.45398799251 480875.532782905

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21285

3365

2019-01-01T00:00:00

0.7

-28

125244.75137787276 480874.76882208063

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21286

2019-01-01T00:00:00

125261.1655064915 480850.61319215206 125260.79686602781 480850.4192403753

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21287

2019-01-01T00:00:00

125261.12670518021 480850.68694106856 125261.20430780278 480850.5394432356 125261.60799999058 480850.8460000198 125261.12670518021 480850.68694106856

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21288

2019-01-01T00:00:00

125260.75806471653 480850.4929892918 125260.8356673391 480850.3454914589
125260.35437252873 480850.1864325076 125260.75806471653 480850.4929892918

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-21289

2019-01-01T00:00:00

1.4

-28

125260.35707091367 480850.413844222

nl.imkl

3365

KL1607.Maatvoering-22692

2019-01-01T00:00:00

125238.30665493474 480870.0813857261 125246.93398620255 480874.62045941025

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-22693

2019-01-01T00:00:00

125238.26785362346 480870.1551346426 125238.34545624605 480870.0076368097
125237.86416143566 480869.8485778584 125238.26785362346 480870.1551346426

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-22694

2019-01-01T00:00:00

125246.89518489127 480874.69420832675 125246.97278751386 480874.54671049386 125247.37647970158 480874.85326727806 125246.89518489127 480874.69420832675

nl.imkl

KL1607.Maatvoering-22695

2019-01-01T00:00:00

10.7

-28

125241.7970831481 480872.14378698607

2019-01-01T00:00:00

KL1097.9245

nl.imkl

1900-01-01T00:00:00

underground

12XHDPE 40mm

2019-01-01T00:00:00

KL1097.9245_link

nl.imkl

125246.529865654 480876.686577102 125247.467239323 480874.88336464
125252.376497751 480865.775633197 125258.835946289 480853.791965315 125262.27165777 480847.448145654
125264.387525286 480844.148971679

false

1900-01-01T00:00:00

underground

nl.imkl

KL1097.Level3_datatransport

2019-01-01T00:00:00

nl.imkl

KL1278.belang_graafvoorschriften_rln-gvs-001

2019-06-26T16:15:46

bronnen/KL1278/nl.imkl-KL1278_19O054129.belang_graafvoorschriften_rln-gvs-001.pdf

nl.imkl-KL1278.belang_graafvoorschriften_rln-gvs-001

nl.imkl

KL1278.brief-betrokken_regio_groot_amsterdam

2019-06-26T16:15:46

bronnen/KL1278/nl.imkl-KL1278_19O054129.brief-betrokken_regio_groot_amsterdam.pdf

nl.imkl-KL1278.brief-betrokken_regio_groot_amsterdam

nl.imkl

KL1278.datatransport

2019-06-26T16:15:42

2019-06-26T16:15:46

KL1278.datatransport1

nl.imkl

3365

2019-06-26T16:15:46

underground

2019-06-26T16:15:46

KL1278.datatransport2

nl.imkl

2019-06-26T16:15:46

underground

2019-06-26T16:15:46

KL1278.datatransport3

nl.imkl

2019-06-26T16:15:46

3365

underground

2019-06-26T16:15:46

KL1278.datatransport4

nl.imkl

2019-06-26T16:15:46

underground

2019-06-26T16:15:46

KL1278.datatransport5

nl.imkl

2019-06-26T16:15:46

underground

3365

2019-06-26T16:15:46

KL1278.datatransport6

nl.imkl

2019-06-26T16:15:46

underground

2019-06-26T16:15:46

KL1278.datatransport7

nl.imkl

2019-06-26T16:15:46

underground

3365

2019-06-26T16:15:46

KL1278.datatransport8

nl.imkl

2019-06-26T16:15:46

underground

2019-06-26T16:15:46

KL1278.datatransport9

nl.imkl

2019-06-26T16:15:46

underground

3365nl.imkl

KL1278.overzicht

2019-06-26T16:15:46

bronnen/KL1278/nl.imkl-KL1278_19O054129.overzicht.pdf

nl.imkl-KL1278.overzicht

2019-06-26T16:15:46

KL1278.ulink_datatransport1.1

nl.imkl

125246.805596821 480876.870397881 125246.8997 480876.699799953 125260.69985 480850.300099952 125264.12389713 480844.009834597

false

2019-06-26T16:15:46

underground

2019-06-26T16:15:46

KL1278.ulink_datatransport2.1

nl.imkl

3365

125246.805596821 480876.870397881 125246.8997 480876.699799953 125260.69985 480850.300099952 125264.12389713 480844.009834597

false

2019-06-26T16:15:46

underground

2019-06-26T16:15:46

KL1278.ulink_datatransport3.1

nl.imkl

125246.805596821 480876.870397881 125246.8997 480876.699799953 125260.69985 480850.300099952 125264.12389713 480844.009834597

false

2019-06-26T16:15:46

underground

2019-06-26T16:15:46

KL1278.ulink_datatransport4.1

3365

nl.imkl

125246.805596821 480876.870397881 125246.8997 480876.699799953 125260.69985 480850.300099952 125264.12389713 480844.009834597

false

2019-06-26T16:15:46

underground

2019-06-26T16:15:46

KL1278.ulink_datatransport5.1

nl.imkl

125246.805596821 480876.870397881 125246.8997 480876.699799953 125260.69985 480850.300099952 125264.12389713 480844.009834597

false

2019-06-26T16:15:46

underground

3365 19-06-26T16:15:46

KL1278.ulink_datatransport6.1

nl.imkl

125246.806097814 480876.870731876 125246.8997 480876.699799953 125260.69985 480850.300099952 125264.12389713 480844.009834597

false

2019-06-26T16:15:46

underground

2019-06-26T16:15:46

KL1278.ulink_datatransport7.1

nl.imkl

125246.806097814 480876.870731876 125246.8997 480876.699799953 125260.69985 480850.300099952 125264.12389713 480844.009834597

false

2019-06-26T16:15:46

underground

2019-06-26T16:15:46

KL1278.ulink_datatransport8.1

nl.imkl

125246.806097814 480876.870731876 125246.8997 480876.699799953 125260.69985 480850.300099952 125264.12389713 480844.009834597

false

2019-06-26T16:15:46

underground

2019-06-26T16:15:46

KL1278.ulink_datatransport9.1

nl.imkl

125246.805596821 480876.870397881 125246.8997 480876.699799953 125260.69985 480850.300099952 125264.12389713 480844.009834597

false

3365 19-06-26T16:15:46

underground

nl.imkl

KL1088.AanduidingEisVoorzorgsmaatregel-235

2015-10-30T00:00:00

Maatregel-rioolVrijverval-EV_brief_Waternet

Eisvoorzorgsmaatregel
leiding_EV-rioolVrijverval

W2-Regulier

127253.94622334864 482193.67575762933 127253.94031614807
482193.6812730477 127242.94031614807 482208.9812730477 127242.13239273247 482210.75702165853 127242.06551839839
482212.70677836076 127242.74987415696 482214.533710371 127244.08127304763 482215.9596838519 127245.85702165849
482216.76760726754 127247.80677836073 482216.83448160166 127249.633710371 482216.15012584307 127251.05968385193
482214.81872695236 127262.05505534829 482199.52516478015 127282.75033626663 482170.931684864 127297.12410165371
482151.0742864391 127319.14857628351 482166.95239605586 127314.42362465 482173.6046305925 127313.62591034446
482175.38498877594 127313.57023200527 482177.3350973106 127314.26506615481 482179.1580698499 127315.60463059251
482180.57637535 127317.38498877591 482181.3740896555 127319.33509731058 482181.42976799473 127321.15806984989
482180.7349338452 127322.57637535 482179.3953694075 127327.31994258502 482172.71692606347 127361.56083919576
482196.34671148495 127390.1858946595 482218.21063421643 127385.35466990205 482224.86141115526 127384.53805305483
482226.6331787188 127384.46162355636 482228.58258424513 127385.13701710493 482230.41284841433 127386.46141115525
482231.84533009795 127388.23317871882 482232.6619469452 127390.18258424518 482232.7383764436 127392.01284841435
482232.06298289506 127393.44533009797 482230.7385888447 127401.14533009796 482220.13858884474 127401.52896179495
482219.3062447664 127401.93249188946 482218.48336360336 127401.93635505253 482218.4223465688 127401.96194694519
482218.3668212812 127401.99785212925 482217.4510261282 127402.0557623364 482216.5363587828 127402.03598122548
482216.47850802494 127402.03837644366 482216.41741575487 127401.72108887584 482215.557591038 127401.42456289173
482214.69038732164 127401.38414900165 482214.64451009396 127401.36298289508 482214.58715158567 127400.74080673135
482213.9141978237 127400.13498794904 482213.226481641 127367.53498794904 482188.326481641 127367.42512878685
482188.2726081534 127367.33991679653 482188.1847998118 127334.69448217576 482165.6560493574 127342.57613775313
482159.81778596673 127343.8871328803 482158.3730316101 127344.54545088942 482156.53655651544 127344.45086883123
482154.5879473682 127343.61778596672 482152.8238622469 127342.17303161012 482151.5128671197 127340.33655651545
482150.8545491106 127338.38794736822 482150.9491311688 127336.62386224688 482151.78221403324 127326.06001502444
482159.60728604987 127302.97031587092 482142.96122386947 127333.5602293843 482100.31797130004 127360.5532569893
482062.827655182 127387.6488237597 482025.433773366 127387.64961005066 482025.43206204125 127387.65099043811
482025.43078086356 127407.23537970461 481998.36080281076 127414.09028135963 482003.2661452795 127415.86781693486
482004.0701295165 127417.81771711847 482004.13268068235 127419.64312728343 482003.44427592924 127421.06614527949

3365

3365

3365

3365

3365

3365.49656882975 126767.90244428517 480547.46400858666 126747.49385833145 480584.3914500012 126747.47781339017
480584.44179220777 126747.44457048245 480584.4828615028 126725.17457048244 480626.83286150283 126725.17034584537
480626.84713470173 126725.16104843705 480626.85875924304 126713.48104843704 480649.388759243 126713.31772003752
480649.9526609825 126713.06766649963 480650.48382439045 126713.04887724602 480650.88085790497 126712.93829679358
480651.26264398545 126713.00319688137 480651.8461243334 126712.97544497177 480652.4325466806 126714.03274475627
480659.47301578824 126711.16240263733 480665.2910677382 126692.64663204324 480692.91620140534 126692.56758667255
480693.10626393644 126692.43411965121 480693.2629754248 126687.9741196512 480701.2529754248 126687.9701008362
480701.2654029659 126687.96168321017 480701.27538986836 126671.52168321019 480731.08538986836 126671.51413388384
480731.1091503423 126671.49825387196 480731.12836954306 126659.0174630468 480754.29271731456 126642.8198355222
480783.22323920345 126638.61310228688 480780.77746406663 126636.76764087843 480780.14477491356 126634.82053719842
480780.2664738607 126633.0682201316 480781.12403334654 126631.77746406659 480782.58689771313 126631.14477491356
480784.4323591216 126631.2664738607 480786.3794628016 126632.12403334654 480788.13177986845 126633.58689771313
480789.42253593344 126637.95009836969 480791.95928050124 126621.62799027623 480821.3739886696 126621.62622292821
480821.3795013374 126621.62249054764 480821.3839265337 126603.02371736107 480855.08170375886 126586.73100458695
480884.53056428104 126582.2942606534 480882.11052213545 126580.43222795767 480881.5284073577 126578.48916838005
480881.70317249215 126576.76089512734 480882.6082111313 126575.51052213543 480884.1057393466 126574.9284073577
480885.9677720423 126575.10317249215 480887.91083162 126576.00821113132 480889.63910487265 126577.50573934661
480890.88947786455 126581.86637350975 480893.2680055899 126562.9378594252 480927.0562877408 126562.93148349492
480927.0759015642 126562.91821443327 480927.0916903755 126541.32449613341 480966.3802611711 126522.54057635252
481000.13815473963 126493.51179004874 480984.3200735801 126454.53106775238 480962.63079989207 126454.51416202403
480962.6253583795 126454.50054571494 480962.61395619373 126415.40722972088 480941.21761444764 126376.4139025459
480919.7212930563 126376.41127430284 480919.7204584621 126376.40916358707 480919.7186838952 126337.31622316207
480898.2225657587 126277.22327017569 480864.92647034355 126277.22081595178 480864.92568522156 126277.21884731593
480864.92402266205 126213.71884731593 480829.82402266207 126213.70609797769 480829.8199582709 126213.69582929162
480829.81137812004 126174.5236652467 480808.42657427915 126144.15130619815 480791.3421223144 126144.04060139353
480791.3059218245 126143.94879188326 480791.2342486561 126143.11718759614 480791.0039653557 126142.29702403383
480790.73577173136 126142.18089280293 480790.74469173426 126142.06864374144 480790.7136083395 126092.79963148503
480787.0711521805 126078.83857249086 480770.130154354 126078.82227725582 480770.11683674663 126078.81216599683
480770.0983798835 126054.9034850149 480741.5700885648 126035.30465392616 480687.1070051875 126034.86112210566
480686.37005501153 126034.45272327629 480685.6130699166 125998.55272327628 480642.21306991664 125997.82847286902
480641.623378032 125997.11430487945 480641.02151487966 125965.01430487946 480623.32151487964 125965.00667970501
480623.3190927468 125965.00054571495 480623.31395619374 125925.90117094359 480601.91429839045 125904.34131234276
480590.10628324014 125890.84360383905 480582.3943902355 125898.2857270769 480568.8011243215 125898.56955648151
480567.89819058875 125898.86402981289 480566.9986718775 125898.86173692968 480566.96869005635 125898.8707539784
480566.9400045244 125898.78744037607 480565.9971857195 125898.71526735183 480565.0534487271 125898.70167545775
480565.02662658464 125898.69902864668 480564.9966739337 125898.26125577891 480564.15750567336 125897.83342408697
480563.31322580157 125897.81060242465 480563.29364676576 125897.7966947068 480563.2669870154 125897.07110952368
480562.6592250585 125896.35275266143 480562.04293626605 125867.75275266143 480545.942936266 125867.71763690615
480545.93144050357 125867.68924713216 480545.90779120015 125836.98924713217 480529.2077912002 125836.22491735681
480528.96980158915 125835.47948721545 480528.67795751366 125835.29895428398 480528.6814841656 125835.12655098432
480528.62780289404 125834.32932766758 480528.70042550535 125833.52895612452 480528.7160605024 125833.36351503542
480528.78840566584 125833.18369222233 480528.8047865242 125832.47494538734 480529.17696522357 125831.7414817546
480529.49769900664 125815.49736472138 480540.81673800317 125779.22612827529 480520.72805320227 125755.12975405654
480507.3300691968 125755.1166252591 480507.32584773534 125755.10606316032 480507.31698048505 125726.511592175
480491.6200156434 125699.73560787705 480476.8332780461 125677.19457122056 480464.13548883784 125647.41864990344
480440.5917370987 125617.13599810677 480416.2057072691 125617.12143566924 480416.1980962117 125617.11081327246
480416.1855599655 125586.91081327247 480392.1855599655 125586.35078487918 480391.8974449473 125585.83670881657
480391.53362099733 125550.63969565976 480375.8349531973 125515.34268071663 480360.03628928505 125515.33903782314
480360.03545743256 125515.33598739715 480360.03329929616 125491.33598739715 480349.33329929615 125491.32463412306
480349.33072429075 125491.31509985444 480349.32404408057 125474.51740052333 480341.9268920815 125483.17768662763
480326.2157535737 125498.4835421363 480298.510217653 125527.98048978993 480275.4383477061 125527.985525171
480275.4324973073 125527.99240553977 480275.4289983428 125554.29240553976 480254.72899834276 125554.9162768267
480253.99969178456 125555.54480809065 480253.2743974328 125568.24480809066 480230.9743974328 125568.26266907132
480230.9207422528 125568.29874417353 480230.8771936597 125580.98384059321 480207.40477115085 125596.66859241134
480179.2321596049 125596.67340077226 480179.21723374707 125596.68348124654 480179.2052218528 125613.58273865665
480148.4065752119 125635.77181681946 480108.02645098773 125655.6614821628 480072.5448871843 125655.66821795482
480072.52418531233 125655.68222130924 480072.50751664524 125671.06677302587 480044.5041753183 125702.07808279553
480061.67427903257 125702.08206311867 480061.67555100645 125702.0852581144 480061.6782441259 125737.98525811441
480081.47824412596 125737.98661801747 480081.47867624793 125737.98770955282 480081.479595278 125775.38770955282
480102.07959527796 125775.84700397978 480102.2252573542 125776.26805525842 480102.4595320473 125776.76780017816
480102.5172815508 125777.24733278269 480102.66936202615 125777.72740796636 480102.62817186926 125778.2060616686
480102.6834841147 125803.70836187644 480100.60551891255 125847.67921832617 480124.7749300737 125878.36695456311
480141.8680991177 125878.38897144691 480141.875196779 125878.40673160437 480141.89001895057 125909.38874714472
480158.78021451936 125948.77084362364 480180.6702630698 125948.77252750909 480180.6708042558 125948.77387690716
480180.6719477053 125949.70113140173 480180.9692494018 125950.6281794145 480181.2671945017 125950.62994222467
480181.26705009735 125950.63162648518 480181.2675901147 125951.60207039227 480181.18741613236 125952.57256970594
480181.1079155985 125952.574143069 480181.10710758803 125952.57590577852 480181.1069619604 125953.44179780374
480180.6615180452 125954.30799870202 480180.21667512925 125954.30914308768 480180.215326525 125954.31071588969

3365

3365.08305505523 125411.56477180053 480435.5800488528 125411.31804153165 480436.03956403537 125400.01804153164
480473.03956403537 125400.01760297333 480473.04393239843 125400.01553276452 480473.04780398274 125388.82305872982
480509.923008615 125379.8755284995 480538.33879143425 125361.0183927771 480573.0912091007 125340.87443517924
480609.26080407645 125339.26623338187 480608.44307434896 125337.38813503148 480607.915087644 125335.45094664098
480608.1460086568 125333.7495875822 480609.1006817567 125332.54307434897 480610.63376661815 125332.01508764397
480612.5118649685 125332.24600865683 480614.44905335904 125333.20068175666 480616.15041241783 125334.73376661813
480617.3569256511 125336.00651595352 480618.00408633007 125326.73115914669 480634.6682866949 125326.72990466283
480634.6721821603 125326.7272599525 480634.67530528177 125315.0272599525 480655.77530528174 125315.02599758125
480655.77924692095 125315.02332803511 480655.78240977175 125303.42626437302 480676.7770939876 125291.4292136194
480698.3717853441 125291.41951950389 480698.4019706448 125291.3993145649 480698.42640195036 125277.6993145649
480723.8264019504 125277.6410215683 480724.01599113364 125277.52696969188 480724.1782696023 125277.35612565133
480724.94257215306 125277.1259601488 480725.6911507506 125277.14465708175 480725.88861608075 125277.10138816887
480726.08218759997 125276.40138816887 480755.7821876 125276.40990280938 480755.8309750726 125276.40004199088
480755.87950836885 125276.30020407637 480780.2399595087 125275.82531343891 480804.07946950925 125264.9235914811
480824.08175936225 125235.1377495982 480877.2564837975 125235.13243716222 480877.2728285672 125235.12136265912
480877.28597120213 125216.32443109674 480911.38040557853 125189.42751366623 480959.874847786 125189.41819931957
480959.90392051236 125189.39874907612 480959.92745067383 125184.89423892576 480968.28364341654 125131.11871107708
480938.623945067 125091.22262819842 480916.52611470065 125091.21640241171 480916.52412403875 125091.21140151627
480916.5199152146 125044.71569884662 480890.9222810567 125022.11999152377 480878.424655325 125020.26140871966
480877.83161794447 125018.31735652716 480877.99497169344 125016.5837992697 480878.8898474443 125015.32465532502
480880.3800084762 125014.73161794449 480882.2385912803 125014.89497169341 480884.1826434728 125015.78984744434
480885.91620073025 125017.28000847623 480887.17534467496 125039.88000847623 480899.67534467496 125039.88477249647
480899.67686478054 125039.88859848374 480899.6800847854 125086.38298117157 480925.27699224366 125126.27737180158
480947.37388529937 125126.28171970916 480947.3752755195 125126.28520991298 480947.3782175409 125184.485209913
480979.47821754095 125184.50856355812 480979.4856386639 125184.52745067386 480979.5012509239 125185.4373393455
480979.78077714256 125186.34449617952 480980.0690457339 125186.36891207502 480980.0669649044 125186.39233604797
480980.0741609656 125187.3399336193 480979.9842101981 125188.28835286704 480979.9033817584 125188.31011391431
480979.8921157639 125188.33450865677 480979.8898000912 125189.17555199034 480979.44406652666 125190.02084541602
480979.0064464529 125190.03663869263 480978.987710439 125190.05829032644 480978.9762355726 125190.66473819864
480978.2425781047 125191.27821754094 480977.51479008707 125191.28563866387 480977.49143644195 125191.30125092389
480977.4725493262 125198.18702631857 480964.6989369998 125225.07248633377 480916.225152214 125225.07446289208
480916.21898281306 125225.07863734088 480916.21402879787 125243.87049360966 480882.12880014017 125273.6622504018
480828.9435162025 125273.67137038532 480828.9154567528 125273.69027279371 480828.89280270744 125285.19027279371
480807.79280270747 125285.25539548114 480807.5842491032 125285.38037308322 480807.40503925615 125285.54420368756
480806.6593488146 125285.77176912931 480805.93057678506 125285.75212463821 480805.7129770051 125285.79900824741
480805.4995818376 125286.29900824741 480780.3995818376 125286.29194177884 480780.3599461734 125286.29995800913
480780.32049163117 125286.39975855447 480755.9691585672 125287.07033742787 480727.51745493896 125300.18590594594
480703.2009994383 125312.17078638061 480681.6282146559 125312.17267921344 480681.6223207991 125312.1766719649
480681.61759022827 125323.77470889846 480660.62114405545 125335.47079326489 480639.5282055827 125347.26853741019
480618.3322584742 125369.7682338618 480577.93280351214 125369.77682142728 480577.90615990554 125369.79471578446
480577.8846327126 125388.89471578445 480542.68463271257 125389.0375105532 480542.22432898835 125389.269158714
480541.80170741514 125398.369158714 480512.9017074152 125398.3720219946 480512.87547038414 125398.38446723549
480512.8521960173 125409.58321640133 480475.95631706907 125420.72943940226 480439.45983467664 125436.87702834512
480410.21694494475 125436.8791140788 480410.21039249434 125436.88353436199 480410.2051250482 125455.47857149884
480376.31417026656 125469.66173222175 480350.71529481537 125487.27444580362 480358.47135217255 125511.26066484636
480369.16520816245 125546.55731928338 480384.963710715 125546.56056970413 480384.9644529466 125546.56329118344
480384.9663790027 125581.18495458487 480400.4084277358 125610.87656182228 480424.0044069973 125641.16400189324
480448.39429273095 125641.18411111899 480448.4048028169 125641.19882207984 480448.42207795783 125671.29882207984
480472.2220779578 125671.64821866495 480472.4007450448 125671.94598471493 480472.65635271533 125694.84598471492
480485.55635271536 125694.8664374996 480485.5630548588 125694.88288649583 480485.57693526434 125721.68288649584
480500.3769352643 125721.68901279579 480500.3788856084 125721.69393683969 480500.38301951496 125750.28207367857
480516.0765072202 125774.37024594346 480529.4699308032 125774.37427207413 480529.47122537385 125774.37750086008
480529.47395678045 125813.37750086008 480551.0739567804 125814.15774148506 480551.32340915734 125814.92051278456
480551.6220424864 125815.08194720228 480551.61888891767 125815.23574342085 480551.6680594313 125816.05205305673
480551.5999382162 125816.8710438755 480551.58393949765 125817.01898301132 480551.519247703 125817.1798889308
480551.50582006935 125817.90799183516 480551.13049609965 125818.65851824541 480550.8023009934 125834.92418564169
480539.4682455205 125862.87887255428 480554.67486674 125887.14134058586 480568.33310923335 125879.71427292311
480581.89887567854 125879.7093027999 480581.9146869082 125879.69874320207 480581.92746157065 125866.51874320206
480606.37746157066 125865.9458377775 480608.2423483632 125866.13020346043 480610.18452051556 125867.04377224689
480611.9082999234 125868.54746157068 480613.15125679795 125870.41234836321 480613.72416222247 125872.35452051557
480613.5397965396 125874.07829992339 480612.6262277531 125875.32125679794 480611.12253842934 125886.06942717102
480591.18378534727 125895.16575761336 480596.3809584146 125873.40921402907 480636.32813906204 125850.15518159619
480679.0071865496 125820.63073450814 480732.5789659646 125800.20191071529 480768.94906859775 125795.96320437893
480776.47677112435 125795.35603565186 480778.33078555565 125795.50458549835 480780.27602495416 125796.38623855087
480782.0163442551 125797.86677112439 480783.2867956211 125799.72078555565 480783.8939643481 125801.66602495416
480783.74541450164 125803.40634425516 480782.8637614491 125804.67679562108 480781.38322887564 125808.91679562107
480773.85322887567 125808.91763220546 480773.8506743312 125808.919380538 480773.84863254183 125829.35938053801
480737.4586325418 125829.36575980857 480737.43908349425 125829.37900803746 480737.4233562953 125858.91900803747

3365

3365

3365

3365

33656.3611701373 127253.98268750859 482120.0607004907 127289.00794647072 482145.23230603646 127274.64973426815
482165.068217692 127274.64968324038 482165.06832889566 127274.64959354501 482165.06841211126 127253.94959354501
482193.6684121113 127253.94622334864 482193.67575762933

nl.imkl

KL1088.AanduidingEisVoorzorgsmaatregel-298

2015-10-30T00:00:00

Maatregel-water-EV_brief_Waternet

Eisvoorzorgsmaatregel

leiding_EV-water

W2-Regulier

125227.90161347929 481004.3512225983 125227.9039980947
481004.3532781587 125233.6579980947 481007.61027815874 125233.80220546396 481007.688807208 125247.6309496414
481014.927500662 125278.9097532775 481032.2156360939 125279.69070080025 481032.7417729446 125280.21035227577
481033.2419939736 125280.63369866322 481033.8240389003 125280.94997787719 481034.47103518114 125281.14865604257
481035.1636995123 125281.22458750271 481035.8809806268 125281.17454875162 481036.5986535253 125281.00051687838
481037.29703531705 125280.61761679938 481038.15590964817 125276.84579759995 481044.9611392845 125276.7783455205
481045.08704704273 125266.8613455205 481064.2510470427 125266.8612676017 481064.2513168098 125266.8610924029
481064.25153624313 125266.32409240291 481065.28953624313 125265.78293504906 481067.1638820204 125266.00025192146
481069.10264367453 125266.94295849628 481070.81066231854 125268.46753624314 481072.0279075971 125268.91357301347
481072.1566864389 125269.31262015493 481072.4749850705 125271.18721963512 481073.0152629281 125273.12587911147
481072.79703641916 125274.83345525271 481071.8535285515 125276.04998507054 481070.3283798451 125276.58998507053
481069.2833798451 125276.5901822782 481069.2826955946 125276.5906261701 481069.28213877365 125285.40889079326
481052.20546771964 125291.44924909061 481041.30677647307 125291.49646381705 481041.21955721994 125295.29746381706
481034.02855721995 125295.56700118157 481033.12498340936 125295.848502941 481032.2250652003 125295.8454829545
481032.1914251356 125295.85513778163 481032.1590591259 125295.7583751087 481031.22111829196 125295.67406503353
481030.28197621857 125295.6584014344 481030.25205255015 125295.6549353959 481030.2184555138 125295.2066039249
481029.38894064596 125294.76931746022 481028.5535505757 125294.74339488945 481028.53189891076 125294.72733565822
481028.502185692 125293.9956897902 481027.90738290874 125293.27199983754 481027.30292540754 125292.45231452267

33656.8556451997 125252.41959130384 481004.71843398834 125252.32098960041 481004.68698205246 125252.23927352155
481004.6234682536 125238.96665192259 480997.9752590932 125234.86075160427 480995.6511462025 125208.28049709371
480980.5935685185 125208.2292969498 480980.5649592566 125203.96329694979 480978.2139592566 125203.96311523544
480978.2139015812 125203.96296941565 480978.21377876797 125197.56867496613 480974.6904954891 125197.14258538708
480973.9852113019 125197.12524567501 480973.1664957077 125234.54381667715 480905.0602531268 125247.92147106191
480880.72788176005 125247.94255809499 480880.66121118213 125247.98606456765 480880.6064680021 125248.41206456764
480879.77846800204 125248.65952897724 480878.91406173754 125248.93377276314 480878.0577748881 125248.92723506238
480877.9789502304 125248.94900416072 480877.9029096191 125248.84683750753 480877.009601834 125248.77251893759
480876.1135473864 125248.73631399909 480876.04322476825 125248.72732654137 480875.9646417306 125248.29108277231
480875.1784304374 125247.879516175 480874.3790245586 125247.81915587245 480874.3279099611 125247.78078011762
480874.2587480522 125247.07687339203 480873.6993267931 125246.39071605087 480873.1182717815 125245.64771605087
480872.7062717815 125243.75911373842 480872.10782488144 125241.78634248287 480872.28984400147 125240.03912400869
480873.22375245 125238.79176863813 480874.7629281925 125238.40247564919 480875.50774417614 125186.69326801937
480969.3081428705 125186.07300019999 480971.8220049973 125186.15300019999 480975.8210049973 125186.872053499
480978.30596768815 125188.940053499 480981.72996768815 125190.80684274221 480983.52411772497 125204.64513615062
480991.1498497265 125227.89862497392 481004.3502323685 125227.90161347929 481004.3512225983

nl.imkl

KL1088.Annotatie-243094

2015-10-30T00:00:00

OHTR 400

0

125254.4 480853.1

nl.imkl

KL1088.Annotatie-243166

2015-10-30T00:00:00

R 235

0

125241.925 480836.93

nl.imkl

KL1088.Annotatie-253405

2015-10-30T00:00:00

R 234

0

125254.495 480842.125

nl.imkl

KL1088.Annotatie-47655

2012-05-25T00:00:00

400GN

31

125247.52 480871.947

3365 2015-10-30T00:00:00

KL1088.Appurtenance-120092

nl.imkl

125218 480850.4

2015-10-30T00:00:00

KL1088.Appurtenance-120097

nl.imkl

125226.6 480832.7

2015-10-30T00:00:00

KL1088.Appurtenance-120978

nl.imkl

125258.64 480842.89

2015-10-30T00:00:00

KL1088.Appurtenance-120979

nl.imkl

125250.35 480841.36

2015-10-30T00:00:00

KL1088.Appurtenance-121498

nl.imkl

125233.5 480832.5

nl.imkl

KL1088.Bijlage-1

2015-10-30T00:00:00

bronnen/KL1088/nl.imkl-KL1088_19O054129.Algemene_brief_WATERNET.pdf

nl.imkl-KL1088.Algemene_brief_WATERNET

3365)6-26T16:03:53.012+02:00
bronnen/KL1088/nl.imkl-KL1088_19O054129.EV_brief_Waternet_rioolVrijverval.pdf
nl.imkl-KL1088.EV_brief_Waternet_rioolVrijverval
Maatregel-rioolVrijverval-EV_brief_Waternet
EV brief bij klic-melding

nl.imkl
KL1088._EisVoorzorgsmaatregelBijlage_19O054129_water

2019-06-26T16:03:52.955+02:00
bronnen/KL1088/nl.imkl-KL1088_19O054129.EV_brief_Waternet_water.pdf
nl.imkl-KL1088.EV_brief_Waternet_water
Maatregel-water-EV_brief_Waternet
EV brief bij klic-melding

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-114217

2015-10-30T00:00:00

4.1

-61

125240.692 480863.985

3365

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-114218

2015-10-30T00:00:00

10.8

29

125243.208 480867.165

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-116628

2015-10-30T00:00:00

4.1

-61

125243.283 480865.423

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-116629

2015-10-30T00:00:00

10.7

29

125247.711 480858.942

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-116630

3365

2015-10-30T00:00:00

10.3

29

125246.561 480860.592

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-116792

2015-10-30T00:00:00

1.0

29

3365

125242.462 480833.548

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-116793

2015-10-30T00:00:00

4.2

29

125244.296 480838.696

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-117800

2015-10-30T00:00:00

3365 1.0

-62

125250.575 480838.09

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-599191

2015-10-30T00:00:00

125242.37 480866.243 125244.361 480862.658

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-599192

2015-10-30T00:00:00

125243.075 480865.49 125242.37 480866.243 125242.637 480865.247

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-599193

2015-10-30T00:00:00

125244.094 480863.654 125244.361 480862.658 125243.657 480863.411

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-599194

2015-10-30T00:00:00

125244.332 480856.608 125253.686 480861.803

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-599195

2015-10-30T00:00:00

125245.085 480857.312 125244.332 480856.608 125245.328 480856.875

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-599196

2015-10-30T00:00:00

125252.69 480861.536 125253.686 480861.803 125252.933 480861.099

nl.imkl

3365 KL1088.Maatvoering-599197

2015-10-30T00:00:00

125243.361 480858.357 125252.365 480863.358

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-599198

2015-10-30T00:00:00

125244.114 480859.061 125243.361 480858.357 125244.356 480858.624

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-599199

2015-10-30T00:00:00

125251.37 480863.091 125252.365 480863.358 125251.612 480862.653

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-622827

2015-10-30T00:00:00

125245.136 480834.681 125242.511 480833.231

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-623442

2015-10-30T00:00:00

125245.137 480834.681 125246.309 480835.33

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-623443

2015-10-30T00:00:00

125244.382 480833.98 125245.136 480834.681 125244.141 480834.417

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-623444

2015-10-30T00:00:00

125245.893 480835.384 125245.137 480834.681 125246.134 480834.947

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-623445

2015-10-30T00:00:00

125243.382 480837.848 125247.062 480839.88

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-623446

2015-10-30T00:00:00

125244.138 480838.551 125243.382 480837.848 125244.379 480838.114

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-623447

2015-10-30T00:00:00

125246.308 480839.179 125247.062 480839.88 125246.067 480839.616

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-624887

2015-10-30T00:00:00

125239.78 480864.804 125241.769 480861.221

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-624888

2015-10-30T00:00:00

125240.484 480864.051 125239.78 480864.804 125240.047 480863.808

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-624889

3365

2015-10-30T00:00:00

125241.50200000001 480862.217 125241.769 480861.221 125241.065 480861.974

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-624890

2015-10-30T00:00:00

125239.78 480864.804 125249.246 480870.061

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-624891

2015-10-30T00:00:00

125240.533 480865.508 125239.78 480864.804 125240.776 480865.071

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-624892

2015-10-30T00:00:00

125248.25 480869.794 125249.246 480870.061 125248.493 480869.357

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-629649

2015-10-30T00:00:00

125251.655 480835.46 125250.228 480838.099

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-887847

2015-10-30T00:00:00

125241.769 480861.221 125250.685 480866.17

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-887848

2015-10-30T00:00:00

125249.246 480870.061 125251.215 480866.516

nl.imkl

3365

KL1088.Maatvoering-887970

2015-10-30T00:00:00

125247.062 480839.88 125250 480834.565

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-887971

2015-10-30T00:00:00

125243.382 480837.848 125246.821 480831.628

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-895589

2015-10-30T00:00:00

125244.361 480862.658 125250.133 480865.864

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-895590

2015-10-30T00:00:00

125242.37 480866.243 125239.134 480864.445

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-895591

2015-10-30T00:00:00

125253.686 480861.803 125251.062 480866.527

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-895592

3365 2015-10-30T00:00:00

125244.332 480856.608 125239.778 480864.807

nl.imkl

KL1088.Maatvoering-895593

2015-10-30T00:00:00

125252.365 480863.358 125251.454 480864.999

3365

2015-10-30T00:00:00

KL1088.rioolVrijverval-145685

nl.imkl

underground

300

diepte -0.3m tov NAP

R 300

2015-10-30T00:00:00

KL1088.rioolVrijverval-158734

nl.imkl

underground

400

3365

diepte -5.1m tov NAP

OHTR 400

2015-10-30T00:00:00

KL1088.rioolVrijverval-176666

nl.imkl

underground

234

diepte -4.5m tov NAP

R 234

2015-10-30T00:00:00

KL1088.rioolVrijverval-209488

nl.imkl

underground

234

diepte -4.6m tov NAP

R 234

2015-10-30T00:00:00

KL1088.rioolVrijverval-225734

nl.imkl

underground

235

diepte -2.4m tov NAP

R 235

2015-10-30T00:00:00

KL1088.rioolVrijverval-45134

3365 nl.imkl

underground

235

diepte -0.9m tov NAP

R 235

2015-10-30T00:00:00

KL1088.rioolVrijverval-83149

nl.imkl

underground

300

diepte -0.3m tov NAP

R 300

nl.imkl

KL1088.Utiliteitsnet.rioolVrijverval

2015-10-30T00:00:00

nl.imkl

KL1088.Utiliteitsnet.water

2015-10-30T00:00:00

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-114088

nl.imkl

125247.791641466 480835.390032996 125243.955 480836.821 125234.136 480831.401

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-114546

nl.imkl

125234.136 480831.401 125228.719064647 480828.411172429

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-114598

nl.imkl

125234.136 480831.401 125234.985 480829.861

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-114747

nl.imkl

125250.732 480866.197 125245.042104231 480875.694736154

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-114858

nl.imkl

125253.986 480859.318 125255.355 480859.898

3365

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-115749

nl.imkl

125262.114832019 480842.949494677 125251.722 480861.653 125250.001 480864.777 125243.359379178 480874.572919452

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-116513

nl.imkl

125250.732 480866.197 125263.339876482 480843.596045921

3365

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-116892

nl.imkl

125262.925130717 480843.377152323 125253.43 480860.309 125250.001 480866.54 125244.979065356 480875.652710238

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-368084

nl.imkl

125218.0 480850.4 125217.257572052 480849.985746725

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-368124

nl.imkl

125242.640419708 480874.093613139 125260.548786975 480842.122970904

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-368166

nl.imkl

125226.477023769 480832.631484671 125226.6 480832.7

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-368195

nl.imkl

125233.5 480832.5 125228.087131592 480829.600693474

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-368196

nl.imkl

125233.5 480832.5 125250.35 480841.36

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-378547

nl.imkl

125259.399344755 480841.516320843 125258.64 480842.89

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1088.UtilityLink-378549

nl.imkl

125258.64 480842.89 125250.35 480841.36

false

underground

2012-05-25T00:00:00

KL1088.water-127319

nl.imkl

underground

400

2012-05-25T00:00:00

KL1088.water-130893

nl.imkl

underground

35

2012-05-25T00:00:00

KL1088.water-25175

nl.imkl

underground

500

2012-05-25T00:00:00

KL1088.water-26152

nl.imkl

3365

underground

400

2012-05-25T00:00:00

KL1088.water-43717

nl.imkl

underground

125

2012-05-25T00:00:00

KL1088.water-44937

nl.imkl

underground

500

2012-05-25T00:00:00

KL1088.water-49299

nl.imkl

underground

100

2012-05-25T00:00:00

KL1088.water-99954

nl.imkl

underground

125

nl.imkl

KL1016.brief-betrokken

2019-06-26T16:21:36

bronnen/KL1016/nl.imkl-KL1016_19O054129.brief-betrokken.pdf

nl.imkl-KL1016.brief-betrokken

nl.imkl

KL1016.datatransport

2019-06-26T16:21:29

3365

2019-06-26T16:21:36

KL1016.datatransport1

nl.imkl

2019-06-26T16:21:36

underground

2019-06-26T16:21:36

KL1016.datatransport2

nl.imkl

2019-06-26T16:21:36

underground

2019-06-26T16:21:36

3365KL1016.datatransport3

nl.imkl

2019-06-26T16:21:36

underground

2019-06-26T16:21:36

KL1016.datatransport4

nl.imkl

2019-06-26T16:21:36

underground

nl.imkl

KL1016.overzicht

3365

2019-06-26T16:21:36

bronnen/KL1016/nl.imkl-KL1016_19O054129.overzicht.pdf

nl.imkl-KL1016.overzicht

2019-06-26T16:21:36

KL1016.ulink_datatransport1.1

nl.imkl

125240.960502376 480872.973668251 125241.32985 480872.319949954 125240.9197 480869.349949955 125254.3903 480844.379899954 125254.45985 480842.589799956 125255.91 480839.959999952 125256.107736645 480839.77908323

false

2019-06-26T16:21:36

underground

2019-06-26T16:21:36

KL1016.ulink_datatransport2.1

nl.imkl

3365125240.960502376 480872.973668251 125241.32985 480872.319949954 125240.9197 480869.349949955 125254.3903 480844.379899954 125254.45985 480842.589799956 125255.91 480839.959999952 125256.107736645 480839.77908323

false

2019-06-26T16:21:36

underground

2019-06-26T16:21:36

KL1016.ulink_datatransport3.1

nl.imkl

125240.960502376 480872.973668251 125241.32985 480872.319949954 125240.9197 480869.349949955 125254.3903 480844.379899954 125254.45985 480842.589799956 125255.91 480839.959999952 125256.107736645 480839.77908323

false

2019-06-26T16:21:36

underground

2019-06-26T16:21:36

KL1016.ulink_datatransport4.1

nl.imkl

125240.960502376 480872.973668251 125241.32985 480872.319949954 125240.9197 480869.349949955 125254.3903 480844.379899954 125254.45985 480842.589799956 125255.91 480839.959999952 125256.107736645 480839.77908323

false

2019-06-26T16:21:36

underground

nl.imkl

KL1016.voorwaarden_en_richtlijnen_bt

2019-06-26T16:21:36

bronnen/KL1016/nl.imkl-KL1016_19O054129.voorwaarden_en_richtlijnen_bt.pdf

nl.imkl-KL1016.voorwaarden_en_richtlijnen_bt

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Appurtenance-11850

nl.imkl

125231.26100000004 480834.68100000016

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Appurtenance-11851

nl.imkl

125246.01 480874.8199117179

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Appurtenance-11908

nl.imkl

3365

125229.26 480832.92

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Appurtenance-12039

nl.imkl

125255.62007065616 480857.14

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Appurtenance-12098

nl.imkl

125262.94 480843.85

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Appurtenance-36510

nl.imkl

125220.09992679823 480852.4900443887

nl.imkl

KL1693.Bijlage-1

3365

2015-10-30T00:00:00

bronnen/KL1693/nl.imkl-KL1693_19O054129.algemeen_amsterdam.pdf

nl.imkl-KL1693.algemeen_amsterdam

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-100256

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-117476

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-15135

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-16056

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-1722

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-21268

nl.imkl

underground

3365

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-22807

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-23454

nl.imkl

underground

3365

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-29448

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-30411

nl.imkl

underground

500

3365

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-33037

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-33183

nl.imkl

underground

500

3365

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-34696

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-38069

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-42740

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-43169

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-44099

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-460

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-51718

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-572

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-64366

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-84628

nl.imkl

underground

500

500

3365

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-85860

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-9115

nl.imkl

underground

500

500

3365

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-9316

nl.imkl

underground

500

500

2015-10-30T00:00:00

KL1693.Elektriciteitskabel-95224

nl.imkl

underground

500

500

nl.imkl

KL1693.Utiliteitsnet.laagspanning

2015-10-30T00:00:00

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-110534

nl.imkl

125230.95399999991 480836.37899999996 125228.29799999995 480841.19500000007 125226.10899999994 480839.9879999999 125228.7649999999 480835.172 125230.95399999991 480836.37899999996

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-110535

nl.imkl

125230.95399999991 480836.37899999996 125231.29306607996 480835.7351626915

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-110536

nl.imkl

125231.29443034907 480834.7893020067 125231.26099999994 480834.6810000001

false

underground

2015-10-30T00:00:00

3365

KL1693.UtilityLink-110537

nl.imkl

125231.29306607996 480835.7351626915 125231.47799999989 480835.3840000001 125231.29443034907 480834.7893020067

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42076

nl.imkl

125246.01 480874.82 125249.19436140705 480868.74656884524

false

underground

3365

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42077

nl.imkl

125249.58021304365 480868.0106463002 125250 480867.21

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42078

nl.imkl

125249.19436140705 480868.74656884524 125249.58021304365 480868.0106463002

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42079

nl.imkl

125250 480867.21 125255.62 480857.14

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42083

nl.imkl

125263.137421716 480843.489194795 125262.94 480843.85

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42085

nl.imkl

125255.62 480857.14 125259.09568565404 480850.9158781358

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42086

nl.imkl

125259.49657804838 480850.18816677906 125262.94 480843.85

false

underground

3365

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42087

nl.imkl

125259.09568565404 480850.9158781358 125259.3 480850.55 125259.49657804838 480850.18816677906

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42141

nl.imkl

125245.417792208 480875.945194805 125246.01 480874.82

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42498

nl.imkl

125255.62 480857.14 125257.72 480858.24999999994

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42545

nl.imkl

125245.23 480874.41 125246.01 480874.82

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42794

nl.imkl

125216.717250274 480851.002823013 125220.1 480852.49

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42834

nl.imkl

125220.1 480852.49 125221.07319954268 480852.92179501895

false

3365

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42835

nl.imkl

125221.07319954268 480852.92179501895 125223.03 480853.7900000001 125240.79 480863.62 125242.7 480864.68 125249.39 480868.38 125249.61 480868.5 125250 480868.72

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42837

nl.imkl

125250.0 480868.72 125252.941495935 480870.348860832

false

3365

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42838

nl.imkl

125229.26 480832.92 125229.52 480833.07 125230.96236607291 480835.08369289397

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42839

nl.imkl

125230.962366073 480835.083692894 125231.06 480835.22 125232.35 480835.82 125240.37 480840.2 125243.53 480841.93 125250.0 480845.46 125250.54 480845.76 125252.55 480846.86 125258.87 480850.31 125262.298534208 480852.185198302

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-42840

nl.imkl

125226.991884132 480831.662335752 125229.26 480832.92

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-43223

nl.imkl

125229.26 480832.92 125228.41 480834.47 125230.22 480835.47

false

3365

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-43224

nl.imkl

125219.54 480851.2700000001 125219.35 480851.62 125220.3 480852.0399999999 125220.1 480852.49

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-68058

nl.imkl

125232.02200000011 480833.845 125231.79499999993 480833.723 125231.45999999996 480834.3300000001

3365

false

underground

2015-10-30T00:00:00

KL1693.UtilityLink-68059

nl.imkl

125231.26099999994 480834.6810000001 125231.45999999996 480834.3300000001 125230.77300000004 480833.95900000003

false

underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.aenode.4
nl.imkl

125257.638 480849.409

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

3365

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.1043
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.1044
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.30
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.31
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.59
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.60
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.756
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.796
nl.imkl

3365 12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.797
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.798
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.799
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.800
nl.imkl

3365

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.951
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.952
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.953
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.979

3365

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.980
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.leiding.981
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.1043
nl.imkl

125245.87 480870.352 125245.122 480871.7

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

3365
2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.1044
nl.imkl

125245.782 480870.303 125244.986 480871.739

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.30
nl.imkl

125246.048 480872.213 125250.663233496 480874.771370273

false
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.31
nl.imkl

125245.122 480871.7 125246.048 480872.213

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.59
nl.imkl

125246.0 480872.301 125250.61748252 480874.86018099

false
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

3365
2-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.60
nl.imkl

125244.986 480871.739 125246 480872.301

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.756
nl.imkl

125259.743 480845.53 125257.638 480849.409

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.796
nl.imkl

125251.64 480859.882 125245.782 480870.303

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.797
nl.imkl

125251.727 480859.931 125245.87 480870.352

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

3365

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.798
nl.imkl

125257.638 480849.409 125257.003 480850.539

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.799
nl.imkl

125257.003 480850.539 125251.727 480859.931

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.800
nl.imkl

125256.706 480850.863 125251.64 480859.882

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.951
nl.imkl

125259.9 480845.241 125259.743 480845.53

false

2001-12-17T09:30:47.0Z

3365;ground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.952
nl.imkl

125261.049 480842.973 125259.9 480845.241

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.953
nl.imkl

125261.283188761 480842.510571846 125261.049 480842.973

false
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.979
nl.imkl

125259.812 480845.195 125256.706 480850.863

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.980
nl.imkl

125260.96 480842.928 125259.812 480845.195

false

3365
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.llink.981
nl.imkl

125261.194938957 480842.46399556 125260.96 480842.928

false
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mantelbuis.29
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

4

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mantelbuis.30
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

4

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mantelbuis.491
nl.imkl

3365
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

4

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mantelbuis.492
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

4

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mantelbuis.580
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

4

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mantelbuis.581
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

4

2001-12-17T09:30:47.0Z

3365 8.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mantelbuis.582
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

4

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mantelbuis.630
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

4

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mlink.29
nl.imkl

125246.0 480872.301 125250.61748252 480874.86018099

false
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mlink.30
nl.imkl

125244.986 480871.739 125246 480872.301

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

3365

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mlink.491
nl.imkl

125251.64 480859.882 125245.782 480870.303

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mlink.492
nl.imkl

125256.706 480850.863 125251.64 480859.882

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mlink.580
nl.imkl

125259.812 480845.195 125256.706 480850.863

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mlink.581
nl.imkl

125260.96 480842.928 125259.812 480845.195

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mlink.582
nl.imkl

125261.194938957 480842.46399556 125260.96 480842.928

false
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.mlink.630
nl.imkl

125245.782 480870.303 125244.986 480871.739

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

De in deze bestanden weergegeven gegevens zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op gegevens van het moment dat de leiding in het verleden werd gelegd. De juiste ligging nu kan, zowel in het horizontale als in het verticale vlak, door tal van oorzaken afwijken van die gegevens. Mofslagen, huisaansluitingen zijn sporadisch aangeduid. Van een `gebruikelijke` of constante diepteligging mag in geen enkel geval worden uitgegaan.

nl.imkl
KL1028.telecommunications.KT-AMSTERDAM-TM-ZOB.net

2001-12-17T09:30:47.0Z

1

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.1
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z

3365;round

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.2
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.203
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.204
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

3365

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.205
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.229
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.230
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.231
nl.imkl

3365
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.245
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.246
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.247
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.248
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.249
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.273
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.274
nl.imkl

3365

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.275
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.276
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.leiding.277
nl.imkl

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

31

3365

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.1
nl.imkl

125251.869 480859.152 125257.257 480849.561

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.2
nl.imkl

125252.590 480858.921 125257.975 480849.334

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.203
nl.imkl

125261.004 480842.492 125261.055495647 480842.39040048

false
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.204
nl.imkl

125259.825 480844.820 125261.004 480842.492

false

3365
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.205
nl.imkl

125257.257 480849.561 125259.825 480844.820

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.229
nl.imkl

125261.144 480843.355 125261.51101871 480842.63081543

false
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.230
nl.imkl

125259.967 480845.657 125261.144 480843.355

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.231
nl.imkl

125257.975 480849.334 125259.967 480845.657

false

3365
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.245
nl.imkl

125251.379 480860.024 125251.869 480859.152

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.246
nl.imkl

125245.503 480870.482 125251.379 480860.024

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.247
nl.imkl

125244.772 480871.801 125245.503 480870.482

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.248
nl.imkl

125245.586 480872.252 125244.772 480871.801

3365

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.249
nl.imkl

125250.545165458 480875.000561169 125245.586 480872.252

false
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.273
nl.imkl

125252.100 480859.793 125252.590 480858.921

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.274
nl.imkl

125246.221 480870.253 125252.100 480859.793

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.275
nl.imkl

3365.472 480871.600 125246.221 480870.253

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.276
nl.imkl

125246.449 480872.141 125245.472 480871.600

false

2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

2001-12-17T09:30:47.0Z
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.llink.277
nl.imkl

125250.780869397 480874.543018229 125246.449 480872.141

false
2001-12-17T09:30:47.0Z
underground

De in deze bestanden weergegeven gegevens zijn globaal en uitsluitend gebaseerd op gegevens van het moment dat de leiding in het verleden werd gelegd. De juiste ligging nu kan, zowel in het horizontale als in het verticale vlak, door tal van oorzaken afwijken van die gegevens. Mofslagen, huisaansluitingen zijn sporadisch aangeduid. Van een `gebruikelijke` of constante diepteligging mag in geen enkel geval worden uitgegaan.

nl.imkl
KL1028.thermal.KT-AMSTERDAM-ZOB.net

2001-12-17T09:30:47.0Z

1

3365

nl.imkl

KL1051.10.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125246.89 480877.22 125246.92 480877.23

nl.imkl

KL1051.10.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

125246.92 480877.23 125247.61 480875.91

nl.imkl

KL1051.10.2

1900-01-01T01:00:00+00:01

-117.7

125247.61 480875.91

nl.imkl

KL1051.10362571

1900-01-01T01:00:00

4

62.1

125244.12 480868.81

nl.imkl

KL1051.1.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

155000 463000 155010 463000

nl.imkl

KL1051.11.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

-27.7

125246.92 480877.23

3365

nl.imkl

KL1051.11.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

152.3

125247.26 480875.72

nl.imkl

KL1051.1112551

1900-01-01T01:00:00

1

48.8

3365

125247.34 480876.68

nl.imkl

KL1051.11.2

1900-01-01T01:00:00+00:01

1,5

152.3

125245.87 480876.69

nl.imkl

KL1051.1.2

336500-01-01T01:00:00+00:01

155000 463000 155010 463000

nl.imkl

KL1051.12.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125247.61 480875.91 125247.26 480875.72

nl.imkl

KL1051.1206681

3365

1900-01-01T01:00:00

4

67.8

125264.34 480844.72

nl.imkl

KL1051.12.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

-117.7

125247.61 480875.91

3365

nl.imkl

KL1051.1211411

1900-01-01T01:00:00

7

-130.9

125246.33 480875.72

nl.imkl

KL1051.1.3

1900-01-01T01:00:00+00:01

125273.67 480890.2 125260.82 480883.07

nl.imkl

KL1051.13.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

0,4

62.3

125249.14 480875.37

nl.imkl

KL1051.1.4

1900-01-01T01:00:00+00:01

155000 463000 155010 463000

nl.imkl

KL1051.1.5

1900-01-01T01:00:00+00:01

125260.82 480883.07 125247.35 480875.61

nl.imkl

KL1051.1.6

1900-01-01T01:00:00+00:01

3365

-180

155000 463000

nl.imkl

KL1051.1.7

1900-01-01T01:00:00+00:01

-180

155000 463000

1900-01-01T01:00:00

KL1051.17833235.1

nl.imkl

3365125259.09 480841.65

nl.imkl

KL1051.1.8

1900-01-01T01:00:00+00:01

-180

155000 463000

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18213432

nl.imkl

21

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18213432.1

nl.imkl

125245.19 480866.78

1900-01-01T01:00:00

3365KL1051.18213432.2

nl.imkl

125241.87 480872.84

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18213432.ulink

nl.imkl

125245.2 480866.79 125242.48 480871.71 125241.87 480872.83

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18270583

nl.imkl

2

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18270583.ulink

nl.imkl

125235.29 480828.79 125233.67 480831.72 125228.44 480828.93

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18365850.1

nl.imkl

125260.2 480842.25

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18365850.2

3365

nl.imkl

125256.19 480846.89

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18445165

nl.imkl

2

3365

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18445165.ulink

nl.imkl

125240.3 480872.54 125245.16 480863.47 125257.47 480840.5

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18528684

nl.imkl

3365

4

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18528684.1

nl.imkl

125263.46 480845.02

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18528684.2

nl.imkl

3365125262.32 480847.84

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18528684.ulink

nl.imkl

125263.47 480845.01 125262.32 480847.85

false

3365
1900-01-01T01:00:00

KL1051.18936808

nl.imkl

4

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18936808.1

nl.imkl

125245.92 480863.9

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18936808.2

nl.imkl

125257.91 480840.99

1900-01-01T01:00:00

KL1051.18936808.ulink

nl.imkl

125257.9 480841 125245.93 480863.9

false

nl.imkl

KL1051.1.9

1900-01-01T01:00:00+00:01

TestMapText

-10

155000 463000

336500-01-01T01:00:00

KL1051.19360779

nl.imkl

3

1900-01-01T01:00:00

KL1051.19360779.ulink

nl.imkl

125246.33 480876.55 125247.3 480874.75 125247.43 480874.5 125261.11 480849.2 125261.68 480848.1 125263.72 480844.17 125263.87 480843.88

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.19849832

nl.imkl

2

1900-01-01T01:00:00

KL1051.19849832.1

nl.imkl

125262.32 480847.84

1900-01-01T01:00:00

KL1051.19849832.ulink

nl.imkl

125262.32 480847.85 125264 480844.33 125264.15 480844.02

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.19888131.1

nl.imkl

125259.09 480841.65

1900-01-01T01:00:00

KL1051.19888131.2

nl.imkl

125257.91 480840.99

nl.imkl

KL1051.2.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125247.35 480875.61 125246.48 480875.12

1900-01-01T01:00:00

KL1051.20536174

nl.imkl

1900-01-01T01:00:00

KL1051.20536174.1

nl.imkl

125260.2 480842.25

1900-01-01T01:00:00

KL1051.20536174.ulink

nl.imkl

3365 125260.2 480842.25 125263.72 480844.17 125263.79 480844.22 125264 480844.33 125264.25 480844.46 125265.83 480845.33

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.20546606

nl.imkl

4

1900-01-01T01:00:00

KL1051.20546606.1

nl.imkl

125263.46 480845.02

1900-01-01T01:00:00

KL1051.20546606.ulink

nl.imkl

125263.92 480843.9 125263.79 480844.22 125263.47 480845.01

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.20669427

nl.imkl

7

1900-01-01T01:00:00

KL1051.20669427.1

nl.imkl

125247.25 480875.72

1900-01-01T01:00:00

KL1051.20669427.ulink

nl.imkl

125246.46 480876.64 125247.25 480875.72

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.21412358

nl.imkl

20

1900-01-01T01:00:00

KL1051.21412358.1

nl.imkl

125255.79 480847.62

1900-01-01T01:00:00

3365

KL1051.21412358.2

nl.imkl

125256.19 480846.89

1900-01-01T01:00:00

KL1051.21412358.ulink

nl.imkl

125256.19 480846.9 125255.79 480847.62

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.21621495

nl.imkl

1

1900-01-01T01:00:00

KL1051.21621495.1

nl.imkl

125262.32 480847.84

1900-01-01T01:00:00

KL1051.21621495.ulink

nl.imkl

125262.32 480847.85 125261.73 480848.9 125263.49 480849.88

false

nl.imkl

KL1051.21909451

1900-01-01T01:00:00

21

61.1

125251.11 480857.54

1900-01-01T01:00:00

KL1051.21927284

nl.imkl

1900-01-01T01:00:00

KL1051.21927284.1

nl.imkl

125241.87 480872.84

1900-01-01T01:00:00

KL1051.21927284.ulink

nl.imkl

125241.54 480873.36 125241.87 480872.83

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.22175317.1

nl.imkl

125262.32 480847.84

1900-01-01T01:00:00

3365KL1051.22232311.1

nl.imkl

125256.19 480846.89

1900-01-01T01:00:00

KL1051.22232311.2

nl.imkl

125259.09 480841.65

1900-01-01T01:00:00

KL1051.22270488

nl.imkl

21

1900-01-01T01:00:00

KL1051.22270488.1

nl.imkl

125255.79 480847.62

1900-01-01T01:00:00

KL1051.22270488.2

nl.imkl

125245.19 480866.78

1900-01-01T01:00:00

KL1051.22270488.ulink

nl.imkl

125255.79 480847.62 125245.2 480866.79

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.22500217.1

nl.imkl

125259.09 480841.65

1900-01-01T01:00:00

KL1051.22500217.2

nl.imkl

125260.2 480842.25

nl.imkl

KL1051.23491868.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

3365

125236.56 480824.01 125232.61 480831.15

nl.imkl

KL1051.242261

1900-01-01T01:00:00

4

59.9

125258.57 480841.24

nl.imkl

KL1051.25333536.0

3365

1900-01-01T01:00:00+00:01

125257.66 480846.84 125255.99 480849.87

nl.imkl

KL1051.25402857.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125256.19 480846.89 125258.61 480848.23

nl.imkl

KL1051.25848141

3365

1900-01-01T01:00:00

4

62.4

125252.54 480852.77

nl.imkl

KL1051.3.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125242.94 480881.5 125243.81 480881.99

nl.imkl

KL1051.3062261

1900-01-01T01:00:00

4

68

125263.54 480846.69

nl.imkl

KL1051.3.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

3365

125246.48 480875.12 125242.94 480881.5

nl.imkl

KL1051.31859921

1900-01-01T01:00:00

1

-29.3

125231.69 480856.72

nl.imkl

KL1051.3.2

3365

1900-01-01T01:00:00+00:01

151

125247.35 480875.61

nl.imkl

KL1051.32060671

1900-01-01T01:00:00

4

-118.7

125253.66 480861.27

3365

nl.imkl

KL1051.3230221

1900-01-01T01:00:00

1

-74.2

125262.68 480848.63

nl.imkl

KL1051.35440807.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125273.67 480890.2 125260.82 480883.07 125247.35 480875.61 125246.48 480875.12 125242.94 480881.5 125243.81 480881.99

nl.imkl

KL1051.35724205.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125265.62 480846.2 125264.3 480845.48 125263.42 480845

nl.imkl

KL1051.36358171

1900-01-01T01:00:00

2

-118.2

125248.27 480856.19

nl.imkl

KL1051.37093061

1900-01-01T01:00:00

3

-118.4

125254.53 480859.91

1900-01-01T01:00:00

3365

KL1051.37457720

nl.imkl

1

1900-01-01T01:00:00

KL1051.37457720.1

nl.imkl

0.07

nl.imkl

KL1051.374577202

1900-01-01T01:00:00

1

-28.1

125230.2 480830.66

1900-01-01T01:00:00

KL1051.37457720.ulink

nl.imkl

125228.44 480828.93 125232.61 480831.15

false

nl.imkl

KL1051.39866046.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125236.86 480824.18 125235.74 480826.21 125232.91 480831.32

nl.imkl

KL1051.39866046.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

3365

61.1

125232.91 480831.32

nl.imkl

KL1051.39866046.2

1900-01-01T01:00:00+00:01

8,2

-28.9

125230.15 480832.19

nl.imkl

KL1051.4.0

3365

1900-01-01T01:00:00+00:01

61

125260.82 480883.07

nl.imkl

KL1051.40208227.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

7,7

61.6

125256.71 480841.64

nl.imkl

KL1051.4.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

15,4

-119

125249.77 480878.24

nl.imkl

KL1051.41168914.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125258.21 480848.96 125258.61 480848.23

nl.imkl

KL1051.41168914.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

-119

125258.61 480848.23

nl.imkl

KL1051.41168914.2

1900-01-01T01:00:00+00:01

0,8

151

125261.16 480847.93

nl.imkl

KL1051.41272260.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125252.67 480845.89 125260.43 480831.9

nl.imkl

KL1051.41272260.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

3365

-29

125252.67 480845.89

nl.imkl

KL1051.41991399.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125249.7 480867.03 125250.93 480867.7

nl.imkl

KL1051.41991399.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

3365

-28.7

125250.93 480867.7

nl.imkl

KL1051.41991399.2

1900-01-01T01:00:00+00:01

1,4

61.3

125250.81 480867.02

nl.imkl

KL1051.4240531

3365

1900-01-01T01:00:00

2

-115.6

125262.58 480845.62

nl.imkl

KL1051.42470207.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125230.5 480859.65 125244.76 480867.57

3365

nl.imkl

KL1051.42470207.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

61

125230.5 480859.65

nl.imkl

KL1051.42470207.2

1900-01-01T01:00:00+00:01

-29

125244.76 480867.57

3365

nl.imkl

KL1051.42470207.3

1900-01-01T01:00:00+00:01

16,3

61

125244.66 480871.25

nl.imkl

KL1051.42641282.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

0,2

-28.5

125242.8 480833.14

nl.imkl

KL1051.42653083.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125237.49 480868.93 125241.15 480870.98 125247.44 480874.5

nl.imkl

KL1051.42653083.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

3365
-29.2

125241.15 480870.98

nl.imkl

KL1051.42653083.2

1900-01-01T01:00:00+00:01

-29.2

125247.44 480874.5

nl.imkl

KL1051.42653083.3

1900-01-01T01:00:00+00:01

4,2

60.8

125240.76 480869.83

nl.imkl

KL1051.42653083.4

1900-01-01T01:00:00+00:01

11,4

60.8

125247.37 480873.37

3365

nl.imkl

KL1051.43120464.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125257.74 480852.37 125258.97 480853.04

nl.imkl

KL1051.43120464.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

-28.7

125258.96 480853.04

3365nl.imkl

KL1051.43120464.2

1900-01-01T01:00:00+00:01

1,4

61.3

125257.47 480855.09

nl.imkl

KL1051.44421840.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125262.53 480848.21 125262.04 480849.08

nl.imkl

KL1051.44421840.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

60.5

125262.04 480849.08

nl.imkl

KL1051.44421840.2

1900-01-01T01:00:00+00:01

1

-29.5

125262.13 480850.34

nl.imkl

KL1051.4450921

1900-01-01T01:00:00

2

61

125234.82 480831.08

nl.imkl

KL1051.44639284.0

3365

1900-01-01T01:00:00+00:01

125259.89 480848.52 125261.11 480849.2

nl.imkl

KL1051.44639284.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

-29.3

125261.11 480849.2

nl.imkl

KL1051.44639284.2

3365 00-01-01T01:00:00+00:01

1,4

60.7

125259.83 480847.81

nl.imkl

KL1051.45004004.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125254.66 480849.13 125255.99 480849.87

nl.imkl

KL1051.45004004.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

-29

125255.99 480849.87

nl.imkl

KL1051.45004004.2

1900-01-01T01:00:00+00:01

1,5

61

125254.54 480853.22

nl.imkl

KL1051.46376011.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125237.49 480868.93 125241.95 480871.4 125247.28 480874.36

nl.imkl

KL1051.46376011.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

61

125237.49 480868.93

nl.imkl

KL1051.46376011.2

1900-01-01T01:00:00+00:01

-29

125241.95 480871.4

nl.imkl

KL1051.46376011.3

1900-01-01T01:00:00+00:01

-29

125247.28 480874.36

3365

nl.imkl

KL1051.46376011.4

1900-01-01T01:00:00+00:01

11,4

61

125247.19 480873.59

nl.imkl

KL1051.46376011.5

1900-01-01T01:00:00+00:01

5,1

61

125241.64 480870.73

nl.imkl

KL1051.46719247.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125247.54 480876.01 125241.87 480872.84

nl.imkl

KL1051.46719247.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

3365

-119.2

125247.54 480876.01

nl.imkl

KL1051.46719247.2

1900-01-01T01:00:00+00:01

150.8

125241.87 480872.84

nl.imkl

KL1051.48513487.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

61.1

125252.48 480853.61

nl.imkl

KL1051.48513487.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

1,3

-28.9

125253.83 480855.28

nl.imkl

KL1051.5.0

3365 00-01-01T01:00:00+00:01

61

125242.94 480881.5

nl.imkl

KL1051.6.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

-29

125246.48 480875.12

1900-01-01T01:00:00

KL1051.60387957

nl.imkl

4

1900-01-01T01:00:00

KL1051.60387957.1

nl.imkl

125257.91 480840.99

1900-01-01T01:00:00

KL1051.60387957.ulink

nl.imkl

125258.02 480840.79 125257.9 480841

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.61382328

nl.imkl

4

3365

1900-01-01T01:00:00

KL1051.61382328.1

nl.imkl

125245.92 480863.9

1900-01-01T01:00:00

KL1051.61382328.ulink

nl.imkl

125245.93 480863.9 125241.95 480871.4 125241.02 480873.02

3365

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.61382353

nl.imkl

1

1900-01-01T01:00:00

KL1051.61382353.1

nl.imkl

125245.92 480863.9

3365

1900-01-01T01:00:00

KL1051.61382353.ulink

nl.imkl

125245.93 480863.9 125245.16 480863.47 125242.94 480862.22 125221.49 480850.2 125218.16 480848.28

false

3365

nl.imkl

KL1051.630971

1900-01-01T01:00:00

13

-118.2

125241.11 480872.78

nl.imkl

KL1051.631021

1900-01-01T01:00:00

6

-122.5

125241.11 480872.72

nl.imkl

KL1051.6427201

1900-01-01T01:00:00

1

-28.7

125262.68 480844.4

nl.imkl

KL1051.6903491

3365

1900-01-01T01:00:00

21

61.1

125244.14 480870.15

nl.imkl

KL1051.7.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

7,3

151

3365

125240.7 480881.6

nl.imkl

KL1051.8.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125265.62 480846.2 125264.3 480845.48

nl.imkl

KL1051.8.1

1900-01-01T01:00:00+00:01

3365 125264.3 480845.48 125263.42 480845

nl.imkl

KL1051.8.2

1900-01-01T01:00:00+00:01

-118.7

125264.3 480845.48

nl.imkl

KL1051.8.3

1900-01-01T01:00:00+00:01

-28.7

125263.42 480845

3365

nl.imkl

KL1051.831701

1900-01-01T01:00:00

20

60.8

125256.6 480847.6

nl.imkl

KL1051.9.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

1,0

3365

-118.7

125262.4 480846.79

nl.imkl

KL1051.93879946.0

1900-01-01T01:00:00+00:01

125246.89 480877.22 125246.92 480877.23 125247.61 480875.91 125247.26 480875.72

1900-01-01T01:00:00

3365

KL1051.93880007

nl.imkl

4

1900-01-01T01:00:00

KL1051.93880007.1

nl.imkl

125262.32 480847.84

1900-01-01T01:00:00

KL1051.93880007.2

nl.imkl

125247.25 480875.72

1900-01-01T01:00:00

KL1051.93880007.ulink

nl.imkl

125247.25 480875.72 125247.35 480875.61 125247.3 480874.75 125247.28 480874.36 125259.18 480852.65 125261.64 480848.12 125261.68 480848.1 125262.32 480847.85

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.93880063.1

nl.imkl

125247.25 480875.71

1900-01-01T01:00:00

3365

KL1051.93880564

nl.imkl

1

1900-01-01T01:00:00

KL1051.93880564.1

nl.imkl

125247.18 480875.8

3365

1900-01-01T01:00:00

KL1051.93880564.ulink

nl.imkl

125247.18 480875.8 125246.45 480876.64

false

1900-01-01T01:00:00

KL1051.94718067

nl.imkl

13

1900-01-01T01:00:00

KL1051.94718067.1

nl.imkl

125241.87 480872.84

1900-01-01T01:00:00

KL1051.94718067.ulink

nl.imkl

125241.58 480873.38 125241.87 480872.83

false

nl.imkl

KL1051.geulen

2001-12-17T09:30:47Z

nl.imkl

KL1051.LI_1

1900-01-01T01:00:00

1900-01-01T01:00:00

bronnen/KL1051/nl.imkl-KL1051.LI_1.BL_KPN_19O054129_Brief-belang.PDF.pdf

nl.imkl-KL1051.LI_1.BL_KPN_19O054129_Brief-belang.PDF

154965.763 389492.883 154967.803 3894488.403

nl.imkl

KL1010.brief-betrokken

2019-06-26T17:24:52

bronnen/KL1010/nl.imkl-KL1010_19O054129.brief-betrokken.pdf

nl.imkl-KL1010.brief-betrokken

nl.imkl

KL1010.datatransport

2019-06-26T17:24:49

3365

2019-06-26T17:24:52

KL1010.datatransport1

nl.imkl

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.datatransport10

nl.imkl

2019-06-26T17:24:52

underground

3365

2019-06-26T17:24:52

KL1010.datatransport11

nl.imkl

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.datatransport12

nl.imkl

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

3365

KL1010.datatransport13

nl.imkl

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.datatransport14

nl.imkl

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.datatransport2

nl.imkl

3365

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.datatransport3

nl.imkl

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.datatransport4

nl.imkl

3365

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.datatransport5

nl.imkl

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.datatransport6

nl.imkl

3365 19-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.datatransport7

nl.imkl

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.datatransport8

nl.imkl

2019-06-26T17:24:52

underground

3365

2019-06-26T17:24:52

KL1010.datatransport9

nl.imkl

2019-06-26T17:24:52

underground

nl.imkl

KL1010.f12f01_standaardvoorwaarden_eurofiber

2019-06-26T17:24:52

bronnen/KL1010/nl.imkl-KL1010_19O054129.f12f01_standaardvoorwaarden_eurofiber.pdf

nl.imkl-KL1010.f12f01_standaardvoorwaarden_eurofiber

nl.imkl

3365KL1010.overzicht

2019-06-26T17:24:52

bronnen/KL1010/nl.imkl-KL1010_19O054129.overzicht.pdf

nl.imkl-KL1010.overzicht

2019-06-26T17:24:52

KL1010.ulink_datatransport10.1

nl.imkl

125250.60015 480867.900049953 125255.2002 480859.399999952 125259.8997 480850.899949953 125259.9998 480850.999849952

false

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.ulink_datatransport1.1

nl.imkl

125245.930356251 480876.286904167 125263.814561927 480843.846574351

false

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.ulink_datatransport11.1

nl.imkl

125226.508184154 480832.572829828 125259.9998 480850.999849952

false

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.ulink_datatransport12.1

nl.imkl

125259.901 480850.945399952 125263.814559345 480843.846572988

false

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.ulink_datatransport13.1

nl.imkl

125250.5648 480867.880499954 125259.901 480850.945399952

false

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.ulink_datatransport14.1

3365nl.imkl

125245.930361388 480876.286907592 125250.5648 480867.880499954

false

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.ulink_datatransport2.1

nl.imkl

125245.930356251 480876.286904167 125263.814561927 480843.846574351

false

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

3365

KL1010.ulink_datatransport3.1

nl.imkl

125245.930543445 480876.287028963 125263.81742599 480843.848085939

false

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.ulink_datatransport4.1

nl.imkl

125250.60015 480867.900049953 125253.442470983 480869.376379856

false

2019-06-26T17:24:52

underground

3365 19-06-26T17:24:52

KL1010.ulink_datatransport5.1

nl.imkl

125245.930512983 480876.287008656 125263.816959926 480843.847839961

false

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.ulink_datatransport6.1

nl.imkl

125245.930543445 480876.287028963 125263.81742599 480843.848085939

false

2019-06-26T17:24:52

underground

3365

2019-06-26T17:24:52

KL1010.ulink_datatransport7.1

nl.imkl

125226.508200161 480832.572799697 125259.9998 480850.999799953

false

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.ulink_datatransport8.1

nl.imkl

125245.930543445 480876.287028963 125263.81742599 480843.848085939

false

2019-06-26T17:24:52

underground

2019-06-26T17:24:52

KL1010.ulink_datatransport9.1

nl.imkl

125250.56505 480867.880699951 125253.442908128 480869.375531281

false

2019-06-26T17:24:52

underground