**WOO voor Z2021-C004896 gevraagde adviezen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit**

1.
10-01-2022 monument en welstand:
Niet beoordeelbaar
- werkomschrijving;
- uitwerkingen/detaillering, intern en extern;
- installatieconcept/duurzaamheidsambitie, waarbij wordt meegegeven dat installaties intern moeten worden opgelost;
Na aanvullingen doorsturen (wacht op advies)

2.
16-05-2022 monument
Niet beoordeelbaar
- naast de laatst vergunde situatie is ook de werkelijke bestaande situatie van belang, wat hiervan gesloopt en/of hersteld wordt.
- herstel plan voor de zonder vergunning uitgevoerde wijzigingen
- In kaart brengen en op tekening aangeven van monumentale plafond, ook die mogelijk verscholen zitten achter later aangebrachte verlaagde plafonds.
- Detaillering van alle te wijzigen onderdelen in relatie tot het monument. Ook hoe er onderdelen herstel worden, brandwerendheid maatregelen etc.

3.
Hier zijn het advies (monumenten) van 1a op 8 juni en het gemandateerde advies (welstand alleen) van 20 juni, te vinden:
https://www.crk.amsterdam.nl/uitgebreid-zoeken/zoekresultaten-adviezen/advies_behandelstatus?id=6272315