AFW-1374 - Natte Infra: Tak monumentale boom

Algemeen	
Afwijkingscode	AFW-1374
Titel	Natte Infra: Tak monumentale boom
Omschrijving	Bij passage monumentale boom is een tak afgebroken
Discipline	Natte Infra
GPS-coördinaten	
Categorie	Intern
Status	Voltooid
Opsteller	[redacted]
Opsteldatum	2020-02-11 14:57:34.035
Verantwoordelijke persoon	[redacted]

Wijkt af van Eis(en)	
Eistitel(s) en -code(s)	

Wijkt af van Document(en)		
Document(en) en -code(s)	Ontwerpnota DO kade Stationsplein West	- DEA-002885

Heeft Oorzaak & Gevolg	
Categorie	Onverwachte externe invloed / gebeurtenis
Beschrijving Oorzaak	Bij het aan de kant trekken van een tak, is deze bij de oksel ingescheurd. Er is aan de tak getrokken door Copijn terwijl deze door weersinvloeden mogelijk reeds was ingescheurd.
Beschrijving Gevolg	Tak moest definitief gesnoeid worden.

RAPPORTAGE/AFWIJKING

MAX BÖGL
Progress is built on ideas.

Heeft Impact op

Tijd	☐ Ja	☒ Nee
Financiën	☐ Ja	☒ Nee
Kwaliteit	☐ Ja	☒ Nee
Veiligheid	☐ Ja	☒ Nee
Omgeving	☐ Ja	☒ Nee

Opnemen in As Built dossier

Opnemen in As Built dossier	☐ Ja	☒ Nee

Heeft koppeling met Object(en)

Object(en) en -code(s)	

Heeft koppeling met Werkpakket(ten)

Werkpakket(ten) en code(s)	Realisatie Lage Kade SP-W - Ruwbouw Natte Infra - 4.2.1.4.4.3

Herstelmaatregel

M-ID	Maatregel	Plandatum	Actiehouder	Status	Verificatie

Voorgestelde Oplossing

M-ID	Maatregel	Plandatum	Actiehouder	Status	Verificatie
MTR-4067	In overleg met ETT (European Tree Technician) tak snoeien.	2020-02-25	[redacted]	Afgerond	

Logboek

Wat is er afgestemd?	Wanneer en wie?	Bijlage

2020-02-26 De Entree Pagina: 2/2