Dak

N

tekeningnummer
308A

gewijzigd

datum
21-09-2020

gecheckt

formaat
A0

schaal
1:50

onderwerp tekening
dakaanzichten
plattegronden Rokin 21

redactie
omgevingsvergunning

werk
Rokin 21 en 49
Amsterdam

opdrachtgever
Adyen

vervaardigd door
Rijnboutt

Rijnboutt bv
Thor Beatrixlaan
T +31 (0)20-620 60 10
www.rijnboutt.nl



RENVOOI

- beton bestaand
- beton gewapend in het werk gestort
- beton prefab
- metselwerk
- kalkzandsteen
- natuursteen
- houtwanden/gevels
- lichte scheidingswand
- isolatie
- asfalt PAE
- dakrand
- dakdoorvoer
- dakraam
- dakluik
- hemelwaterafvoer
- aanpassing bestaande situatie
- aanpassing bestaande situatie verwijderd
- nieuwe situatie
- deur/raam
- deur vlak te openen in door middel van pendelsluiting
- deur/raamopening
- brandscheiding 60 min W30D0
- brandscheiding 30 min W30D0
- brandscheiding 2e min W15D
- deur zelfsluitend
- deur zelfsluitend, 2delig W60D0
- deur zelfsluitend, 1delig W60D0
- deur 1delig W30D0
- deur 1delig W60D0
- deur 1delig W90D0
- brandcompartiment
- sprinkler
- gasmeterkast
- hydrant
- elektrische (of hybride) oplaadpunten voertuigen
- hybride
- inhangmat drop bestelling
- voetgangersgrot drop bestelling
- brandalarmpaneel, langwerpig 20m
- uitgang-aandoening cf. NEN 6088
- uitgang-aandoening
- uitzicht-weg-aandoening

Bouwkundig

- pos. Dakrand: 2e bestaand 2dgeverlijn begane grond voor
- Fundering: Bestaande fundering te handhaven. Bij nieuwverticale fundering met betonbalken op palen.
- Vloeren: Begane grond: gedeeltelijk nieuwe betonvloer op bestaande vloer. Bestaande vloeren worden waar nodig verwijderd en vervangen door nieuwe betonvloeren. Bestaande vloeren worden waar nodig versterkt. Zie constructief advies.
- Wanden: Bestaande wanden worden waar nodig verwijderd en vervangen door nieuwe wanden. Nieuwe wanden worden uitgevoerd in gasbeton, kalkzandsteen of gipsblokken. Zie constructief advies.
- Kozijnen: Bestaande kozijnen worden waar nodig verwijderd en vervangen door nieuwe kozijnen. Nieuwe kozijnen worden uitgevoerd in hout, aluminium of kunststof. Zie bouwkundige tekeningen.
- Deuren: Bestaande deuren worden waar nodig verwijderd en vervangen door nieuwe deuren. Nieuwe deuren worden uitgevoerd in hout, glas of staal. Zie bouwkundige tekeningen.
- Trappen: Bestaande trappen worden waar nodig verwijderd en vervangen door nieuwe trappen. Nieuwe trappen worden uitgevoerd in hout, staal of beton. Zie bouwkundige tekeningen.
- Hellingbaan: Bestaande hellingbaan wordt verwijderd en vervangen door nieuwe hellingbaan. Nieuwe hellingbaan wordt uitgevoerd in beton. Zie bouwkundige tekeningen.
- Liftschacht: Bestaande liftschacht wordt verwijderd en vervangen door nieuwe liftschacht. Nieuwe liftschacht wordt uitgevoerd in beton. Zie bouwkundige tekeningen.
- Dakbedekking: Bestaande dakbedekking wordt verwijderd en vervangen door nieuwe dakbedekking. Nieuwe dakbedekking wordt uitgevoerd in bitumen, EPDM of PVC. Zie bouwkundige tekeningen.
- Dakramen: Bestaande dakramen worden verwijderd en vervangen door nieuwe dakramen. Nieuwe dakramen worden uitgevoerd in hout, aluminium of kunststof. Zie bouwkundige tekeningen.
- Dakluiken: Bestaande dakluiken worden verwijderd en vervangen door nieuwe dakluiken. Nieuwe dakluiken worden uitgevoerd in hout, aluminium of kunststof. Zie bouwkundige tekeningen.
- Dakgoten: Bestaande dakgoten worden verwijderd en vervangen door nieuwe dakgoten. Nieuwe dakgoten worden uitgevoerd in zink, koper of aluminium. Zie bouwkundige tekeningen.
- Dakafvoeren: Bestaande dakafvoeren worden verwijderd en vervangen door nieuwe dakafvoeren. Nieuwe dakafvoeren worden uitgevoerd in zink, koper of aluminium. Zie bouwkundige tekeningen.
- Dakrand: Bestaande dakrand wordt verwijderd en vervangen door nieuwe dakrand. Nieuwe dakrand wordt uitgevoerd in hout, aluminium of kunststof. Zie bouwkundige tekeningen.
- Dakdoorvoeren: Bestaande dakdoorvoeren worden verwijderd en vervangen door nieuwe dakdoorvoeren. Nieuwe dakdoorvoeren worden uitgevoerd in zink, koper of aluminium