Gemeente Amsterdam

Checklist Schouw

Versie 1.0 - maart 2015; definitief

Objectnaam	:	Walter Suskin	Type object :	x	Beweegbare brug
Objectnummer	:	BRU 237			Vaste brug
Schouwdatum	:	8-3-2018			Viaduct
Uitgevoerd door	:				Duiker
Stadsdeel	:				Sluis

Verharding		(Rijbaan, fietspad, voetpad)
Asfalt/ slijtlaag	:	deklaag op verschillende plekken weg
Betontegels	:	nvt
Klinkerverharding	:	goed
Veiligheid landverkeer		
Verlichting op de brug	:	op verschillende plekken kapotte lampen
Verlichting slagbomen	:	nvt
Zichtbaarheid slagbomen	:	goed
Bebording landverkeer	:	goed
Belijning wegverkeer	:	nvt
Balieleuningen	:	goed
Risico tot beknelling	:	
Veiligheid scheepvaart		
Bebording scheepvaart	:	nvt
Seinen scheepvaart	:	oke
Afmeervoorzieningen	:	oke
Calamiteiten		
Brandblusmiddelen	:	aanwezig in de brugpost
Reddingsmiddelen	:	aanwezig in de brugpost
Gladheidsbestrijding	:	niet aanwezeg
Overige voorzieningen	:	

Beeldkwaliteit		
Onkruid	:	weinig
Algen (gladheid)	:	weinig
Ongedierte	:	niet waarneembaar
Klad en plak	:	geen
Zijaanzicht brug	:	slecht
Staat van onderhoud		
Betonwerk	:	goed
Metselwerk	:	redelijk her n der missen voegen
Hout/ houtrot	:	zeer nadrukkelijk aanwezig op de brug
Schilderwerk	:	slecht
Aanvullende opmerkingen		

Handtekening uitvoerder schouw: (Alle punten gecontroleerd)	**Handtekening coördinator:** (Voor gezien/ akkoord)

Aantal gemaakte foto's bij deze schouw: