Stadsdeel Amsterdam Centrum
Realisatie Openbare Werken
[redacted]
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

INSPECTIERAPPORT 2009
3063
Brug nummer 80
Entrepotdoksluis/Hoogte Kadijk te Amsterdam



Objectgegevens

Objectnummer	: 3063
Object	: Brug nummer 80
Gelegen te	: Entrepotdoksluis/Hoogte Kadijk te Amsterdam
Eigenaar/beheerder	: Stadsdeel Amsterdam Centrum, Realisatie Openbare Werken
Adres eigenaar	: Postbus 202, 1000 AE AMSTERDAM
Debiteurennummer	: 6318
Rijksmonumentnummer	:
Categorie	: 10 Weg- en waterwerken

Inspectiegegevens

Inspectienummer	: 3063.08.1290
Inspectie uitgevoerd door	: [redacted]
Inspectiedatum	: Week 43 2009

Algemeen

De ophaalbrug verkeert in een redelijke staat van onderhoud. De constructieve staat is goed. De werking van de brug is niet geïnspecteerd.

Aanbevolen werkzaamheden in volgorde van prioriteit

onderdelen	*rubriek*	*technische staat*	*termijn*
Brug			
- Afmeer ijzers herstellen	2.1	Slecht	0-1 jaar
- Schilderwerk hoofd liggers nazien.	2.2	Matig	0-2 jaar
- Voegwerk herstellen en begroeiingen verwijderen	1.2	Redelijk	1-2 jaar

Bereikbaarheid en toegankelijkheid

De doorvaarten zijn toegankelijk voor inspectie. De onderzijde van het wegdek is bereikbaar.
Het brugdek is voor zover door ons te beoordelen, veilig voor het verkeer.

Rubriek	*Kwalificatie**				*Toelichting* Objectnummer 3063
1. METSELWERKEN					
Landhoofden					
1.1 Baksteen					
Het metselwerk van de kade muur is uitgevoerd in een machinale steen		R			Het muurwerk achter de sluisdeuren is niet geïnspecteerd.
Voegwerk		R			
1.2 Natuursteen					
Dekstenen		R			Plaatselijk is het voegwerk tussen de stuiknaden weggespoeld. Wij adviseren u het voegwerk te herstellen.
Hoekstenen		R			Het natuursteen vertoont machinale beschadigingen, en lichte breuk. 
Voegwerk		R			Van enkele natuursteen blokken moet het voegwerk worden nagezien.

Rubriek	*Kwalificatie**				*Toelichting* Objectnummer 3063
2. IJZERWERKEN					
2.1 Straatmeubilair Balusters (gietijzer)	G				Enkele aansluitingen van de baluster met aansluiting met de dekstenen roesten.
Trappen			M		Het ijzerwerk van de trappen vertoont aanvaarschade. 
Leuning (smeedijzer)	G				
Afmeerijzers				S	Enkele afmeer ijzers zijn los, uit de verbinding en enkele roesten in de loden aansluitingen. 

Rubriek	*Kwalificatie**			*Toelichting* Objectnummer 3063
				
2.2 Constructie Hoofdliggers (staal)		R		Aan de onderzijde vertoont de flens roestvorming. 
				Dit geldt ook voor het staal, met de aansluiting houtwerk van de rijvoering. 

Rubriek	*Kwalificatie**				*Toelichting* Objectnummer 3063
Basculelagers	G				
Schoren van hameistijl	G				
Hameistijlen	G				
Sprieten	G				
Scharnieren en vergrendelingen	G				
Koppelbouten van hoofdliggers	G				
Trappen		R			Mechanische beschadigen.



Rubriek	*Kwalificatie**				*Toelichting* Objectnummer 3063
3. SCHILDERWERKEN					
3.1 Straatmeubilair					
Balusters (gietijzer) kaden		R			
Leuning (smeedijzer) kaden		R			
3.2 Constructie					
IJzer					
Hoofdliggers (staal)	G				Het ijzerwerk van de hoofdliggers met de aansluiting houten delen van het wegdek vertoont roestvorming.
Schoren van hameistijl	G				
Hameistijlen	G				
Sprieten	G				
Koppelbouten van hoofdliggers	G				
Ballastkist	G				

Rubriek	*Kwalificatie**				*Toelichting*	Objectnummer 3063
4. HOUTWERKEN						
4.1 Constructie						
Wegdek	G					
Sluisdeuren	G					
Remmingwerk		R				

Rubriek	*Kwalificatie**				*Toelichting* Objectnummer 3063
5. BRUGDEK MET RIJVOERING					
5.1 Rijvoering Asfalt / bitumen		R			Het asfalt van het loopgedeelte wordt minder. 
Klinkers	G				

Oktober/november 2009
[redacted]5
BOUWKUNDIG INSPECTEUR