5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 14:30
Aan: 5.1,2,e ; 5.1,2,e ; 5.1,2,e
CC: 5.1,2,e ; 5.1,2,e
Onderwerp: RE: Gillis van Ledenberchstraat 110

Hoi 5.1,2,e

Overal in de Gillis van Ledenberchstraat worden trottoirbanden geplaats zowel langs "normaal" trottoir als ter plaatse van uitritten van garages. Alleen bij de uitrit van de molen wordt de bandenlijn onderbroken.
De hoogte aan de band is van dusdanige aard dat auto's er gewoon op kunnen rijden. Verder wordt het trottoir bij GvL 110 vooralsnog gewoon vrij gehouden van objecten.



Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

5.1,2,e

Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

5.1,2,e @Amsterdam.nl

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 12:13
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Gillis van Ledenberchstraat 110

5.1,2,e

Ik werd gebeld door de architect van de Gillis van Ledenberchstraat 110. De eigenaar heeft destijds aangegeven dat hij de uitritten wilde handhaven. Nu worden er trottoirbanden geplaatst.
Op het DO staat er verder niets ingetekend. Kan een van jullie dit verklaren?

Groeten,
5.1,2,e