Van: [redacted]
Verzonden: vrijdag 2 oktober 2020 14:01
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Peilbuizen omgeving grimburgwal

Dag [redacted],

Ik heb even gekeken in het gemeentelijk grondwatermeetnet, maar zie hier geen peilbuizen staan aan de kant van waar de noodconstructies moeten komen. Er is een peilbuis aanwezig aan de overzijde (zie blauwe en rode punt in plaatje hieronder), maar daar heb je niets aan omdat aan die zijde geen werkzaamheden worden uitgevoerd. In groen (P1, P2, P3) heb ik aangegeven waar je het beste peilbuizen kunt plaatsen.

Groeten ,

[redacted]
Adviseur Water
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]

Adres: Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
www.amsterdam.nl/ingenieursbureau



Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 10 september 2020 11:51
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Peilbuizen omgeving grimburgwal

Beste [redacted],

Zou u ons kunnen helpen met het volgende:

1. De locaties van de huidige peilbuizen in de omgeving van de Grimburgwal;
2. Of deze peilbuizen nog geschikt zijn om te gebruiken of schoongespoeld moeten worden;
3. Indien er niet genoeg informatie is waar eventuele extra peilbuizen aangebracht kunnen/moeten worden.

De locatie:



Indien u meer informatie nodig heeft hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Assistent technisch manager
Constructies en Installaties
Ingenieursbureau van Amsterdam

Werkdagen: Ma, Di, Wo, Do

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
https://www.amsterdam.nl/ingenieursbureau/

T [redacted]
[redacted]