Kapitalisatiemen	Boom-oud-id	Stadsdeel of kern	Dichtstbijzijnde RAD Adres	Dichtstbijzijnde RAD Postcode	X Coordinaat	Y Coordinaat	Boom-oud-Soortsaam	Boom-oud-Soortsaam-Soortsaam Nederlands	Boom-oud-Jaar van aanleg	Boomgebreken	Stamdiameter	Boomnaatregel bericht	Inspectiedatum	Toelichting bericht	Boom-oud-Boomhoogtelaatse actueel	Terminpurgeriste	Flora en Fauna aspecten	Flora en Fauna opmerkingen	Boom-oud-Toekomstverwachting	Boom-oud-Beschermingsstatus gebetaliseerd	Boom-oud-Beschermingsstatus	Boom-oud-Boomcondition
EP02-01/2019-01/2019-Spoorlaag	101.0714	West	Bilder-Bijlstraat 165	1053 RP	110.901,66	486.788,98	Ulmus minor 'Sarniensis'	Monumentaalrep	1900	Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Rotting Mechanisch defect: Rotting	68,00	Verlies (boom-verwijderen)	01-10-2019	De uitgeleidetermijn van dit bericht is automatisch overgenomen uit het maatregelvoorstel omdat er geen urgentie is ingevuld bij het bericht.	6, 24 m. en hoger	1 - Ernstaanden	Geen flora en fauna aspecten aanwezig		1. Niet van toepassing (te verlies boom)			1. Voldoende