5.1, 2, e

Ter plaatse geweest, geen (aangepaste) werkzaamheden geconstateerd en tot op heden niets meer vernomen van de eigenaar. Terugkoppeling naar collega Arslan dat de werkzaamheden nog steeds niet zijn uitgevoerd en men dus niet heeft voldaan aan de last.

8-5-2025 14:06

5.1, 2, e

Gisteravond een sms ontvangen vanuit de eigenaar dat hij mij vandaag in de ochtend zou bellen voor wanneer de werknemers aanwezig zijn voor een controle. Dit belletje is er nooit gekomen. Morgen even op locatie kijken of er iets is aangepast.

7-5-2025 15:04

5.1, 2, e

Ter plaatse geweest tezamen met de eigenaren. De brandscheidingen zijn niet goed uitgevoerd, ook is niet te zien of er isolatie is toegepast in de constructie. De brandscheidingen lopen niet door tot het plafond, ook de naden en kieren zijn niet brandwerend afgewerkt. Afgesproken dat de eigenaar mij morgen of overmorgen belt voor een nieuwe afspraak op locatie. Meneer zorgt er dan voor dat er 4 werknemers aanwezig zijn om de aanpassingen gelijk uit te voeren en zodat ik direct kan zien of ze het op de goede manier doen.
Ventilatie voorgevel + vervangen deur is tot op heden ook nog niet uitgevoerd. Volgens de eigenaar wordt dit morgen of overmorgen vervangen. Het is dan nog de vraag of de uitvoering op de juiste manier gebeurd. Naar mijn weten zou er nog een tekening aangeleverd worden voor akkoord.. Wordt vervolgd.

6-5-2025 11:00