Gemeente Amsterdam

Contract: **AI 2018-01 3 De Entree**
Document: **Integraal Definitief Ontwerp**
Kenmerk:
Versie: **A**
Versiedatum: **26-4-2018**
Document ter: **acceptatie**
Toetsnummer: **nb**
Gemaakt door: **TM team en stakeholders**

Samenvatting: **De kritiek algemene opmerkingen**
Besluit acceptatie: **Nader te bepalen in overleg tussen OG en ON**
Fasefiltering fentalen:
Beoordeelde document: **Uw documentenlijst Mos Bilgili**

Algemeen
Ruggen
Kabels en Leidingen
Kades
PVP = verkeersplusmal en marechal
Steigers
Tram Infra - algemeen
Tram Infra - bovenleiding
Weg Infra - algemeen
Weg Infra - Groen
Weg Infra - OVL
Weg Infra - VRI

lege regels verwijderd
regels met volttext zonder opmerkingen verwijderd
regels met volttext met opmerking nader aantonen in realisatie verwijderd

1. Verweken in revisie IDO
2. Verweken in UO
3. Nadere toelichting
4. Afwijking contract o.g. VTW
5. Issue

aantal 107 | aantal 10 | aantal 167 | aantal 279 | cat 305 | 1 8 | 2 106 | 3 103 | 4 8 | 5 76

Nr	ID	Referentie of Stn	Omschrijving	Elektrische	Is nie voor specifiek dient	DISCIPLINE	ontwerper	categorie	REACTIE Mos Bilgili Partners	Reactie OG juni 2018			leden	leden	Volttext nee	Volttext	Nader aantonen	Ingevuld	305	1 8	2 106	3 103	4 8	5 76
1	SYS-0224	Boom positie	De bomen dienen te zijn ingepast in De Entree op de posities als aangegeven op de bomenlokening.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		4. Afwijking contract o.g. VTW	Er staat ook dat niet wordt voldaan aan de eisen... De verder andere tekst voor duidelijk opmerkingen	Ivp tekening met afwijkende bcompositie maken	volttext	Hoe tekeningen, afwijkingen zuids/ nieuwe locaties zijn sorte groot, [redacted] heeft zelfde constatering.	groag verduidelijken op welke tekening wat de oude en nieuwe locaties zijn. Op deze wijze kan DO beoordelen of alle nieuwe posities acceptabel zijn.			x			x	1	0	0	0	1	0
15	SYS-0407	Groeiplaatsen watterkering	Groeiplaatsen dienen minimaal op 1 m afstand tot de kruin van de verholen watterkering aangelegd te zijn.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		5. Issue	Invulling mocdels acceptatie DO. Afstemming stakeholders alleen partijen binnen de coordinatie verplichting	Inter.afstcord. verificatie a aantonen dat .... Daarna pas acceptatie OG aan de orde.	volttext	Hoop aantal plekken te dicht op kruin. BTL heeft zelfde constatering.	groag verduidelijken of maatregelen afdoend zijn met deze ontwerpaanduidingen			x			x	1	0	0	0	0	1
77	SYS-1409	Drukverspreidende groeiplaats: bomenzand	Drukverspreidende groeiplaatsen dienen te zijn voorzien van bomenzand (BZ code: W300) conform Handboek Bomen 2014 met volgende specifieke kenmerken: 1. Organische stof: 4-5% 2. Organische stof samenstelling: 50% duinvormen en 50% schelmenhoudende compost 3. Vochtgehalte: 12%-18% 4. Zuurtstelling: < 1,0 mS/cm 5. N, F, K, Ca, Mg, (S: norm:RHW/AG	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		2. Verwerken in UO	Certificaten komen pas tijdens uitvoering bij leverantie	OL akkoord, verwerken in VBV-plan UO-fase	volttext	Hebben aantal term is verwerkt op tekeningen en documentatie. Alleen de specificaties en certificaten ontbreken nog dus nog niet aangetoond/ gehorgd. Kan in UO [redacted] heeft zelfde constatering.	Opplekken in UO			x			x	1	0	1	0	0	0
79	SYS-1485	Groeiplaats PVR	Groeiplaatsen dienen zodanig geplaatst te zijn ten opzichte van tram- en wegrijha dat de daarin geplante bomen tot volwaardige ontwikkeling kunnen komen zonder het profiel van vrije ruimte van het weg en/of tramverkeer te hinderen.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		3. Nadere toelichting	Wat haalbaar meer met aangepast ancellebed, Indien er in de volwassen boomtrans zonder aangepast ancellebed geen boomtelling wordt geaccepteerd komen nog veel meer bomen te vervallen.	[redacted] [redacted] moet(dit) eens met reactie HBT, maar hoe moet ik dit zien in ltch van Uitrijp: ontbreekt? Overigens boombeheerder Stadsdeel Oost-Watergraaf ook aan in overleg met [redacted] boombeheerder is in boombeheer. Willen hier liggen we dit formeel wel? Het is nu niet conform handboek bomen	volttext	Nadere tekeningen, niet overal haalbaar. [redacted] heeft zelfde constatering.	Als bevinding/ oordeel			x			x	1	0	0	1	0	0
191	SYS-1553	Groeiplaats boomspiegel	De boomspiegel van groeiplaatsen en te handhaven bomen dient minimaal 1,50 x 1,50 m te bedragen.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		3. Nadere toelichting	Voor de boomspiegels bij bestaande bomen is de bestaande afmeting aangehouden of minimaal 1,5 x 1,5 m.	Inter.afstcord. de vraag van OG is hoe dit wordt met nog aan te brengen bomen.	nader aan	[redacted] heeft zelfde constatering. In de situaties waar de bomen worden geplant tot de realisatie van de verharding van het [redacted] de boomspiegel van 1,50 x 1,50 m te klein. Door de afhaling van de kluit is er onvoldoende ruimte om binnen deze maten te planten/werken. Hoe wordt dit gedongd.	Graag nader verduidelijken hoe dit toegepast kan worden in UO. Realisatiefase				x	x		1	0	0	1	0	0
199	SYS-2211	Groeiplaats doorvoerbare ruimte	Groeiplaatsen dienen te voorzien in een doorvoerbare ruimte van minimaal 25 m3 per boom.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		3. Nadere toelichting	Er staat ook volttext niet. Die wordt nieuwe commentaar	OL akkoord	volttext	Inspectie bomen voldoen niet, die tekeningen. [redacted] heeft zelfde constatering.	Als bevinding/ oordeel			x			x	1	0	0	1	0	0
199	SYS-2212	Wortelbeukers: beladingen	Wortelbeukers in De Entree dienen een belasting van 20.000 zware asiasten per jaar volgens Eurocode af te dragen naar de verdergrond zonder dat daarbij nasakking optreedt.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		3. Nadere toelichting	Er zijn berekeningen uitgevoerd. Zie nota bomen	Inter.afstcord. In de inlichtingenplig is aangeproken dat er een berekening op een maatgevende locatie zou worden uitgevoerd.	volttext	Hebbig niet aangetoond met berekening. De bijgevoegde documentatie zegt alleen iets over afwaging fundatie van boombeheer en niet over belasting eis. [redacted] heeft zelfde constatering.	Graag alsnog een berekeningen			x			x	1	0	0	1	0	0
200	SYS-2213	Groeiplaats wortelschade	De groeiplaats dient wegconstructies gedurende minimaal 20 jaar te beschermen tegen wortelschade	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		3. Nadere toelichting	Commentaar ontbreekt. De eis betreft niet de boombeukers	Inter.afstcord. Es gaat over de groeiskaars, das boombeukker en drukspreidende constructie.	nader aan	aanvullen in doorsnede drukspreidende constructie aangegeven, niet nog in boombeukers [redacted] heeft zelfde constatering.	Graag opnemen in tekeningen				x	x		1	0	0	1	0	0
201	SYS-2214	Groeiplaats inrichting	Groeiplaatsen in De Entree dienen te zijn ingericht op het beoogde eindbeeld in overeenstemming met Handboek Bomen 2014.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		5. Issue	Opmerking is terecht, we wolden niet aan de eis	IOL, OG YTWT	volttext	Niet voldaan aan de boomexpertor handboek bomen geeft aan dat doorverharbare ruimte van minimaal 25m3 niet in verhouding is met ambitieniveau 80 jaar. [redacted] heeft zelfde constatering.	Als bevinding/ oordeel			x			x	1	0	0	0	0	1
207	SYS-2242	Eindbeeld bomen	Groeiplaatsen dienen te zijn ingericht op het te bereiken eindbeeld van nieuwe bomen in De Entree. Dit eindbeeld dient te voldoen aan de volgende parameters: 1. Groeivorm en omtrekmaat: Regulier groeiend met beoogde omtrekmaat van 80 jaar. 2. Boomgrootte: te groeien met een boomhoogte van > 15m 3. Reuterkistgestructuur: Conform Boomentekening 4. Boomtype: Niet wij uitgroeiend met talvelje stam van 6m bij rijbanen en 4m bij fietspas 5. Boomsoort: Conform Boomentekening en een planthoast 50-60cm	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		3. Nadere toelichting	Er staat aangegeven dat er niet wordt voldaan aan de eis. Betere inpassing is niet mogelijk anders dan nog meer bomen te laten vervallen. Verder de opmerkingen in review lijst.	Inter.afstcord. graag reactie op opmerking beoordelaar	volttext	Het eindbeeld is hoe de voothbeheading is in de nieuwe groeiplaatsen. De boomspiegels krijgen een verhoogde rand van ca. 5cm. Hierdoor komt geen herrelwater bij bomen. Hoe wordt gedongd dat de bomen een voldoende vocht worden voorzien? Afwatering is vanuit groeiplaats. Wat is de [redacted] afwatering? [redacted] ook de waterafvoer van aanplant. [redacted] onvoldoende ondergrondse groeiruimte "80 jaar" versus "25m3".	groag verduidelijken wat de vochtbalans is te accepteren en te 5 jaar. Graag aantonen dat ontwerpoplossing toekomstbestendig is en de bomen goed regulier kunnen groeien.			x			x	1	0	0	1	0	0
208	SYS-2243	Drukspreidende groeiplaatsen beladingen	Drukspreidende groeiplaatsen in de Entree dienen een belasting van 2.000 zware asiasten per jaar volgens Eurocode af te dragen zonder dat spoorvorming optreedt.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		3. Nadere toelichting	De reeds gemaakte opmerkingen in reviewlijst	Inter.afstcord. aanvullende berekening	nader aan	Berekening in reta thymen geeft niet aan dat de drukspreidende constructie de ge-ieide asiasten kan verwerken zonder dat spoorvorming optreedt. BTL heeft zelfde constatering.	Graag alsnog een berekeningen				x	x		1	0	0	1	0	0
209	SYS-2244	Constructie drukspreidende groeiplaats	Drukspreidende groeiplaatsen dienen voorzien te zijn van een aandrichtconstructies gevuld met een voedselrijk substraat.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		3. Nadere toelichting	De reeds gemaakte opmerkingen in reviewlijst	OL akkoord, opnemen in VBV-plan UO	nader aan	buitenkant term is verwerkt op tekeningen en documentatie. Alleen de specificaties en certificaten ontbreken nog dus nog niet aangetoond/ gehorgd. Kan in UO [redacted] heeft zelfde constatering.	opzoeken in UO				x	x		1	0	0	1	0	0
210	SYS-2245	Wortelbeukers: Bomengrond	Wortelbeukers dienen te zijn voorzien van bomengrond (BG) conform Handboek Bomen 2014.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		2. Verwerken in UO	Certificaten volgen pas bij uitvoering	OL akkoord, verwerken in VBV-plan UO-fase	nader aan	buitenkant term is verwerkt op tekeningen en documentatie. Alleen de specificaties en certificaten ontbreken nog dus nog niet aangetoond/ gehorgd. Kan in UO [redacted] heeft zelfde constatering.	opzoeken in UO				x	x		1	0	1	0	0	0
212	SYS-2247	Sandwichconstructie Fumus compost	De sandwichconstructie in de drukspreidende groeiplaatsen dient te zijn voorzien van uitgerijpte humuscompost van fijne structuur en met RHW/AG certificering.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		2. Verwerken in UO	Certificaten volgen pas bij uitvoering	OL akkoord, verwerken in VBV-plan UO-fase	nader aan	buitenkant term is verwerkt op tekeningen en documentatie. Alleen de specificaties en certificaten ontbreken nog dus nog niet aangetoond/ gehorgd. Kan in UO [redacted] heeft zelfde constatering.	opzoeken in UO				x	x		1	0	1	0	0	0
213	SYS-2253	Te handhaven bomen: beschadiging	De wortels, stam(voet), kroon en groeiplaats van te handhaven bomen verkeren geen beschadigingen	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		2. Verwerken in UO	Als is niet opgenomen in de verificatie van het DO	OL akkoord, verwerken in VBV-plan UO-fase	volttext	Nie notis. De kwaliteitsborging van de uitvoering blijft buiten een belangrijk aandachtspunt met privas is in de notis goed omschreven. In verificatierapport mist ook deze eis!	Advies invulling geven aan kwaliteitsborging door 24/7 inzet van een ETW'er naast het werk door de ETTer.			x			x	1	0	1	0	0	0
215	SYS-2257	Verplante bomen: duraam	De verplante bomen dienen duuraam verplant te zijn met structureele kerngrad. Onder een duuraame verplanting wordt verstaan een [redacted]verwijdering op de nieuwe groeiplaats van ten minste 25 jaar.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		3. Nadere toelichting	bespraken in ontwerpateliers, formele borging middels acceptatie DO		volttext	Inspectie bomen blijven gehanthaafd. 1 boom wordt voorgesteld om te kappen.	graag duidelijk/ afstemmen met OG			x			x	1	0	0	1	0	0
233	SYS-2333	Groeiplaats-verbetering: Bomenzand	Bij verbetering van de groeiplaatsen van te handhaven bomen dient bomenzand (BZ code: W300) conform Handboek Bomen 2014 toegepast te zijn met volgende specifieke kenmerken: 1. Organische stof: 4-5% 2. Organische stof samenstelling: 50% duinvormen en 50% schelmenhoudende compost 3. Vochtgehalte: 12%-18% 4. Zuurtstelling: < 1,0 mS/cm 5. N, F, K, Ca, Mg, (S: norm:RHW/AG	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		2. Verwerken in UO	In Uo verder uitwerken	OL akkoord, verwerken in VBV-plan UO-fase	volttext	Hebben aantal term is verwerkt op tekeningen en documentatie. Alleen de specificaties en certificaten ontbreken nog dus nog niet aangetoond/ gehorgd. Kan in UO [redacted] heeft zelfde constatering.	opzoeken in UO			x			x	1	0	1	0	0	0
234	SYS-2334	Te handhaven bomen : groeiplaatsverbetering	De groeiplaatsen van te handhaven bomen dienen verbeterd te zijn zodat deze bomen zich maximaal verder kunnen ontwikkelen. Hierbij dient buiten weg- en parkeerdrukas minimaal 9m3 bomenaard per boom te zijn aangebracht tussen en rondom het wortelgestel.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		3. Nadere toelichting	Geen reactie van MB vereist	OL akkoord, verwerken in VBV-plan UO-fase	nader aan	zich de hand van de grondrader wordt de groeiplaatsverbetering, nader specifiek toegewerkt. Kan nader beoordeeld worden in UO.	opzoeken in UO				x	x		1	0	0	1	0	0
235	SYS-2335	Te handhaven bomen: maximaal hoogte	De maximale hoogte in de kwetsbare boomzone van te handhaven bomen dient onveranderd te zijn conform Handboek Bomen.	Stedelijk Centrum	Groen	Weg Infra - Groen		1. Verwerken in revisie IDO	Verificatie is niet juist, gaat om meerdere bomen, verwijzen naar ontwerpnota weginfra		volttext	Hoop meerdere plekken verandert de maximaliloogte in de kwetsbare boomzone van te handhaven bomen. O.a. de monumentale boom nr. 11.	graag nader verduidelijken.			x			x	1	1	0	0	0	0

Gemeente Amsterdam

Contract: AI 2016-013 De Bolens
Document: Integraal Definitief
Kenmerk:
Versie: A
Vaststelduro: 26-4-2016
Documenttier: ensepelde
Trefnummer: nbb
Gemaakt door TM team ensteldeelsiders

algemene opmerkingen liggen wgl onderaan de tijd

Bestemming: De bottlet algemene opmerkingen
Besluit aanschrifte: Nader te bepalen in overleg tussen OG en ON
Toelichting besluit:
Benoembare document: Ida.documentenlijst Mei16gd

Algemeen
Wi-gpdf
Kaarta en Leidingen
Wi-Info - algemeen
WVP = verdicht agrafuniet
en meerwerk
Slogans
Stad-Info - algemeen
1. Verwachten in verslag SOO
2. Verwachten in UO
3. Nadere toelichting
4. Afwijking contract t.o.v. VTW
5. Isaac
Stad-Info - Groen
Wg-Info - algemeen
Wg-Info - Groen
Wg-Info - CNL
Wg-Info - VN

Nr	documentnr(s)	paginanummer	Nr. in de pagina	Stad-Info - algemeen	Stad-Info - Groen	Wg-Info - algemeen	Wg-Info - Groen	Wg-Info - CNL	Wg-Info - VN	Toelichting besluit	Besluit	Commentaar	Verwijzing	Actiepunt	Actie Stad-Info & Purpose
1	4WDEA-001243	28									VNOS Vraan	"Nabijzijn middelbaren" is nog niet definitief uitgewerkt i.v.t. bomen. Wattneer dit wel het geval is, worden ze in de overleggen. Dit is een klein aan na SO.			2. Verwachten in UO	Dhr Lips kan hierover antwoorden in het UO
2	4WDEA-001243	32		SYS-2246							VNOS Vraan	Het bestaat. In later stadt Wenne aanpassingen. Is dit de APM, dan?			5. Nadere toelichting	De diverse verwijzingen dit brugdeck in de verkeersnota Bomen en sigrenzen in het afwijkingen register	
3	4WDEA-001243	40		SYS-2252							VNOS Vraan	Indicatieve van M.nr.a van 1:50cm. Is dusm integraal meegenomen de beluchting van de Bolenstraat, geen part natrolle asphaltverharding?			5. Nadere toelichting	Per planboom als monumentale boom gaat het relevant overleg. De beluchten komt verder van de boom te liggen dan het huidige tracepunt. Het is nieuwaanlijkt dat er een verdikkende mate for planten van de Sofian Hekmen.	
4	4WDEA-001480	2		WB-179							VNOS Vraan	gevraagd verduidelijkt			5. Isaac	Er is volgens mij een clan-aans vele de beluchting moet bestaan uit [redacted] mtl.	
5	4WDEA-001480	4		OVM-TS-047							VNOS Vraan	opzaken in UO			5. Nadere toelichting	Dit is met trog bij vraag 87	
6	4WDEA-001480	11		SYS-1256							VNOS Vraan	Het gaat het alleen met de waterbeluchting Trans en boombuizen en bomenbeschermen. Ontwerp dat nog toevoegen			5. Nadere toelichting	De afstemming heeft plaats gevonden en DT Ais ter beschikking gesteld.	
7	4WDEA-001480	26		SYS-2138							VNOS Vraan	Als tekaart bolder M1 (De 10 in conflict met bomen. Wattneer dit het geval is, worden ze in overleg. Verder de aanvangsmogelijkheid			5. Isaac	Het betreft een conflict tussen de voorlopige plaats van de bomen en bolders. Het verloggen van de voorlopige plaats van bolders is acpe van MB. Dit wordt in het UO verder uitgewerkt.	
8	3DEA-001243 Bijlage A Stadt-ellicken register NV-0023	2	fe rij	Weginfrastructuur (groen)							VNOS Vraan	BTL: Locatie dm in de omvang bijgevoegen. Tekenwerk dient er bij te worden gemaakt waarop de locatie van de gehouden moet en watertoeloutten van het te planten wordt."	Er is vergroei te voeltlinen of hier relevante bomen is gehouden. Zoechet worksheet van in dingo de het voorkomen van te natte omstandigheden.		4. Nadere toelichting	Voor te veel e.e relevring mee gehouden. Er wordt geen bomenbeton keur in bovenstaan gevaard. De onderzoeks kaart: bodtlaat 3.4.2	
9	3DEA-001243 Bijlage A Stadt-ellicken register NV-0023	7	114 rij	Weginfrastructuur (groen)							VNOS Vraan	BTL: Tekst in de Actietekst: "2) Grondgoeds, afvalbeving, bodemkarten ook, opnamen in het vergrondeverloop."	Er is vergroei te voeltlinen of hier relevante bomen is gehouden. Hier dente punt afwachting.		5. Nadere toelichting	Afwachting is te check op tolerving (hoogte) en de plaatsaart. Als de bleek 3 dan de onderzoeks waarden is toegevoegd.	
10	3DEA-001243 Bijlage A Stadt-ellicken register NV-0023	7	fe rij	Weginfrastructuur (groen)							VNOS Vraan	BTL: Tekst in de Actietekst: "3) Bodemkundig onderzoek, ook ondergrond tolbaarde dangbaast? bereft voor de boombuizen."	Niet relidende aangetoond, onderlis delde afgerond.		5. Nadere toelichting	Er is een gedocumenteerde berekening uitgevoerd waarmee wordt aangetoond dat de boombuizen de beluchting kan leveringen naar de omgeving. De onderzoeks bomen.	
11	3DEA-001243 Bijlage A Stadt-ellicken register NV-0023	3	fe rij	Weginfrastructuur (groen)							VNOS Vraan	BTL: Tekst in de Actietekst: "Hiervoor dient er rekening te worden gehouden t.a.v. de bestaande beluchting van de bestrandenaffalt."	Uitbouwd niet bekend, onderlis delde afgerond.		5. Nadere toelichting	Er staat een bomen in de buurt van de rekenmethod	
12	3DEA-001243 Bijlage A Stadt-ellicken register NV-0023	7	fe rij	Weginfrastructuur (groen)							VNOS Vraan	BTL: Tekst in de Actietekst: "Hiervoor dient er rekening te worden gehouden t.a.v. de bestaande beluchting van de bestrandenaffalt."	Uitbouwd niet bekend, status vervallen.		5. Nadere toelichting	Staat de reactie op vraag 896	
13	3DEA-001243 Bijlage A Stadt-ellicken register NV-0023	4	fe rij	Weginfrastructuur (groen) Stadt- en Verkeersplan DSN-PHN-SEP-TSK-DOC-003 Documentnummer: DEA-000623 -> PMEM	BTL: Tekst in de Actietekst: "Bomen boom en boombuizen nummer 4 relatie en en Documentnummer DEA-000623 -> PMEM"					Status Afgerond. Is een bloknen en boombuizen nummer 4 relatie en en	VNOS Vraan	Is de bomen bekend?			5. Nadere toelichting	Deze relatie is niet bekend. Is deze nummer relevant?	
14	3DEA-001243 Bijlage A Stadt-ellicken register NV-0046	13	fe rij	Kiltz Groen							VNOS Vraan	BTL: Tekst in de Actietekst: "Regelijk verwijten er nog meer bomen."	Uitbouwd niet bekend, onderlis delde afgerond.		5. Nadere toelichting	Daarvoorbij staan de eenvolgende dm opvolten in gaan op de hoe overeenkomst instructies.	
15	3DEA-001243 Bijlage A Stadt-ellicken register NV-0046	13	114 rij	Kiltz Groen Stadt- en Verkeersplan DSN-PHN-SEP-TSK-DOC-003 Documentnummer: DEA-000623 -> PMEM	BTL: Tekst in de Actietekst: "Bomen in verharding dienen te voldoen aan de maximale C,0,6, F,4,7m conflict niet overschrijding."					Status Actueel, in ontwikkeling uitbouwd.	VNOS Vraan				5. Nadere toelichting	De relatie BT	
16	3DEA-001243 Bijlage A Stadt-ellicken register NV-0046	17	fe rij	Ruimtegebruik en Randvoorwaarde	BTL: Tekst in de Actietekst: "GOEHEARDSEN: BTL want de boombuizen worden niet in de grijs. Zelf de bolbomen over de verbetering dus positief Niet Bijlgt op de doorvoeren tekening aan kan groen verlet verdeelbaarheidsfaktor wordt toegepast."	DIG is uitbouwd dat as door de bagelde bomen de verbetering voldoet aan de C,0,6 x 6,0 m van de boomvolt zoveel mogelijk door een niet van 2,80 x 2,0 m						VNOS Vraan				5. Nadere toelichting	Daar, Vlieg	
17	3DEA-001279	2	fe rij	WB-SLW DP2210	BTL: De meetstat: peilstellins voor Boolevard hoeft wgl 40 cm. Er wordt een pakketdikte van 300 cm. Toegepast.						VNOS Vraan	VNOS Handelt om maximale bereembgelijkheid van 150 cm. min. 5% overwigt de negatieve gevolgen door verdichting van de ondergrond te voorkomen. Voor het organische niet gehalte (OS%) : 3K gekiesde en aangaande OS% is. Voor de bomen(spel), toegang voor/drukbestanding in de bodem dient aangebracht te worden.			4. Isaac	Er is volgens mij een clan-aans vele de beluchting moet bestaan uit [redacted] mtl.	
18	3DEA-001480	32		SYS-2245	Inbdudelt: grut om dna grondoeds overstroller, hier staat nu omschreve niet van.						VNOS Vraan	gevraagd verduidelijkt			5. Nadere toelichting	Er staat dat ons bloem bovidbedien. Er wordt verwezen naar de verkeersnota bomen hoofdstuk 3.3 Grondbomen.	
19	3DEA-001480	36		SYS-2128	"5) Inrichtingen bestemmen maximaal gebruiksruimte" - is ongeza in onderwerpde DO-weigerlis bedrijfen 15 tot 1 bloat n.a. 2,5m2.						VNOS Vraan	gevraagd verduidelijkt			1. Verwachten in verslag SOO	Er moet indirect ook worden verwezen naar de Omgevings Wet/dit.	
20	3DEA-001443	3.1.1	algemeen							het netwerk is om dit natte op tekening te duiden.	VNOS Vraan						
21	4WDEA-001443	3.1.2		SYS-2212	Ivan groot is het micro-olis marktstudies waaruit van Tinvitus IVP naar een positieve opbrengstverwachtin? Wattneer dit het geval is, worden ze in overleg. Is, terwijl er in de planmodel, wel een flundrlicte doet bevestigingen van Nimwood's notities. De bandsterring of dit constructie dm gevonde bomen voldoet aan de eisen van de DO (verticale hoofdas) kan dragen etc. niet bij. Bovendien is onduidelijk waarom dit verticale bomen dijn gewenst niet voldoet.	gevraagd verduidelijkt						VNOS Vraan				2. Verwachten in UO	Dhr Ivan bevt doten in UO of voorlopige gesprekken is	
22	4WDEA-001443	3.1.3		SYS-2240	Lwaarde dr oolo Sonen wanstt blijkt nu dat de bomen niet in de grijs staan. Is dit gelijk an geen goedkeuring waard?	gevraagd verduidelijkt					VNOS Vraan	gevraagd verduidelijkt			2. Verwachten in UO		
23	4WDEA-001443	3.1.2			Indicatieve is in de boombuizen opgenomen	gevraagd verduidelijkt					VNOS Vraan	gevraagd verduidelijkt			5. Nadere toelichting	De verantwoorde zoom dus de waterbeluchting is gelijk aan bomen in de voorstraat.	
24	4WDEA-001443	3.2			Wat is het nieuw wenden uitbouwden bomen in de verharden (groenverbindingszone) opzicht ontwerp. Notatnik: 09-0963. Een vergelijkbaar voorbeeld is de situatie randen bomi nummer 1.0, 1.1 en 1.2 in de Bolenstraat. Hoe is de basis opbouw voor de bomen ook verkeersaanwijzingen gaan worden?						VNOS Vraan	gevraagd het proces verduidelijken hoe dit opgepakt wordt in UO fase			2. Verwachten in UO	Wordt uitgewerkt in UO	
25	4WDEA-001443	3.2			Indicatieve: wat wordt bedoeld in stolbe 2	gevraagd verduidelijkt					VNOS Vraan	gevraagd verduidelijkt			5. Nadere toelichting	Het indicatieve schema via 3D tot comfort is toegevoegd. Dit wordt afgedrukt relevant schema.	
26	4WDEA-001443	3.2			BTL: Tekst in de Actietekst: Is ondrijf waarvalvere, die impact nog niet bevalen. Gaat om aangeleden van 40, 81, C), en 83. Het is niet duidelijk.	gevraagd verduidelijkt					VNOS Vraan	gevraagd verduidelijkt			2. Verwachten in UO	Afwerking 3.1/3	
27	4WDEA-001443	Bijlage 3			Bij bomen in 0.00 (afmeten Gemeten), waarom horizontaal en handele met bomen in 0.00 (afmeten Gemeten), waarom dan duidelijk met Bomenmet bolders.	gevraagd verduidelijkt					VNOS Vraan	gevraagd verduidelijkt			2. Verwachten in UO	Welke afwijken in UO. Zo reels worden verzilva.	
28	4WDEA-000039	Inlening			Indien toch wel blijkbaren te plaatsen lang binnenkant hand planten. BTL: Inbuilding door Rie Nogt, verdoor niet.						VNOS Vraan	via duidelijkheid door Ok graag verzoek			4. Afwijking contract t.o.v. VTW	Er is volgens mij een clan-aans vele de beluchting moet bestaan uit [redacted] mtl.	
29	4WDEA-000623	Inlening			BTL: het ondtrenbaart handicap Bomen in de verharding dienen te voldoen aan de gestelde eisen. Hierbij worden niet gekeken						VNOS Vraan	gevraagd verduidelijkt			4. Afwijking contract t.o.v. VTW	Er zijn afwijkingen aangemeld en aangegeven waarom er niet kan worden voldaan aan de minimale eis. Dit is afgestemd met DO.	
30	4WDEA-000626	Inlening			Indirect capitair ringverkeersnoot BTL: niet conform: eisen handicap Bomen: wgs niet conform: "grotte bomen, grondverbetering en verbeterkorn. Hoe is de basis opbouw? Hoe is de verbeterd? Hoe bomenverbeterd is dan gebleven? Uitbouwbaring door bepaalde bestelle en afbuiting met beluc regelong adgacten. Bergng waterhoos in verbeterd? Hoe bomenverbeterd is dan gebleven? Hoe bomenverbeterd is dan gebleven? Hoe bomenverbeterd is dan gebleven