Aanvullingen op de evenementenvergunning aanvraag voor Take Off, n.a.v. de vragen 25 april 2022

- Inzetschema vanuit Amsterdam Street Medics. Zij moeten daarin de inzet met tijden erbij bevestigen

Zie hier onder:



- Inzetschema vanuit MIO Security. Zij moeten daarin de inzet met tijden erbij bevestigen



Mio security is 5.1.2.h

- De laatste versie van het programma met duidelijk uitleg bij alle activiteiten/acts

Zie bijlage 1 Programma
In bijlage 1.1 een aanvulling over Springtime.

Plattegrond

- Er zijn twee doorgangen die dienen als vluchtroute. Deze moeten af worden gesloten met een rolhek (bouwhek met een wiel aan één zijde) en een toezichthouder bij worden geplaatst. Anders kunnen bezoekers (kinderen) naar de waterbassins en het nabijgelegen ADM terrein lopen.

We hebben een nieuwe plattegrond als bijlage bijgevoegd, bijlage 2


Over hekken:
De hekken zijn standaardhekwerken van 4 bij 2,5 meter, ze zitten in betonblokken en zijn met koppelbouten aan elkaar vastgezet. Het betreft ingehuurde hekken en het gewicht van de betonblokken schatten we op 25 kilo. Dit soort hekken hoeven niet geschoord te worden.

Op vier lokaties worden loophekken geplaatst met wieltjes:
1. Na de grote toegangspoort rechts wordt de straat afgesloten, hier worden loophekken met wieltjes geplaatst.
2. Vanaf de Buikslotermeerdijk naar de Slibvelden toe, na de afslag links naar de Slibvelden wordt de weg afgesloten, ook hier loophekken en met wieltjes.
3. Bij het begin van de vluchtroute voor publiek vanaf Machinegebouw tot aan het Poortgebouw
4. Tussen het Machinegebouw en het grasveld, op de doorlopende weg naar het achterveld.

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behoort bij brief : 163/Eta-2022
Datum : 3 mei 2022







De hekwerken **Geel gemarkeerd, loophekken met wieltjes**

- In de tekening staan 5 theaterinstallaties hoe komen die er precies uit te zien?Één daarvan zal de club light zijn waar wat zijn de andere installaties?

De opmerkingen over Club Light, zie beneden.
Er worden 3 beelden geplaatst van Scrap Design en die zien er als volgt uit:



BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing

Behoort bij brief : 163/Eta-2022
Datum : 3 mei 2022





Zoals je kan zien betreft het stalen objecten, ze zijn windbestendig maar worden bij windkracht 6/7 weggehaald. We hebben toezichthouders op het terrein rondlopen die er voor zorgen dat er niet ingeklommen wordt. Er worden bordjes bij geplaatst “Niet in klimmen”.

- Een zelfde rondje als voor de theaterinstallaties wordt gebruikt staat linksboven op de tekening zonder beschrijving. Wat is dit voor object?

Dat is de Lotus, een kunstobject uit staal en dat permanent aanwezig is op het Groene Veld. Hiervoor geldt hetzelfde als de objecten van ScrapDesign.

Maak een verwijzing naar de BeBOP en de handreiking



- Wat is de jongerenvoorziening? Ook een tent of constructie?

Het is een strandhuisje dat op staanders staat, het wordt niet gebruikt, het wordtafgehekt.

Veiligheidsplan

- Jullie geven als reactie dat er enkel bij extreme scenario’s tot ontruiming wordt overgegaan. Zoals bij extreme windkracht of brand. Dit moet concreter: bij welke windkracht is dit? En zijn dit de enige scenario’s voor ontruiming?
- In het veiligheidsplan wordt gesproken over drank en drugspreventie maar in jullie antwoord op mijn vorige mail zeggen jullie dat softdrug is toegestaan. Dat is tegenstelling.
- Het evenement biedt een speciaal programma voor kinderen en jongeren. In het licht van preventie en een voorbeeld stellen is het gebruik van softdrugs dan niet gepast. Ik wil dat jullie maatregelen nemen en deze beschrijven in jullie huisregels en veiligheidsplan

5.1,2,h

We hebben een update van het veiligheidsplan in de bijlage. Daar worden de punten in verwerkt.
Zie bijlage 3

Over softdrugs hebben we uitgebreid telefonisch gesproken, we hebben een ‘coffeeshop’ waar we geen softdrugs of coffee verkopen. Dit zal een terras buiten zijn waar een joint gerookt kan worden. Ver weg van het kinderprogramma, en het dag programma. We zullen dit vermelden in de huisregels zodat het duidelijk is voor de ouders er voor kunnen kiezen daar niet in de buurt te komen.

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behoort bij brief : 163/Eta-2022
Datum : 3 mei 2022

Mobiliteit

- Jullie willen gebruik maken van het Pepijnpad van de verademing naar het parkeerveldje bij de golfbaan. Dit pad is 600 meter lang en is 's nachts niet verlicht en dicht begroeid. Qua veiligheid zitten hier risico's aan vast. Zou het beter zijn om de paar ergens anders te laten parkeren

We gaan niet het parkeerveld gebruiken bij de golfclub, maar het stukje weg (zie plattegrond) We kunnen het publiek ook langs de openbare weg (dijk) sturen richting het groene veld.

Constructies

- Zijn de podium blokken gekeurde podiumdelen? Hier heb ik de constructieve gegevens van nodig

Binnen podium

Het binnen podium wordt een permanent podium, dat ook na het festival als podium in de multifunctionele ruimte van het Machinegebouw zal worden gebruikt. Het is nog in aanbouw maar komt de komende dagen gereed.

Het podium wordt opgebouwd uit betonnen kolommen waarop stelconplaten worden gelegd. De betonnen kolommen zijn ± 40 cm x 40 cm en 50 cm hoog. De stelconplaten zijn 2 bij meter. Het wordt een driehoekig podium van ongeveer 15 m2 (lange zijde 7 meter, korte zijde 4 meter). De constructie is zeer stevig uitgevoerd en heeft een industrieel karakter. Er zijn geen constructieberekeningen gemaakt omdat de wijze van uitvoer zodanig is dat er geen risico's aan verbonden zijn.



Wapening betonnen kolom



Betonnen kolom

Buitenpodium

Het buitenpodium is 7 meter bij 4 meter en wordt ingehuurd bij Euro PA. Euro PA is een groot professioneel bedrijf dat al heel lang culturele evenementen faciliteert op het gebied, van geluid, licht, podia en special effects.

Ze werken vanzelfsprekend alleen met gecertificeerd materiaal. We hebben Euro PA gevraagd om de technische gegevens, maar die hebben we nog niet binnen. De podiumdelen bestaan uit standaardmodules van 2 bij 1 meter.

- Het brandveiligheidscertificaat en de constructieve gegevens (tentboek) is nodig ter keuring van de luifel

In bijlage 4 is het brandcertificaat toegevoegd.


- Hoe wordt de truss van het hoofdpodium bevestigd?

Op het hoofdpodium wordt geen trus gehangen.

Binnen trus

Er wordt een vierkantstrus van ongeveer 10m met beide uiteinden in de muren van het gebouw gehangen met behulp van chemische ankers in de opstaande betonnen kolommen die deel uitmaken van het casco. Waar van toepassing worden ze door muren verankerd. Er wordt gebruik gemaakt M12-bouten. Elke kant is ook vastgezet met een niet gespannen veiligheidskabel die aan een M16 oogbout hangt.

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behoort bij brief : 163/Eta-2022
Datum : 3 mei 2022



- Het beheersplan als onderdeel van het veiligheidsplan is onvoldoende. Per windkracht moeten de maatregelen worden gespecificeerd.

Zie veiligheidsplan bijlage 3

- Ik lees in het veiligheidsplan de maatregel: tenten en hekken voldoende afschoren. Wat is voldoende? En het contragewicht, hoe zwaar zijn de betonblokken en hoe veel per constructie? Dit moet concreter

Er worden geen tenten geplaatst.

- De partytent voor de 'kids space' ontbreekt het tentboek met constructieve gegevens. Tot welke windkracht kan de tent blijven staan zonder maatregelen te hoeven nemen? Ik heb ook het brandveiligheidscertificaat nodig

Het betreft een eenvoudige huis, tuin en keuken partytent, ooit aangeschaft via Bol.com en die verstrekken geen certificaten.

- Bijlage 9B staat een constructie tekening maar geen uitleg. Waar is deze constructie voor bedoeld? En met welke gewicht wordt deze belast?

Het betreft Springtij, het technisch fiche is als bijlage 1.1 toegevoegd. De tekening hebben we al eerder toegestuurd als bijlage 9b.

- Het grote projectiescherm van 8 meter lang en 3 meter hoog vangt veel wind. Bij welke windkracht nemen jullie welke maatregel? Dit graag heel specifiek uitwerken. In neem aan dat deze activiteit bij regen niet doorgaat?

De installatie van Club Light heeft een achterzijde van 8 meter. De voorzijde bestaat uit 3 projectieschermen
De hoogte van zowel de voorzijde als de achterzijde is 2,5 meter.
De achterzijde bestaat uit zwart theaterdoek dat op een aluminium frame is gemonteerd. De staanders zijn voorzien van grondplaten (40 bij 40 cm) waarop zandzakken van 50 kg geplaatst worden.
De constructie voor de projectiedoeken aan de voorzijde is identiek.

Als het zacht regent blijft de installatie staan, bij harde regen wordt overwogen het niet door te laten gaan. Bij windkracht 6 en hoger wordt de installatie niet opgesteld.

Afspraken
- Jullie geven aan dat er nog geen contact is geweest met de golfclub. Is dit er inmiddels al wel geweest? Het parkeerveldje voor 12 auto's wordt voornamelijk door de golfclub gebruikt, het is belangrijk dat af te stemmen

We hebben contact gehad met de golfclub. We gaan parkeren op het stukje niet-gebruikte weg naast de golfclub (zie plattegrond) . De golfclub (5.1,2,e) is op de hoogte van het parkeerplan en zal zelf ook bordjes neerzetten om eventuele auto's de goede kant uit te sturen.

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behoort bij brief : 163/Eta-2022
Datum : 3 mei 2022

- Ik lees in de mailwisseling dat jullie evenementen doorgeven aan de begraafplaats zodat wordt voorkomen dat dit samenvalt met een uitvaart of herdenking. Wat ik in de e-mails niet lees is of de datum van het evenement is besproken

De datum en tijden zijn besproken met de begraafplaats. Ze hebben 5.1,2,e 5.1,2,e telefoonnummer voor het geval er onverhoopt toch overlast ontstaat op 7 mei.

- Atos geeft volgens jullie aan dat het parkeerterrein een openbaar parkeerterrein is. Dat kan wel zijn, maar als jullie veel auto's laten parkeren op het terrein en er een wedstrijd is ontstaat er parkeeroverlast in de nabijgelegen woonwijk. Het is belangrijk dat dit met Atos wordt besproken

We zijn van 21/1 bezig met een afspraak te krijgen bij ATOS. Dit is tot heden nog niet gelukt. Ze hadden een wisseling in het bestuur en het bestuur is een tijdje afwezig geweest. Ze zijn via de mail op de hoogte gesteld van het evenement en hebben eerder al aangegeven dat het een openbaar parkeerterrein is, dus verder geen maatregelen nemen. Mochten ze toch nog dingen willen kortsluiten kan dat telefonisch/ via de mail

Nog twee aanpassingen voor jullie huisregels:
- Toon respect voor hulpverleners > Toon respect naar hulpverleners
- Denk bij vertrek aan de buren > Houd bij vertrek rekening met de omwonenden

Bedankt voor de aanvullingen.

Aandachtpunten schouw
- Ook moeten er 2 geluidsmeters, klasse 2 aanwezig zijn. Er is een uitgebreid akoestisch onderzoek uitgevoerd. Door Event Acoustics.
Dat betekent niet dat je het geluid niet hoeft te meten en de twee klasse 2 geluidmeters niet nodig zijn. Dit is een vereiste. De geluidmetingen moeten worden bijgehouden en aan handhaving kunnen worden voorgelegd

De meters zijn aanwezig en de metingen worden bijgehouden volgens standaard procedure. Deze kunnen ten alletijden aan handhaving worden voorgelegd.

- Het Machinegebouw moet zoveel mogelijk voor geluid gedicht worden. Er zijn nu nog openingen in de muur waardoor geluid naar buiten kan. Wordt momenteel aan gewerkt.
Is dit nu opgelost?

Dit is opgelost.

- Er moet een plan komen voor afvoer van afvalwater voor de bars. Er wordt een KIWA-gecertificeerde ZPE waterleiding [zachte Polyethyleen] aangelegd voor de watervoorziening.
Is deze watervoorziening met slangen ook voor het aanvoeren van schoon water voor de tappunten en bars?

Ja, correct

- Er moet voldoende ventilatie zijn in Machine- en poortgebouw. Hier wordt aan gewerkt.
Is dit nu opgelost?

Er is nu voldoende ventilatie.

- De roldeur van het Machinegebouw moet, aan de binnenkant, voorzien worden van een kozijn. Het kozijn is inmiddels geplaatst. De andere deur die er nu is heeft een te hoge drempel. Wordt aan gewerkt.
Is dit nu opgelost?

Dit is opgelost.

- Openliggende stroomkabels moeten afgedekt worden. Het gehele kabelnet wordt vervangen door een gecertificeerde elektricien. De kabels zijn verwijderd. Maandag 11 april wordt aan de aanleg begonnen.
Is dit nu opgelost?

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behoort bij brief : 163/Eta-2022
Datum : 3 mei 2022

Dit is opgelost.

- De sanitaire voorzieningen in het Machinegebouw moeten voorzien worden van voldoende licht, ventilatie en aanduidingsbordjes met “Toilet/WC”. Die worden geplaatst.
Is dit nu opgelost?

Dit is opgelost.

- Ook moeten er goed zichtbare bordjes hangen voor nooduitgangen. Die komen er.
Is dit nu opgelost?

Dit is opgelost

- Als de jeugdvoorziening nog wordt verhoogd moet deze voorzien worden van railingen bij een eventuele trap.Is in aanbouw. Is verhoogd, moet nog voorzien worden van railing.
Is dit nu opgelost?

Niet nodig, deze wordt niet gebruikt tijdens het festival en wordtafgehekt.

- Brandweer: Vluchtweg/calamiteitenroute oostzijde moet nog worden vrijgemaakt. Doorgang nu niet mogelijk.Waar gaat dit over?
Is dit nu opgelost?

Ja, deze route is nu vrij.

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behoort bij brief : 163/Eta-2022
Datum : 3 mei 2022