3588
achtergrondkaart
bronnen/GB_19O054129.png
GB_19O054129

geselecteerdGebied
bronnen/SEL_19O054129.png
SEL_19O054129

leveringsbrief
(10)(2e)
(10)(2e)

gebiedsinformatieLevering
GI_gebiedsinformatielevering_19O054129_1.xml
GI_gebiedsinformatielevering_19O054129_1

125213.0 480826.0
125266.0 480878.0

742
728

KL1624
klassiek
divv-kunstwerken
0900-1234
(10)(2e)@ivv.amsterdam.nl

0900-1234
0900-1234

bijlage
bronnen/KL1624/BL_divv-kunstwerken_0000602530_19O054129_brief.pdf
BL_divv-kunstwerken_0000602530_19O054129_brief

toez naam
toez telefoon
(10)(2e)@ivv.amsterdam.nl

false
ligging
bronnen/KL1624/LG_laagspanning_divv-kunstwerken_0000602530_19O054129.png
LG_laagspanning_divv-kunstwerken_0000602530_19O054129

KL1089
IMKL1.2
algemeen
bronnen/KL1089/nl.imkl-KL1089_19O054129.brief-betrokken.pdf
nl.imkl-KL1089.brief-betrokken

algemeen
bronnen/KL1089/nl.imkl-KL1089_19O054129.overzicht.pdf
nl.imkl-KL1089.overzicht

false
ligging
bronnen/KL1089/LG_datatransport_Tele2+Nederland+B.V._0000546705_19O054129.png
LG_datatransport_Tele2+Nederland+B.V._0000546705_19O054129.png

KL1011
IMKL1.2
algemeen
bronnen/KL1011/nl.imkl-KL1011_19O054129.BriefBelang_Algemeen_69b3b208_63a6_42c8_b01d_ef0d956dd1cf.pdf

3588-KL1011.BriefBelang_Algemeen_69b3b208_63a6_42c8_b01d_ef0d956dd1cf

false
ligging
bronnen/KL1011/LG_datatransport_Ziggo+B.V._0000546674_19O054129.png
LG_datatransport_Ziggo+B.V._0000546674_19O054129.png

KL1435
IMKL1.2
algemeen
bronnen/KL1435/nl.imkl-KL1435_19O054129.brief-betrokken.pdf
nl.imkl-KL1435.brief-betrokken

false
ligging
bronnen/KL1435/LG_datatransport_Equinix+(Netherlands)+B.V._0000675129_19O054129.png
LG_datatransport_Equinix+(Netherlands)+B.V._0000675129_19O054129.png

KL1040
IMKL1.2
algemeen
bronnen/KL1040/nl.imkl-KL1040_19O054129._0190107_KLICWIN_ALG_v1_4liander_0bd78f97_6481_462c_bb16_c16e7f348ef8.pdf
nl.imkl-KL1040._0190107_KLICWIN_ALG_v1_4liander_0bd78f97_6481_462c_bb16_c16e7f348ef8

eigenTopo
bronnen/KL1040/ET_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png
ET_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

false
ligging
bronnen/KL1040/LG_datatransport_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png
LG_datatransport_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

maatvoering
bronnen/KL1040/MV_datatransport_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png
MV_datatransport_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

annotatie
bronnen/KL1040/AN_datatransport_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png
AN_datatransport_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

false
ligging
bronnen/KL1040/LG_gasHogeDruk_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png
LG_gasHogeDruk_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

annotatie
bronnen/KL1040/AN_gasHogeDruk_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png
AN_gasHogeDruk_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

false
ligging
bronnen/KL1040/LG_gasLageDruk_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png
LG_gasLageDruk_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

annotatie
bronnen/KL1040/AN_gasLageDruk_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png
AN_gasLageDruk_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

false
annotatie
bronnen/KL1040/AN_middenspanning_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

3588iddenspanning_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

ligging
bronnen/KL1040/LG_middenspanning_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png
LG_middenspanning_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

maatvoering
bronnen/KL1040/MV_middenspanning_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png
MV_middenspanning_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

false
ligging
bronnen/KL1040/LG_laagspanning_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png
LG_laagspanning_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

maatvoering
bronnen/KL1040/MV_laagspanning_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png
MV_laagspanning_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

annotatie
bronnen/KL1040/AN_laagspanning_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png
AN_laagspanning_Liander+N.V.+Pac+2Ai68G2_0000574962_19O054129.png

KL1049
IMKL1.2
nietBetrokken
bronnen/KL1049/nl.imkl-KL1049_19O054129.brief-nietbetrokken.pdf
nl.imkl-KL1049.brief-nietbetrokken

KL1098
IMKL1.2
false
ligging
bronnen/KL1098/LG_datatransport_Eunetworks+p%2Fa+Adinf+B.V._0000568769_19O054129.png
LG_datatransport_Eunetworks+p%2Fa+Adinf+B.V._0000568769_19O054129.png

overig
bronnen/KL1098/nl.imkl-KL1098_19O054129.EuNetworks_brief.pdf
nl.imkl-KL1098.EuNetworks_brief

KL1607
IMKL1.2
false
ligging
bronnen/KL1607/LG_datatransport_Buzzard+Infra+C.V._0000968487_19O054129.png
LG_datatransport_Buzzard+Infra+C.V._0000968487_19O054129.png

maatvoering
bronnen/KL1607/MV_datatransport_Buzzard+Infra+C.V._0000968487_19O054129.png
MV_datatransport_Buzzard+Infra+C.V._0000968487_19O054129.png

KL1097
IMKL1.2
false
ligging
bronnen/KL1097/LG_datatransport_Level+3+p%2Fa+Adinf+B.V._0000568623_19O054129.png
LG_datatransport_Level+3+p%2Fa+Adinf+B.V._0000568623_19O054129.png

KL1278

3588.2
algemeen
bronnen/KL1278/nl.imkl-KL1278_19O054129.belang_graafvoorschriften_rln-gvs-001.pdf
nl.imkl-KL1278.belang_graafvoorschriften_rln-gvs-001

algemeen
bronnen/KL1278/nl.imkl-KL1278_19O054129.brief-betrokken_regio_groot_amsterdam.pdf
nl.imkl-KL1278.brief-betrokken_regio_groot_amsterdam

algemeen
bronnen/KL1278/nl.imkl-KL1278_19O054129.overzicht.pdf
nl.imkl-KL1278.overzicht

false
ligging
bronnen/KL1278/LG_datatransport_Relined+B.V._0000591830_19O054129.png
LG_datatransport_Relined+B.V._0000591830_19O054129.png

KL1088
IMKL1.2
algemeen
bronnen/KL1088/nl.imkl-KL1088_19O054129.Algemene_brief_WATERNET.pdf
nl.imkl-KL1088.Algemene_brief_WATERNET

true
ligging
bronnen/KL1088/LG_water_Waternet_0000546698_19O054129.png
LG_water_Waternet_0000546698_19O054129.png

annotatie
bronnen/KL1088/AN_water_Waternet_0000546698_19O054129.png
AN_water_Waternet_0000546698_19O054129.png

maatvoering
bronnen/KL1088/MV_water_Waternet_0000546698_19O054129.png
MV_water_Waternet_0000546698_19O054129.png

eisVoorzorgsmaatregel
bronnen/KL1088/nl.imkl-KL1088_19O054129.EV_brief_Waternet_water.pdf
nl.imkl-KL1088.EV_brief_Waternet_water

true
ligging
bronnen/KL1088/LG_rioolVrijverval_Waternet_0000546698_19O054129.png
LG_rioolVrijverval_Waternet_0000546698_19O054129.png

annotatie
bronnen/KL1088/AN_rioolVrijverval_Waternet_0000546698_19O054129.png
AN_rioolVrijverval_Waternet_0000546698_19O054129.png

eisVoorzorgsmaatregel
bronnen/KL1088/nl.imkl-KL1088_19O054129.EV_brief_Waternet_rioolVrijverval.pdf
nl.imkl-KL1088.EV_brief_Waternet_rioolVrijverval

KL1016
IMKL1.2
algemeen
bronnen/KL1016/nl.imkl-KL1016_19O054129.brief-betrokken.pdf
nl.imkl-KL1016.brief-betrokken

algemeen
bronnen/KL1016/nl.imkl-KL1016_19O054129.overzicht.pdf
nl.imkl-KL1016.overzicht

3588een
bronnen/KL1016/nl.imkl-KL1016_19O054129.voorwaarden_en_richtlijnen_bt.pdf
nl.imkl-KL1016.voorwaarden_en_richtlijnen_bt

false
ligging
bronnen/KL1016/LG_datatransport_Bt+Nederland+N.V._0000566275_19O054129.png
LG_datatransport_Bt+Nederland+N.V._0000566275_19O054129.png

KL1693
IMKL1.2
algemeen
bronnen/KL1693/nl.imkl-KL1693_19O054129.algemeen_amsterdam.pdf
nl.imkl-KL1693.algemeen_amsterdam

false
ligging
bronnen/KL1693/LG_laagspanning_Gemeente+Amsterdam_0001069452_19O054129.png
LG_laagspanning_Gemeente+Amsterdam_0001069452_19O054129.png

KL1028
IMKL1.2
false
ligging
bronnen/KL1028/LG_datatransport_NUON+Warmte_0000584314_19O054129.png
LG_datatransport_NUON+Warmte_0000584314_19O054129.png

false
ligging
bronnen/KL1028/LG_warmte_NUON+Warmte_0000584314_19O054129.png
LG_warmte_NUON+Warmte_0000584314_19O054129.png

KL1051
IMKL1.2
false
ligging
bronnen/KL1051/LG_datatransport_KPN+B.V._0000546663_19O054129.png
LG_datatransport_KPN+B.V._0000546663_19O054129.png

maatvoering
bronnen/KL1051/MV_datatransport_KPN+B.V._0000546663_19O054129.png
MV_datatransport_KPN+B.V._0000546663_19O054129.png

annotatie
bronnen/KL1051/AN_datatransport_KPN+B.V._0000546663_19O054129.png
AN_datatransport_KPN+B.V._0000546663_19O054129.png

profielschets
bronnen/KL1051/nl.imkl-KL1051.LI_1.BL_KPN_19O054129_Brief-belang.PDF.pdf
nl.imkl-KL1051.LI_1.BL_KPN_19O054129_Brief-belang.PDF

KL1010
IMKL1.2
algemeen
bronnen/KL1010/nl.imkl-KL1010_19O054129.brief-betrokken.pdf
nl.imkl-KL1010.brief-betrokken

algemeen
bronnen/KL1010/nl.imkl-KL1010_19O054129.f12f01_standaardvoorwaarden_eurofiber.pdf
nl.imkl-KL1010.f12f01_standaardvoorwaarden_eurofiber

3588
algemeen
bronnen/KL1010/nl.imkl-KL1010_19O054129.overzicht.pdf
nl.imkl-KL1010.overzicht

false
ligging
bronnen/KL1010/LG_datatransport_Eurofiber+Nederland+B.V._0000560460_19O054129.png
LG_datatransport_Eurofiber+Nederland+B.V._0000560460_19O054129.png

KL1177
klassiek
T. (10)(2e)
020- (10)(2e)
(10)(2e)@colt.net

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)

bijlage
bronnen/KL1177/BL_colt_0000583248_19O054129_voorwaarden.pdf
BL_colt_0000583248_19O054129_voorwaarden

bijlage
bronnen/KL1177/BL_colt_0000583248_19O054129_brief.pdf
BL_colt_0000583248_19O054129_brief

(10)(2e) (10)(2e)
(10)(2e)
(10)(2e)@colt.net

false
annotatie
bronnen/KL1177/AN_datatransport_colt_0000583248_19O054129.png
AN_datatransport_colt_0000583248_19O054129

ligging
bronnen/KL1177/LG_datatransport_colt_0000583248_19O054129.png
LG_datatransport_colt_0000583248_19O054129

maatvoering
bronnen/KL1177/MV_datatransport_colt_0000583248_19O054129.png
MV_datatransport_colt_0000583248_19O054129