Funderingsonderzoek [redacted]

Op 4-9-2013 is een funderingsonderzoek uitgevoerd in het pand op [redacted] aan de gemeenschappelijke bouwmuur met [redacted] halverwege het pand in het souterain. Hiervoor is een gat van 2x1m in de gewapende betonvloer gemaakt. Tijdens het onderzoek zijn er geen palen aangetroffen onder de bouwmuur. Er stond een oude muur dwars/schuin onder het metselwerk van de rechter bouwmuur. Onder deze oudere muur zijn geen palen aangetroffen.
De staat van het metselwerk van de bouwmuur boven de muurplaat is redelijk. De dikte van de muurplaat is 40 mm bij 300 mm.
Tijdens het onderzoek is er nog 1,2 meter naar links en rechts van de put geprikt met een prikijzer, er zijn echter geen palen aangetroffen.