Bouwkundige opname splitsing Barndesteeg [redacted] d.d. 25-07-2024

Voorgevel

- Schilderwerk aan de portiek deur en naastgelegen kozijnen en deuren van de bedrijfsruimte

Achtergevel

- Herstel houtrot bij de opslagboxen en schilderwerk daarvan.
- Herstel houtrot ter plaatse van raamkozijn app A. alsmede schilderen daarvan
- Schilderwerk gehele bergingen
- Schilderwerk herstel ter plaatse van de het trappenhuis

Barndesteeg [redacted]

Entree

- Rookmelder plaatsen

CV-kast

- Ventilatierooster in de deur maken
- Kast binnenzijde brandwerend afwerken

Slaapkamer

- Geen opmerkingen

Woonkamer/keuken

- Geen opmerkingen

Algemeen

- Keuring elektra installatie
- Keuring gas installatie
- Asbestinventarisatie

Barndesteeg [redacted]

Entree

- Optrekkend vocht in de muur ter plaatse van de ventilatie roosters. Onderzoek naar vocht en herstel daarvan
- Rookmelder plaatsen

MV kast

- Brandwerend afwerken MV kast.
- Oude mv kanalen vervangen

Badkamer

- Geen opmerking

Slaapkamer

- Geen opmerkingen

Algemeen

- Keuring elektra installatie
- Keuring gas installatie
- Asbestinventarisatie

Barndesteeg 

Entree

- Rookmelder plaatsen
- Oude brandmeldsysteem verwijderen

Keuken/woonkamer

- Geen opmerkingen

Badkamer

- Geen opmerking

Slaapkamer

- Geen opmerking

Algemeen

- Keuring elektra installatie
- Keuring gas installatie
- Asbestinventarisatie

Barndesteeg 

Entree

- Rookmelder plaatsen

Keuken/woonkamer

- Geen opmerkingen

Badkamer

- Geen opmerking

Slaapkamer

- Geen opmerking

Algemeen

- Keuring elektra installatie
- Keuring gas installatie
- Asbestinventarisatie

Barndesteeg 5.1, 2, e

Entree

- Rookmelder plaatsen

Keuken/woonkamer

- Geen opmerkingen

Badkamer

- Geen opmerking

Slaapkamer

- Geen opmerking

Algemeen

- Keuring elektra installatie
- Keuring gas installatie
- Asbestinventarisatie

Barndesteeg 5.1, 2, e

Entree

- Rookmelder plaatsen

Keuken/woonkamer

- Geen opmerkingen

Badkamer

- Geen opmerking

Slaapkamer

- Geen opmerking

Algemeen

- Keuring elektra installatie
- Keuring gas installatie
- Asbestinventarisatie

Barndesteeg 5.1, 2, e

Entree

- Rookmelder plaatsen
- Woning toegangsdeur schraapt over de grond, bijschaven.

Keuken/woonkamer

- Luik achter de keuken wat nu gebruikt wordt als een soort opslag dichtzetten.

Badkamer

- Geen opmerking

Slaapkamer

- Geen opmerking

Algemeen

- Keuring elektra installatie
- Keuring gas installatie
- Asbestinventarisatie

Barndesteeg 5.1, 2, e

Entree

- Rookmelder plaatsen

Keuken/woonkamer

- Geen opmerkingen

Badkamer

- Geen opmerking

Slaapkamer

- Geen opmerking

Algemeen

- Keuring elektra installatie
- Keuring gas installatie
- Asbestinventarisatie

Barndesteeg 5.1, 2, e

Entree

- Rookmelder plaatsen

Keuken/woonkamer

- Geen opmerkingen

Badkamer

- Geen opmerking

Slaapkamer

- Geen opmerking

Algemeen

- Keuring elektra installatie
- Keuring gas installatie
- Asbestinventarisatie

Barndesteeg 5.1, 2, e

Entree

- Rookmelder plaatsen

Keuken/woonkamer

- Afzuiging keuken controleren. Moet mechanisch afgezogen worden in combinatie met de badkamer. Graag maken.

Badkamer

- Afzuiging badkamer controleren in combinatie met keuken.

Slaapkamer

- Geen opmerking

Algemeen

- Keuring elektra installatie
- Keuring gas installatie
- Asbestinventarisatie

Algemene ruimtes

Entree begane grond

- Rookmelder plaatsen bij entree deur.

Meterkast begane grond

- Meterkast brandwerend afwerken, vloer, wanden en plafond
- Ventilatie rooster in beide meterkast deuren maken

CV kast begane grond

- CV kast brandwerend afwerken
- Ventilatierooster in de deur maken

Trappenhuis

- Sausen en repareren witte wanden van het trappenhuis
- Sausen en repareren zwarte plafonds trappenhuis

CV kast trappenhuis ter plaatse van App 5.1, 2, e

- CV kast geheel brandwerend afwerken binnenzijde. (grotendeels al gedaan, naden afmessen en brandwerend kitten/purren)
- Rooster in de deur maken tbv ventilatie

Overloop bij app [redacted]

- Verwijderen oude brandmeldsysteem

Overloop app [redacted]

- Dichtzetten gat in het dak voorzijde

CV kast overloop [redacted]

- CV kast geheel brandwerend afwerken binnenzijde. (grotendeels al gedaan, naden afmessen en brandwerend kitten/purren)
- Rooster in de deur maken tbv ventilatie