inTrust Nederland bv

Westerstraat 21, Rotterdam
Postbus 23212
3001 KE Rotterdam
T
E
inTrust-tpa.com

inTrust
Third Party Administration

Gemeente Amsterdam
Collega van Burgemeester en Wethouders
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

Datum	30/11/2017	**Storingsdatum**	20 september 2017
Dossiernummer	C0325098	**Uw brief van**	-
Behandeld door		**Uw kenmerk**	-
Betreft	Informatieverzoek Wet Openbaarheid Bestuur	**Bijlage(n)**	+ 2

Geachte heer, mevrouw,

Op 20 september 2017 is bij onze cliënt KPN een storing gemeld. Oorzaak hiervan was een netwerkschade te Amsterdam, Plesmanlaan 121 / Louwesweg. Als bijlage hebben wij de tekening waarop de schadelocatie is aangegeven en foto's van de schade en schadelocatie meegezonden.

In verband met het achterhalen van de veroorzaker van de schade dienen wij bij deze een **WOB-verzoek** in. Graag worden wij op de hoogte gesteld van de identiteit van de partijen, inclusief uzelf, die een jaar voorafgaande aan de storingsdatum grondroerderswerkzaamheden hebben verricht ter plaatse van de schadelocatie.

Wij vragen u ons de volgende documenten toe te sturen:

- vergunningen die in het kader van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie zijn verleend aan derden:
- officiële documenten waaruit blijkt u dat u opdracht heeft verstrekt tot het uitvoeren van werkzaamheden ter plaatse van de schadelocatie:

Mocht de informatie beschikbaar zijn dan verzoeken wij u ons deze per post of per e-mail toe te sturen onder vermelding van ons kenmerk C0325098.

NB. Indien u kosten in rekening wenst te brengen voor het ter beschikking stellen van de stukken verzoeken wij u dit voorafgaand aan het toesturen van de stukken kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet.

InTrust Nederland bv

Plus manchon

Formaat	A3
Schaal	1:500
Gemeente	Amsterdam
Datum	20 sep 2017
Tekeningmiddelpunt	116659.484878
Geprint door	

Copyright © KPN B.V. All Rights Reserved

AANWIJZINGEN VOOR DE AANNEMER DRE DAGEN VOOR AANVANG VAN HET WERK KLIC BELLEN	Verantwoording van de ontwerper	Telecom-kabels (d.m.v. een aantekening)	Het graafwerk
Uit een aanvullende meting controle van de ligging bodem	Deze markeringen is niet exact gezien de werkwijze(wijze waarop gemarkeerd wordt) van de gravende partij. Van een gevonden kabel/leiding wordt de ligging gemeten (ingemeten) en op de tekening gezet. Bij de markering wordt rekening gehouden met de breedte van de kabel/buis/leiding.	Het is mogelijk dat er nog kabels en leidingen in de grond liggen die niet op de tekening staan vermeld. Dit kan zijn omdat deze kabels en leidingen niet in gebruik zijn of omdat de eigenaar van deze kabels en leidingen niet bij KLIC-melding is aangesloten.	Graafwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgelegd in de CAO voor het Grondverzet.

kpn







