Doc 21a1

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkg.nl

10.2.e
Admiraal De Ruijterweg 10 2 e
1056 GM Amsterdam

Betreft melding Besluit lozing buiten inrichtingen

Zaaknummer
10098158

Documentnummer
19473874

Datum
4 februari 2021

Datum melding:	2 februari 2021
Locatie:	Admiraal de Ruijterweg 10 2.e te Amsterdam
Onderwerp:	Afrondingsbrief melding in kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen voor het lozen van grondwater op het gemeentelijk hemelwaterriool

Geachte directie,

Wij hebben van de Schijf Groep B.V., handelend namens u een melding in het kader van het Besluit lozing buiten inrichtingen (verder het Besluit) ontvangen voor het tijdelijk lozen van grondwater op het gemeentelijke riool, vrijkomend op bovengenoemde locatie.

Uit de beoordeling van de melding is gebleken dat de gemelde tijdelijke lozing valt onder de werking van het Besluit en dat de meldingsgegevens voldoende zijn voor het beoordelen van de melding.

U mag op basis van de hieronder genoemde beoordeling en de gestelde voorwaarden grondwater lozen op het gemeentelijk hemelwaterriool gedurende de periode 17 februari 2021 tot en met 23 april 2021.

Het besluit bevat specifieke voorschriften die op uw werkzaamheden van toepassing zijn. De voorschriften kunt u vinden via de link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0029789/2018-07-01.

Ik wil u er op wijzen dat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied regelmatig controles uitvoeren op naleving van de geldende voorschriften. Bij overtreding kan handhavend opgetreden worden.

Beoordeling en voorwaarden
Het betreft hier het lozen van grondwater vrijkomend bij bodemwerkzaamheden ten behoeve van een bouwputbemaling.

Op basis van de gegevens in het bij de melding gevoegde bodemrapport wordt geconcludeerd dat het te lozen grondwater geloosd moet worden op het gemeentelijke hemelwaterriool. De lozing moet dus plaatsvinden, via een hemelwaterkolk, op het gemeentelijke hemelwaterriool.

Het ijzergehalte is niet bepaald. Bij bruinkleuring van het te lozen water overschrijdt het ijzergehalte de grenswaarde van > 5 mg/l, geldend voor lozing op het hemelwaterriool. Bij deze constatering dient door middel van een daartoe geëigende zuiveringsmogelijkheid het ijzergehalte van het te lozen water tot onder de gestelde eis van 5 mg/l te worden gebracht. De verplichting tot lozing op hemelwaterriool blijft gelden, er mag niet geloosd worden op het vuilwaterriool.

De lozing moet plaatsvinden via een, op het debiet van 5 m^3 per uur gedimensioneerde, zandvanger/bezinkinstallatie. De bezinkinstallatie moet goed toegankelijk zijn om de installatie te kunnen onderhouden en inspecteren.
De bezinkinstallatie moet iedere dag worden gecontroleerd en zo vaak als dit voor een goede werking van de daarop aangesloten werken noodzakelijk is, worden ontdaan van de afgescheiden stoffen. In de bezinkruimte van de bezinkinstallatie mag niet meer dan 40 procent van de beschikbare ruimte worden ingenomen door zand en/of ander bezinkend materiaal.

Voor het lozen op het riool is (verontreinigings) zuiveringsheffing verschuldigd. Wij stellen de afdeling Belastingen van Waternet van alle lozingen op de hoogte. Zij zullen u nader informeren.

Overige informatie
Ons oordeel is gebaseerd op de door u ingediende gegevens. Als blijkt dat deze onjuist of onvolledig zijn, is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg hiervan.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de in het e-mailbericht genoemde medewerker van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam,
namens deze,
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

de vergunningverlener

Dit document is digitaal vastgesteld. Een fysieke of ingescande handtekening is daarom niet nodig.
Meer informatie: https://www.odnzkg.nl/digitale-werkwijze/