Gemeente Amsterdam

Supervisoradvies VO kavel 17.3

Aan	5.1,2,e en 5.1,2,e
CC	5.1,2,e
Datum	07-07- 2022
Betreft:	VO kavel 17.3 Maarsengroep - 5.1,2,e

Presentatie

-Het volume kan niet verschoven irt de gekozen parkeeroplossing;
-Architectuur iets aangepast nav geluid en BENG

Advies Supervisor

Er is nog veel uitzoekwerk te doen met het stedenbouwkundig team. In het vorige overleg is gesproken over de krappe ruimte tussen het hoofdvolume op de hoek en de maat van de toekomstige stoep. Supervisor volgt hier het préadvies van stedenbouw om hier een minimale trottoirmaat van 4m te hanteren. Dit betekent dat het gebouw op moet schuiven. Dit is een zware maatregel, maar nodig voor een goede toekomstige inpassing;

De architectuur oogt veelbelovend, maar eerst dient op projectniveau een slag geslagen te worden met de exacte positionering en openstaande punten voordat er verder op de architectuur en details wordt verder gesproken in een volgend supervisoroverleg.

5.1,2,e
Supervisor Buiksloterham