
Waterbouwkundige inspectie bruggen

BRU0075

Functionele inspectie

Naam	:				
Ligging over	:	Prinsengracht	In	:	Utrechtsestraat
Type	:	Vaste brug	Functie	:	Normaal verkeer
Onderhoudsjaar:					



	naam:	datum:	handtekening:
opgesteld	[redacted]		
gecontroleerd			

	naam:	datum:	handtekening:
gezien			

BRU0075

Inspecteur(s) : [redacted]

Inspectiedatum : 8-nov-2010

Nr.		Indicatie Kosten	Urg	Uitv. in groep
0088609	beton gewapend, lekt	[redacted]	3	
0088610	verf- staal, slecht		2	
0088611	staal, aangetast		4	
0088612	staal, schadevaring		5	
0088613	metselwerk, verdwenen		2	
0088614	metselwerk, klinkt hol		2	
0088615	metselwerk, aangetast		3	
0088616	metselwerk, aangetast op de waterlijn		3	
0088617	specie, slecht		3	
0088618	lood, slecht		3	
0088619	specie, lekt		5	
0088620	metselwerk, scheur, verticaal		5	
0088621	natuursteen, scheur		5	
0088623	metselwerk, aangetast op de waterlijn		5	
0088624	verf- staal, slecht		2	
0088625	tegels in de specie, gebroken		3	
0088626	asfalt, scheur		2	
0088627	asfalt, incorrect		2	
0088628	staal, illegale bevestiging		4	
0088629	specie, slecht		2	
0088630	metselwerk, scheur		5	
0088631	gietijzer, scheur		5	
0088633	specie, slecht		3	
0088635	metselwerk, klinkt hol		5	
0088636	beton, scheur		5	
0088637	metselwerk, scheur, verticaal		5	
0088638	metselwerk, verschoven		5	
0088639	asfalt, rafeling		3	
0088640	tegels in het zand, los		1	
0088641	lood, scheur		3	
0088654	metselwerk, vervuild		5	
0113653	metselwerk, scheur, horizontaal		5	
0113654	specie, slecht		2	
0113655	specie, begroeid		4	
0113688	tegels in het zand, ongelijk		3	
0113690	natuursteen, verschoven		5	
0113691	asfalt, scheur		2	
0122934	metselwerk, incorrect		5	
			1	
	Onderhoud noodzakelijk		2	
	Onderhoud gewenst		3	
	Lage urgentie		5	
	Totaal*			
	Nader onderzoek gewenst		4	
	In vernieuwingsprogramma			
	Vervanginsgswaarde ±			

* Kosten van onderzoek en/of voortvloeiend uit onderzoek zijn niet opgenomen in de totale kosten

Overspeel resultaat

Melding

Datum : 8-nov-2010
Inspecteur : [redacted]
Inspectietype : Waterbouwkundige inspectie bruggen
Functionele inspectie

Verwerkte inspectie

Code : BRU0075
Datum : 8-nov-2010

	Nr.	
BRU0075	0088609	Zelfde
BRU0075	0088610	Zelfde
BRU0075	0088611	Zelfde
BRU0075	0088612	Zelfde
BRU0075	0088613	Zelfde
BRU0075	0088614	Zelfde
BRU0075	0088615	Zelfde
BRU0075	0088616	Zelfde
BRU0075	0088617	Zelfde
BRU0075	0088618	Zelfde
BRU0075	0088619	Zelfde
BRU0075	0088620	Zelfde
BRU0075	0088621	Zelfde
BRU0075	0088622	Verwijderd
BRU0075	0088623	Zelfde
BRU0075	0088624	Zelfde
BRU0075	0088625	Zelfde
BRU0075	0088626	Zelfde
BRU0075	0088627	Zelfde
BRU0075	0088628	Zelfde
BRU0075	0088629	Zelfde
BRU0075	0088630	Zelfde
BRU0075	0088631	Zelfde
BRU0075	0088633	Zelfde
BRU0075	0088635	Zelfde
BRU0075	0088636	Zelfde
BRU0075	0088637	Zelfde
BRU0075	0088638	Zelfde
BRU0075	0088639	Zelfde
BRU0075	0088640	Zelfde
BRU0075	0088641	Gewijzigd
BRU0075	0088654	Zelfde
BRU0075	0113653	Zelfde
BRU0075	0113654	Zelfde
BRU0075	0113655	Zelfde
BRU0075	0113688	Zelfde
BRU0075	0113690	Zelfde
BRU0075	0113691	Zelfde
BRU0075	0122934	Nieuw

Aantal ingelezen gebreken : 39