From: "5.1,2,e "
Sent: Tue, 25 5.1,2,e 2022 11:39:08 +0100
To: "5.1,2,e " <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Subject: FW: SIN0401
Attachments: D06-590.pdf, D06-221.pdf

Beste 5.1,2,e

Dit is wat ik heb ontvangen qua solderingen.

Met vriendelijke groet,

ir. Maazen Saarig
Technisch manager (A)
Ingenieursbureau van Amsterdam
M: 5.1,2,e
E: 5.1,2,e .
(Niet werkzaam op vrijdag)

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e >
Verzonden: dinsdag 25 januari 2022 08:56
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e >
Onderwerp: RE: SIN0401

Beste 5.1,2,e

Ik ben het na gegaan en er is weinig geotechnisch onderzoek beschikbaar voor dit rak vanuit ons archief.
Aan de noord- en zuidzijde een oude archiefsondering zonder kleefmeting (D06-590 noord en D06-221 zuid), in het rood omcirkeld, zie bijlage.



Met vriendelijke groeten,

5.1,2,e
Specialist geotechniek
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

5.1,2,e @amsterdam.nl
T 5.1,2,e

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
amsterdam.nl/ingenieursbureau