To: 5.1.2e | 5.5.1.2e | Gupta Strategists[5.1.2e @gupta-strategists.nl]; 5.1.2e | 5.5.1.2e | 5.1.2e @breathomix.com]
Cc: 5.1.2e , 5.1.2e [5.1.2e @kpmg.nl]; 5. 5.1.2e , 5.1.2e | 5.1.2e @kpmg.nl]
From: 5.1.2e | 5.1.2e
Sent: Tue 5/25/2021 6:13:01 AM
Subject: RE: SpiroNoses Noord
Received: Tue 5/25/2021 6:13:06 AM

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Dank voor de heldere situatieschets. Na het bezoek van 5.1.2e aan locatie A'dam Noord, kan bepaald worden of we met de omgevingsmeting kunnen starten voor alle 8 devices. We houden contact!

Met vriendelijk groet

5.1.2e | 5.1.2e
5.1.2e

Breathomix BV
Bargelaan 200
2333 CW Leiden
The Netherlands
T: 5.1.2e
M: +31 (5.1.2e | 5.1.2e
E: 5.1.2e @breathomix.com
W: www.breathomix.com

Breathomix

From: 5.1.2e | 5.5.1.2e | Gupta Strategists < 5.1.2e @gupta-strategists.nl>
Sent: Monday, 24 May 2021 15:01
To: 5.1.2e | 5.5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>; 5.1.2e | 5.1.2e < 5.1.2e @breathomix.com>
Cc: 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @kpmg.nl>; 5 5.1.2e , 5.1.2e < 5.1.2e @kpmg.nl>
Subject: SpiroNoses Noord

[CAUTION!] Please do not click links or open attachments unless you recognize the sender, this email is from an External Sender.

Hallo 5.1.2e en 5.1.2e,

In navolging op het telefoongesprek dat we vanochtend hadden hierbij nog een korte samenvatting op de mail. We hebben afgesproken dat 5.1.2e morgen om 08:00 langskomt op locatie Amsterdam Noord. Fijn dat dit zo vroeg kan. 5.1.2e 5.1.2e en 5.1.2e 5.1.2e zullen er ook zijn, zodat alle informatie uit eerste hand beschikbaar is.

Situatieschets
Op zaterdag 22 mei is er een kleine aanpassing gemaakt aan de hokjes waar de SpiroNoses in staan. Er is toen te snel een hulpvraag uitgegaan vanuit een van de key users naar de support desk, zonder dat de situatie intern scherp was. Inmiddels hebben we het beeld wel helder en verwachten we dat het functioneren van de Spironoses niet door de werkzaamheden beïnvloed is.

In de straatjes is nog een kleine gat gemaakt (ongeveer 10 cm in materiaal dat 5 mm dik) voor uitblaasroostertjes. Dit uitblaasroostertje dient voor de toevoer van verse, geacclimatiseerde lucht. Hiervoor is in het plafond nabij de achterdeur geboord. De Spironoses staan op ongeveer 2,5 meter afstand van de plek waar geboord is (afstand van geboorte gat tot Spironose diagonaal) gemeten over het plafond. Daarbij zit een schot van plexiglas tussen de Spironoses (50 cm breed) en de plek waar is geboord (bij de computer zie foto's) om tocht langs de Spironoses te voorkomen.

Bij 6 straatjes (5,6,7,8, 10 en 12) is er in het plafond geboord, waarbij de SpiroNoses zijn afgeschermd van stof en er een stofzuiger is gebruikt om stof af te voeren. Bij 2 straatjes (9 en 10) is er geen bescherming en stofzuiger gebruikt. Er is later ook zaagsel rondom de plek van het boren gevonden en opgeruimd. Aantreffen van dit zaagsel heeft tot de melding geleid

In alle straatjes is de 2,5m afstand en het plexiglas schot van toepassing. Hierdoor lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat er stof op de Spironoses terecht is gekomen. Op dit moment vinden er geen werkzaamheden meer plaats in de cabines waar de Spironoses zich bevinden.

De nummers van de Spironoses behorende bij de hokjes zijn hieronder weergegeven.

Booth	**Nummer SpiroNose**
5	40156
6	40154
7	40149
8	40151
9	40150
10	40160
11	40161
12	40152

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e en 5.1.2e ,

5.1.2e

1.2. 5.1.2e 5.5.1.2e
GUPTA STRATEGISTS

5.1.2e
5.1.2e @gupta-strategists.nl

gupta-strategists.nl
Postbus 94437, 1090 GK, Amsterdam

Please inform us immediately if this e-mail and/or any attachment was transmitted incompletely or was incomprehensible.

This e-mail and any attachment is for authorized use by the intended recipient(s) only. It may contain proprietary material, confidential information and/or be subject to legal privilege. It should not be copied, disclosed to, retained or used by any other party. If you are not an intended recipient, then please promptly delete this e-mail and any attachment and all copies and inform the sender.