From 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Subject **Oswald veldwerk**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
5.1, 2, e April 1, 2025 at 10:27:26 AM CEST

Hoi 5.1, 2, e

Hierbij stuur ik je nog even door wat ik op had geschreven over wat er verkeerd gaat bij het veldwerk bij Oswald op VTV kweeklust zoals afgesproken.

Groetjes, 5.1, 2, e

Hooi 5.1, 2, e
zojuist was ik de csv's aan het controleren van VTV Kweeklust van veldwerker Oswald, acceptatie documenten T-0507, T-0508, T-0509 en T-0510. Er vielen ons een paar dingen op.
Het lijkt erop, dat Oswald niet helemaal heeft begrepen hoe de vakken moeten worden toegewezen?

Tuin 2 van VTV Kweeklust (Werkorder 6985, acceptatiedocument T-0507)
Vak B: In het rapport (p. 3) is vak B als één moestuin vermeld, maar uit de foto's blijkt dat dit vak in werkelijkheid uit meerdere, visueel verschillende delen bestaat (zie foto's op p. 10-11 van de rapportage). Met name het deel **binnen in de kas** heeft een duidelijk andere soort aarde (teelaarde; er is zelfs een zak teelaarde zichtbaar op de foto). Dit kaskamer-deel had als een apart vak geregistreerd moeten worden in plaats van samengevoegd onder vak B.

- **Vak C:** Oswald lijkt alle kleine plantperkjes die er ongeveer hetzelfde uitzien, als één vak C te hebben beschouwd. In werkelijkheid bestaat vak C uit **meerdere kleine vakken** (aparte perkjes) die visueel van elkaar gescheiden zijn. Deze zijn ten onrechte samengevoegd tot één vak, hetgeen niet klopt met de feitelijke situatie (zie bijgevoegde foto van vak C).

Overzicht toetsingsresultaten van het gecorrigeerde loodgehalte

Vak	Omschrijving	Resultaat (mg/kg)	Toetsing
A	Fruitbomen	64	Goed
B	Moestuin	68	Goed
C	Plantvak	125	Matig
D	Gras	94	Goed





Ook bij **tuinnummer 108** (VTV Kweeklust) zijn er duidelijke fouten in de veldwerkrapportage:

- **Boringen in de verkeerde tuin:** Volgens de huidige gegevens zijn de uitgevoerde boringen gekoppeld aan **tuin nummer 109** in plaats van tuin 108. Dit duidt erop dat er een misnummering of administratieve verwisseling heeft plaatsgevonden.
- **Locatie van boring B04:** Uit de informatie blijkt dat boring **B04 zelfs ín een tuinhuisje** is geplaatst. Een boring binnen in een huisje is ongebruikelijk en hoogstwaarschijnlijk een foutieve aanduiding van de locatie.
- **Onjuiste vakindeling:** De vakindeling voor tuin 108 komt niet overeen met wat op de foto's te zien is. **Vak A** had opgedeeld moeten worden in twee afzonderlijke vakken (er zijn ter plekke twee duidelijk te onderscheiden delen die nu als één vak A zijn genoteerd). **Vak B** zou zelfs in meerdere vakken gesplitst moeten worden volgens de visuele onderverdeling op de foto's, maar is in de rapportage als één groot vak B opgenomen.
- **Ontbrekend vak:** Daarnaast zien we op de foto's van tuin 108 een **groot vierkant stuk klei-achtige grond** dat helemaal niet als apart vak is geregistreerd in de rapportage. Dit stuk grond had wel als vak meegenomen moeten worden, maar ontbreekt nu in de indeling.





Groetjes,

5.1, 2, e

X Adviseur Bodem
X Grond & Ontwikkeling
X **Gemeente Amsterdam**

5.1. 2. e
5.1, 2, e@Amsterdam.nl
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
Werkdagen: Ma, Di, Wo, Do, Vr

Gratis check op lood in uw tuin