**Van:** [redacted]
**Aan:** [redacted]
**Cc:** [redacted]@amsterdam.nl); [redacted]
**Onderwerp:** RE: Noorderkwartier laagbouw > OV masten
**Datum:** donderdag 2 september 2021 16:36:44
**Bijlagen:** image001.jpg
image005.jpg
image006.png
image007.jpg
image008.jpg
AI2018-0118-07-01 Noorderkwartier Openbaar verlichting.pdf

---

Hoi [redacted]
Voor de zekerheid heb ik even aangegeven in de tekening met paars omcikeld terreindeel waar nu gebouwd wordt en we nu geen extra OV masten kunnen/moeten plaatsen of masten verplaatsen (komt na de bouw).
Daarbuiten moet alles wel geheel kloppen dus alle OV masten aanwezig op juiste plek etc, door Dynniq binnenkort nog te doen.
Groet,
[redacted]

---

**Van:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Verzonden:** donderdag 2 september 2021 16:19
**Aan:** [redacted]@dynniq.com>; [redacted]@amsterdam.nl>
**CC:** [redacted]@amsterdam.nl) [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
**Onderwerp:** FW: Noorderkwartier laagbouw > OV masten
Heren,
Dat is prima, maar het is niet gezegd dat Dynniq dan het andere werk heeft om de OVL masten te plaatsen
De andere OVL werkzaamheden kunnen dan gegund worden aan een andere aannemer en het is niet gezegd dat Dynniq hiervoor wordt uit genodigd om de OVL uit te voeren voor deze aannmer.
Ik stel daarom voor idd deze 3 masten te laten vervallen en dat Dynniq deze 3 masten retour brengt bij het materiaalbureau, als ze daar materiaal moeten ophalen voor een ander project
Dynniq moet er wel voor zorgen en eisen dat ze een retourbon krijgen van he materiaalbureau en aangeven dat de 3 masten een restant zijn van het project Noorderkwartier Laagbouw en de materialen gelabbeld weggelegd worden bij het materiaalbureau, zodat we weten waar de 2 resterende masten zijn gebleven en het straks geen zoek plaatje wordt.
[redacted] ik zie in de tekening (PDF) dat al het Liander werk (ondergronds)wat nog uitgevoerd moet worden geel is gemarkeerd.
Maar ik mis hier ook nog wat, langs het voetpad waar de masten met LPH 6 meter zijn geplaatst langs de nieuwbouw staan nog een aantal masten niet op de juiste locatie!!
Ik stuur vanaf mijn I-Pad de tekening met het volledige plaatje, met geel omcirkeld, welke masten nog verplaatst moeten worden, welke niet meer geplaatst worden (3) en waar ondergronds iets mankeert omdat de mast niet brand.
Tussen de nieuwbouw moeten nl nog 2 masten geplaatst worden , maakt totaal 3
Voor het bovengrondse is tekstueel het één en ander aan opmerkingen bij geschreven voor de objecten om nog uit te voeren.
Het gaat hier met name om de uitleggers in de juiste stand zetten en een aantal masten moeten nog voorzien worden uitleggers met de juiste armaturen
Met vriendelijke groet,
[redacted]

---

**Van:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Verzonden:** donderdag 2 september 2021 15:25
**Aan:** [redacted]@dynniq.com>; [redacted]@amsterdam.nl>
**CC:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Onderwerp:** RE: Noorderkwartier laagbouw > OV masten
Hallo [redacted]),
N.a.v. de tekening, er kan maar 1 OV mast geplaatst worden gezien bouwactiviteiten Aalberts Bouw, de 2 andere OV masten laten wij begin 2022 plaatsen als we hier maaiveld verder gaan afmaken.
Dynniq kan deze 2 OV masten dan laten vervallen c.q. dan uit eerdere opdracht. Waarschijnlijk hebben we begin 2022 nog andere werkzaamheden OV, gaat mee in ander bestek later.
[redacted]: mee eens ?
Ik zal een routecode ed. intern opvragen en je mailen, voor verplaatsen 3 x OV en plaatsen 1 x OV.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam

[redacted] amsterdam.nl

[redacted]

Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam nl

---

**Van:** [redacted] @dynniq.com>
**Verzonden:** donderdag 2 september 2021 14:51
**Aan:** [redacted] @amsterdam.nl>
**Onderwerp:** FW: Noorderkwartier laagbouw > OV masten

Sorry, nu met bijlage
Met vriendelijke groet,

[redacted] @dynniq.com
Dynniq Nederland

**Dynniq Nederland** B.V. | Visseringweg 23 1112 AS Diemen | Postbus 725 3800 AS Amersfoort
T +31 20 686 05 25 | www.dynniqmobility.com | KvK 31006154

Wie een ander overwint is sterk, wie zichzelf overwint is machtig
*Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?*

---

**From:** [redacted]
**Sent:** donderdag 2 september 2021 14:50

**To:** [redacted]@amsterdam.nl>;[redacted]@amsterdam.nl>
**Cc:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Subject:** RE: Noorderkwartier laagbouw > OV masten

Beste [redacted],
B jgaande een uitvergrote tekening met alle werkzaamheden erop waarbij, zoals gevraagd, de nog te plaatsen masten geel aangemerkt zijn.
Waarb j aangegeven moet worden dat lm 202603 direct geplaatst kan worden en de overige 2 pas als de bouw geheel afgerond is.
Dit betekent dat ik nu een aanvraag moet doen voor de 3 te verplaatsen masten en 1x te plaatsen mast bij liander. De laatste 2 kan de aanvraag er pas uit als de bouw op zijn eind loopt.
Wat betreft de kosten moeten we dit naderhand verrekenen. Ik kan namelijk liander kosten niet van tevoren op mij nemen aangezien de stad de factuur krijgt en wij niet.
Ik weet dat er in de t jd van coert een discussie heeft gelopen betreffende de locatie van de "verkeerd" geplaatste mast. Wat het resultaat daarvan was is m j nog niet bekent. Maar [redacted] heeft gevraagd deze te verplaatsen dus doen we dat.
Aangezien het project eerder onder reimert heeft gelopen hebben wij nooit een route code en ordernummer ontvangen. Toen zijn op naam van reimert de aanvragen gedaan. Alleen dit accepteerd liander niet meer.
Met vriendelijke groet,

[redacted]@dynniq.com
Dynniq Nederland
**Dynniq Nederland B.V.** | Visseringweg 23 1112 AS Diemen | Postbus 725 3600 AS Amersfoort
[redacted] www.dynniqmobility.com | KvK 31006154

Wie een ander overwint is sterk, wie zichzelf overwint is machtig
*Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?*

---

**From:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Sent:** donderdag 2 september 2021 14:04
**To:** [redacted]@dynniq.com>;[redacted]@amsterdam.nl>
**Cc:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Subject:** RE: Noorderkwartier laagbouw > OV masten

CAUTION: This email originated from outside of the DYNNIQ organization Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe

Beste [redacted]
Op tekening zie ik na wat inzoomen :
- 2 masten te verplaatsten in Jouke Zietsmastraat, deze staan nu zo'n beetje in midden voetpad (i.v.m. kabels begreep ik eerder)
- 1 mast verplaatsen die op verkeerde locatie was geplaatst (kosten voor jullie zelf dan toch?).

Wat verder dan nog aan OV masten plaatsen of verplaatsen ? [redacted] gaf aan nl. ook nog 3 te plaatsen. Graag dan even met gele stift accentueren.





Groet,
[redacted]

**Van:** [redacted]@dynniq.com>
**Verzonden:** donderdag 2 september 2021 13:33
**Aan:** [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
**CC:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Onderwerp:** RE: Noorderkwartier laagbouw > OV masten

Beste [redacted],
B jgaande de tekening.
Met vriendelijke groet,

[redacted]@dynniq.com
Dynniq Nederland

Dynniq Nederland B.V. | Visseringweg 23 1112 AS Diemen | Postbus 725 3800 AS Amersfoort
[redacted] | www.dynniqmobility.com | KvK 31006154

Wie een ander overwint is sterk, wie zichzelf overwint is machtig
*Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?*

---

**From:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Sent:** donderdag 2 september 2021 13:26
**To:** [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@dynniq.com>
**Cc:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Subject:** RE: Noorderkwartier laagbouw > OV masten

CAUTION: This email originated from outside of the DYNNIQ organization Do not click links or open attachments unless you recognize the sender and know the content is safe

Hoi [redacted],
Kan ik een tekening ontvangen welke masten dit betreft, verplaatsen (van waar naar waar) en plaatsen (waar) ?
Denk deels in bestaande maaiveld (1e fase laagbouw van paar jaar terug) en deels binnen nieuw bouwterrein Aalberts bouw (26 woningen, 2e fase laagbouw), wil dat even bekijken dan.
Betreft ordernummer, routecode ed, dat kan niet met eerdere nummers ?
[redacted] is momenteel doende in Noorderkwartier, [redacted] (en niet meer [redacted]).
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Afdeling Technisch Management en Advies
Ingenieursbureau
gemeente Amsterdam
[redacted]
Bezoekadres Noord : Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam
Postadres Noord : Postbus 37608 1030 BB Amsterdam
noord.amsterdam nl

---

**Van:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Verzonden:** donderdag 2 september 2021 12:52
**Aan:** [redacted]@dynniq.com>; [redacted]@amsterdam.nl>
**CC:** [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
**Onderwerp:** RE: Noorderkwartier laagbouw

Hoi [redacted]
Zie voorgaande mail, Dynniq moet nog een aantal masten verplaatsen en zij moeten in het project ook een 3 tal masten plaatsen.
Kan jij Dynniq van hun vragen voorzien zodat zij de aanvragen bij Liander kunnen doen en het restant van het project ook uitgevoerd gaat worden
Met vriendelijke groet,

[redacted]

---

**Van:** [redacted]@dynniq.com>
**Verzonden:** donderdag 2 september 2021 12:38
**Aan:** [redacted]@amsterdam.nl>
**Onderwerp:** noorderkwartier

[redacted]
Voor de liander aanvraag tbv het verplaatsen van de 3 masten op noorderkwartier heb ik een ordernummer, routecode en contactpersoon van de stad nodig.
Tegenwoordig accepteerd liander niet meer als k deze gegevens niet mee kan sturen.
Weet j j bij wie k moet zijn?
Met vriendelijke groet,

[redacted]@dynniq.com
Dynniq Nederland

Dynniq Nederland B.V. | Visseringweg 23 1112 AS Diemen | Postbus 725 3800 AS Amersfoort

[redacted] www.dynniqmobility.com | KvK 31006154

Wie een ander overwint is sterk, wie zichzelf overwint is machtig

***Please consider the environment - do you really need to print this e-mail?***

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.