Gemeente Amsterdam

Constateringsrapport

Datum constatering	:	8 augustus 2025
Tijdstip	:	18.30 uur
Inspecteur(s)	:	5.1, 2, e en 5.1, 2, e
Aanleiding	:	Klachtmeldingen bewoners
Betrokken zaak	:	Dutch Dabbawala
Adres		Elandsgracht 140-H
Gesproken met	:	5.1, 2, e

Constatering
Ik, 5.1, 2, e toezichthouder, in dienst van de gemeente Amsterdam, aangewezen als toezichthouder volgens artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht heb samen met, 5.1, 2, e, Collega toezichthouder, in dienst van de gemeente Amsterdam, aangewezen als toezichthouder volgens artikel 5:11 van de Algemene Wet Bestuursrecht de volgende constatering gedaan:

Aanleiding
Naar aanleiding van overlast meldingen over geur zijn we ter plaatse gegaan op de Elandsgracht 140-H. Aldaar is bedrijf Dutch Dabbawala gevestigd. Wij waren daar omstreeks 18.30 uur.

5.1, 2, e
Wij belden aan bij een bewoner op de Elandsgracht met perceelnummer 5.1, 2, e Via de intercom stelden wij ons als toezichthouders van de gemeente Amsterdam en zeiden dat we langskwamen omdat er geuroverlast wordt ervaren door omwonenden. De bewoner liet ons vervolgens binnen.

In de woning legitimeerde wij ons als toezichthouder van de gemeente Amsterdam.
In de woning vroegen wij aan de bewoner of zij op dit moment geuroverlast ervaart. Zij antwoorde negatief. De ramen en deur waren op dat moment gesloten. De bewoner opende de ramen en de deur naar het balkon. Met geopende ramen en deur ervaarde de bewoner geen overlast van de geur afkomstig van voedselbereiding. Wij, toezichthouders, roken geen geur afkomstig van voedselbereiding. De bewoner zei dat ze regelmatig overlast ervaart van geur afkomstig van de voedselbereiding van Dutch Dabbawala.

Wij verlieten de woning samen met de bewoner. De bewoner nam ons mee naar een steeg achter de woning. Vanuit hier zagen we de achterzijde van bedrijf Dabbawala. Wij zagen dat de deur van

de keuken geopend was. Wij roken een geur van voedselbereiding. Wij zagen een pijp op het dak van het bedrijf. Wij zagen dat dit de pijp was waar de dampen afkomstig van voedselbereiding werden afgevoerd naar de buitenlucht. Wij zagen dat deze pijp ter hoogte stond van een balkon van een bewoner. Zie foto 1 in de bijlagen.

5.1, 2, e

Hierna belden wij aan bij 5.1, 2, e. Via de intercom werd er geantwoord door de bewoner. Wij stelden ons voor als toezichthouder van de gemeente Amsterdam. Wij zeiden tegen de bewoner dat we ter plaatse waren omdat omwonenden geuroverlast ervaren van bedrijf Dutch Dabbawala. De bewoner zei via de intercom dat ze niet thuis was. De bewoner zei dat ze geuroverlast ervaart van bedrijf Dabbawala. We sloten het gesprek af en vervolgden onze weg.

Elandsgracht 140 Dutch Dabbawala
We zijn bij het bedrijf Dutch Dabbawala naar binnen gegaan. Wij legitimeerde en stelden ons voor als toezichthouder van de gemeente Amsterdam. Wij maakte kenbaar dat we aanwezig zijn omdat omwonenden geuroverlast ervaren door voedselbereiding van Dutch Dabbawala.

Wij zagen dat de deur in de keuken openstond. Dit was dezelfde deur die open stond en die wij zagen toen wij aan de achterkant van Dutch Dabbawala waren. Wij zagen in de keuken een kast en een pijp bedoeld om de dampen van voedselbereiding naar buiten af te voeren. Wij zagen dat de pijp in de keuken op de plaats gevestigd was waar hij op het dak naar buiten ging. We vroegen aan de ondernemer of dit het gedeelte van de pijp was die bovendaks naar buiten ging en de ondernemer antwoorde positief. Wij vroegen of de ondernemer de kast kon openen om te zien of er een zakkenfilter in zat en of er koolstofpatronen in zaten. Wij zagen dat in deze kast een zakkenfilter aanwezig was en 16 koolstofpatronen.

Wij vroegen of de ondernemer een koolstofpatroon kon verwijderen uit de kast om te constateren of deze verzadigd waren en daardoor niet meer doelmatig kon ontgeuren. Wij hebben geconstateerd dat de patronen verzadigd waren. Wij zagen dat de zakkenfilter schoon was.

De ondernemer gaf op te zijn:

Voor- en achternaam	5.1, 2, e
Geboortedatum en plaats	29 september 1976

Toezichthouder 1
5.1, 2, e

5.1, 2, e

Toezichthouder 2
5.1, 2, e

5.1, 2, e

Bijlagen: foto's



Foto 1. Foto van de pijp op het dak aan de achterkant van Dutch Dabbawala.



Foto 2. Foto van de openstaande deur van de keuken aan de achterkant van Dutch Dabbawala. Gezien vanaf buiten.



Foto 3. Foto van de ontgeuringsinstallatie in de keuken.



Foto 4. Foto van de pijp in de keuken die aansluit op de ontgeuringsinstallatie en bovendaks uitsteekt. Gelijk aan foto 1.



Foto 5. Foto van de openstaande deur van de keuken gezien vanuit binnen in het bedrijf.