BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Gemeente Amsterdam
t.a.v. 5.1, 2, e
Directie Openbare Orde en Veiligheid
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Datum	2 september 2024	Telefoon	5.1, 2, e
Onze referentie	Vreugdevuur Floradorp jaarwisseling	Fax	
Behandeld door		Bijlagen	geen
Uw referentie		E-mail	5.1, 2, e @brandweeraa.nl
Uw brief van		Onderwerp	Advies Vreugdevuur Floradorp

Geachte heer 5.1, 2, e

naar aanleiding van eerdere gesprekken willen wij via deze weg ons advies geven op het vreugdevuur Floradorp tijdens de jaarwisseling 2024-2025.

Het ontbranden van vreugdevuren is niet vastgelegd in regelgeving. Wij baseren ons op ervaringen van de afgelopen jaren, beschikbare documentatie zoals ‘expertsessie brandstapels en vliegvuur’ (IFV, versie 1.0 van 9 september 2021) en incidenten zoals in Scheveningen op 1 januari 2019. Ook ervaringen met kapbranden of rieten dakbranden geven ons inzicht in mogelijke risico’s. Voor het bepalen van een aanvaardbare vuurstapel gaat de brandweer uit van een risico-inschatting. Bij deze inschatting houden wij rekening met verschillende factoren waaronder omliggende bebouwing, moment van ontsteken, weersfactoren en afstand tot publiek en overige belendingen. Ook moet worden opgemerkt dat de afgelopen jaren meer inzicht is gekomen in de risico’s van rook op mensen en het milieu (vrijkomen van roet, fijnstof, koolmonoxide etc.). De gevaren hiervan moeten niet worden onderschat.

Het Floravuur kenmerkt zich door de locatie. Het grasveld ligt midden in een woonwijk met deels platte bitumen daken en op aanzienbare afstand van monumentale (deels) houten huizen. Gezien de afstand is er een reëel risico op brandoverslag door vliegvuur. Hoe hoger de brandstapel hoe groter het risico. Dit gevaar wordt aanzienlijk vergroot indien er ook losse takken, snoeihout of kerstbomen worden gebruikt op het vreugdevuur. Vliegvuur zijn gloeiende deeltjes die vrijkomen bij brand en meegenomen/verplaatst worden door de wind of thermiek. Hierdoor kan brandoverslag ontstaan. Vliegvuur kan zich over honderden meters verplaatsen.

Weersfactoren hebben wij niet in de hand. Door een ongunstige of harde wind kan overlast van rook en vliegvuur ontstaan waardoor er kans bestaat op brandoverslag en/of risico op rookinhalatie en daardoor gezondheidsschade. Hoe harder de wind waait hoe groter de kans op vliegvuur of een aanwakkerende brand. In de regel is het advies om bij meer dan 4 beaufort (7,9 m/s) geen vreugdevuren te ontsteken. In Amsterdam wordt hiervan afgeweken door maximaal 5 beaufort (max. 10,7 m/s) aan te houden. Door dit aan te houden wordt er een extra risico genomen.

Het moment van ontsteken van het vreugdevuur in Floradorp is op oudejaarsavond. Deze dag vraagt bijzonder veel van alle nood- en hulpdiensten. Vanwege de vele incidenten op

Bezoekadres
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

(020) 555 66 66
info@brandweeraa.nl
www.brandweeraa.nl

deze avond/nacht staan zij in hoogste staat van paraatheid. Er wordt op dat moment veel menskracht gevraagd. Dit geldt voor het hele land maar zeker ook in de regio Amsterdam-Amstelland. Een incident met een uit de hand gelopen vreugdevuur kan mogelijk zoveel vergen dat de paraatheid in de gehele regio onder druk komt te staan.

Uitgaande van bovenstaande en met inachtneming van de literatuur en opgedane kennis met betrekking tot vreugdevuren kan worden geconcludeerd dat een vreugdevuur op oudjaarsavond binnen de bebouwde kom op aanzienbare afstand van (deels) houten huizen onwenselijk is. Indien men echter toch doorgang wil laten plaatsvinden van het vreugdevuur dan adviseren wij om dit onder strenge voorwaarden toe te laten. Onder deze voorwaarden verstaan wij een maximale hoogte van 5 meter waarbij enkel gebruik gemaakt wordt van vaste brandbare stoffen zoals vurenhouten pallets en GEEN snoeihout of kerstbomen te gebruiken. Ook blijft het advies om bij een windkracht harder dan 5 beaufort (max. 10,7 m/s) het ontsteken van het vreugdevuur geen doorgang te laten plaatsvinden.

Een uitgebreider brandveiligheidsadvies zal volgen via de vergunningaanvraag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e Brandweer Amsterdam-Amstelland

Bezoekadres
Ringdijk 98
1097 AH Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

(020) 555 66 66
info@brandweeraa.nl
www.brandweeraa.nl