Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Onderwerp: uitkomsten inspectie 2 september 2021
Datum: donderdag 2 september 2021 14:46:44
Bijlagen: image001.png
image002.png
image003.png
image004.png
image005.png

Goedemiddag [redacted],
In navolging van de inspectie d.d. donderdag 2 september 2021 op het adres Frans van Mierisstraat 131-4 te Amsterdam hierbij de schriftelijke terugkoppeling.
Tot op heden wordt niet aan de wet- en regelgeving voldaan waardoor het noodzakelijk is maatregelen in acht te nemen.
In deze e-mail lees je hierop een toelichting.

Maatregelen

Het is van belang de volgende maatregelen in acht te nemen:

- op de vluchtroute vanuit de diverse verblijfsruimten gekoppelde rookmelders conform NEN 2555 aan te brengen;
- het hekwerk aangebracht op het dakterras te verstevigen waardoor de veiligheid van personen is gewaarborgd;
- in het trappenhuis de openingen rondom de brandwerende gipsplaten deugdelijk dicht te zetten om aan wbdbo-eis te voldoen én
  van de gekozen bouwkundige oplossing afbeeldingen te verstrekken aan ondergetekende;
- een afzuigvoorziening aan te brengen boven de kookplaat.

Hoe nu verder?

Nadat de afbeeldingen zijn afgeleverd en de werkzaamheden zijn afgerond kan een inspectie plaatsvinden.
Gelieve tijdig contact opnemen in verband met het plannen van een inspectie.
Hopende je voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Medewerker Bouwtoezicht en handhaving
Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving
Gemeente Amsterdam, stadsdeel Zuid
[redacted]
[redacted]
President Kennedylaan 923
Postbus 74019, 1070 BA, Amsterdam