BRANDWEER

Cluster Risicobeheersing
Brinklaan 140
1404 GW Bussum
Postbus 57
1200 AB Hilversum
Telefoon (035) 6885571
Fax
preventie@brandweergooivecht.nl
www.brandweergooienvechtstreek.nl

Gemeente Weesp
Team Ruimtelijke Ontwikkeling
[redacted]
Postbus 5099
1380 GB WEESP

cc. het bevoegd gezag: Gemeente Weesp

Datum	9 januari 2020	Telefoon	[redacted]
Onze referentie	VRGV20-A9P1k-296	Fax	
Uw referentie	Z.1742285	E-mail	[redacted]
Uw brief van		Onderwerp	Verzoek om aanvulling van gegevens

Bijlagen

Beste [redacted]

Naar aanleiding van uw verzoek om advies, bij ons binnengekomen op 3 januari 2020, moet ik u helaas mededelen dat uit de volledigheidstoets naar voren is gekomen dat de gegevens **onvoldoende** zijn om door ons in behandeling te worden genomen.

Het gaat hierbij om een advies ten aanzien van:

ZAAKINFORMATIE			
Zaaknummer BRW:	RB-ATH19-003527	**Adres/locatie(s):**	Flevolaan 8
Referentie/ZaakNr. BG:	4845699/ Wabo-2019-0258		
Soort advies:	Aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik	**Postcode en plaats:**	1382 JZ Weesp

Tot het moment van aanvulling zal uw verzoek om advies niet in behandeling worden genomen, hetgeen inhoudt dat de afgesproken termijn voor het adviseren niet wordt gestart totdat de ontbrekende gegevens zijn aangevuld. Een lijst met de benodigde aanvullingen vindt u terug in de bijlage.

Voor vragen en/of nadere informatie kunt u bij mij, als verantwoordelijke behandelaar, terecht onder het bovengenoemde telefoonnummer of E-mail adres.

Met vriendelijke groet

[redacted]
Medewerker Risicobeheersing en Brandveilig Leven

Bijlage: Ontbrekende informatie

ZAAKINFORMATIE			
Zaaknummer BRW:	RB-ATH19-003527	**Referentie/ZaakNr. BG:**	4845699/ Wabo-2019-0258

Wij vragen u om de navolgende ontbrekende gegevens alsnog aan te (laten) leveren zodat wij uw verzoek om advies in behandeling kunnen nemen:

- Tekeningen
  - 1e etage bordes ruimte 1.15 inclusief trap ontbreken ten opzichte van de bouwaanvraag.
  - Er wordt verwezen naar constructieblad 2 voor buitenruimte 1.15, deze gegevens zijn niet aanwezig. De Constructieve berekeningen vallen buiten beoordeling van de brandweer en zijn ter beoordeling van de constructeur van de gemeente.
  - Gegevens met betrekking tot de ventilatie en riolering zijn voor de omgevingsvergunning brandveilig gebruik niet relevant.
  - De gegevens en bescheiden van de brandmeld/ontruimingsinstallatie ontbreken op de ingediende tekening 19801_3_01F_plattegronden_pdf.
  - Om de mate van brandveiligheid te verhogen adviseren wij om wasruimte 0.14 zelfsluitend en brandwerend uit te voeren. In deze ruimte bevinden zich wasdrogers welke een verhoogd brandrisico kunnen opleveren.
  - Ruimte 1.2 voldoet niet aan artikel 2.104 lid 6 van het bouwbesluit 2012. De afstand tot een tweede vluchtroute of een veiligheidsvluchtroute, of tot het aansluitende terrein is groter dan 5 meter.
- BC2 valt buiten de aanvraag, indien BC2 in gebruik genomen wordt dient er rekening gehouden te worden met het (Bewaking niveau) artikel 6.20 van het bouwbesluit 2012
- Het is niet bekend op welke wijze de brandweer toegang heeft tot het bouwwerk (artikel 6.20 uit het bouwbesluit 2012).
- Het is onbekend of er een ontruimingsplan aanwezig is (artikel 6.23 lid 6 van het bouwbesluit 2012).
- Indien het buitenterrein rondom het bouwwerk wordt afgezet met een hekwerk, dient er rekening gehouden te worden met (artikel 2.102 lid 1 van het bouwbesluit 2012). Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg.
- Voor ingebruikname van het bouwwerk dient een rapport van oplevering van de brandmeld/ontruimingsinstallatie ter beoordeling van het bevoegd gezag ter beschikking gesteld te worden.