

GeoVisia Online
Printen
Analyse
Tekenen
Zoeken
[redacted]
Amsterdam, gemee...
Amsterdam, gemeente
Vellen 2017 ...
NTO
Boom aanwezigheid
Bomen
Stormschade - laatste inspe..
Bomen BVO 2017 en 2018
BOMEN
CYCLUS
Amsterdam Luchtfoto
achtergrond
Amsterdam basiskaart
Referentiekaarten
STADSDELEN
BUURTEN
EIGENDOM_NIEUW
Prinsengracht
260/H-260/3
258A-258F
256/H-256/2
264/H-264/2
10 m
BVO Amsterdam KS Versie 16-11-2017
BOMEN [342424]
ONDERHOUD [<Nieuw>
ONDERHOUD [2018
Inspectie
Onderhoud
Algemeen
Onderhoud
Beoogde opkroonhoogte
Rondom tot 6 m +mv.
Actuele opkroonhoogte
Onbereikbaar, snoei-ingreep ongewe
Vrije (Wettelijke) doorgang
Rondom 4,5m +mv.
Boombeeld
Aanvaard
Snoeiwijze
Onderhoudssnoei
Stamdiameter in cm
Foto 1
Boomspiegel *
Onverhard (open grond)
Voorzieningen
Niet van toepassing
Beluchtingssysteem aanle
Beluchtingssysteem perm
Boombeschermer
Boomkorf
Gietrand
Speci. onderhoudsmaatreg
Geen maatregel
Vellen (uit oogpunt van b
Herstel bestratingsopdruk
Maatregel stambeschermi
Bestrijden ziekte/aantasti
Verwijderen boompalen
Opm. onderhoud en overig
Geen
Anders, zie opmerking on
Afgestorven top
Andere boomeigenaar
Bestratingsopdruk (ernsti
Boom is niet vrij toegank
Opmerking Onderhoud