Advies	Verbeteringen Oosterspeeltuin
Aan	Dagelijks Bestuur Amsterdam Centrum
Van	Stadsdeelcommissie Amsterdam Centrum
Ingediend door	Neeria Oostra (GroenLinks)
Behandeling	25 januari 2022

Context
Na een plan- en bouwfase van een aantal jaar, is in september 2020 de nieuwe Oosterspeeltuin opgeleverd. Er is een groot gedeelte met een speeltuinhuis dat in beheer is bij Dock en een deel dat direct aan de Basisschool Oostelijke Eilanden (BOE) grenst en tijdens schooltijd wordt gebruikt als schoolplein.

Op het oog zag de speeltuin er bij oplevering prachtig uit: een scheepvaartthema, passend bij de Oostelijke Eilanden, met mooie houten speeltoestellen, met speeleilanden en eromheen blauwe grond als de zee. Al heel gauw tekenden zich echter de eerste mankementen af.
Al in het eerste jaar zijn er reparaties nodig geweest van de wip, de touwen van de schommelboot en een liggende klauterboom (deze is inmiddels vervangen). Op het hoge blokkenkasteel van ongeveer 7 meter hoog werd tot bovenaan geklommen, een flinke hoogte mocht een kind er vanaf vallen. De blauwe grond die de zee moest voorstellen was algauw bedekt met zand. De vele speeleilanden zorgen ervoor dat er weinig renruimte is voor de kinderen, ze moeten steeds de betonnen randen op en af. De paden tussen de speeleilanden zijn erg smal en moeilijk doorheen te komen met kinderwagens (rolstoeltoegankelijk is het hierdoor al helemaal niet). Het voetbalveldje zit aan de rand en het hek richting het fietspad en de weg is niet hoog genoeg om alle ballen tegen te houden. Een belangrijk euvel zijn de betonnen randen, deze zijn ronduit gevaarlijk. Ze zijn net wat te hoog voor jongere kinderen, worden heel erg glad met zand erop en omdat er zoveel speeleilanden zijn, zijn er heel veel betonnen randen. Er zijn al ontzettend veel vervelende valpartijen en verwondingen door veroorzaakt.
Tot slot is er erg weinig schaduwplek, en dit soort speeltuinen worden heel erg heet in de zomer.

Bovenstaande leidde er vorig jaar toe dat er al vóór de kerstvakantie, nog geen half jaar na opening, geluiden waren onder ouders van de BOE om een petitie op te zetten om iets aan de speeltuin te doen. Mede na vragen in de stadsdeelcommissie is het stadsdeel aan de slag gegaan om te kijken wat er aan de hand was en wat er verbeterd kon worden. Voor de zomervakantie van 2021 is er ook een enquête gehouden onder gebruikers (enquête via Dock en via de BOE). In deze enquêtes wordt ook veel melding gemaakt van onveilige situaties voor kinderen.
In de memo van het DB d.d. 19 januari 2022 wordt aangegeven dat er een intensief participatietraject aan vooraf is gegaan, maar ook dan kan later in de praktijk blijken dat dingen anders uitpakken dan bedacht en gewenst.

Op dit moment stelt het stadsdeel een aantal maatregelen voor, zoals beschreven in het memo van het DB. Heel fijn dat een aantal dingen worden opgepakt. Echter, dat wat de meeste valpartijen oplevert, de betonnen randen, blijft intact.
Ook wordt het gebrek aan schaduw niet duidelijk aangepakt.

Advies
We willen als stadsdeelcommissie daarom het volgende adviseren.

1. Het vervangen van de betonnen randen door andere randen. Dit kunnen bijvoorbeeld ook rubberen drempels zijn zoals ook in andere speeltuinen te vinden zijn. De stadsdeelcommissie begrijpt de technische moeilijkheden hierbij maar wil de veiligheid van de kinderen voorop stellen. Ook al was dit niet voorzien in de ontwerpfase, wanneer zo'n element in de praktijk zo verkeerd uitpakt, moeten er toch wijzigingen worden aangebracht.

2. Een oplossing te vinden voor het gebrek aan ruimte, bijvoorbeeld om te rennen, terwijl dit belangrijk is voor kinderen en voldoende moet kunnen in een speeltuin. Een oplossing hiervoor zou bijvoorbeeld kunnen zijn het compleet weghalen van een van de speeleilanden of het vervangen van de betonnen randen door de eerder genoemde drempels, waardoor de randen nauwelijks meer een obstakel vormen.
3. Een structurele oplossing voor de tuin binnen de speeltuin. De tuin is open, het hek eromheen naar de speeltuin is laag, daardoor komen er niet alleen ballen maar ook veel kinderen in. Als men geen kinderen in deze tuin wil, zou een goede afscheiding (met o.a. een net tegen de voetballen) moeten worden gemaakt, anders blijft de tuin eronder lijden. Ook zou een goede beheersconstructie, bijvoorbeeld in samenwerking met omwonenden en de school, helpen.
4. Een hoog net aan de straatkant van het voetbalveld zodat de ballen in de speeltuin blijven.
5. Zorg ervoor dat er nú genoeg schaduw te realiseren is, niet pas over 10 jaar. Op het schoolplein is momenteel zelfs nog minder schaduw te vinden dan op het grotere gedeelte van de speeltuin, zeker bij het grachteneiland is schaduw nodig. Met het oog op een steeds heter klimaat en teruggang van biodiversiteit is extra vergroening geen luxe maar noodzaak.
6. Wanneer bovenstaande maatregelen niet binnen de financiële middelen die nu worden beoogd gerealiseerd kunnen worden, dringt de stadsdeelcommissie erop aan er dan toch op korte termijn dekking voor te zoeken.