Gemandateerde van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 14-01-2019
Niet akkoord.
In principe is het plaatsen van een dakkapel mogelijk maar de voorgestelde dichte dakkapel voldoet niet aan de criteria. Op de doorsnede lijkt de dakkapel ook qua positie niet te voldoen aan de criteria, maar in het aanzicht lijkt dit wel te zijn. De dakkapel zal aan de voorzijde voorzien moeten worden van kozijnen en glas. Verder de detaillering aanpassen conform de nieuwe situatie.

Bij een volgende beoordeling foto's aanleveren van het dak zelf en de tekeningen conform de bestaande toestand tekenen. Nu staat er in de doorsnede nieuwe toestand 2 dakkapellen getekend, en in de bestaande situatie geen.