Maandag 7 maart. Lijst aandachtspunten na schouw

- Waar gasflessen/-punten zijn of gebruikt worden op het terrein moet dit op de plattegrond worden aangeduid met een vlam-symbool.
- Als de jeugdvoorziening nog wordt verhoogd moet deze voorzien worden van railingen bij een eventuele trap.
- Alle locaties zoals, het Machinegebouw, het Poortgebouw, het podium, de jeugdvoorziening enz. moeten voorzien worden van werkende blandblussers met een actuele controledatum.
- Er moet een aanspreekpunt zijn voor de geluidstechniek. Ook moet er voor beide podia een podiumplan komen waaruit o.a. blijkt hoe de speakers opgesteld staan.
- Ook moeten er 2 geluidsmeters, klasse 2 aanwezig zijn.
- Het Machinegebouw moet zoveel mogelijk voor geluid gedicht worden. Er zijn nu nog openingen in de muur waardoor geluid naar buiten kan.
- Er was ook het verzoek om te bevestigen dat er gehard glas is geplaatst bij het Machinegebouw. Dit heeft weer met geluidsoverlast te maken. Is er een factuur?
- Er moet een plan komen voor afvoer van afvalwater voor de bars.
- Rechtsvoor bij het Machinegebouw is een bouwstructuur waar nu nog mensen op kunnen klimmen. Daar staat een trapje tegenaan en het uiteinde van een pijp waar mensen op kunnen klauteren. Deze kunnen het best verwijderd worden maar die zouden ook afgeschermd kunnen worden met hekken of door er bijvoorbeeld een wagen voor te parkeren. De bus van 5.1.2.e staat er nu voor maar die zou dan, mochten we daar voor kiezen, echt voor die klimpunten geparkeerd moeten worden.
- Er moet voldoende ventilatie zijn in Machine- en poortgebouw.
- De roldeur van het Machinegebouw moet, aan de binnenkant, voorzien worden van een kozijn. De andere deur die er nu is heeft een te hoge drempel.
- Openliggende stroomkabels moeten afgedekt worden.
- De sanitaire voorzieningen in het Machinegebouw moeten voorzien worden van voldoende licht, ventilatie en aanduidingsbordjes met “Toilet/WC”.
- Ook moeten er goed zichtbare bordjes hangen voor nooduitgangen.
- Het basin dat nu voorzien is van een mooi gelast hek is niet veilig voor kinderen, er zijn teveel dwars liggende staven waar op geklauterd kan worden. Dat deel van het terrein moet afgehekt worden.