Van: [redacted] <[redacted]@waternet.nl>
Verzonden: di d 2 i 2 2 1 47
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Tijl Uilenspiegelstraat fase 2

Goedemiddag [redacted]

Met het huidige maaiveldontwerp is het niet mogelijk om de lozingen met meer afstand van de boom te dimensioneren.
Enkel als de ondergrondse afvalcontainers verplaatst zouden worden is het opschuiven van het tracé met enkele meters mogelijk.
Hier is door [redacted] naar gekeken en met de maximaal toegestane afstand kan de lozing met 2.5 meter extra bij de boom vandaan gerealiseerd worden.
Echter blijft de grootste impact, namelijk het aanleggen van de grote riolen in de rijweg, hiermee gewoon aanwezig.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider
Amsterdamse riool- en watertaken

Telefoon: [redacted]
E-mail: [redacted]@waternet.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag
waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

Classificatie: Intern

Van: [redacted] [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: dinsda 2 juni 2026 10:40
Aan: [redacted] <[redacted]@waternet.nl>; [redacted] <[redacted]@waternet.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@waternet.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: Tijl Uilenspiegelstraat fase 2

Hey [redacted] en [redacted]

Ik wilde even inchecken, aangezien [redacted] binnenkort [redacted] of inmiddels al [redacted] is geworden. Gefeliciteerd in dat geval!

@[redacted] mocht dat het geval zijn, zou jij dan vanuit Waternet kunnen reageren op het onderwerp huisaansluitingen?

[redacted] heeft eerder al een inhoudelijke terugkoppeling gegeven over de riolering.
Vorige week heb ik dit onderwerp kort met [redacted] besproken. Daarbij is de vraag gesteld of de huisaansluitingen mogelijk op een andere manier kunnen worden aangebracht, zodat deze buiten de invloedsfeer van de boom komen te liggen. Ook als dit betekent dat wij aanpassingen moeten doen aan het maaiveld of dat Waternet enige concessies moet doen ten aanzien van de technische voorwaarden. Uiteraard wel onder de voorwaarde dat dit geen risico's oplevert voor de continuïteit en betrouwbaarheid van de afvoer van regen- en afvalwater.
De aanleiding voor deze vraag is dat nader onderzoek moet worden uitgevoerd naar de groeiplaats van boom 32. De hypothese is dat, wanneer er andere keuzes worden gemaakt rondom de boom (bijvoorbeeld het opheffen van een parkeervak, het aanpassen van de huisaansluitingen of het herinrichten van de groenvakken), er mogelijk een kans bestaat dat de boom duurzaam behouden kan blijven.
Dit staat overigens los van de vraag of het überhaupt veilig genoeg is om alle werkzaamheden in het maaiveld en de ondergrond uit te voeren. Op basis van de huidige inzichten verwachten wij van niet, maar dit dient explicieter onderzocht en onderbouwd te worden.
In de bijlage heb ik de TA-tekening toegevoegd, inclusief een opmerking bij de betreffende locatie.

@[redacted] wellicht is het handig om hier even telefonisch over af te stemmen. Je kunt mij bereiken op [redacted] Ik heb [redacted] in de cc meegenomen; hij heeft vanuit Waternet de volledige engineering verzorgd.
Met vriendelijke groet,
Ik heb de tekst iets formeler gemaakt, dubbelingen verwijderd en de argumentatie logischer opgebouwd.

[redacted] Ik heb [redacted] ook even meegenomen in de cc, die heeft vanuit Waternet de volledige engineering gedaan.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Projectleider
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M [redacted]
E [redacted]@amsterdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: donderdag 28 mei 2026 09:04
Aan: [redacted] <[redacted]@waternet.nl>
CC: [redacted] <[redacted]@waternet.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted] <[redacted]@piusfloris.nl>
Onderwerp: RE: Tijl Uilenspiegelstraat fase 2

Hoi [redacted]

Nogmaals dank voor de terugkoppeling m.b.t. de riolering. Gisteren heeft het overleg plaatsgevonden met belanghebbende. Desondanks begrip voor de werkwijze vanuit gemeente en stakeholders is er alsnog een vraag naar voren gekomen hoe om te gaan met de aansluitingen welke aan weerkanten van de bestaande boom lopen. Specifieke vraag is dan, kunnen deze, met inachtneming van de technische eisen van Waternet, toch zodanig worden aangebracht dat deze buiten de invloedssfeer van de bestaande boom wordt aangebracht. Als er enige mogelijkheid is voor flexibiliteit om met eventueel meer bochten, langere lengtes te werken dan zou dat prettig zijn. Ik benadruk dat dit wel technisch verantwoord moet zijn.

We moeten immers voorkomen dat hier straks periodiek moet worden ingegrepen omdat de huisaansluitingen niet voldoende functioneren.

Zoals verzocht heb ik 5.1, 2, e meegenomen in de cc, bij onverwachtse afwezigheid kan 5.1, 2, e aanhaken

Ik zie je terugkoppeling graag tegemoet

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
E 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Van: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @waternet.nl>
Verzonden: woensda 27 mei 2026 13:31
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Tijl Uilenspiegelstraat fase 2

Goedemiddag 5.1, 2, e

Wij hebben vorige week kort even telefonisch contact gehad over de bezwaren van de buurt voor het kappen van één van de bomen in de Sanderijnstraat.
Bij deze wil ik benadrukken dat het vervangen en vergroten van de riolering noodzakelijk is, zodat de functionaliteit en effectiviteit van het rioolstelsel gegarandeerd blijft.
In het kort betekent dit dat het afvoeren van het vuilwater en hemelwater gewaarborgd is. Om dit te bereiken zal het huidige riool van 300 mm vergroot worden naar 700 mm.
Zoals te begrijpen is, is in dit geval relinen geen optie en zal er een nieuw integraal ontwerp voorbereid worden, waarbij de oude riolering vervangen zal worden door nieuwe.

In verband met de beperkte ruimte zal de nieuwe riolering in het hart van de rijweg komen. Helaas is dit de enige optie en ontstaat er een conflict en veiligheidsrisico met de huidige boom. Dit heeft te maken met een onoverkoombare uitvoeringswijze voor het aanbrengen van de nieuwe riolering. In de rijweg zullen parallel drie nieuwe rioolbuizen op een behoorlijke diepte aangebracht worden. Voor het uitvoeren hiervan moet er grondwater worden onttrokken en zal er zwaar materiaal aanwezig zijn om dit te kunnen realiseren. Om vervolgens ruimte te maken in de ondergrond zullen er mogelijk diverse wortels verwijderd/beschadigd gaan worden. Dit alles zal ervoor zorgen dat de boom kwetsbaar en onveilig wordt, waardoor handhaven niet mogelijk is.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Projectleider
Amsterdamse riool- en watertaken

Telefoon: 5.1, 2, e
E-mail: 5.1, 2, e @waternet.nl

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

****
Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/
****
Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the message. For more information about information rights, see https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/

Classificatie: Intern

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

****
Waternet gaat zorgvuldig om met de totstandkoming en verstrekking van informatie. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u is bedoeld, verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen zonder de informatie te gebruiken en te delen met anderen. Voor verdere informatie over de rechten op informatie, zie https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/
****
Waternet makes every effort to ensure that the information it generates and distributes is correct at all times. If the name or contents of this message lead you to suspect that it is not intended for you, we kindly request that you inform the sender and delete the message. For more information about information rights, see https://www.waternet.nl/privacy-en-cookies/