	Locatie	Soort vervuiling
1	**Koenenkade / Waterentree**	Sterk verhoogde concentraties gemeten aan zware metalen in de boven- en ondergrond. Onaanvaardbaar ecologisch risico en dient de aanwezige verontreiniging gesaneerd te worden. Overschrijding kwaliteitsklasse industrie (niet toepasbaar > interventiewaarde) In de leeflaag op de noordelijke locatie zijn gehalten aan PFOS en PFOA gemeten waarbij de grond als verontreinigd dient te worden gezien.
2	**Koenenkade 25 (Jachthaven)**	Uitgenomen grond moet worden teruggeplaatst op diepte van herkomst. Wanneer niet alle grond kan worden teruggebracht dan mag de vrijkomende grond niet zonder meer worden hergebruikt. Bij de Koenenkade en de Bosbaan zijn in voorgaande onderzoeken sterk verhoogde gehalten zware metalen aangetroffen.
3	**Kiosk klein kinderbad**	Bovengrond licht verontreinigd met PAK. Het grondwater is sterk verontreinigd met xylenen en matig verontreinigd met aromaten en minerale olie.
4	**Kiosk groot kinderbad**	Zowel de boven- als ondergrond zijn licht verontreinigd met PAK. In het grondwater is een lichte verontreiniging met nikkel aangetroffen.
5	**Kiosk bostheater**	Bovengrond licht verontreinigd met PAK. In het grondwater is een lichte verontreiniging met nikkel aangetroffen.
6	**Bostheater**	Bovengrond licht verontreinigd met PAK en minerale olie.
7	**Bostheater Duizendmeterweg**	In de grond en in het grondwater zijn lichte verontreinigingen aangetoond met metalen en PAK. Teveel Kobalt, koper, lood, nikkel, zink en PAK-overschrijdingen Niet afgraven maar afgedekt met 'duurzame deklaag' , oppervlakte 715 m2. Gestart op 28 maart 2023

8	**Kanoverhuur**	De ondergrond is matig verontreinigd met minerale olie. In de bovengrond zijn lichte verontreinigingen met PAK en minerale olie aangetroffen. Sterk tot matig verhoogde gehalten aan xylenen, aromaten en minerale olie in het grondwater aangetroffen.
9	**Openbaar toilet radarterrein**	De bovengrond is licht verontreinigd met minerale olie.
10	**Tussen Amsterdamse Manege en hockeyvelden**	Grond licht verontreinigd met PAK en kwik.
11	**Onder Amsterdamse Manege**	Bijmengingen aan verbrandingsresten en metselpuin. Matig verontreinigd met koper en PAK.
12	**Nieuwe Kalfjeslaan (boven tennis en hockeyvelden)**	Matig verontreinigd met lood en zink. De overige onderzochte stoffen uit het standaardpakket (incl. chroom/arseen) zijn licht verhoogd. De onderzochte grond is licht verontreinigd met PFAS.
13	**Kleine Poel / EuroParcs**	De gronddam ter hoogte van de toegang van het perceel is asbestverdacht. In de bovengrond licht vervuild met koper, kwik, lood en zink. Grondwater; overschrijding van de streefwaarde zink en kwik.
14	**Langs snelweg A9**	Sterke verontreiniging met PAK. Niet uitgesloten dat meer dan 25 m^3 grond sterk verontreinigd is en dat daarmee sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.
15	**Nieuwe Meerlaan (langs A9)**	Matig verhoogd gehalte PCB, nikkel en licht verhoogde gehalten lood, PAK en minerale olie gemeten. Eerder al sprake van ernstige bodemverontreiniging. In de grond direct naast het viaduct is een geval van ernstige bodemverontreiniging aangetoond. De grond is (licht tot overwegend) sterk verontreinigd met PCB en plaatselijk sterk verontreinigd met nikkel. Het sterk verhoogde gehalte met PCB is aangetoond over een oppervlakte van minimaal 900 m2 .

		Het onderzochte grondwater is maximaal licht verontreinigd Eventueel vrijkomende grond komt niet in aanmerking voor hergebruik op basis van de verhoogde gehalten met PCB en dient te worden afgevoerd naar een erkend verwerker. Saneren omdat meer dan 25 m³ grond sterk verontreinigd is, is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging
16	**Watercompensatiemaatregel verbreding A9, langs Ringvaart**	Sterk verontreinigd met zware metalen en PAK. 1.575m2 oppervlakte te saneren locatie (945 m³). PAK, barium, koper, nikkel, lood en zink. De gehalten aan PAK overschrijden de maximale waarde behorende bij klasse “Industrie” overschrijdt. Derhalve is de grondpartij “Niet toepasbaar”. De PFAS-gehalten in de bodem overschrijden de achtergrondwaarder PFOA. Grond en baggerspecie in een ander oppervlaktewater (uitgezonderd diepe plassen) overschrijden de gehalten voor PFAS, PFOA en overige PFAS.
17	**Schipholdijk / vogeleiland**	Verhoogde concentraties lood, PAK en PCB. Het onderzochte zand voldoet niet aan de voorwaarden om te worden teruggestort. anbevolen wordt de vrijkomende grond direct in het werk te verwerken. Als dit om (civiel)technische redenen niet mogelijk is, moet de grond separaat worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
18	**Bosbaan Barciebrug**	De sterk puinhoudende bovengrond is sterk verontreinigd met zink en licht verontreinigd met diverse overige metalen en PAK.
19	**Bosbaan Parkeerplaats OTC**	Een sterke PAK-verontreiniging. 5-weekse BUS van toepassing (voor leggen kabel).

20	**Bosbaan - Boothuis**	De omvang van de ernstige minerale olieverontreiniging rond de noordelijke tank werd geschat op circa 300 m 3 in grond en grondwater. Op deze locatie was sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging Zowel op locatie A als locatie B was een ondergrondse huisbrandolietank aanwezig. Beide tanks hadden een inhoud van 6.000 liter en zijn in 1975 geïnstalleerd. Bij de uitvoering van de sanering is de restverontreiniging onder het gebouw niet ontgraven. Om herverontreiniging en verspreiding van verontreiniging te voorkomen is deze restverontreiniging onder het gebouw geïsoleerd van het ontgraven gedeelte. Ter afscherming van de gesaneerde grond en de verontreinigde grond is folie geplaatst.
21	**Verbreden Bosbaan**	Bij de tribune is een bodemlaag is aangetroffen. die voornamelijk uit sintels bestaat. Ter plaatse van de rotonde van de hoofdentree zijn respectievelijk een grote hoeveelheid kooldeeltjes en sinteltjes waargenomen. Langs de zuidzijde van de Bosbaan zijn plaatselijk in de bovenlaag een aantal kooldeeltjes waargenomen. Alleen ter plaatse van boorlocatie Zl is rond de grondwaterspiegel een matige oliegeur aangetroffen en in de bodemlaag daaronder een lichte oliegeur. Dit loopt tot rond de tribune en de finishtoren en langs de zuidoever van de Bosbaan. Overschrijdingen metalen kwik, lood, zink en PAK.
22	**Locaties rond Geitenboerderij**	In de bovengrond worden de concentraties van koper, lood en zink, nikkel en PAK overschreden. Eventuele graafwerkzaamheden in de grond dient onder een BUS-melding (Tijdelijk Uitplaatsen) uitgevoerd te worden.
23	**Parkeerterrein Geitenboerderij (Genieterrein)**	Zintuiglijke waarnemingen: Sintels, kooldeeltjes en oliegeur. Ondergrondse HBO tank (1,3 x % 5,0 meter verwijderd in 2000.

		Nabij de locatie is een sterke verontreiniging met PAK in de grond aangetroffen. Er is een sanering geweest, maar het is onduidelijk of er een restverontreiniging is. De betreffende verontreinigingscontour is doorgetrokken tot over de parkeervakken.
24	**Tussen Doolhof en Geitenboerderij**	Plaatselijk is een licht verhoogd gehalte aan PCB in de grond gemeten. In het grondwater is plaatselijk een licht verhoogd gehalte aan tetrachlooretheen gemeten. Er is een stof onderzocht waarvoor geen norm is gedefinieerd. Deze stof is niet getoetst. Het betreft: chloride, dichloorpropaan, meta-/para-Xyleen en ortho-Xyleen. Sprake van licht verhoogd gehalte PFOS en PFOA in het grondwater.
25	**Polders Meerzicht**	De bodem ter plaatse van de te realiseren natuurvriendelijke oevers is heterogeen licht tot sterk verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met overige zware metalen, PFAS, PAK en minerale olie. Duikerdam. De bodem ter plaatse van de te realiseren duikerdam is maximaal matig verontreinigd met nikkel en licht verontreinigd met overige zware metalen en minerale olie. De bodem verder verwijdert van de oever is licht verontreinigd met zware metalen, PAK, PFAS en minerale olie PFAS komt diffuus verspreid voor in de bodem en wordt op veel plaatsen in gehalten boven de detectielimiet worden gemeten. Het is niet geheel uitgesloten dat concentraties op meer locaties binnen de polder Meerzicht plaatselijk de I-waarden overschrijden en dat ter plaatse van de oeverzone’s mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.

		Het is niet geheel uitgesloten dat concentraties nikkel op meer locaties binnen de polder Meerzicht plaatselijk de I-waarden overschrijden en dat ter plaatse van de oeverzones mogelijk sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (>25m3 sterk verontreinigde grond). De grond uit de oeverzones kan niet zondermeer worden toegepast op andere delen van het terrein.
26	**Wandelpaden door het bos**	In 30 van de 82 onderzoeksvakken is aangetoond dat één of meerdere asfaltlagen teerhoudend zijn. Indien teerhoudend asfalt zal vrijkomen, wordt geadviseerd dit aan te bieden bij een daartoe erkende verwerker. De aangetoonde verhoogde gehalten asbest in de grond (2.400 en 84 mg/kg ds) zijn hoger dan 0,5 x de interventiewaarde (50 mg/kg ds), en vormen aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek asbest. Sinds 1 januari 2000 is het verboden om een asbesthoudende weg te bezitten. Bij bezit van een asbestweg moet de eigenaar een melding doen bij het meldpunt van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en is deze saneringsplichtig. Door de aangetroffen sterk verhoogde gehalten met zware metalen, PAK en minerale olie in 25 onderzoeksvakken is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging (> 25 m3). Hierdoor is bij werkzaamheden in de sterk verontreinigde grond een melding in het kader van de Wet bodembescherming (BUS-melding of saneringsplan) noodzakelijk. Het funderingsmateriaal van de paden uit 50 onderzoeksvakken is niet toepasbaar in het kader van hergebruik. Een aantal locaties dienen formeel te worden aangemerkt als een 'asbestweg'.
27	**Hoofdentree / Boswinkel**	Streefwaarde van minerale olie, PAK, kwik, lood, koper en zink overschreden.

		In grondwatermonsters wordt de streefwaarde van chroom, xylenen en de fenol-index overschreden Uit het analytisch-chemisch onderzoek is gebleken dat de bovenste anderhalve meter van de grond op locatie A licht verontreinigd is met minerale olie en metalen. De bovenste halve meter is tevens licht verontreinigd met PAK. De bovenste halve meter op locatie B is licht verontreinigd met minerale olie en PAK. Het freatische grondwater is licht verontreinigd met chroom en xylenen en heeft een verhoogde fenol-index.
28	**Bleekerskade / Zonneweide**	In de bovengrond rond is puin, baksteen en koolbijmengingen gevonden. De grond was sterk verontreinigd met kwik, lood, zink, cadmium, nikkel, arseen, koper, PAK, minerale olie en EOX. In de poelbodem werd cadmium, kwik, lood en zink aangetroffen Er is ongeveer 50m3 sterk verontreinigde grond ontgraven en afgevoerd. De sterk verontreingde bovengrond bevind zich op een plaats die geheel omsloten is door water. Nog steeds sprake van ernstige bodemverontreiniging.
29	**Nieuwe Meer**	Nadat de zandwinning is gestopt is in westelijk deel van het meer slib uit de Amsterdamse grachten gestort (1963 tot 1989) en zuiveringsslib (tot 1970). Het slib was volgens het Hoogheemraadschap Rijnland vermoedelijk sterk Er zijn twee stoffen die de normen overschrijden: ammonium en koper.
30	**Vijf opvangbassins bij Schiphol-Oost**	100 miljoen liter vervuild water met daarin de giftige stof PFOS werden tijdelijk opgeslagen in vijf opvangbassins bij Schiphol-Oost (vlakbij Ringvaart / het Bos).
31	**Beheerkantoor / Houtzagerij**	Grond houtzagerij is aantoonbaar vervuild