GGD
Amsterdam

Fout-negatieven locatie Noord

Tussenrapportage voor het Expertteam

21 juni 2021

Dit rapport is uitsluitend bestemd voor gebruik door de cliënt. Niets uit dit rapport mag worden verspreid, geciteerd of gereproduceerd voor distributie buiten de eigen organisatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gupta Strategists. Dit materiaal werd gebruikt door Gupta Strategists tijdens een mondelinge presentatie, en is niet het volledige verslag van de gevoerde discussie.

Toelichting op dit document

CONCEPT

Toelichting op dit document

Dit document informeert het Expertteam over de 5 fout-negatieven uitslagen, afgegeven tijdens de eerste 9 dagen van de robuuste verificatie op locatie Amsterdam Noord. Deze presentatie bevat een korte analyse van de mogelijk oorzaken voor de afwijkingen. Het stuk is opgesteld door GGD Amsterdam.

Conclusies

- Van de 16 positieve cliënten hebben 5 personen een fout-negatieve uitslag gekregen (~70% sensitiviteit)
  - 2x mogelijk veroorzaakt door missende datapunten
  - 2x geen oorzaak gevonden[1]
  - 1x niet te duiden, omdat de barcode niet in Breathbase is genoteerd
- Fout-negatieven zijn niet terug te leiden tot een specifieke dag, maar verdeeld over de dagen

[1] etekent dat de volgende fouten geen rol spelen: registratie, interpretatie, afname, omgeving of missende datapunten.

Leeswijzer

CONCEPT

Mogelijke oorzaken voor fout-negatieve uitslagen

Registratiefout	Afnemer heeft uitslag Breathbase niet correct overgenomen in CoronIT	*Fouten rond proces afname*
Interpretatiefout	Afnemer had de negatieve uitslag moeten verwerpen o.b.v. de curve, maar heeft dit niet gedaan	
Afnamefout	Ademmanoeuvre niet correct uitgevoerd	
Omgevingsfout	Omgevingsmeting had niet goedgekeurd mogen worden óf temperatuur steeg >4 graden gestegen binnen 3 uur	
Missende datapunten	Missende datapunten	
Meerdere redenen	Meer dan een van bovenstaande oorzaken is van toepassing	
Onbekend (barcode mist)	Barcode is niet overgenomen in CoronIT, waardoor reden niet meer te achterhalen is	
Geen oorzaak gevonden	Geen van de bovenstaande fouten is geconstateerd	

Er zijn 5 fout-negatieven gevonden op een totaal van 16 positieven (69% sensitiviteit); 2 gevallen zijn te duiden

CONCEPT

Positieve uitslagen ademtest locatie Noord
[Aantal testen, 9 t/m 18 juni]

9



Mogelijke oorzaken voor fout-negatieven die niet voorkomen:

- Registratiefout1
- Interpretatiefout2
- Afnamefout3
- Omgevingsfout4
- Meerdere redenen

NB. In deze periode zijn in totaal 435 testen afgenomen, waarvan ~3,5% positief.
1) Afnemer heeft uitslag Breathbase niet correct overgenomen in CoronIT. 2) Afnemer had de negatieve uitslag moeten verwerpen, maar heeft dit niet gedaan (bijv. te veel alcohol, of incomplete blaasmanoeuvre). 3) Ademmanoeuvre niet correct uitgevoerd. 4) Omgevingsmeting had niet goedgekeurd mogen worden óf temperatuur steeg meer dan 4 graden gestegen binnen 3 uur in tijdsblok. 5) Barcode is niet overgenomen in CoronIT, waardoor reden niet meer te achterhalen is. 6) Geen van de bovenstaande fouten is geconstateerd.
CoronIT, Breathbase, data Streeklab Amsterdam, analyse Gupta Strategists

Fout-negatieven zijn niet terug te leiden tot een dag; op 17 juni hadden straten 6 & 7 problemen met data

CONCEPT

Positieve uitslagen ademtest locatie Noord
[Aantal testen, 9 t/m 18 juni]



NB. In deze periode zijn in totaal 435 testen afgenomen, waarvan ~3,5% positief.
1) Afnemer heeft uitslag Breathbase niet correct overgenomen in CoronIT. 2) Afnemer had de negatieve uitslag moeten verwerpen, maar heeft dit niet gedaan (bijv. te veel alcohol, of incomplete blaasmanoeuvre). 3) Ademmanoeuvre niet correct uitgevoerd. 4) Omgevingsmeting had niet goedgekeurd mogen worden óf temperatuur steeg meer dan 4 graden gestegen binnen 3 uur in tijdsblok. 5) Barcode is niet overgenomen in CoronIT, waardoor reden niet meer te achterhalen is. 6) Geen van de bovenstaande fouten is geconstateerd.
Bron: CoronIT, Breathbase, data Streeklab Amsterdam, analyse Gupta Strategists

11585700 0027