
Waterbouwkundige inspectie bruggen

BRU0037

Functionele inspectie

Naam	:	Peylsluis			
Ligging over	:	Keizersgracht	In	:	Utrechtsestraat
Type	:	Vaste brug	Functie	:	Normaal verkeer
Onderhoudsjaar:					



	naam:	datum:	handtekening:
opgesteld	Lamballais, Henny		
gecontroleerd			

	naam:	datum:	handtekening:
gezien			

BRU0037

Inspecteur(s) : [redacted]

Inspectiedatum : 8-nov-2010

Nr.		Indicatie Kosten	Urg	Uitv. in groep
0083812	staal, schadevaring	[redacted]	5	
0083813	staal, geroest		2	
0083814	beton gewapend, wapening zichtbaar, gero		3	
0083815	staal, geroest		2	
0083816	natuursteen, scheur		5	
0083817	natuursteen, schadevaring		5	
0083818	metselwerk, verdwenen		2	
0083819	metselwerk, aangetast		3	
0083820	metselwerk, haarscheur		5	
0083821	specie, aangetast op de waterlijn		3	
0083822	tegels in het zand, gebroken		5	
0083823	asfalt, matig		3	
0083824	staal, schadevaring		2	
0083825	beton gewapend, haarscheur		5	
0083826	staal, geroest		2	
0083827	metselwerk, verdwenen		2	
0083828	specie, aangetast op de waterlijn		2	
0083829	metselwerk, scheur		3	
0083830	specie, onthecht		3	
0083831	metselwerk, vervuild		5	
0083832	verf- staal, beschadigd		2	
0083833	zand, begroeid		2	
0083835	asfalt, incorrect		2	
0122984	lood, slecht		2	
0122986	lood, slecht		3	
0122988	----, vervuild		2	
0122990	natuursteen, vervuild		3	
0123013	metselwerk, scheur, verticaal		5	
0123016	beton, los		3	
0123018	staal, incorrect		1	
0123019	staal, krom		1	
0123020	beton gewapend, wapening zichtbaar, gero		3	
0123022	metselwerk, klinkt hol		3	
0123023	beton gewapend, scheur, watervoerend		5	
0123024	staal, scheur		3	
0123025	staal, scheef		2	
0123026	asfalt, scheur		2	
			1	
	Onderhoud noodzakelijk		2	
	Onderhoud gewenst		3	
	Lage urgentie		5	
	Totaal*			
	Nader onderzoek gewenst		4	
	In vernieuwingsprogramma			
	Vervanginsgswaarde ±			

* Kosten van onderzoek en/of voortvloeiend uit onderzoek zijn niet opgenomen in de totale kosten

Overspeel resultaat

Melding

Datum : 8-nov-2010
Inspecteur : [redacted]
Inspectietype : Waterbouwkundige inspectie bruggen
Functionele inspectie

Verwerkte inspectie

Code : BRU0037
Datum : 8-nov-2010

	Nr.	
BRU0037	0083812	Zelfde
BRU0037	0083813	Zelfde
BRU0037	0083814	Zelfde
BRU0037	0083815	Zelfde
BRU0037	0083816	Zelfde
BRU0037	0083817	Zelfde
BRU0037	0083818	Zelfde
BRU0037	0083819	Zelfde
BRU0037	0083820	Zelfde
BRU0037	0083821	Zelfde
BRU0037	0083822	Zelfde
BRU0037	0083823	Zelfde
BRU0037	0083824	Zelfde
BRU0037	0083825	Zelfde
BRU0037	0083826	Zelfde
BRU0037	0083827	Zelfde
BRU0037	0083828	Zelfde
BRU0037	0083829	Zelfde
BRU0037	0083830	Zelfde
BRU0037	0083831	Zelfde
BRU0037	0083832	Zelfde
BRU0037	0083833	Zelfde
BRU0037	0083834	Verwijderd
BRU0037	0083835	Zelfde
BRU0037	0122984	Nieuw
BRU0037	0122986	Nieuw
BRU0037	0122988	Nieuw
BRU0037	0122990	Nieuw
BRU0037	0123013	Nieuw
BRU0037	0123016	Nieuw
BRU0037	0123018	Nieuw
BRU0037	0123019	Nieuw
BRU0037	0123020	Nieuw
BRU0037	0123022	Nieuw
BRU0037	0123023	Nieuw
BRU0037	0123024	Nieuw
BRU0037	0123025	Nieuw
BRU0037	0123026	Nieuw

Aantal ingelezen gebreken : 38