Comite Westelijke Grachtengordel e.o.
info@westelijkegrachtengordel.nl

Verslag informatiebijeenkomst/wandeling op 30 juni 2025

Aanwezig: Voor IPK de hee 5.1, 2, e en 5.1, 2, e 5.1, 2, e
Voor CW mevrouw 5.1, 2, e mevrouw 5.1, 2, e (verslag), de heren 5.1, 2, e en 5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

5.1, 2, e - 4.1, 4

4.1, 4



Herengracht 2e rak oneven zijde (HEG0202)
Totaal aantal bomen: 20
Dit 2e rak is aan de oneven zijde tegenover de panden 147-167 van een damwand voorzien. Intussen zijn op dit rak bomen teruggeplant. Aan het begin bij de Blauwburgwal staat de grote

Wilhelminaboom 1950 (monumentaal) en twee grotere bomen er naast. Die bomen dienen te behouden te worden om de Wilhelminaboom niet te verzwakken.

CW: Er zouden twee methodes kadewandherstel kunnen worden gebruikt, bijv 2020, zodat de bomen bij Blauwburgwal aan het begin geen schade lijden. Bij eerdere gesprekken hebben wij vernomen dat dit de kadewand niet zal verzwakken. Ook bij Papeneiland is een klein stuk gracht hersteld en 30 jaar geleden is tegen over de panden Leliegracht 2-13 de kadewand hersteld met het plaatsen van een tijdelijke damwand.

5.1, 2, voor de waterbeheersing mogen wij geen water meer afsluiten.

CW: De waterberging tegenover Hgr 147-167 wordt teruggegeven, maw een compensatie. De gracht ligt al zo lang er verwaarloosd bij dat langer wachten niets uitmaakt.
BY merkt op dat de kadewand zwak is en dat verder wachten niet gewenst is.
CW: Door de werkzaamheden van de Oranje Loper is het autoverkeer sterk gereduceerd.
~~**Verzoek**~~ **Vraag aa** 5.1, 2, e om uit te zoeken welke ander methode gebruikt kan worden met behoud van de bomen en zonder de jonge aanplant te verplanten. Het gaat om totaal 20 bomen. Kappen, verplanten en herplant brengen extra kosten met zich mee.
5.1, 2, e geeft aan dat het verplanten van jonge bomen hier juist een goede optie is, ook omdat we dan boombehoudende technieken op rakken kunnen inzetten op rakken waar verplanten niet mogelijk is. De uitvoeringsmethode is in principe al bepaald. Er staan veel nieuwe bomen, die zullen allemaal verplant moeten worden. Of boombehoud mogelijk is, is nog niet bekend.

5.1, 2, gaat uitzoeken of de twee grotere bomen t.o pand nr133 en en 159 ook verplant kunnen worden en wel direct naar lege plekken in de buurt.

Actie 28/8/25
Klopt, 5.1, gaat uitzoeken of deze twee bomen verplant kunnen worden en of dit in de buurt kan. D

CW: een boomspiegel tegenover het pand 120/Bergstraat ontbreekt een boomspiegel. Verzoek dit te herstellen.
~~WF: gaat dit doen~~

Actie 28/8/25
Bovenstaande twee vragen gaan we inderdaad uitzoeken, hiervoor moet overleg komen met projectteam. Dit zijn standaard zaken die wij uitzoeken. De vorming van het projectteam is waar momenteel aan gewerkt wordt. Antwoord zal dus nog even op zich laten wachten.



Resumerend: de 3 bomen t.o. nrs 107-111 zijn monumentaal en beschermwaardig.
7 x Jonge aanplant t.o. 113-127
1 x ontbrekende boomspiegel t.o. 129/Bergstraat
1 x t.o. 133 beschermwaardige boom
1 x lege boomspiegel met stok t.o. 137
4 x jonge aanplant to. nrs 141-155
1 x t.o. 159 beschermwaardige boom te behouden
2 x jonge aanplant t.o. de panden nrs 163-167

Totaal**:** **20 bomen, waarvan 5 bomen behouden dienen te worden**




4.1, 4


5.1, 2, e - 4.1, 4