To: 5.1.2e 5.5.1.2e | Gupta Strategists[5.1.2e @gupta-strategists.nl]; 5 5.1.2e, 5.1.2e [5.1.2e @kpmg.nl]
From: 5.1.2e, 5.1.2e
Sent: Mon 5/24/2021 10:43:30 AM
Subject: Beschrijving situatie werkzaamheden Noord
Received: Mon 5/24/2021 10:43:38 AM
Lptc1 1.jpeg
Lptc1 2.jpeg
Lptc1 3.jpeg

Dag 5.1.2e en 5.1.2e,

Tijdens de verbouwing hebben er op zaterdag 22 mei de volgende werkzaamheden plaatsgevonden waarvan eerder werd vermoed dat ze mogelijk invloed hebben op het functioneren van de Spironoses. Nogmaals benadrukken wij dat wij verwachten dat er sprake is geweest van interne miscommunicatie en dat het functioneren van de Spironoses niet door de werkzaamheden beïnvloed wordt. Hieronder geven we meer toelichting op de situatie:

Hokjes voor de Spironoses waren geheel klaar afgezien van het gat (ongeveer 10 cm in materiaal dat 5 mm dik) voor het uitblaasroostertje, dit is nog geboord. Dit uitblaasroostertje dient voor de toevoer van verse, geacclimatiseerde lucht. Hiervoor is in het plafond nabij de achterdeur geboord. De Spironoses staan op ongeveer 2,5 meter afstand van de plek waar geboord is (afstand van geboorte gat tot Spironose diagonaal) gemeten over het plafond. Daarbij zit een schot van plexiglas tussen de Spironoses (50 cm breed) en de plek waar is geboord (bij de computer zie foto's) om tocht langs de Spironoses te voorkomen

Voor 2 van de Spironoses / 2 hokjes (9 en 10) is er in het plafond nabij de achterdeur geboord met op 2,5 afstand de Spironoses en het plexiglas van 50 cm breed als bescherming tussen de plek van boren en de apparaten (zie berschrijving boven). Zaagsel rondom de plek van het boren (op geruime afstand van de Spironoses is vrij snel opgeruimd.

Voor 6 van de Spironoses / 6 hokjes (5,6,7,8, 10 en 12) is er in het plafond nabij de achterdeur geboord met op 2,5 afstand de Spironoses en het plexiglas van 50 cm breed als bescherming tussen de plek van boren en de apparaten (zie berschrijving boven). Daarbij is er tevens een stofzuiger is gebruikt om het stof direct op te zuigen, en zijn de Spironoses tijdens het boren kort afgeschermd.

Hierdoor lijkt het vrijwel onmogelijk dat er stof op de Spironoses terecht is gekomen.

Op dit moment vinden er geen werkzaamheden meer plaats in de cabines waar de Spironoses zich bevinden.

De nummers van de Spironoses behorende bij de hokjes zijn hieronder weergegeven.

Booth	Nummer SpiroNose
5	40156
6	40154
7	40149
8	40151
9	40150
10	40160
11	40161
12	40152

Wanneer jullie nog vragen / opmerkingen hebben, dan horen we deze graag. Graag ontvangen van jullie we het tijdstip wanneer jij 5.1.2e langs wilt komen. Wij zullen zorgen dat 5.1.2e 5.1.2e en de bouwer aanwezig zijn om verder toe te lichten en vragen ter plaatse te beantwoorden.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e en 5.1.2e,
5.1.2e

The information in this e-mail (and any attachments) is intended exclusively for the addressee(s). Any use by a party other than the addressee(s) is prohibited. The information may be confidential in nature and fall under a duty of non-disclosure.

If you are not the addressee, please notify the sender and delete this e-mail. KPMG cannot guarantee that e-mail communications are secure and error-free and does not accept any liability for damages resulting from the use of e-mail. Our services and other work are carried out under an agreement of instruction (overeenkomst van opdracht) that is subject to the general terms and conditions of the contracting KPMG firm. These general terms and conditions are available on our website (www.kpmg.nl/algemenevoorwaarden) and 5.1.2e be forwarded upon request.
Agreements with and statements from KPMG are only legally binding upon KPMG if they are confirmed in writing and signed by an authorized person.
