Rekening moet worden gehouden met de straathoogte, zoals deze door de sector Beheer en Milieu aan belanghebbende worden verstrekt.

Rekening moet worden gehouden met de straathoogte, zoals deze door de sector Beheer en Milieu aan belanghebbende worden verstrekt.

Voor het aangeven van rooilijnen op het bouwterrein en de weghoogte ter plaatse moet belanghebbende zich wenden tot de betrokken ambtenaar van de sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Aan de bodem mag niet op zodanige wijze water worden onttrokken, dat een verlaging van de grondwaterstand in de omgeving plaatsvindt, waardoor funderingen van bouwwerken schade kunnen oplopen.

Voor het sparen van gaten van toevoerleidingen en het maken van meterputten moet vooraf overleg worden gepleegd met het Energiebedrijf Amsterdam (EBH), de Gemeentewaterleidingen, PTT-Telecom B.V. en Kabeltelevisie Amsterdam B.V.

Maatregelen moeten worden getroffen dat geluidsoverlast voor de omwonende of overigens voor de omgeving, ten gevolge van de bouw c.q. sloopactiviteiten zoveel wordt beperkt als redelijker wijze mogelijk is.

C. NADERE AANWIJZINGEN

De bouwvergunning houdt niet in toestemming van de Gemeente Amsterdam als grondeigenaresse om het bouwplan uit te voeren.
Voor zover nodig moet over deze toestemming contact worden opgenomen met het Stadsdeelkantoor, sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling, afdeling Grondzaken, Bijlmerdreef 101, Amsterdam Zuidoost.

De Bouwvergunning houdt geen ontheffing in van de verplichting de eventuele bronbemaling bij het provinciaal bestuur (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, postbus 123, 2000 MD Haarlem) ter registratie aan te melden. Deze registratie is verplicht als de (gezamelijke) capaciteit van de pomp(en) groter is dan 10 m^3 per uur en de bronbemaling langer dan zes maanden in bedrijf zal zijn. In dat geval zal o.a. ook moeten worden zorggedragen voor de meting en de registratie van de hoeveelheid onttrokken grondwater.

De bouwvergunning houdt niet in de eventuele vereiste vergunning van de Arbeidsinspectie.
Voor zover nodig moet hiervoor contact worden opgenomen met de Inspectiedienst, Cluster SAB, Radarweg 60, Amsterdam.